

ٱلدُّنُّ لِلْجَّٰخِنُونِثِ فِي ٱلصَّنَافِحُ وَالْفُونِ

ر مانسون المرسون والمسائل

المملم الماهر الحاذق الْحُواَبَيْنَ أَجْرِجْس طنوس عون اللبناني

﴿ الطبعة الثالثة ﴾

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مطبوعة في مطبعة الجوائب طبعة ثانية برخصة نظارة المعارف بالاستانة

ناريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

عمع شنطے نعنت قد ایر جست ندتی

منطبع لفن المنابة المعتزل

- 1978 - - 1787 in

﴿ فهرسة كتاب الدر المكنون * في الصنائع والفنون ﴾

صفحة ﴿ البابِ الأول ﴾ صفة آلة ومغطس لتسلية ذوي ٤٢ 🛊 فى التلبيس وما يتعلق به 🏖 الطالة طريفة تعرف سها كمة الفضية ٤٣ صفحة ديباجة في الكلام عن التلبيس الراسبة على القطع المراد تلبيسها ٣ في تنظيف النحاس ومركباته في ملاحظات كلمة الافادة و ک « تنظيف انفضة « انزاع الفضة عن القطع غير 2 الحسنة التفضيض « تنظيف التوتيا في انتزاع الذهب « تنظيف الرصاص والقصد بر ٤٧ في اخراج المعادن من المغاطس « تنظيف الحديد والفولاذ ŧλ و البطاريات والإماد في تنحيس الجادات «كيفية تحضير بطارية بنسن 07 « استعمال البطارية المنفردة « التنحيس الاحمر بالتغطيس ٥ź ۱۲ « استعمال الآلة الىسلطة « التنحس الاحمر الغلهاني ٥٥ « كيفية وضع القطع في « صفة مغطس لتنحيس القصد بر ٥٨ ١٤ والحديد المصبوب والتوتيا المغاطس ﴿ تلبيس القطع نحاسا يلتصق في التنحيس الاصفر ٥٩ ۱٧ « التذهيب بالفرك 4. 14 « التنحيس بدون التصاق « التذهيب بالتغطيس السيط ٦. 44 « تنحيس الاجسام غير المعدنية « تلو من الذهب 44 « تذهيب آلات الساعات « تعدن غير المدن ٣. « البامباجين « التفضيض ٦١ 40 0 سد المسام « التفضيض بالقرك 77 774 « اخذ القوالب « التفضيض بالتغطاس السبط ٦٣ 44 « التفضيض الغلفاني

49

« عمل قوالب الجدسين

٦٤

	•	,	
	صفحة		ص فحة
صفة فرنيش للحديد والفولاذ	٧A	في عمل قوالب الشمع	٦٤
وخصوصا للاسلحة		« عمل قوالبمن معدن دارسي	٦0
فى امزجة لتنظيفالذهب والفضة))	« عمل قوالب من الجلاتين	D
وتلوينهما وتلميعهما		« عمل قوالب من الكوتابرخا	77
في التراكيب المعدنية	٨٢	« تملغم التوتيا	77
	• • • •	« اللحام والفرنيش	٨.
﴿ الباب الثاني ﴾		« لحام للسلاسل الفضية	79
﴿ فَي صِبْغِ الْاقْشَةَ ﴾		« انواع لحام اعتيادية للصاغة))
في الكلام عن الاقمشة	٨٥	« لحام للذهب	٧٠
ى الهارم عن الو مسد الصوف	۸۵ ۲۸	« لحام للفضة	"
العبوت ببيض الصوف	»	« الكلام عن الفرنيش	٧١
بييس المسوف الحوار	" ۸۷	وانواعه	
القطن	λλ	صفة فرنيش من الحمر	٧٢
القنب والحتان	»	صفة فرنيش من الكويال	n
فى ما هو الصباغ	 ۸۹	صفة فرنيش من الحمر	>>
ى ئا ئىورىكىبى « الاساس	4.	والمصطكى	
« المواد الملونة « المواد الملونة		صفة طلاء	**
	91	فى الحفر الغلفانى	D
﴿ فِي المُوادِ المُلُونَةُ بِالْاسُودِ ﴾ 	>>	طريقة لحفر الفولاذ والحديد	Yż
المفص))	والنحاس في مغطس واحد	
الساق	44	في التذهيب الناشف	Yo
الكاد الهندى))	« النيال	٧٦
قشر شجر الجوز	٩٣	« تلوین حدیدة البندقیة الون	Y Y
هباب الدخان	'n	جميل	
فى المواد الملونة بالازرق	»	« ت لوینه ا بلون ازرق	»
﴿ المواد الملونة بالاحر ﴾	4 8	« تلويمها بالاسمر	YA
•			

τ.	ブ
صفحة	صفحة
١٠٧ القطن والكتان	ع ۾ الدودة
﴿ في الصباغ الاحر ﴾	ه. القرمز
ا ۱۰۸ في صبغ الصوف باحمر ألفوة	« المصفر
ا ۱۰۹ « « الحرير باحمر الفوة	٣٦ الصندل الاحمر
۱۱۰ « « الفطن والكة'ن باحمر	﴿ فَى الْمُوادُ الْمُلُونَةُ بِالْاصْفُرِ ﴾
العوة	« الكركم او العقدة الصفراء
۱۱۵ فی الصباغ الدودی	« البقم
۱۱۳ « « الفرفرى بالدودة	۹۷ الكرسترون
« « الاحمر الوردى بالدودة	« البزور الفارسية
۱۱۷ « صبغ القطن بالدودة (بلون	« ورق الصفصاف والحور وزمر
عرف الديك)	البابونج
« في الصبغ بالقرمز	مؤ في الصباغ الاسود 🌶
« « صبغ الحرير بالفرمز	« الصوف
﴿ فِي الصِبَاغُ الْاصِفُرُ بِالْكُرْسَةُ وَنَ ﴾	۹۸ الحرير
۱۱۸ الصوف	١٠٠ القطن والكتان
« الحرير	﴿ في الصباغ الكحلي ﴾
ر. « القطن او الكتان	١٠١ الصوف
	۱۰۲ الحرير
﴿ فِي الصَّبِّعُ بِأَلُوانَ مَرَكَبَةً ﴾	« الكتان والقطن
﴿ في الاخضر ﴾	﴿ في الصباغ الرمادي ﴾
۱۲۰ الصوف	١٠٣ اُلصوف
« الحرير الحرير	١٠٤ الحرير
۱۲۱ غزل القطي او الكتان	« القطن او الكتان
	و في الصباع الازرق ﴾
﴿ فِي البنفسجي والهرفري ﴾	١٠٥ الصوف
۱۲۱ الصوف ۱۲۷ الح م	١٠٩ الحوير

صفحة ١٧٢ القطن او الكتان ۱۲۳ ﴿ فِي الصِباغِ البرتقالي او النارنجي 🇞 ﴿ فِي الألوانِ المدنية ﴾ ١٢٣ في الازرق ۱۲۷ «الاخض ١٢٥ «الاصفر ۱۲۹ « الاحر يَوْ ملحق كه في طبع الالوانعلي الاقشة ۱۲۸ « تحضير محلول ملح القصدير « ازاله الدبوع عن الفماش « ازالة الدنوغ البسيطة المسببة 141 عن عصير النباتات فى ازالة الدبوع الحديدية « « ازالة الديوغ المركبة ١٣٢ « ترجيع الآلوان المتغيرة بالدنوغ ﴿ الباب الثالث ﴾ ﴿ فِي الموتوغرافيا اي تصوير السمس، ۱۳۳ فی بعض کلام عنها ﴿ فِي لُوازِمِ التَّصُو لَو ﴾. ه ١٣٥ في الآلة والصورة الساسة

۱۳۷ « اماكن التصوير

الكولوديون

١٣٩ « لوازم الصورة السالبة على

صفحة ١٤٠ في تركيب الكولوديون الحساس « « المغطس الفضى للزجاج ۱٤١ « الظهر الحديدي « المظهر المروكاليك)) « السائل المعين الاظهار n ۱٤٧ « السائل المثنت « تنظيف الزجاج)) « صب الكولودون 124 « النور وارتكاز الشخص امام 160 الامحكتف ١٤٦ في النور وخصائصه ﴿ فِي الصورةِ الاعجابيةِ ﴾ ١٥١ في نقل الصورة على الورق لتصير امجابة « « مغطس يصير الورق الزلالي ١٥٣ التلوين « تثبيث الصورة على الورق 100 ١٥٦ « تلميع الصورة « بصور الجمادات)) 🚁 في نقل الصور بالفوتوغرافيا 🍑 ۱۵۷ في «ل الصرره كما هي ١٥٨ ، جعلها أكبر مماكانت ﴿ فِي مَسَائِلُ مِنْتُورَةً ﴾. ١٥٩ في سؤالات وجرابات ١٦٢ في سؤالات وجوابات بخصوص الابجابية على الورق

	7	```	
3	صفح		صفحة
في غراء الدقيق	١٨٢	فى عمل قطن البارود	178
« نركيب غراء جيــد المجلدين	۱۸۳	« تحضير الورق الزلالي	>
وعاملي الكرنون وللحاكة		« وسائطلاصلاح بمضعيوب	170
في غراء المواد الحيوانية	»	الكولوديون	
« المواد الحيوانية	۱۸٤	« ملاحظات بخصوص المنطس	"
« انواع الفراء التجاري	۱۸۰	الفضى .	
« طبخ الغراء	۱۸۷	فى تصوبر جملة الخاص على ا	177
« ترويق الغراء	١٩٠	زجاجة وأحدة	
« القوالب وصب الغراء فيها	141	« الستار الاصطناعي	
« تيبيس الغراء ونشره على	197	« تركيب الكواوديون الاصولى	
الفياك		« تراكيب مختلفة للمظهر	
« نلميع الغراء	198	الحديدى	
« استخراج الغراء من العظام	140	فى نراكيب مختلفة للمظهر أ	148
« استخراج الغراء من العظام	197	الپيروكاليك	
بالغلى		في السائل المثبت الرسم على	١٧٥
))	الزجاجة	
بواسطة الحوامض		فى تركيب ما يختص بالصــورة	ď
. و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ		الايجابية على الورق الزلالى	
« تراكيب جيدة لتغرية الزجاج	199	فى تنظيف الزجاج	177
والخزف الصبنى	177	« ازالة الدبوغ عن يد المصور	١٧٨
	7.7	« عمل الصور السحرية	ď
النار النار عربي المراد المانية ولا	1.1	« البقايا	144
صفة معجون للحام الرحام		﴿ الباب الرابع ﴾	
والمرمر		في الغراء وما يتعلق به كه	
صفة غراء للحام المعادن	D	وى الغراء النباتي في الغراء النباتي	
والزجاج		في العراء الساق	1/11

صفحة

٣.٣ لحام جيــد لتثبيت الحديد في ا الحجر

﴿ الباب الخامس ﴾

🦋 في الشمع وما يتعلق به 🏈

٢٠٤ في عمل الشمع المستعمل للختم

ه ۲۰ ترکیب اول

٢٠٦ ﴿ تُركيب ثان ﴾ شمع احمر

« ﴿ تركيب ثالث ﴾ شمع اخضر ١٢٧ تذهيب الزجاج

« ﴿ لَوْ تُركيب رابع ﴾ شمع احمر

٢٠٧ ﴿ تركيب خامس ﴾ شمع ازرق غامق

﴿ الباب السادس ﴾

🍇 فی الحبر وما یتعلق به کھ

٢٠٨ في تراكيب الحبرالاسود

٧١٧ صفة حير يعرف بالحير الصيني

« صفة حبر غير قابل المحو

« في عمل الحبر الازرق

٢١٣ صفة حيراخض

٢١٤ صفة حبر أصفر

« حبر ذهبي او فضي

٢١٥ في عمل حبر للمطابع

« حبر احمر

« حرکوازی

۲۱۶ حبر احمر خمری

٧١٧ في عمل حير للكتابة على الاقشة

٢١٩ في عمل الحير السمانوي

﴿ الباب السابع ﴾

🌢 فى المرايا وما يتعلق بهـا 🏖

٣٢١ في أصطناع المرايا

٢٢٣ في تفضيض الزجاج

٣٢٨ واسطة للصق الذهب على الصيني

والزجاج

٢٢٩ في كيفية لصق الذهب على الخشب

« في تذهيب الخشب بواسطة الزيت

٢٣٠ في تذهيب الخشب واسطة الغراء واسطة لتذهيب حوافي الكتب

٢٣١ لصق الذهب على الجلد

واسطة لتذهيبالانسجة الحربرية

والعاج

٢٣٢ واسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ

« واسطة لتفضيض الانسجة الحربية

« في تفضيض العاج

واسطة لحفر الفولاذ

صفحة

. ٢٦ في تحويل الصوف الى صابون كنف ما يستعمله البعض لعش

الصابون

٢٦١ « اصطاع الصاون

(المطيب)

۲۹۲ «تحویل دهری الحنزبر الی صابون

٣٦٣ في صابون احر معطر بالورد

« صفة صابون اسم عطر 772 « غيره اصفر Ŋ

« اصطناع صابون خفیف D

« صابون معطر باليرغاموت 773

« صابون معطر بالياسمين))

٢٦٦ غيره بالزييق

« اصطناع الصابون الشماف))

« تعطير الصانون بالراتينج 777

« غره معطر بالمعة >>

« اصطناع ماء كولونيـا وتعطير 774 الصانون نه

> « غیرہ معطر بماء اثبنا))

« عمل روح الصابون 779

« عمل صابون ممسك 44.

« تركيب صابون يزيل الدبوع 441

﴿ الباب العاشر ﴾

﴿ فَى المواد الـكيميارية ﴾

﴿ الباب الحادي عشر ﴾

الله في مضادات السموم كجد

صفحة

۲۳۳ تلوین الرخام وما شاکله

٢٣٤ في حفر الزجاج

واسطة لثفب الزجاج Þ

٢٣٥ عمل الحصى المتفرقعة

عمل قش النفط (الشحاطات)

﴿ الباب الثامن ﴾

🛦 في المين وما يتعلق مها 🍇

٢٣٩ في اصطناع المينا

« تراكيب المينا الشفافة « تراكيب الميا المظلمة البيضاء 717

« كيمية لصق المينا بالمعدن 722

« الرسم على المينا YEA

﴿ الباب التاسع ﴾

﴿ في اصطناع الصابون ﴾

٢٥٠ في ماهية الصابون

« اصطناع الصابون بالزيت والصودا

٢٥٥ في طريقة سهلة لا يمطناع الصابون في البيوت

٢٥٦ في تحويل زيت اللوز الى صاون

« اصطناع سائل يقوم ممام الصابون

> « طريقة اخرى لذلك YOY

« اصطناع صابون بدون نار YOX

« صفة صابون قليل الكلفة D

« اصطناع الصابون بالبوتاسا 409

کتاب

ٱلدَّنُّ لِلْحَجْنُ فَهِنَّ فِي الدَّ الْحُوالْفُنُونِ

و تألیف کی

المملم الماهر الحاذق الحُواَجُهُ جُرْجُسُ طنوس عون اللبناني

﴿ الطبعة الثالثة ﴾

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مطبوعة في مطبعة الجوائب طبعة 'انية برخصة نظارة المعارف بالاستانة

تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

عمع تنسطك بعينسقة امين مستندته

مُطْلِعُ لَهُ يُلْفُ لِلْكُ لِلْهِ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْعُلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ ال

1978 -- 1787 in

مقترمة

(كما بأصله)

الحمد لله الذي خلق الإِنسان باتقن صنعة وعلمه أصول الصناعه * فكانت له في معيشته من اروج البضاعه ﴿ والذِّي ميز بالذِّكاء المفلحين عن القاصر بن ﴿ وجعل المعلمين قدوة للمتعلمين * أما بعد فلما كانت الصنائع في بلادنا كاسدة السوق * وكان شوق المشوق لها غير مشفى باهمال غير المشوق * ورأيت أن فقدها من بين أبناء المشرق مما يفقدهم ارباحاكليه * فنظهر بلادهم بالنسبة الى غبرها من البلاد المدنة عنزلة غير مرضيه * لكونها تفتقر الها في أكبر مهماتها ولوازمها * فتخسر من أموالها قسما تفدر ان توفره اذا اعلمت بعض عزائمها ﴿ وَكَانِتِ المؤلَّفَاتِ الصناعية في العربية قليلة الوجود ﴿ فَكَانَ بَدَلَكَ لَنَا ذَكُرُ غَيْرٌ مُحُمُودٌ * فَاذْكَانَ ذلك ورأيت من الضرورة ايحاد لازم كان مفقودا * واقامة ركن للصناعة كان مهدودا * استعنت بالله على تأليف هــذا الكتاب الكبر النفع مع صغر حجمه . لانه حاو من الفنون الصناعية ما يغني اللبيب عن سواه عند استعال فهمه ء فاني قد ضمته ما قل وجل من أصول الصنائع الحليله * باساوب سهل المأخذ سريع الفهم وعبارة جامعة وان تكن قليله * قاصدا بذلك منفعة ابناء الوطن المز بز * الذين طالما كانوا في احتياج الى استخواج هذا الذهب الابريز . والذي يقف على فهرسه يعرف ما فيه من الفنون الجزيلة النفع ۞ والجميلة الوضع ۞ واني اسأل الله أن مجعله خالصا لوجهه الكربم * وينفع به مطالعيه نفعا ينالون به ما يرغبون من تفدم ثروتهم وبجاح بلادهم فانه تعالى السميع الرحم ﴿

الباب لإول

﴿ فِي التَّلْمِيسِ وَمَا يَتَّعَلُّقُ بِهِ ﴾

﴿ ديباجة ﴾

﴿ في الكلام عن التلبيس ﴾

يقسم هذا الفن الى قسمين الاول التغطيس البسيط المعروف بالطلى والثانى التلبيس الغلفانى ومع كون هذين التسمين متشابهين فى الظاهر يختلفان بحسب حقيقتهما . فالاول منهما أى الطلى يتم بالالفة الكيمياوية والثانى بالتحليل الكيمياوى المسبب عن القوة المكتشفة حديثاً وهى الفوة الكهربائية و بما أنه قد شاع استمال الواسطتين اى الطلى البسيط والتلبيس الغلفانى فى معمل واحد وان الاستحضارات التى نستخدم لكلا الفريقين هى تقريباً من نوع واحد وان النتيجة الظاهرة منهما للنظر هى واحدة اقتضى أن تتكلم عن كل واحد منهما على حدة فتقول وبالله التوفيق في أما الطلى ﴾ فهو أن يكسى سطح القطعة المراد طلبها بغشاء محصل بتا آف اجزاء كيمياو بة مع ظاهر المعدن المراد طلبه ملتصقة به و يكون هذا الغشاء اذ ذاك في غاية الزقة حتى أنه لا يلبث الا مدة يسبرة ثم يزول

﴿ واما التليس الغلناني ﴾ فهو ان يكسى سطح مدن سهل التأكسد كالنحاس والحديد بمدن آخر صعب التأكسد كالفضة والذهب وذلك ليقى ذلك المدن من التأكسد بحجبه اياه عن مماسة الهواء الكروى رأسا فيكسوه قشرة ذات لون ابهج للنظر من لونه الاول وهذه القشرة تكون ملتصقة به التصاقاً ناما وثابتة الى مدة طويلة كا يحصل ذلك من تذهيب النحاس او تفضيضه او تنحيس التوتيا الخ واما سمك القشرة فيكون حسب الارادة

و بهذه العلمية تقدر ان نأخذ مثالا عن جسم ما كصورة محفورة او ما شاكلها بماثلا له بكل دقائقه بماثلة نامة وذلك بان نكسو سطح ذلك الجسم قشرة سمكها بحسب ارادتناثم نفسخها عنه . ونقدر ايضاً نحفظ من العطب شخصاً او زهرة او ثمرة او حشرة او ما شاكل ذلك بتلبيس كل من هذه الاجسام قشرة معدنية

واعلم أنه قبل الشروع فى العمل يجب بكل اعتناء تنظيف القطعة المراد تلبيسها مما يعلوها من الوسخ وما يشبهه لان وجود ادنى جسم غريب على سطحها يمنع التصاق المعدن بها و يسبب انفساخه عنها بنوع غير قابل الاصلاح. ولذلك قسد اخترعت عدة وسائط لنوال المرغوب و بعد الامتحان الكلى وجداً اكثر مناسبة من غيرها العمليات الاربع الآتى ذكرها وهى كافيسة لبلوغ المقصود وتختص بالنحاس ومركباته

-ه ﴿ القسم الاول ﴾ و ﴿ فى التنحيس ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ فى تنظيف المادن المعدة التلبيس ﴾ ﴿ فى تنظيف النحاس ومركبانه ﴾

اعلم ان النحاس المراد تنظيفه اما ان يكون بحتمل النار او لا يحتملها كالملحوم بالقصدير مثلا والذى يحتمل النار اما ان يكون قطعة واحدة او عــدة قطع صغيرة كالحلق والخواتم وما شاكل ذلك

﴿ فالطريقة الاولى ﴾ اتنظيفه الاحماء فاحماء النحاس الذي يحتمل النار اذا كان قطعة واحدة يتم بوضها فوق نار هادئة الى ان تصير حمراء مكدة . واذا كان قطماً متعددة كالمذكورة آنفاً يتم احماؤها بوضعها فى آلة كمحمصة البن وتحريكها الى ان تتعرى من كل الاجسام الغريبة والدهنية . واما النحاس الذي لا يحتمل النار فينظف بغلبانه مقدار خس دقائق فى احد السائلين الآتيين (السائل الاول) مركب من الاجزاء الآتية

١٠ اجزاء من البوتاسا الكاوية

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

(السائل الثاني) مركب من الاجزاء الآتية

٢٥ ﴿ جزءا من تحت كر بونات اليوناسا

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

﴿ الطريقة الثانية ﴾ هي ان تضع الةطعة او القطع المحاة على ما مر في السائل الا ّ تي وهي حامية

١٠ اجزاء من الحامض الكبر ينيك الثقيل

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادى

وتبقيها هناك الى ان تزول القشرة السوداه التى علمها من الاحماء فى النار (وهى ثانى اكسيد النحاس) فيصير لونها احمر معما (وهو اول اكسيد النحاس) واما اذا لم تحم فى النار لكن نظفت فى صائل الپوتاسا فيجب غسلها بالماه قبل وضعها فى السائل المار ذكره هنا

واما اذا كانت مختلطة بحديد او فولاذ او توتبا فلا تغطس فى السائل الحمضى لانه يعطبها فيعوض عنه بفركها برمل ناعم او فوشة نحاسية

﴿ الطريقة الثالثة ﴾ هى ان تغسل التطعة بالماه بعــد نحضيرها على ما مر فى الطريقة الاولى والثانية غسلا جيدا وتغطسها فى المزيج الآتى وتخرجها حالا وهــذا المزيج مركب من الاجزاء الآتية

١٠٠ جزء من الحامض النينريك الثقيل (بالكيل)

١٠٠ جزء من الحامض الكبريتيك الثقيل (بالكيل)

٠٠١ جزء من ملح الطعام (تقريبا)

وطريقة مزجها هي ان تضع الحامض النيتريك في اناه زجاجي ثم تصب فوقه بالتدريج الحامض الكبريتيك محركا اياهما عند الصب بقضيب زجاجي ثم تضيف اليهما الملح فيتصاعد اذ ذاك بخار يضر بالصحة اذا استنشق مـــدة طويلة ولذلك يلزم تحضير ذلك فى الفلا قبل استماله بمدة ٢٤ ساعة

﴿ الطريقة الرابعة ﴾ هي ان تغسل القطعة بعد اخراجها من هــذا المزيج في الحال غسلا جيداً لتصير لامعة وتصلح ان توضع في مغطس التلبيس . ولــكى يتم التصاقها بالمعدن المراد تلبيسها اياه الاحسن ان تغطس في المزيج الآتي

١٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

٠٠٢٠ « « الحامض الكبريتيك الثقيل

۰۰۰۱ « نيترات الني اكسيد الزئبق السائل

وذلك بعد ربطها بشريط نحاسى . فتبقيها فى هذا المزيح مقدار خس ثوان الى عشرتم مخرجها وتغسلها بالماء بدون ان يمس باليد ثم تعلقها فى مغطس اللميس

﴿ في تنظيف الفضة ﴾

لا يلزم لذلك سوى احما. القطعة فى النار ووضمها فى سائل الحامض الكبريتيك المار ذكره و يزاد على ذلك تنظيفها بالفرشة النحاسية نم تغطس فى المزيم الزئبقى الاخير وتعلق فى مغطس التلبيس

﴿ فِي تنظيف التوتيا ﴾

طريقة ذلك هي ان تغطس القطعة في سائل الوباسا المذكور آنهاً وتبقيها مقدار دقيقة نم تفسالها بماء وتغطسها بعض دقائق في سائل الحامض الكبرينيك ثم تخرجها وتغسلها بماء سخن اذا امكن والا فياء بارد وتفركها بعد ذلك بفرشة قاسية وبمسحوق الخفان او بالفرشة النحاسية واذا كانت ملحومة بقصدير او رصاص فمحل اللحام يسود فيجبان تنظف جيدا نم تغطس بالمحاول الرئبقي وتعلق في مغطس التلبس

﴿ في تنظيف الرصاص والقصدير ﴾

هــذان المعدنان ينظفان بامرارها فى سائل الـوباسا وفركبهما بمسحوق لحفان ووضعهما قليلا فى المزيم الآبى

١٠ اجزاء من الحامض الهيدروكاوريك

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

ولكن لا يكفى ذلك التنظيف هـذين المدنين تنظيفا حسنا ولذلك قبل تلبيسهما فضة او ذهبا الاحسن ان يلبسا قشرة رقيقة نحاسية فى المفطس النحاسى _الذى سيأتى ذكره ان شاء الله

﴿ في تنظيف الحديد والفولاذ ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى القطعة منهما في سائل اليوتاسا ثم تفركهما بمسحوق الخفان الناعم ثم تضمها مقدار خمس ثوان في المزيج الآتي

١٫٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادى

۰ ۳۰۰ ه من الحامض الهيدروكلوريك (او مائة من الحامض . الكبريتيك)

ثم تغسلها حالا بماء بلود وتأخذها الى المغطس . فالحديد والفولاذ يتذهبان جيدا بدون تنحيس واحكن فى مغطس مخصوص بهما سيأتى شرحه . واما تفضيضهما فلا يتم بدون تنحيس

لقد استنتج مما ذكر ان التنحيس يكون كنتمة لتنظيف جملة معادن وكوسيط ينها و بين المعادن النمينة التى تلبسها . وسنتكام عن المناطس المختلفة اللازمة الكل منها ولكن قبل ذلك يجب ان نتكام عن الآلة الكهربائية التى هى الفاعل الاصلى لذلك

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في البطاريات ﴾


البطارية هى الآلة الممدة لافراز سائلين كهربائيين ينحدر احدهما من أحد طرفى الآلة ويسمى سلبيا والآخر من الطرف الثانى ويسمى ايجابيا . والشريط او الخيط المعدنى المؤدى كلا من السائلين فى احدد المجريين الى محل ما يسمى موصلا فاذا وصلت الموصلين اى السلبى والايجابى تتم الدورة اى ان السائلين الله نخان مفترقين قبلا يتحدان عند وصلهما بهيئة شرارة . واذا غطست رأسى الموصلين فى سائل بدون ان يمس احدهما الآخر يقال ان ذلك السائل تحت سلطة السائل الكربئي

فالقطعة المراد تلبيسها تعلق دائما برأس الموصل السلبى المر بوط بالتوتيا وسيذكر واما الموصل الثانى اى الايجابي فينتهى غالبا برق او شريط من الپلاتين او يعلق فيه رق من نفس المدن المحلول في المغطس

وانواع البطار يات المستعملة للتلبيس كـثيرة جدا . واجود آلة لهذه العمـلية التى مع صغر جرمها تعطى مجرى كهربائيا يدوم مدة على قوة مفروضة و بكلفة قليلة

و بعد امتحالت كثيرة وجــد ان بطارية بُنُسن و بطارية كروف هما البطاريتان الاكثر مناسبة لكرمها تفيان الشروط المرغو بة

اما بطاریة بنسن فهی مرکبة من اناه زجاجی او فحاری مدهنون (شکل ۱)



ومن اسطوانة توتيا مسمرة فى اعلاها شريطة من نحاس احمر (شكل ٧) ومن اناه صينى ذى مسام (شكل ٧) ومن اناه صينى ذى مسام (شكل ٣) ومن قطعة من كر بون الفحم الحجرى المعروف بالسكوك (شكل ٤) ومن برغيين نحاسيين مختلفى الهيئة ومن شريطين او خيطين من نحاس اصغر (والاحسن ان يكون احمر) يغطيان الاطرف كل منهما بنسيج قطنى او حريرى او بشمع او خلاف ذلك مما لا يوصل السكهرباء . وطول كل منهما حسب الاوادة

. واما بطارية «كروف » فلا تختلف عن بطارية « بنسن » الا يشئ واحد وهو استعال وقاقة پلاتين عوضا عن الكوك القطب الايجابي . ونظرا لارتفاع قيمة البلاتين افضل بطارية بنسن لان فعلمها تقريبا واحد

-- *******

﴿ فَى كَيْفِيةَ نَحْضِيرِ بِطَارِيةِ بِنْسَنَ ﴾


هى ﴿ اولا ﴾ ان تملأ نصف الاناه الزجاحي من المزيج الآتى ١٧ جزه من الحامض الكبريديك الثقيل ١٠٠ « من الماه الاعتبادي

- ﴿ ثَانِيا ﴾ ان تضع داخل الآناء الزجاجي اسطوانة التوتيا مملغمة (١)
 - ﴿ ثَالًا ﴾ ان تضع ضمن الاسطوانة الآناء ذا المسام
- ﴿ رَامِهَا ﴾ ان تملأ الآناه ذا المسام الى نصفه من الحامض النيتريك الثفيل
- ﴿ خَامِسًا ﴾ ان تدخل قطعة الكوك في الآناء ذي المسام داخل الحامض النتر مك (٢)
- ﴿ سادسا ﴾ ان تربط بالبرغيين شريطا موصلا في كل من القطبين فتصير البطار بة حاضرة

⁽١) سنتكم عن كيفية تتملغم الثوتيا في فصل على حدة

 ⁽۲) يلاحظ ان تكون مساحة سطح الحامض النيتريك في الآناه الصبني مساوية لمساحة سطح محلول الحامض الكبريتيك الذي يكون في الآناه الحارجي . واذا كانت مساحة الحامض النيتريك الحلى قليلا فلا بأس من ذك

فى البطارية التى تليه وهلم جرا فتصير الآلة بهيئة (شكل ٥) فيبقى قطبان



مطلمان الواحد من جهة وهو السلمي والآخر من جهة اخرى وهو الايجابي فير بط فى كل منهما موصل كما مر

فبالتحضير المذكور يمكن البطارية ان تشتغل من اربعة ايام الى خمسة . على نه من الضرورة ان يضاف البهاكل عشرين ساعة قليل من مزيج الحامض الكبريتيك في الاناء الخارجي وقليل من الحامض النيتريك في الاناء الصيني عوضا عماكان قد تصاعد منهما في تلك المدة

واما بعد مضى الاربعة ايام فعريق السوائل وتعرض عمها بسوائل جديدة ولا يقتضى ابقا. البطارية مركبة وهى داخل الحوامض اذاكال لا يواد تشغيلها بل يجب ان تؤخذ كل قطعة منها وتغسل بللاء وان توضع الحوامض في آئية معدة لها ذات سدادات

ويجب دائمًا ان تكون البراغى واطراف الشرط الموصلة فى غاية النظامة . ويستحسن وضع الآلة وقت تسغيلها فى محل مرتفع معد لهمما ابسهل على الذى يشغلها ملاحظتها بدون انزعام

ويجب ان يحترس من ان حوامض البطارية تصل الى المغطس بوَّاسَطَهُ ٱلسَّرَطُ الموصلة فيوضع المغطس في محل مرتفع ايضا

ويجب ان توضع البطار ية عند تشغيلها فى مكان هاو لان البخار المتصاعد منها اذا تكاثف يضر بالصحة

ولا يحسن ان تمكون الآلة في محل فيسه معادن ملبسة او معدة التلبيس لان البخار المتصاعد يؤذيها والذلك اتفقوا على وضع البطارية في مخدع يليه و يثقب الحائط الحاجز بين المخدعين و يوسل الموصلان من البطارية الى المغطس مارين في الثقب

يحدث احيانا ان البطارية لا تغرز مجرى كهربائيا فلا يكون ذلك الا من سوء اتصال الشريطين الموصلين او لعدم نظافهما او لان احدى الشرائط المسمرة بالتوتيا في البطارية الواحدة تمكون ماسة اسطوانة التوتيا في البطارية الثانية فيجب ان تصلح الآلة بازالة المانع

ومن اللازم بعد تحضير الآلة وقبل الشروع بالتلبيس ان تعرف محققا اذا كان المجرى الكربلقى منحدرا من الفطبين اولا . ولاجل معرفة ذلك يجب ان تمس وأس الكوك المطلق من الجهة الواحدة برأس الموصل المربوط بالتوتيا من الجهة الاخرى المقابلة فاذا كان السير جيدا يظهر لك باتحادها شرارة والا فلا . او ان تمس طرف الشريط السلبي بقطعة من الفولاذ كالمبرد مثلا وتحك الابجابي على المبرد فاذا كان السير جيدا يظهر لك شرارات متعددة والا فيجب ان تعرف المانم ونريله

وبحدث ايضا ان بطارية مشتغلة من يومين مثلا تقف بدون سبب من الاسباب المذكورة . فيكون ذلك اما الهدم اضافة سوائل كل عشرين ساعة حسما ذكر واما لاتساء مسام الاناه الصينى فيمتص اذذاك من محلول التوتيا الذي يكون فى الاناه الخارجي ويكسو سطح قطعة الكوك قتىرة بيضاه فتمنع الفعل فلاصلاح هذه العلة بغير ذلك الاناه وعسح القشرة عن الكوك

سبق القول ان التنحيس هو كتنمة تنظيف وتحضير بعض معادن حتى تصلح

ان تكتسب معادن التمن . فالآن يجب ان نشرع بالكلام عنه وعن كيفية مناطسه (١) فنقول

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في التنحيس الاحمر بالتغطيس ﴾

التنحيس الاحمريم تارة بالتغطيس البسيط وتارة الكهربائية . فالطريقة الاولى لا تصلح الا لتنحيس الحديد وهى لا تكسوه الاغشاه رقيقا جــدا وقليل الاتصاق وغالبا عوض ان يقيه من التأكسد يكون واسطة له . فالمغطس الاوفق لتنحيس الحديد بالتغطيس البسيط هو ما تألف من وزج الاجزاء الآتية :

درهم ۳۲ من كبريتات النحاس درهم ۳۲ من الحامض الكبريتيك الثقيل اقة ؛ الى ٨ من الماه الاعتيادى

فيعد تنظيف الحديد كما مر تغطسه في هذا المزيج بعد تذويب الاجزاء جيدا وضرجه حالا فيكسى غشاء احرلاما معتدل الالتصاق . واسكن اذا ترك الحديد في هذا المغطس بعض دقائق يعلو سطحه غشاء نحاسي عديم الالتصاق حتى ان ادني احتكاك بزيله . ففي اور باحيث ينحسون بههذه الطريقة كيات وافرة من شرط الحديد المستعملة للفرش والمقاعد الرفاصة يسحبون الشريط في حديدة السحب المستعملة عند الصائغ فيضغط النحاس على الحديد المغشى به و يمتد فيصير اشد التصاقا واما اذا كان الحديد المنحس صفيحة فتنضغط بين محداتي مكبس فيمتد النحاس و يصير كذلك اشد التصاقا

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي التَّنحيسِ الاحمرُ الغَلْفَانِي ﴾

ان هذا التنحيس بتم بطريقتين مختلفتين: اما تحليل مليه محاسى بسيط ككبريتات

⁽١) الفطس هو السائل المحلول فيه معدن قصد تنبيسه على سطح معدن آخر

النحاس مثلا وهذه الطريقة موافقة لتنحيس المعادن التي لا تضربها الحوامض .

واما بتحليل ملح نحاسى مركب مع قاعدة ثانية كسيانور الپوتاسا والنحاس وهذه مناسبة لائ معدن كان

فالطريقة الاولى تعد من جلة عمليات تتكلم عنها عند فراغنا من الكلام على التذهيب والتفضيض . ونتكلم الآن على الثانية الحييدة لتنجيس كل من المعادن اذ تكسوه قشرة سمكها حسب الاختيار وظرافتها والمصاقها حسب المرغوب . فن بعيد امتحان عدة مغاطس متنوعة التركيب وجداً ان المغطس الآتي هو اصح واكثر موافقة من غيره وهو يتألف من الاجزاه الآتية

درهم ۱۶ من خلات النحاس
۱۹ من تحت كر بونات الصودا
۱۹ من ناني كبريتيت الصودا
۱۹ من سانور البوناسا النفي
اقة ۸ من الماه الاعتبادي

وكيفية تركيبه هي ان تضع خلات النحاس في آناه ليس فيه مسام كالزجاج والفخار المدهون وتعجنه بقليل من اصل الماء المعين للمفطس ثم تضيف مقدار اقة واحدة من الماء وتحت كر بونات الصودا وتحرك ذلك فيصير لون المزيج اخصر فأمحا ثم تريد عليه اقتين من الماء نفسه وأنى كبريتيت الصودا فيصير لونه اصفر مكدا تم تصب فوقه بلق الماء وسيانور اليوناسا وتحركه حتى تذوب الجوامد فير وقرو يصير بلا لون كلماه . واما اذا ذابت الا المرح و بتى السائل بلون اصفر فذلك دليل على ان السيانور ليس بالنقاوة المرغوبة فيضاف عليه كمية كافية منه حتى يروق المنطس تماما و عا أنه يلزم لهذا المغطس مجرى كهربلئي وافريقتضى تعداد البطاريات . و بعد تنظيف القطعة المراد تنحيسها وتعليقها في الموصل السلمي خذ رقاقة نحاس احمر مساحة سطحها مساوية لمساوية مسطح القطعة المراد تلبيسها وعلقها في الموصل الايجابي وغطس الاثنين معا في المغطس ويجباذ ذاك ان يكون بعد رقاقة النحاس

عن الفطعة المراد تنحيسها مقدار شبر او اكثر او اقل قليلا (۱) والاحسن ان تكون القطعة المذكورة في مركز ما نوسط من السائل اى ان تكون فوق قرار الاناء بمقدار خمسة قراريط وتحت سطح السائل بمقدار خمسة او ثمانية قراريط . فبعد تغطيس القطعة كما سبق تكتسى ببرهة وجيزة غشاء تحاسيا فتعرك الى ان تلبس قشرة بالسبك المطلوب

والمستحسن تحريك المفطس حينا بعد حين بقضب من زجاج او خشب. واعلم انه يتعسر جـدا وجدان سبانور الموتاسا بالنقاوة المرغو به لانه لا يوجد الا فى باريس فاقتضى ان نبين صفة اخرى للمغطس المذكور بحيث يستغنى عن السيانور النقى اذ يقوم متمامه الجنس الموجود عند جميع الصيادلة. فالمغطس المستغنى عن نفاوة السيانور يتألف من الاجزاء الآتية وهو مخصوص بالحديد والفولاذ:

درهم ١٥٠ من كبريتيت الصودا

« ١٥٠ من سيانور البوتاسا

۱٤٠ من خلات النحاس

« ۱۱۰ من سائل النشادر

اقة ۲۰ من الماء الاعتيادي

وكيفية تحضيره هي ان تحل الجوامد ما عدا حلات النحاس في عابي عسر اقة من الماء ثم تحل خلات النحاس في الاقتبن الباقيتين وتضيف اليه سائل السادر ثم تمزج الجيع سوية وتحرك فيروق المزيح ويصبر كالماه وان لم برق ادف عليه كميه من سيانور البوتاسا حتى يروق

﴿ صفة مفطس لتنحيس القصدير والحديد المصبوب والنوتيا ﴾

درهم ۱۰۰ من نانی کبریتیت الصودا

« ١٦٥ من سيانور الموتاسا

۱۱۰ من خلات النحاس

⁽۱) كلما كات رقاء النجاس ق الايمال ه ربة للقطمة التي في السابي بريد قوة امحرى ويدمرخ التجالي

درهم ۲۰ من سائل النشادر اقة ۲۰ من الماء الاعتبادي

وكيفية تحضيره كالاول . والاحسن ان يكون هذان المقطسان فاترين عنـــد استمالها

قد جرت المادة ان يوضع السائل المركب منه المغطس في اناه من زجاج او فحار مدهون او خنب محكم الضبط كالبرميل و عد على فوهته قضبان من نحاس احمر او اصفر من الجانب الواحد الى الآخر متصلة بعضها بالبعض الآخر بشريط اوفع منها مر بوط بالموصل السلبي . فتر بط الفطع المراد تلبيسها بخيطان نحاسية رفيعة وتعلق هذه الخيطان بالقضبان فتصير العطع المربوطة بها في داخل المغطس. ويوضع ايضا على الفوهة قضيبان من نحاس على جانبي القضبان الاولى و يوصلان بخيط الحاسي رفيع مر بوط بالموصل الايجابي ولا يصح ان يمس القضيبان القضبان الاولى السلبية . و بغد ذلك يعلق بكل منهما رقاقة من نحاس كما ذكرنا آنفا بنوع ان تكون مساحة سطحها مساوية المساحة سطح القطع المراد تلبيسها فبهذه الواسطة تمكنسي القطع قشرة نحاسية منساوية . هذا اذا كانت القطع كبيرة كالملاعق وما اشبهها . (شكل ٢)





واما اذا كانت القطع صغيرة كالخواتم وما شابهها فانها توضع بعد تنظيفها فى سلة وتربط قطعة منها بشريط رفيع ويربط الشريط فى علاقة السلة ومن هناك بالموصل السلمي فنم الاتصالية من هذه القطعة المربوطة الى بقية القطع التي لم تربط لانها تكون يزنها فتسها . ولا يلزم لهذه العملية سوى رقاقة واحدة نحاسية بشرط ان

تكون فوق السلة موجهة مساحة سطحها الى القطع . ومن اللزوم تحريك القطع التى فى السلة على الدوام لكى تلبس المكشوفة منهما والمغطاة قبل التحريك ابسا متساويا فى الجميع

واعلم ان الرقاقة النحاسية المتصلة بالقطب الايجابي تعوض بذو بانها في المغطس عن كمية النحاس المحللة بالقوة الكهربائية والتي تلبسها الفطعة المتصلة بالقطب السلبي . ولكن يحدث احياناً ان هذا التعويض لا يكفى لكون النحاس الذي تلبسه القطعة من اصل المغطس اكثر من الذائب من الرقاقة فيفتتر اذ ذاك المغطس الى محاس و يبطئ فعله . فلاجل اصلاحه يضاف اليه كمية من خلات النحاس ومثلها من سيانور البوتاسا . واذ تمكر رت الاضافة هذه عدة مرات يضاف الى المغطس كمية من الماء

واذا علق فى الفطب الابجابى رقاقة اكثر مساحة من الفطعة المملقة فى القطب السلمى . او اذا تركت الرقاقة داخل المغطس زمنًا طو يلا بدون ان تعلق بازائها قطعة للتلميس يذوب منهاكية تعيق الفعل و يتاون المغطس بلون اخضر او از رق فيضاف علمه فى مثل هذه الحالة قليل من سيانور البوتاسا فيصطلح فى الحال

وقد يعلو احيانا رقاقة النحاس الايجابية قشرة سمراء او بيضاء فتمنع ذو بانها وتقلل فعل المجرى حينئذ فيضاف على المفطس كمية من خلات النحاس محلولة بسائل النشادر كما من الى ان يصير اللون الازرق المسبب عن هذه الاضافة بطئ الزوال. واذا صدف الامن ووضع منه بعدم الانتباء كمية اكثر من اللازم يضاف اليه من سيانور البوتاسا الى ان يحصل الرواق . والحاصل ان من اعتاد على ذلك مدة قايلة سيانور البوتاسا الى التي تحصل في هذا المغطس يقدر باضافة السيانور تارة وباضافة خلات النحاس اخرى ان يقى مغطسه بحالة مرضية

واذا ازم تفضيض القطعة بعد تنحيسها تخرج من مغطس النحاس ونمر حالا بدون ابطاء فى مزيج نيرات ثانى اكسيد الزئبق وتغسل بماء بارد بدون ان نمس وتعلق فى مفطر الذضة

حر الفصل الخامس كالله منه النحيس الاصفر)

ان التنحيس الاصفر هو كثير الاستعال في اوربا ويفضاونه على التنحيس الاحمر. فكل ما نراه من البراغي والشناكل والزرد والشريط والنريات والقناديل النحاسية هو كله من حديد مصبوب او نوتيا مغطى كل منهما بقشرة صفراء حتى انه لا يعرف اذا كانت هذه الاشياء من تلك المعادن أو من النحاس الاصفر الخالص الما الما متر النحاس الما التناس الما الما متر النحاس المعادن أو من النحاس المعادن أو من النحاس المعادن أو من النحاس المعادن أو من المعادن أو من المعادن أو من النحاس المعادن أو من النحاس المعادن أو من المعادن

اما الطريقة لتنظيف المعادن لهذا المغطس فلا تختلف عن طريقة تحضيرها للتنحيس الاحمر ولا فرق ايضا ينهما فى تركيب البطاريات ووضع القطع فى المغطس وأنما الفرق الوحيد بينهما هو كيفية تركيب المغاطس (١)

ومن بعد الامتحان وجدنا ان المغطس الآتى بيانه اكثر مناسبة من غيره وهو يصلح لكل المعادن بدون استثناء ويتركب من الاجزاء الآتية

درهم ٣٧ من كربونات النحاس (المحضر حديثا)

« ۲۲ من كر بونات التوتيا (٠)

۱۵ من تحت كر بونات الصودا

« ٦٤ من كبريتيت الصودا

۵ من سیانور الیوتاسا (نقیا بقدر الامکان)

« نصف من حامض الزرنيخوس (طعم الفار الايض)

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

و ينبغى استحضار كر بونات النحاس والتوتيا اولا فلذلك خذ من كبريتات التوتيا ثمانية وار بسين درها ومثل ذلك من كبريتات النحاس وذوب الملحين فى اقتى ماء وذوب مائة وتمانية وعشرين درها من محت كر بونات الصودا فى المقدار المذكور من الماء ايضا . وامزج المحلولين وحركها فيتكون واسب اخضر وهو كر بونات النحاس واتوتيا المطلوب . فاتركه بضعساعات لبرسب تماما ثم صب عنه

⁽١) النحاس الاصفر هو مزيج النحاس الاحمر والتوتيا بمقادير محتلفة (١)

السائل واضف عليه سبع اقات ماه ثم اضف كبريتيت الصودا وكر بونات الصودا المذكورين آنفاً . ثم سخن اقة المماه الباقية نمّة النماني اقات وذوّب فيها سيانور البوتاسا والحامض الزرنيخوس واضف ذلك على المزيج الاول فيصفو لونه حالا والا فيزاد قليل من السيانور فيصير حاضرا للاستمال واما المقصد من وضع الحامض الزرنيخوس في هذا المغطس فهو لكى تصير القطع الملبسة لامعة واذا وضع منه كثير يصير لونها اييض كالفولاذ ولا يضر ذلك لانها تصفر فها بعد

ومن المعلوم ان الرقاقة المعلقة فى القطب الايجابي يُجب ان تكون من النحاس الاصفر

ويلزم ان يضاف كل مدة على هذا المغطس قليل من محلول كر بونات النحاس والتوتيا والحامض الزرنيخوس وسيا ور البوتاسا اذ يفتقر الى ذلك بعد استعاله مدة طه ملة

ومن المستحيل تعيين كمية الاملاح التى تلزم اضافتها على هــذا المغطس فعلى العامل الحافق ان يلاحظ ذلك ومن لون الراسب يعرف اى ملح يجب اضافته اكثر من غيره او اقل . ولزيادة التوضيح اقول

اذا كان الرسوب بطيئاً يجرب باضافة كر بونات محاس وتوتيا بدون سيا ور . واذا كان لون المغطس ازرق او اخضر يضاف من السيا نور وحده حتى يزول اللون و يصطلح الحال . واذا كان لون الراسب مكدا وغير متساو يضاف اليه قليل من الحامض الزرنيخوس محلولا بسيا نور الوتاس . واذا كان لون الراسب اليض او اليض مشر با باخضرار يضاف البه كر بونات النحاس وحده او محلولا بالسيانور . ثم اذا تكورت هدده الاضافات مواداً عديدة ولوحظ ان الرسوب لا يتم بسرعة يضاف الى المفطس كمية ماه كافية ليصطلح

ومن بعـــد تلميس القطعة اذا كانت غير مددة للتذهيب او التفضيض تمسح بفرشة نحاسية وتنشف وهكذا فى التنحيس الاحمر

حجر القسم الثاني 🕦

(في النذهيب)

حمر الفصل الاول ڰ⊸

﴿ فِي أَنُواعِ التَّذَهِيبِ ﴾

التذهيب يتم بجملة الواع بالفرك والتفطيس والزئبق والقوة الكهربائية اما التذهيب بالفرك فيتم بان تأخذ مزيج الاجزاء الاكتية

جزء ٠ من الذهب حسب المطلوب

« ۲ « هيدر وكلورات النشادر

« ٤ « الحامض النيتريك

« نصف من نيترات البوتاس

وتضعه فى انبيق وتحميه بنأن فالحامض النيتريك يفسنح كاورهيدوات النشادر والحامض الهيدووكلوريك المنفود يتحد مع جزء من الحامض النيتريك فيكون الحامض النيتروهيدووكلوريك المعروف بماء الملكة . فهذا يحل الذهب ويذوبه فتى ذاب الذهب ارفع الانبيق عن النار ودعه يبرد ثم صب المحلول حينئذ فى اناء رخاجى وخذ خرقا من كتان نظيفة وضمها فوق المزيج الواحدة فوق الاخرى واكبسها بقضيب من زجاج الى ان تمتص جيع السائل ثم ارفعها بملقط خشب واحدة فواحدة واجها قليلا فوق الاناء حتى تنضج بما يمكن منها ثم ضعها لتنشف فى محل مظلم . ثم خذ كل قطعة منها ومدها على قضيب زجاجي او خشى وأدنها من فوق نار هادثة فلا تلبث ان تلهب لوجود ملح البار ود الذى وضع فى المزيج لهذه الغاية وضعها اذ ذاك على رخامة لتحترق تماما ثم اجمع رمادها واسحقه حتى ينم وضعه فى جلدة ولغها فى خرق مبلولة واثركها على هدذه الحالة ثمانية ايام محركا المسحوق كل يومين لكى

ويكفى إن تأخذ قليلا من هذا الرماد وتضعاعلى زجاجة وتعجنه بكمية كافية من الماء وتفرك به قطعة الفضة بعد تنظيفها لتكتسى غشاء ذهبيا وتصقل بعد ذلك بالمصقلة واذا أريد أن يكون لون الذهب محمراً يوضع مع الذهب فى المزيج قليل من النحاس الاحمر النقي

واما التذهيب بالغطيس فهو يستعمل كشيرا عنـــد الصاغة فى او رو يا لتذهيب الحلى الصغيرة وهو مخصوص بالنحاس ومركباته كالنحاس الاصفر وما شاكله . واحسن مفطس لذلك هو ما تركب من الاجزاه الا تية (اولا }

اقة ۸ من ماه مقطر (او ماه المطر) درهم ۳۹۵ من بيروفصفات الصودا (۱)

فضع سبع آقات من الماء فى آناء صينى أو نحارى مدهون على أنار هادئة وقبل ان يسخن ضع بيروفصفات الصودا معه وانركه الى ان يذوب ثم نزله عن النار ورشحه بالورق ودعه يبرد ثم خذ بعد ذلك

درهم ٣ من الذهب النقي

« ٨ من الحامض الهيدر وكاور يك النقى

ه من الحامض النينر يك النقى

وضع ذلك فى انبيق واحم قعره قليلا على نار هادئة فيتصاعد بخا، كثبف و بعد بضع دقائق يذوب الذهب و يبقى سائل اصفر مشرب بحمرة . ثم ذء فهق النار وقاقا من حديد وفوقه رقا من التنك مثقوبا وركز قبر الانبيق فه قه حنى بحمى قعره فقط (شكل ٧) واترك ذلك على هذه الحالة الى ان يتصد لمد جبه



٧

⁽۱) طريقة استحفار بيرونصفات الصودا هي ان تسمى ق يونمة قصمت عد و. . لور الى ان صير في اللون الاحمر المدرب بياضا

الحامض ولما يبطل تصاعد البخار يعرف ان المحلول صار فى الدرجة المرغو بة و يبقى حينئذ فى الانبيق عن النار و بوضع على دائرة قش حتى يبرد و يجمد المحلول (ويحترس من ان ينشف المحلول كثيرا على النار فان ذلك غير مناسب لهذا المغطس فاذا حدث ذلك بالاهمال يضاف اليه قليل من مزيج الحامض النيتر وهيدروكلوريك بالمقادير المنوه عنها سابقا و يحمى كما مر) ثم ضع فوقه قليلا من اقة الماء الباقية فيذوب فأضف الذائب بالتدريج محركا اياه الى محلول بير وفصفات الصودا واغسل الانبيق عا بقى من الماء لئلا يبقى فيه شئ من الذهب ثم اضف جميع ذلك على المغطس

و بعد تنظیف القطعة على ما ذكرنا فى باب التنحيس و ربطها بشريط من نحاس اصفر وامرارها فى سائل نيترات ثانى اكسيد الزئبق وغسلها بلماء توضع فى هــذا المفطس وهو قويب للغليان ففى برهة وجيزة تكتسى غشاء ذهبيا فترفع وتفسل عاء وتنشف

ولا يجوزان يفرط بهمذا المغطس عند فراغه من الذهب بل يجب ان يحفظ ويعمل خلافه وعند التذهيب تم القطعة في وهو قريب للفليان وتوضع في المغطس الجديد . وهكذا حين يفتقر المغطس الثانى الى الذهب تمر القطعة في الاول ثم في الثانى ثم في الثالث الجديد . ومن المعلوم أنه على التمادى يصير المغطس الثالث ثانيا والثانى اولا والاول يهرق . فهذه الواسطة لا يعقد شئ من الذهب المستعمل

قلنا ان التذهيب بهذه الطريقة يكسو القطعة غشاء رقيقا جدا . فاذا اريد ان تلبس قشرة ذات سمك مطاوب تؤخذ عند اخراجها من المغطس وتغسل وتغطس في سائل نيترات ثاني اكسيد الزئبق ثم تغسل وترجع الى المغطس وتكرر هذه العملية الى ان تصير القشرة بالسمك المطاوب لانه عند تغطيس القطعة في السائل الزئبقي تكسي غشاء زئبقيا و بوضعها في المغطس يذوب هذا الغشاء و يحل محله الذهب وقلنا ان هذا المغطس لا يوافق الا لتذهيب النحاس ومركباته . فاذا اريد

تذهيب فضة يضاف اليه عند استحضاره درهمان ونصف من الحامض البروسيك عيار ٨

واعلم انه يقتضى تحريك هذا المغطس دائمًا وهو على النار سواء كان لتذهيب النحاس ام الفضة

﴿ صفة منطس ان للتذهيب بالنفطيس البسيط ﴾

درهم ٦٤ من أنى كر بونات البوتاسا

« ١٦٠ من البوتاسا الكلوية

« ۳۰ من سيانور اليوتاسا

« ۳ من كلورور الذهب

اقة ٨ من الماء الاعتبادي

وطريقة استحضاره هي ان تحل الجوامد ما عدا كلورور الذهب في سبع اقات من الماه . وتذوب الكلورور في الاقة الباقية ثم تضيفه على المحلول الاول . و بعد ذلك ضع المغطس على النار حتى يكاد يعلى وغطس فيه القطعة المراد تذهبهما فتذهب حالا

واعلم أنه كما قل الذهب في هدذا المغطس لكنرة استعاله يضاف عليه درهم ونصف من كلورور الذهب وذلك على خمس مرات بدون اضافة املاح اخرى وعند نهاية الخمس مرات يضاف اليه كمية ذهب واملاح بالمقادير المشروحة اعلاه . وهكذا يكون استعاله الى وقت غير محدود و يفضل هدذا المغطس على السابق لكونه يذهب بكية متساوية من الذهب اكثر من الاول باربع مرات و يستغنى به عن استعال نيترات ثانى اكسيد الزئبق

واما التذهيب بالزئبق فقد بطل بالكاية فى اور يا اسبب المضرات المسببة عن تصاعد الزئبق وقد عوض عنه بالتلبس النلفاني . و بما انه كثير الاستعال فى بلادا نقول:

انه يجب الاعتناء الكلي عند استعال هـــذه الطريقة بان تجري العملية تحت

مدخنة جيدة السحب والضبط او في الغلا ومعكل هذه الاحتياطات لا يخلو الامر من الضرر و بالاكثر من مساازئبق لانه يتخلل مسام الجلد فيفسد البنية . وكيفية استحضاره هي ان تضع في بوتقة عشرة دراهم من الزئبق النقي وتضعها فوق النار وتحميها الى درجة ١٠٠ تقريبا وتضيف عند ذلك خمسة دراهم من الذهب وتحرك ذلك بقضيب من حديد والمزيج الذي يتكون حالا يكون بقوام الزبدة . ثم تخرج البوقة من النار وتصب المزيج في ماء بارد وتحفظه الى وقت الاستمال . ثم تأخذ القطع المراد تذهيبها اذا كانت صغيرة وتمرها فى ماء الفضة وتخرجها حالا وتغسلها بماء ثم تضعها فى آماء فخارى وترشها بمحلول خفيف جدا من نيترات ثانى اكسيد الزئبق ثم تهز الآناء محركا القطع حتى ان الزئبق يمتد على سطحها امتدادا متساويا (ويعرف ذلك من اللون الابيض الذى يغشاها) ثم تضع عند ذلك كمية من المزيج الذهبي السابق وتهز الآناء ثانية فيمتد حالا على سطح القطع امتدادا متساويا . وعند ذلك تملا الآناه ماء باردا وتهزه قليلا وتتركه خمس دُقَائق ثم تهرق الماء وتنقل القطع الى مصفاة محاسبة عميقة تقوبها كشيرة وضيقة ومسكنها طويلة حتى يسهل على العامل هزها لتحريك القطع بدون لمسها . ثم تضع المصفاة على ألو فحم خشب قوية وتحرك دائما القطع لتكون الحرارة عليها جميعها متساوية . وهكذا يتصاعد الزئبق ويبقى الذهب ملتحما بالقطع التحاما تاما

واما اذا كانت القطع كبيرة فنظفها بالحامض النيتريك واغسلها ثم امسحها بمحلول نيترات ثانى اكسيد الزثبق ثم ضع عليها كية معينة من المزيج الذهبي ومده بخرقة ثم اغسلها بماه وضعها على النار فيتصاعد الزئبق كما مر وأطفها فى الحامض الكبريتيك المخفف (٤ الى ١٠٠ ماه) واغسلها ونشفها

واما التذهيب بالقوة الكهر باثية وهو التذهيب الغلغاني فيفضل على ما سواه لانه بواسطته يقدر العامل ان يكسو المعدن قشرة لا يحد سمكها الا ارادته

و يستغنى احيانا عن البطاريات له لمية هــذا النذهيب اذ لوحظ ان اتصال معدنين مختلفين خصوصا فى وسط سائل حامضى او ملحى يكفى لىمييج الـكهر بائية فلذلك يم التذهيب الغلناني كلا غطس بمحلول ملح ذهبى مناسب جسم مولد مجرى كهر باثيا سلبيا وجسم مولد مجرى ايجابيا

وللايضاح نقول انه كِكفى احيانا ربط القطعـة المراد تذهيبها بشريط توتيا وتغطيسها فى مفطس معدن للتلبيس الغلفانى لكى يتم التذهيبكما لوكانت معلقة ببطارية

و بما اننا وضعنا هـ ذه القاعدة نقول ان التلبيس الغلفانى يتم اذا كان المفطس سخنا او بلودا غير أنه يختار المفطس الباود لتذهيب القطع السكبيرة الحجم . واما لتذهيب القطع الصغيرة فيختار المغطس السخن

واذا امتحنا الطريقتين مراوا عديدة وجدنا أنه بكمية ذهب متساوية يتم التلبيس على السخن يمطى لامعية على الطريقتين المذكورتين على حدسوى غير ان التلبيس على السخن يمطى لامعية اكثر من الآخر ويكون على ما يظهر اشد التصاقا بما محته . ولتتكلم اولا عن المفاطس التى تستعمل على البارد ﴿ مفطس اول ﴾ وهو يتركب من الاجزاه الآتية

درهم ١٠٠ من سيانور الپوتاسا

« ۳۰ من الذهب

(۱۵۰ من النشادر (سائل)

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

وكيفية استحضار هـ ذا المغطس هى ان تضع فى انبيق من زجاج سبعين درهما من الحامض الهيدروكاوريك النتى وار بعين من الحامض النيتريك النتى والاهب المذكور اعلاه وتسخن الانبيق فيذوب الذهب . وتداوم التسخين الى ان يتصاعد جميع الحامض ويبتى فى قر الانبيق سائل بقوام الشراب ذولون احمر مشرب بسواد. ثم تنزل الانبيق عن النار وتضعه على دائرة قش ليبرد وتذوب كلورور الذهب المشكون باقة ونصف من الماء ثم تضع فوق هذا المحلول سائل النشادر والمذكور فيرسب راسب الحمر فترشح هـ ذا المزيج بالورق النشاش وتغسل ما بقى فى القمح مراوا متعددة . الحمر فترشح هـ ذا المزيج بالورق النشاش وتغسل ما بقى فى القمح مراوا متعددة . فهذا الراسب هو امونيور الذهب الذى لا يصح تجفيفه لانه يتفرقع بسهولة و ربحا يحصل من تفرقعه اضرار بليغة . ثم تذوب السيونور فى الماء المذكور آفا وتضيف

امونيور الذهب وهو رطب وتحرك ذلك بقضيب من زجاج حتى يصفو لونه

ويغلى هذا المغطس مقدار ساعة ثم يترك ليبرد فيستعمل. وعند ما يفتقر هذا المغطس الى ذهب حضر امونيور الذهب على ما مرو بعد غسله جيداضعه فى كمية كافية من الماء (كل درهم من الامونيور بمائة درهم من الماء) واضف عليه بتأنّ من سيا وواليواسا كمية كافية لتصفية اللون ثم امزجه بالمغطس

﴿ مغطس ثَان ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية ـ

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

درهم ١٢٥ من سيانور الپوتاسا

۳۰ من الذهب النقى

وطريقة استحضاره هى ان تحضّر كلورور الذهب على ما مر قبيل هـذا ولما يرد تذوبه فى اقة ونصف من الماه . ثم تذوب سيانور الوقاسا فى ما بقى من الماه وتمزج الغريقين فيصفو اللون حالا والا فيضاف على ذلك قليل من السيانور واذا غلى هـذا المغطس نصف ساعة قبل استعاله يصـير اجود التلبيس واذا افتقر الى الذهب يصاف اله كمية كافية من محاول كلوريد الذهب (كل درهم مع درهمين من سيولا اليواسا)

وانت بالخيار في ان تزيد على هذين المغطسين من الماء مقدار ما فيهما او ضعفه غير ان التلميس لا يتم بالسرعة المرغوبة

﴿ مَعْطُس ثَالَتُ ﴾ وهو مركب من الاجزاء الآتية (وهو المستعمل عند صاغة هذه البلاد ﴾

درهم ٦٤ من السيانور الاصفر لليوتاسا والحديد

ه من كر بونات اليوتاسا (او كر بونات الصودا)

« ۱۰ من کلورور النشادر

« ٠٣ من الذهب

اقة ٨٠ من الماء الاعتبادي

ولكى تستحضر ذلك ضع الاملاح فى الماء واغلها نصف ساعة ثم نزلها عن (؛) النار واتركها حتى ترسب ما تكوّن من كو بونات الحديد . ثم وشح السائل لكى تخرج هذا الراسب . ثم حضر كاورور الذهب كما من ذوب الذهب فى الحامض النيتروهيدروكلور يك وجنفه على النار واتركه حتى يبرد . ثم فوبه فى قليل من الماء وامزجه مم محلول الاملاح فيصير حاضرا للاستمال

فنى جميع هدنه المناطس الغلفانية المستعملة على البارد يعلق رقاقة ذهب فى الموصل الايجابي نجاه القطعة المراد تلبيسها ليعوض بذو بلها عن الذهب الراسب من اصل المفطس . ولكن لا يكفى هدذا العوض احيانا فيضاف الى المغطس عند الضرورة كمية من كلورور الذهب محاولا مع سيانور اليوباسا

واذا وأيت لون الذهب الراسب رماديا يلزم ان ترفع القطمة وتنظفها بالفرشة النحاسية وترجعها الى المنطس

واذا وضمت فی المفطس ذهبا اکثر من اللازم یصیر الراسب مسودا او احمر مشربا بسواد فلاصلاحه یضاف قلیل من السیانور

واما اذا وضعت من السيانور بزيادة فيبطئ الرسوب ويصير اللون رماديا ازرق واحيانا عوض ان تتذهب القطعة تفقد ما اكتسبته اولا فلاصلاح ذلك يزاد كمية كافية من كلورور الذهب

واذ لا يمكن وضع رقاقه ذهب مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها تلاحظ البطاريات فتقللها او تكثرها حسب افراز المجرى الذى تفرزه اذا كان المجرى السكهر بأنى كثيرا فلون الذهب الراسب يكون اسود او اسود محرا واذا كان قليلا يتلبس وجه القطعة المقابلة لرقاقة الذهب فقط . فذلك من الواجب ان تدار القطع فى المغطس مرارا متعددة

واما اذا كان المجرى الكهربائي موافقا للمفطس فعند وضع القطعة يعلوها غشاء اصغر وتبقى بهذا اللون الى منتهى العملية

ويحدث احيانا وخصوصا فى المغاطس الجديدة ان النطعة التى تذهبت عند تغطيسها تققد الذهب بعــد مدة . فهذا ينتج كما قلنا اما من كسرة السياكور وقلة الذهب او عن ضعف المجرى الكهر بلئى فيصلح كل بضده واذا لم تمكن القطع المذهبة على البارد باللون الذهبي الجيد فبعد اخراجها من المغطس تغسل وتغطس بمحلول نيترات ثانى أكسيد الزئبق وتحمي على النار فيتصاعد الزئبق وتمسح بالفرشة النحاسية او تغطس فى حامض كبريتيك ثقيل وتحمي حتى يتصاعد منها بخار اليض كثيف ثم تطفأ فى محلول حامض كبريتيك (١٠ الى محبون من بورات الصودا وماء و يطلى به سطح التطعة وتحمى على النار الى ان يبطل تصاعد البخار وتطفأ فى محلول الحامض الكبريتيك

قلنا ان تلبيس الذهب بالبطارية وعلى الناريكون اكثر لامعية واشد التصاقا من الذي يكون على البارد . ونقول الآن ان المغاطس للناسبة لهذه العملية كثيرة جدا وقد اخترا منها اجودها وهي ثلاثة . وسنشرح كلا منها بالتفصيل

﴿ منطس اول التذهيب على النار ﴾ وهو يُتركب من الاجزاء الآتية

درهم ١٥٠ من فصفات الصودا

« من ثاني كريتت الصودا

« ٠٠٧ من سيانور اليوتاسا النقى (او ٥ اذا كان قليل النقاوة)

« ۰۰۳ من الذهب

اقة ٠٠٨ من ماء المطر

وكيفية استحضاره هي ان تضع في قدر فحار مدهونة ست اقات من الماه مع فصفات الصودا ثم تضع القدر على النار وتحرك ما فيها بقضيب من زجاج الى ان يذوب الملح تماما ثم تنزل القدر عن النار وتبركها حتى تبرد . ثم تحول الذهب الى كاورور على ما سبق . وحين يجمد تذوبه في اقة من الماء المذكور وتنوب أبى كبرينيت الصودا وسيانور البوتاسا في الاقة الباقية من الماء . ثم تضيف محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا اياه بقضيب من زجاج على محلول فصفات الصودا فيتمكر المزيج ويصير بلون اصفر مخضر فبدون ابطاء اضف ثاني كبريتيت الصودا والسيانور اليه فيصفو لون المزيج حالا و يصير صالحا للاستعال

فهذا المنطس يلبس الحديد والفولاذ ذهبا بدون ان يتنحسا اولا . واما التوتيا والقصدير والرصاص ومركباتها فيجب تنحيسها اولا ثم تنذهب فيه اقول . وتنحيس المعادن المذكورة حتى الحديد والفولاذ اجود مما لو بقيا بدونه واذا اريد تلييس قطع صغيرة تربط بالقطب السلمي ويربط بالقطب الايجابي خيط پلاتين و يغطس كلاهما معا في المغطس الذي يكون حينئذ على النار وتكون سخونته من درجة ٥٠ الى ٨٠ (اى قبل الغليان) ويبقى بهذه الحرارة الى انتهاء المعلمة . ويجب تحريك القطم في هذا المغطس

واما اذا كانت القطعة كبيرة فنوضع كما قلنا تجاه خيط البلاتين ويستغنى عن التحر مك

ويتم التلبيس فى هـــذا المغطس بسرعة فان بمض دقائق تَدَكَفَى لان تلبس القطمة قشرة كافية . وبواسطة خيط البلاتين نقدر ان نجعل لون الذهب عليها اصفر فاتحا او غامقا او محمرا قليلا . فان غطس كشيرا احمرّ اللون والا اصفرّ

(قاعدة عمومية) اذا قل الذهب من المفاطس التي على النار فالاوفق ان لا يضاف البها منــه لتكثيره بل تغطس فيها القطع يعض دقائق حتى تلتقط كل الذهب الذى ربما يبقى فيها ثم تغطس في مغطس جديد

﴿ مغطس ثان على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية :

درهم ٥٠ من سيانور الپوتاسا والحديد

« ١٦ من كربونات اليوتاسا النقي

« ۲۰ من هیدروکلورات النشادر

« ٣٠ من الذهب

اقة ١٤ من الماء الاعتيادي

فوكب اولا كلورور الذهب كما من واتركه حتى يبرد و يجمد ثم حله بما ثنى درهم ماه . وذوب على النار الاملاح المذكورة واتركها حتى تبرد واضف عليها محلول الذهب محركا بالتدريج . ثم اغل المزيج نصف ساعة معوضا كل مدة عن الماء الذى يتصاعد . فيصير حاضرا للاستعال كالمغطس المار ذكره قبل هذا

﴿ منطس ألث على الناد ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ۱۹ من سیانور الپوتاسا النقی « ۰۳ من الذهب النتی « ۱۰۰۰ من الماه الاعتبادی

فركب كلور ور الذهب كما من وذو به بكامل الماه واضف السيانور فيصفو لون المزيج حالا . ويفضل هـ ذا المغطس على ما سواه لسهولة تركيبه . ولكن يحدث احيانا ان القطع الموضوعة فيه التلبيس تتعرى من الذهب الذي اكتسبته من جهة لتلبسه من جهة اخرى . وقد يكون سطح الذهب الملبس محمرا من جهة في اسفل القطعة مثلا مع ان اعلاها يكون مصفرا فاذا حدث هكذا يغلى المغطس فيصلح الحال

واعلم انه فی جمیع مغاطس التلبیس باردة کانت او سخنة یقدر العامل ان یقلل کمیة الماء اذا اواد ولکن وجدنا بلامتحان ان المفاطس الممدة بماء کشیر تلبس دائما معدنا ابهج روتقا واشد التصاقا وان کانت بطیئة السیر

وقلما يستعملون رقاقة معدن من نوع المعدن المحلول في المغطس عند التلبيس على النار . فيعوض عنها غالبا بخيط او رقاقة بلاتين يقدر العامل بواسطتها فضلاعن النها تبقى دائما كما هي ان يخفف او يكثر سرعة التلبيس وان يعطى الذهب الملبس ثلاثة ألوان مختلفة فاذا تغطست قليلا يصير اللون اصفر فاتحا او كثيراً فيصير اصفر غامقا او تماما فيكون احمر . والعامل الحاذق يكتفي بالملاحظات المار ذكرها

هذا و بما ان البعض يرغبون فى ان يكون لون الذهب اخضر او ابيض احمر اوورديا قصدنا قبل ان ننهى الكلام على التذهيب الغلفانى ان تتكلم على الطرق المختلفة التى تستعمل لايجاد هذه الالوان فنقول

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تَلُويِنِ الْذَهُبِ ﴾

يلون الذهب بالوان مختلفة حسب المرغوب فاما طريقة تأوينه بالاخضر او

الايض فهى أن تضيف على احد المفاطس السابق ذكرها كمية معلومة من محلول سيانور البوتاسا والفضة أو محلول نيترات الفضة فقط فيصير لون الذهب الراسب اخضر أو أصفر ماثلا الى البياض محسب كمية الفضة التي تضاف

واماً طريقة تلوينه بالاحمر فهي ان تضيف كية من مغطس النحاس الكهرمائي المذكور سابقا الى احد المغاطس الذهبية السابقة فيصير لون الذهب احمر

وقد يلون الذهب بلون احمر على طريقة اخرى وهي ان تدهنه بمحبون مركب من خلات النحاس وملح طرطير وملح الطمام وتحميه ثم تطفئه في محلول الحامض الكبريتيك وتمسحه بفرشة (والمزيج المذكور مستعمل عند الصاغة مضافا اليه كية من الشمع الاصفر وسنتكلم عن تركيبه في ذيل هذا الكتاب)

واماً اللون الوردى فلا يقوم بحق اظهاره على الذهب الا المارسة . و بعد الامتحان المكرر وجدت له طريقة انسب ما يكون وهي ان تذهب القطمة اولا فى احد المفاطس السابق ذكرها ثم تذهبها ثانية (بشرط ان يكون المجرى الكررائى قويا جدا) فى مغطس مركب مما يأتى

جزء ۱ من مغطس فضی جدید

« ۲۵ من مغطس ذهبي على السخن جديد

« ۱۰ من مغطس نحاسي احمر جديد

فان لم تصح العملية لول مرة فضع القطعة خمس ثوان فى مزيج ٢٥ جزءا من حامضكبر يتيك وجزء واحد من حامض نيتر يك فيزول ماكان قد غشيم امن الفضة والنحاس و يعود الذهب الى لونه الاصفر الاول ثم تعيد العملية الاولى نفسها فتصت

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي تَذْهِيبِ آلات الساعات ﴾

ان آلات الساعات لا تكون الا نحاسا مذهبا غير انه لا بجب ان تتذهب رأسا. بل يقتضى تفضيضها اولا تفضيضا مبرغلا (وهو ما يشاهد فى الساعات من تبرغل او تحجب الذهب بخلاف غيرها) وقبل الشروع فى هذه العملية ينزم نحضبر القطع لتصير صالحة للعمل اى يجب ان تغلى اولا فى محلول البوناسا الكلوية ثم تغسل بماء



٨

بلود صاف (اذا صب الماء على سطح القطعة فامتد عليه كله تكون قد نظفت جيدا والمواد فيماد العمل) ثم تنشف بنشارة خشب ابيض (اى خال من الراتينج والمواد الدهنية) و بعد ذلك ضع القطع على لوح فلين منساو فى مراكز محفورة فيسه لها وثبتها بدباييس ذات طبعات منبسطة (شكل ٨) ثم امسحها حلا بفرشة شعرية خالية من الاجسام المدهنية اذ تلها بمسحوق الخفان بشرط ان يكون فى غانة المعمومة مبلولا بماء . و يقتضى ان تكون دورة الفرشة على القطعة وحوية على منهج واحد . ثم اغسلها بمساء صاف حتى لا يبقى عليها ولا على لوح الفلين ادنى أر للخفان . ثم امر ر القطع وهى على لوح الفلين فى مزيج مركب من الاجزاء الآتية :

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

نقطة ٤٠ من نيترات تاني اكسيد الزئبق

درهم واحد وثلث من الحامض الكبريتيك

ثم اخرجها حالاواغسلها بماء متكاثر فتصير مهيأة للتفضيض المبرغل والتفضيض هذا يتم باحد انواع المسحوق الآتية :

﴿ المسحوق الاول ﴾ وهو مركب مما يأتي:

درهم ١٠ من الفضة النقية تسحق الى آخر درجة من النعومة (١٠

« ۳۳۲ من كلورور الصوديوم النقى يسحق الى آخر درجة من النعومة

۵ من ثانی طوطوات الپوتاساالنتی یسحق الی آخر درجة من النعومة

﴿ المسحوق الثانى ﴾ وهو :

درهم ١٠ من مسحوق الفضة كما مر

« ۱۳۲ من كلورور الصوديوم ناعما

« ٠٥٠ من ثاني طرطرات اليوتاسا

﴿ المسحوق الثالث ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الفضة

« ۳۳۲ من كلورور الصوديوم

« ١٣٢ من ثاني طرطوات اليوتاسا

واذا اعطينا ثلاث صفات من المسحوق اللازم لذلك لان البعض يفضلون نوعا منه على آخر .لانه كلما كانكاو رور الصوديوم كثيراً تكون الحبيبات الراسبة اكبر وتكون انهم واصغر كلما اكثرت من ثانى طرطوات الپواسا

ومن الضرورة ان تكونالاجزاه المذكورة فىغاية النقاوة . اما ثانى طرطرات اليوناسا فهو نقى غالبا واماكلورور الصوديوم فيجب تنقيته قبل استماله ^{٧٧}

واما كيفية تحضيركل من الواع المسحوق المارة فهي ان تضع الاجزاء في محممة من الفضة او الصيني وتركبها على نار هادئة ثم تحركها مدة طويلة حتى تمنزج امتزاجا ناما

⁽١) ذوب خمنة عشر درما من أيثرات الفضة في تسع اقات مراأماء المقطر وضع في المذوب رفاقاً نظيفة من النحاس الاحمر النق ثم حركه بقضيب من زجاج وضع الاثاء في محل مظلم واثركه مدة ٢٤ ساعة محركا اليه كل خس ساعات ثم اتركه لترسب كل الفضة ثم انحسل الراسب بماء مقطر مرارا عديدة ثم جفف المسحوق واحترس من ان تضغطه لثلا يتجبل

 ⁽۲) ثم تنقیة کاورو الصودبوم بان یحدی فی عمسة من الصینی محرکا بملمقة فضة او قضیب
 زجاجی

ثم تأخذ كمية كافية من هذا المزيج وتعجبها بقليل من الماء حتى تصير بقوام الشراب ثم تأخذ من هـذا المعجون على رأس ملوق وتمده على سطح القطع التى على لوح الفلين . ثم تمسكه باليد اليسرى وتأخذ باليمني فرشة ذات شعر كثيف وتديرها على (شكل ٩) الفطع دورة الرحى على منهج واحـد بدون ان تميل بها يمدك مديرا



فى اثناء ذلك نوح الفلين باعتدال دورة رحوية على منهح ادارة الفرشة وانت تزيد مرة او مرتين من المسحوق الفضى المعجون بالماء مداوما ادارة الفرشة كما مر. فانه كا كنرت زيادة المسحوق المذكور على الفطح تكبر الحبيبات . ولما تصير الحبيبات بالجرم المرغوب تفسل الفطع بماء وتحسحها بفرشه معدة لذلك وهي مصنوعة من خيطان نحاس اصفر دقيقة جدا كاشمر. واعلم أنه يجب احماء الفرشة المذكورة قبل استعالها لنلمن خيطانها والا فلا تجدى نفعا

وقد جرت العادة بان تستعمل اذلك اولا فرشة محماة نصف احماء (اى قاسية قليلا) لكشف الحبيبات. ثم فرشة اقسى منها لاظهار اللاممية . ثم فرشة لينة جدا لمحو الخطوط الني ربما تكون قد حدثت باستمال الفرشة القاسية

و بعد ان تتم هــذه العملية (اى المسح بالغرشة) باتقان ترى بالـكرسكوب (نظارة مكبرة من قرب) حبيبات متساوية الحجم والارتفاع ملتصقة على كل سطح الفطع

وقد جرت المادة ايضا بان تبلل الفرشة النحاسية حين استعالها بمغلى اصول السوس او ساق الصابونار يا المعروف بشرش الحلاوى وذلك يز يد سطح القطعة لممانا واذا وجد فى آلات الساعات قطع فولاذ مسمرة بالنحاس كما يحدث غالبا يجب قبل الشروع بتنظيفها ان تغطى بالمزيج الآتى

درهم ٢٠ من الشمع الاصفر

« ٣٣ من القانونة

« ١٣ من الشبع الاحمر (المستعمل للختم)

« ۱۰ من اول اكسيد الحديد ناعما (وهو الاحمر الانكليزى)

وطريقة مزج هذه الاجزاء هي ان تذوّب الشمع الاحمر والقلفونة في اناء صيني على حرارة خنيفة وتضيف عليهما الشمع الاصةر محركا اياه ليذوب ايضا ثم تضيف اكسيد الحديد بالتدريج محركا بقضيب من زجاج او خشب . ثم تنزل الاناء عن النار مداوما التحريك حتى يبرد المزبج ويجمد

فأحم القطعة التى فيها فولاذ وخذّ قليلا من هذا المزيج وضعه على الفولاذ فيمدّد و يغطيه . او احم خيطا نحاسبا وخذ فى رأسه قليلا من المزيج وادهن به الفولاذ فيكسوه غشاء يقيه من عملية التنظيف والتذهيب

و بعد الانتهاء من تذهيب القطعة غطسها فى زيت زينون سخن او فى زيت النفط فاترا فيذوب الغشاء الشعمى فتغسل القطعة حينتذ بماء الصابون سخنا نم تغسل بالماء الاعتيادى وتمسح بالفرشة النحاسية وتنشف بنشارة الخشب الابيض واذا تذهب العولاذ الموجود فى القطعة بالصدفة فحدكم بقطعة حشب لدنة ملتوتة بمسحوق الاحمر الانكايزى او بمسحوق الخفان فيزول الذهب عنه و بعد تحضير القطعة على ما ذكر تذهب تذهب خفيفا فى احد المغاطس الذهبية الباردة المار ذكرها . و بعد الامتحان وجدنا انه يناسب تذهبها اكثر فى المغطس المركب من المقادير الآتى شرحها :

يؤخذ من الذهب الرملى رقاق صغيرة درهم وثاث ومن بعد احمامًا لتتموى من الاجسام الدهنية توضع فى انبيق و يوضع فوقها وزيج مركب من درهمين من الحامض الميد روكاور يك النقى و يحمى ذلك قليلا النيتر يك النقى واربعة دراهم من الحامض الهيد روكاور يك النقى و يحمى ذلك قليلا فيذوب الذهب فيترك حتى يتصاعد الحامض و يبقى فى الانبيق سائل احمر مهم بقوام الشراب ثم ينزل عن النار و يترك حتى يبرد . ثم يضاف اليه عشرون درهما من الماء المتطر فيذوب . وحينئذ ضع المذوب فى الاء زجاجى واضف عليه ١٥٠ درهما ماء ثم اضف من سائل النشادر النقى كمية كافية حتى يبطل الرسوب . ثم اترك الاناء

حتى يتم رسوب امونيور الذهب الموجود . ثم ارق الماء عنه وصب الراسب فى ورق النترج على قمع من زجاج واغسله بماء منطر لنزول وائحة النشادر تماما ثم خذ ورقة الترشيح وما فيها وضعها فى اناء زجاجى غير الاول مع ٣٠٠ درهم ماه مقطرا وار بعدة دراهم من سيانور البوتاسا النقى وحركه فيصفو لون المزيج ثم رشحه ثانية لتخرج الورقة التى وضعها اولا

واذ يتم ذلك اغل المغطس عشرين دقيقة فيصير جيدا للتذهيب تحت سلطة مجرى كهربائى مناسب لجرم القطع المذهبة

و بعد ذلك خذ القطع من على لوح الغلبن واربطها بخيطان تحاسية واوصلها في القطب السلبي . و بما أنه لا يلزم لهذه العملية مجرى كهر بأى كثير لكن قليل دائم استحسنوا لها بطارية دانيال عوض بطارية بنسن . وهي مركبة من نفس القطع المركبة منها تلك غير أنه عوض الكرك يوضع في الآناه الصيني قضيب او رقاقة تحاس احمر ويوضع فوقها أى داخل الآناه محلول كبريتات النحاس مشبعا عوض الحامض النيتريك . واما باقي العملية فكما ذكرنا آنفا . والاحسن أن يعلق عوض رقاقة الذهب في القطب الايجابي خبط بلاتين

و بعد تذهيب القطع واخراجها من المغطس تفسل عاء وتمسح بالفرشة التحاسية اللينة الحجاة كثيراكما من مبالة بمغلى اصول السوس او الصابوناريا وذلك بعد ان تكون قد ركزتها في مراكزها المحفورة لها في لوح الفلين

حم القسم الثالث كون (في الغضيض) ﴿ الفصل الاول ﴾ (في الكلام عن الغضيض)

اعلم انه قبل اختراع العمليات الكهر باثية كان هـــذا الفن يتم بالعملية الآتية او ما يشابهها وهي :

اولا يعمل وقاقتان الواحدة من النحاس الاحمر الخالص والاخرى من الفضة

الخالصة ويحمى سطحكل منهما ويطفأ بمحلول مشبع من نيترات الذضة وتسحب الرقاقتان الواحدة فوق الاخرى سحبا منساو ياحتى تصيرا كجسم واحد فبتص حينئذ من تلك الرقاقة قطعة بالهيئة المطلوبة فنظهر من احد وجهمها كألفضة الخالصة

هذا ولا يخفي ما في هذه العملية من الثقلة (اولا) لاخفاء النحاس بل اطراف القطعة المقصوصة (ثانيا) لانه لا يناسب لذلك الا النحاس الاحمر الذي هو اعلى قيمة واقل رنة من مركباته (ثانثا) لانه اذا اخذت قطعة من تلك الرقاقة ونقشت نقشا نافرا فالدق اللازم لآعام ذلك يرقق رقاقة الفضة في المحلات النافرة فتكون اذ ذلك مفطاة بقشرة أقل سمكا من المنبسطة التي تبقى بسمكما الاصلى واكون المحلات النافرة اكثر تعرضا للمس والحك تتعرى من القشرة الفضية وتبقى الغارقة مفضضة . وبالمكس يحصل في التنضيض الغلفاني فان المحلات النافرة تمكتسي قشرة اسمك من قشرة المحلات الغارقة ولذلك تبقى مفضضة الى مدة طويلة وهذا ام كثير الاهمة

و بما اننا ذكرنا شيئا مما كان يستعمل قبل اكتشاف النفضيض الغلفاني يحسن ان نتكلم قايلا عن العمليتين الآتيتين وهما التفضيض بالفرك الناشف والتفضيض بالتغطيس الدسيط فنةول:

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي التفضيضِ بِالفركِ ﴾

عملية ذلك هي ان تأخذ الاحزاء الآتة:

درهم ٦٦ من نيترات الفضة الابيض المصبوب (او كاور ور الفضة)

« ۱۰۰ من ثاني اكسلات الوتاسا

١٠٠ من ثاني طرطرات البوتاسا

١٤٢ من كاورور الصود وم

٠٢٧ من كلورور الامونيوم

٠٤٠ من الماء الاعتمادي

او مزيج الاجزاء الآتية :

درهم ٣٣ من كلورور الفضة

« ٦٦ من ثانى طرطوات اليوتاسا

« ۱۰۰ من كلورور الصوديوم

من الماء الاعتيادي كمية تكفي ليصير المزيج بقوام المعجون

وطريقة المزج هي ان تسحق الاملاح في هاون صيني في محل مظهول تصير في آخر درجة من النعومة ثم تضيف اليها الماء وتحفظ هــذا المزيع في زجاجة صفراء او زرقاه لتحجيه عن النور لانه يفسده . وعند لزوم استهاله يحل منه كمية في الماء الاعتيادي حتى يصير بقوام الشراب . ثم يؤخذ منه بفرشة صغيرة من شعر ويدهن به النحاس بعد تنظيفه جيدا او انقطع المذهبة بالتغطيس البسيط او بواسطة المكهرباء بشرط ان تكون قشرة التذهيب الكهرباقي رقيقة حتى يمكن النحاس الذي تحت الذهب ان محمل الفضة على الفشاء الذهبي ثم يترك المعجون عليها الى ان ينشف والاوفق ان يسخن قليلا على نار هادئة لاجل الاسراع . فتم الالفة ينشف والاوفق ان يسخن قليلا على نار هادئة لاجل الاسراع . فتم الالفة ورديا او اخضر والاون الاخضر يدل على انه ذاب من محاس القطعة كمية وان جرمه عول الى هيئة مدنية فضية و رسب على القطعة فنغسل القطعة اذ ذاك بكية وافن جرمه من الماء فيظهر لون فضي جميلى . و بزداد بياضا ولا معية اذا غطس بعض ثوان في محلول خفيف جدا من الحامض الكبريتيك او في محلولسيا نور اليوناسا وهو احسن. على المعجون مرة او مرتبن على ما مى

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي التَفْضِيضِ بِالتَّغَطِّيسِ البَّسِيطُ ﴾

هذه العملية تتم فى مغطس على السخن ومغطس على البارد. اما المغطس على السخن فكيفية تركيبه هى ان تضع فى قدر من فخار مدهونة سبع اقات ماء مذوبا فيه مائة وخمسون درها من سيانور البوتاسا . ثم تضع فى اناه زجاجي اقة ماه مذو با فيه خمسون درهما من نيترات الفضة المصبو بة وصب هذا المذوب فوق الاول بالتدريج محركا بقضيب من زجاج فيروق المزيج بعد برهة

ثم تغطس القطع المراد تفضيضها فى هذا المغطسوهو يغلى وتخرجهاحالا فتكون لابسة غشاء اييض لامعا رقيقا جدا . واما اذا تركت فى المغطس بعضدقائق فيكون لون الغشاء متما واقل لامعية

واعلم انه يجب تتيم كل عمليات التنظيف للقطع النحاسية المعدة لهذا المغطس كما مر بدون ابطاء بين عملية وعملية غاسلا اياها بعد كل عملية غسلا جيدا . ولا يقتضى تغطيس هذه القطع فى سائل نيترات ثانى اكسيد الزئبق لان مضرته هنا اكثر من منفعته

وكثيرون من الملبسين يستعملون البطارية لاتلبيس فى هذا المغطس فيطلق عليه والحالة هذه اسم غلفانى

واما المغطس على البارد فهو اجود من جميع المغاطس الفضية البسيطة لان الراسب به يكون اكثر النصاقا بما محته ويكون لونه جميلا لامعا غير قابل النفر كالذى يحدث فى مغاطس اخرى فان الفضة به ترسب خالصة تفية . وكلما طالت مدة ابقاء القطعة فى هذا المغطس تكون الفشرة أسمك وذلك بالتحليل الكيمياوى المسبب من الاجزاء التى يتركب منها

وكيفية استحضاره هي ان تملأ من ثاني كبريتيت الصودا السائل (سنتكام عنه في ذيل هذا الكتاب) ثلاثة ار باع اناه زجاجي او نحارى مدهون . ثم تضيف اليه محركا بالتدريج محلول نيترات الفضة في ماء مقطر متوسط الاشباع الى ان يصبر ذو بان الراسب المتكون بطيئا جدا. فيصير هذا المغطس السهل التركيب، بيأ الاستمال

فبعد تنظيف قطعة النحاس الاحمر او الاصفر كما مر وامرارها في محاول نينرات ثانى اكسيد الزئبق تفطس فيه فتكسى فى الحال غشاء ابيض لامعا يزداد سمكاكلا طالت مدة التغطيس وكلما افتقر هذا المغطس الى فضة بكثرة استماله يضاف علميه من محلول نيترات الفضة كما مر ولما يصير في درجة لا يمود يمكن ثانى كبرينيت الصودا فيها ان يذوب محلول نيترات الفضة يضاف السه من الكبرينيت المذكور شئ فيعود كما لو كان جديدا واعلم انه لطول مكث هذا المغطس في الاناء الزجاجي يرسب على اطراف هذا الاناء قشرة فضية فترال بان يوضع علم اقليل من الحامض النيتر يك وتبقى لتحمل فيترات الفضة

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ ف التفضيض الغلفاني ﴾

انه بهــــذه العملية يتم تلبيس اكثر الاوانى المزخرفة كالكؤوس والصوانى والصحون والاباريق والشهاعدين والملاعق والظر وف وما شاكل ذلك

و بواسطتها نحفظ صحتنا من مضرات النحاس ونزين قاعاتنا وذلك بأعان ابخس .

جدا من اكمان هذه الاواني لوكانت من فضة خالصة مع ان منظر النوءين واحد .

فنقدم الآن للقارئ بدون ان نلتفت الى المغاطس التي بزعم البعض او الكل المها اكثر مناسبة من غيرها صفة مغطسين مجر بين منا ومستعملين في اكثر معامل فرنسا ﴿ فالاول ﴾ مركب من الاجزاء الآتية

اقة ٢٠ من الماء الاعتيادي

درهم ٣٢٠ منّ سيانورالپوتاسا نقيا بقدر الامكان

٢٠ من الفضة الخالصة

وكيفية استحضاره هي ان تضع في اناه صيني الفضة المذكورة وتضع فوقها مائة وخمسين درها من الحامض النيتريك النقى ثم تضع الاناه على وقلف فوق للر هادئة فنذوب الفضة و يتصاعد بخار اصفر يجب الاحتراس من استنشاقه كثيراً لانه مضر. ولما يبطل تصاعد هذا البخاريبقي في الاناه سائل مخضر او مسمر او بلا لون بحسب كمية النحاس الموجودة في الفضة المستعملة فيترك على هذه الحالة الى

ان ينشف و ينوب ثانية و يصير بقوام الشمع السائل . ثم تزله عن النار وتحرك الاناء الصينى حتى يمتد ما فيه على اطرافه و يجمد وهذا الجامد يسمى نيترات الفضة . المصبوب (المعروف بحجر جهم) ويكون بياضه كثيراً او قليلا بحسب نقاوة الفضة . ثم تذوّب هذا النيترات في الماء المذكور وتضيف اليه السيانور وتحرك حتى يذوب ايضا فيصغو لونه . ولا يختلف تركيب هذا المغطس عن تركيب المغطس اشانى الا بان يكون كاورور الفضة عوض النيترات

وكيفية استحضار كاورور الفضة هي ان تحضر النيةرات كما سبق وتذو به في كية ماء وافرة وتضيف اليه تدريجا وانت تحركه محلولا مشبعا من كاورور الصوديوم الى ان يبطل الرسوب ثم تترك المزيج حتى يرسب تماما وترشحه بعد ذلك بورق وتغسل مراوا عديدة كاورور الفضة الباقى ضمن الورق على قمع الزجاج ثم تضعه اخبرا في الاناء المعد للمفطس مع الماء وسيانور الپوتاسا وتحركه حتى يذوب السيانور فيصير المغطس حاضرا للاستمال

وهذان المغطسان يستعملان على السخن وعلى البارد سواء واكن الافضل استعالها على البارد

فافا استعمل احدها على السخن يجب ان اقطع المعلمة بالوصل السلمي تكون دائمة الحركة وان يربط فى الايجابى خط بلاتين غارقا الى ثلاثة ارباعه فى المفطس. واما اذا استعمل على البارد فتوضع رقاقة من فضة كما شرحنا فى مغطس التنحيس ويترك بدون تحريك

وقد يعوض عن البطارية فى المفاطس المستعملة على الدخن باحاطة القطع المراد تلبيسها برقاقة توبتيا و بر بط كل قطعة بخيط توتيا وتعليقها بالرقاقة فيبقى محل اتصال خيط التوتيا مسودا بعد انتهاء العملية فلازالة هذا السواد يكفى تفطيس القطعة فى المغطس بدون الخيط مقدار دقيقة واحدة

وحينًا يفتقر المغطس الى فضة لكترة استعاله يضاف علميه كمية مناسبة من نيترات اوكلورور الفضة بالمقادير المذكورة

واعلمانالماء الذي يكون في المغطس المستعمل على السخن يتصاعد فيعوض عنه بمثله

واذا غطست فى المغطس قطعة نحاس بدون استمال البطارية فعلاها غشاء فضى قاعرف ان كمية السيانور كثيرة وكمية الفضية قليلة . وحينئذ لا تمكون التشرة الراسبة تامة الالتصاق خصوصا فى القطع المنحسة على قصد التفضيض لان السيانور بحل القشرة النحاسية ويرسب عوضا عنها قشرة فضية تزول بادنى احتكاك . فيضاف على المغطس شى من النيرات ويجرب بوضع قطعة فيد فاذا لم تبيض يكون اصوليا

واعلم ان الآنية التي توضع فيها المغاطس تختلف حسب اختلاف المغطس بأن يكون على السخن او على الباود . فإن كان على السخن لا يناسب الاناء الا إذا كان صينيا او فخار يا مدهونا او حديديا ملسا داخله بغشاء زجاحي (اي مينا) واذا كان على البارد يوضع فى صندوق من خشب محكم الضبط وملبس داخله بالمادة المسهاة كوتابرخا او في صندوق من التنك يوضع على دائرة اعلاه برواز من خشب وعلى هذا البرواز بركز قضبان النحاس المتصلة بالقطب السلبي المعدة لتعليق القطع المراد تلبيسها والقضيبين المتصلين بالايجابي المعدين لربط الرقاق الفضية التي تعوض بذو بانها عن الفضة الراسبة من اصل المحاول الفضى الذي يكون في المغطس كما ذكرنا فى باب التنحيس . وليحترس من ان القطع الملبسة والرقاق الايجابية والقضيان النحاسية عس احدى جهات الصندوق لان ذلك يسبب ضررا جسما فيجب ان تكون القطع والرقاق بعيدة عن قعر الصندوق واطرافه بعدا متساويا وتكون القضبان النحاسبة مَركنزة على برواز الخشب كما ذكرنا . ولاجل راحة الفكر بجب ان يطلي داخل الصندوق براتينج وفى انتصاف العملية تخرج الفطع من المغطس وتقلب فيكون اسفلها اعلاها وبالعكس وان لم تقلب تلبس الجهة السفلي قشرة اسمك من القشرة التي تلبسها الجهة العليا لان السائل في الجهة السفلي يكون مشبعا من الاملاح ُ اكثر من اشباعه في العليا . ويجب ان يحرك السائل كل مدة

ومن العادة ان تلبس الدوزينة من اوانى المائدة كالملاعق وما شاكلها من عشرين الى ثلاثين درهما فضة ليكون تلبيسها اصوليا . فكية الفضة المذكورة ترسب على القطع بمدة خمس عشرة ساعة او اقل او اكثر حسب المجرى الكهر بائى . ولا يصعب علينا ان المبس الدوزينة ثلاثين درهما بمدة ثلاث ساعات فقط ولكن بعد الامتحان وجدنا انه كلماكان الرسوب بطيئا تكون الفضة اشد التصاقا وابهج رونقا والمكس بالمكس

وبعد تنظیف القطع وامرارها بمحلول نیترات ثانی اکسید الزئبق کما مر تربط وتغطس فی المغطس ولما تمکسی قشرة رقیقة تخرج وتمسح بالفرشة النحاسیة وترجم الی المغطس

و يستحسن بعد مسحها بالفرشة ان تفسل بالسبيرتو لان مس اليد لها بجعل عليها مادة دهنية تمنع الالتصاق. و بما ان المفاطس الجديدة تكون ابطأ سبرا من المستعملة يقتضى اذا وجد مغطس مستعمل ان تضيف كمية منه الى الجديد وان لم يوجد فأضف الى المغطس الجديد قبل استماله كمية من سائل النشادر (١ الى ١٠٠٠) او اغله بعض ساعات وعوض عن الماء الذى يكون قد تصاعد بمثله . ويحدث غالبا ان القطع الملبسة فضة تصفر بعد تلبيسها فلمنع هذا الاصفرار غطس القطع فى المغطس واتركها بعض دقائق من ٥ الى ١٠ بدون ان تصلها بالموصل السلمى و بدون وضع الموصل الاليجافى فى المغطس

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ صفة آلة ومغطس لتسلية ذوى البطالة ﴾

لا بد من أن يسر الموسرون الذين لا يعرفون عادًا يقضون أوقاتهم أو الذين يريدون امتحان هذا الفن الجيل بهذه الايضاحات التي سنوردها لانها ترشدهم الى اصطناع آلة قليلة الثمن خفيفة الكلفة كافية لتسميم المرغوب. وهذه صفنها :

يؤخذ آناء من زجاج او صيى او فحارى مدهون بالممق والانساع المطلوبين ويملاً ثلاثة او ايمه من المغطس الفصى المار ذكره . نم يوضع داخل المغطس آناه صينى ذو مسام ويملا ثلاثة ارباعه من محاول مركب من مائة جز. ماء وعشرة من سيأنور البوتاسا او من عشرة من ملح الطعام وماثة ماء ويوضع داخل المحلول



اسطوانة او قضيب غليظ من التوتيا و يوضع على فوهة الآناء الخارجي قضيبان من نحاس على هيئة صليب متصلان بالتوتيا وعلى رؤوس القضييين تلف ملحومة بها دائرة من محاس (شكل ١٠) وتعلق بها القطع المراد تفضيضها من بعد تنظيفها وامرارها في محلول نيرات ثاني اكسيد الزئبق كما مرفتم العملية اذ ذاك كا لو استعملنا البطارية المنفردة

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ طريقة تعرف بها كمية الفضة الراسبة على القطع المراد تلبيسها ﴾

هی ان تأتی بمیزان کمیزان الصیدلی (وهو ماکان عموده وکفاه من نحاس) وتنزع احدی کفتیه . ثم تأخذ القطع المراد تلبیسها وتعلق کل واحدة منها بخیط

(شكل ١١) نحاسي وتعلق الجيع بقضيب من نحاس ايضا وتربط طرفي القضيب



١,

بسلسلة نحاسية تعلقها مكان الكفة التي انترعتها . ثم تغطسها بالمغطس وتغطس الطفار وتغطس العضار السلمي . المنفات الفضة المعلقة بالقطب الايجابي وتصل عود الميزان بالموصل السلمي . ثم تضع في الكفة الثانية عيارات توازى ثقل ما علق مكان الكفة المنتزعة فاذا توازى الثال ضع في نفس الكفة عيارا يوازى ثفل الفضة التي تريد تلبيسها على القطع واترك ذلك الى ان تستقيم ابرة المبزان فيكون الراسب بالوزن المطاوب تماما . (فنحث الملبسين واصحاب الذمة على استمال هذه الطريقة لانها اصح جدا واخف ثقلة من التي يستعملها البعض وهي ان الملبس بعد وزنه القطع وتغطيسها في المغطس يشيلها و يزنها ليرى اذا كان الراسب بالوزن المطاوب فان زاد يحبط عمله وان يتعيدها الى المغطس وهكذا لا يصح عمله الا بالصدفة)

واعلم اننا عوضا عن تعليق رقاقتين من الفضة فى الفطب الايجابي نقدر ان نعلق رقاقة واحدة على هيئة قضيب . غير انه اذا استعملنا ذلك بحب ان تكون القطع المراد تلبيسها معلقة فى دائرة من نحاس لا فى قضيب فتغطس اسطوانة الفضة داخل الحلقة اتكون على بعد منساو مركل قطعة ومن اللزوم أنه عند انتصاف العملية تشال القطع و يربط الخيط فى غير المحل الذى كان مر بوطا فيه لكى يلبس ذلك المحلكم البس غيره من القطعة

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في ملاحظات كلية الافادة ﴾

﴿ الاولى ﴾ اذا اسودت رقاقة الفضة المعلمة بالقطب الايجابي فذلك دليل على ان المغطس مفتقر الى سيا ور البوتاسا وتكون الفضة اذ ذاك شديدة الالتصاق بمسائحتها لكن يكون السير بطيئا والمغطس لا يعوض ما فقده من ذوب الرقاقة المسودة. فيازم اضافة قليل من سيا ور البوتاسا

﴿ الثانية ﴾ اذا ايبضت الرقاقة الايجابية فذلك دليـل على ان الفضة قليلة والسيا وركثير فيكون ذوب الرقاقة في المسيا وركثير فيكون ذوب الرقاقة في المنطس اكثر من اللازم فتراكم الكريات الفضية بدون ترتيب على سطح القطع المراد تلبيسها فيجب حينئذ اضافة نيترات او كلور ور الفضة الى المفطس الى ان يصير ذوبان الكاورور بطيئا او متحسرا

﴿ الرابعة ﴾ عند انتهاء العملية بجب ان تؤخذ القطعة الملبسة وتغسل بماء بلود ثم بمزيج الحامض الكبريتيك المخفف ثم تمسح بالفرشة النحاسية وتصقل بالمصقلة

﴿ الفصل التامن ﴾

﴿ فِي انْتَزَاعِ الْفَصْةُ عَنِ القَطْعِ الْغَيْرِ الْحَسْنَةِ الْتَفْضِيضُ ﴾

قد يحدثُ أن التفضيض لا يكون حسنا بأن تكون الفضةُ غيرُ ملتصة التصاقا تاما او تقشر عن القطعة بعد صقلها فتلتزم اذ ذاك ان تعرى تلك القطعة من تلك الفضة ولذلك طريقتان الواحدة عن السخن والاخرى عن البارد فالتي على البسارد تتم بواسطة المزيج الآتي وهو

اقة • من الحامض الكبريتيك المركز درهم ٢٠٠ من الحامض النيتريك المركز

فضع المزيج في اناء من زجاج وعلق القطعة المراد تعريبها بخيطان نحاسية وغطسها فيه وأبقها المدة التي يقتضيها سمك القشرة المراد تنويبها . فان من خواص هــذا المزيج ان محل الفضة عن النحاس ومركباته خصوصا . وذلك اذا كانت الحوامض خالية من الماء والا فيذوب النحاس . فيجب اذا ان تكون الحوامض خالية من الماء والقطعة المغطسة ناشغة

ومن الضرورة ان يسد الاناء الحاوى هــذا المزيم سدا محكما (بسدادة من زجاج) بعد الفراغ من استعاله لثلا تتخله رطوبة الهواء فيفسد

و يحترس من ان تكون القطع المغطسة فيه ملتصقة الواحدة بالاخرى و يجب ان تكون معلقة تعليقا عموديا

وعند ما يضعف فعل المزيج يضاف اليه من الحامضين المذكورين المقادير المشار البها. فهذه الواسطة الله من الآتية غير انها بطيئة السير وخصوصا اذا كانت القشرة المراد تذويبها سميكة . فلذلك تستعمل الطريقة الثانية . وهيان تأخذ قدرا من حديد ملبسا داخلها مينا وتملأها من الحامض الكبريتيك المركز وتضعها فوق نار هادئة حتى تسخن جيدا وعند ذلك اضف علمها قبضة او قبضتين من نيرات اليوتاسا المسحوق جيدا ثم خذ القطعة المراد تعريبها بمقطمن النحاس الاحرو وغطسها في هذا المزيج الذي يحل الفضة ولا يمس النحاس ومركباته بنوع حدى . وحين يضعف فعل المزيج يضاف اليه مقدار من نينرات البوتاسا كما مر

وهاتمان الطر يقتان لا تنسبان لانتزاع الفضة عن الحديد والتوتيا والرصاص فيحتاج الامر اذ ذاك الى عملية ميكانيكية (اى تزال الفشرة بالمقشة) او الى تعليق القطعة فى المغطس الفضى معلقة بالموصل الايجابي لا بالسلبي و يغطس رأس الموصل السلمي فى المغطس بدون ان يعلق به شئ "

وعند ما يتغير لون احد الامزجة السابقة ويصبر اخضر يلزم تجديده ولاخراج الفضة من المزيجين المذكورين يجب ان تضيف على المزيج بمقداره ما. خس

مرات وتحركه ثم تضيف بالتدريج من محاول ملح الطعام فترسب الفضة متحولة الى كلورور . نخذ الراسب حينيذ واحفظه لكى تصيره فيما بعد فضة خالصة بالطريقة التي ستذكران شاه الله

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في انتزاع الذهب ﴾

ان الفولاذ والحديد يتعريان من القشرة الذهبية بدون ان يسهما ضرر وذلك بتعليق القطعة المراد تعريتها بالموصل الايجابى وبربط خيط بلاتين برأس الموصل السلمي و بتغطيسهما معا فى المحاول الآتى

درهم ٤٠ من سيانور الپوتاسا « ٤٠٠ من الماء الاعتيادي

فبهذا التماكس يذوب الذهب الراسب على الغولاذ والحديد. فيبقى جزء منه منوبا فى السائل على هيئة سيانور الذهب والجزء الآخر يرسب على خيط البلاتين. فهل خالف الذى يكون حينئذ مربوطا بالسلبى يربط بالايجابى فى مغطس ذهبى فيتمرى من الذهب الذى لبسه

واذا كان النشاء الذهبى المفطى الفولاذ او الحديد كثير الرقة يستغنى عن البطار ية لتعريته لان وضعه فى المحلول السابق يكنفى غير انه يلزم لذلك مدة اطول مما نو استعملت البطارية

وان الفضة والنحاس ومركباته تتعرى من الذهب بهذه الواسطة ولكون السيانور يحل مع الذهب الفضة والنحاس المراد تعريبهما يفضلون الطريقة الآتية في تعريبة الفضة ﴾ احم قطعة الفضة اذا كانت كبيرة الى ان تصير حمراء مزرقة ثم اطفئها في مزيج مركب من عشرين درها من الحامض الكبر يتيك ومائة من الماء فينتزع الذهب ويرسب في قمر الاناء ثم كرر هذه العملية اذا لزم الى ان تتعرى القطعة من الذهب تماما . واما اذا كانت القطعة صغيرة رقيقة فتعرى بطريقة تعرية الفولاذ والحديد

﴿ تعریة النحاس ﴾ یتعری النحاس ومرکبانه اذا کانت القطع صفیرة مذهبة تذهیبا خفیفا بتنطیسها فی المزیج الا ّتی

- ۱۰ من الحامض النيتريك المركز (()
- « ۲۰ من الحامض الهيدروكلوريك («)

فالحامض النيتر وهيدروكلوريك (ماء الملكة) الذى يتكون من ذلك يحل الذهب والحامض النيتر وهيدروكلوريك المذوج معه يقى النحاس من الذوبان . وعند ما يضمف فعل هذا المزيج يضاف اليه حامض نيتريك وحامض هيدروكلوريك بالمقادم المذكورة

وقد يعوض عن الحامض الهيدر وكلوريك بملح الطعام وعن الحامض النيتريك بملح البارود اذا تعسر وجودها . غير أنه يجب أن توضع هذه الاملاح مسحوقة وأن يحرك المزيج لتذوب

واعلم ان الحامض الكبريتيك لا يحل النحاس طالمًا بقى مركزًا ما لم يمتزج بماء ولو قليلا . فلذلك يجب ان يسد الاناء الموضوع فيه المزيج سدا محكمًا ائلا تدخله الرطوبة الكروية فلا يعود صالحًا للعمل

فهذه الوسائط المذكورة تستعمل لنزع الذهب عن القطعة اذا او يد حفظها .

فان لم تكن لازمة يكفى ان توضع فى الحامض النينريك النقى لكى يذوب النحاس والفضة المركبة منهما ويبقى الذهب بهيئة قشور صغيرة على سطح المذوب او يرسب فى قمر الاناه . فيكفى حينئذ لاخراجه مزج المذوب بماه مقطر وترشيحه بالورق فيبقى الذهب على الورق . وسنتكام عن الطريقة لارجاع المعادن المذوبة الى طبيعتها الاولى

ملحق پچ⊸۔

﴿ فِي اخْرَاجِ المعادن من المغاطس والرماد }

من الواجب علينا قبل الشروع في باب آخر ان نبين للقارئ كيفية اخراج

المعادن التى تتبقى فى المغاطس التى لا تعود نافعة لسبب من الاسباب. وذلك باقل كلفة فنوفر عليه خسارة مبلغجزيل فنقول ﴿ فى اخراج الذهب بهزجا بمقدار كاف المحاول فيها ذهب الا التى فيها سيانور البوتاسا يخرج منها الذهب بمزجا بمقدار كاف من الحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك لتكون كثيرة الحوضة ثم بامدادها بماء كثير. ويضاف عليها اذ ذاك كمية من محلول اول اكسيد الحديد فيرسب الذهب على هيئة اكسيد بلون اسود او احر (ويعرف ان الذهب رسب جميعه اذا لم يتمكر على هيئة اكسيد بلون اسود او احر (ويعرف ان الذهب رسب جميعه اذا لم يتمكر على النار داخل محصة حديدية مضافا اليه ثقله من ملح البارود و بورات الصودا على النار داخل محصة حديدية مضافا اليه ثقله من ملح البارود و بورات الصودا وكر بونات البوتاسا ثم يوضع فى بوقعة على النار وقصى الى درجة البياض القليل وتقوى النار الى درجة شديدة وتترك البوققة على هذه الحالة مدة ثم ترفعها عن النار و بعد ان تبرد تجد فيها زرا من الذهب الخاص نقيا جدا

هذا اذاكان يراد ترجيعه الى اصله والا فتفسل الراسب على الورقة موارا عديدة عام محمض قليلا بالحامض الكبريتيك لتمريه من كبريتات الحديد وتذوبه اذ ذاك بالحامض النيتر وهيدروكلوريك وتجففه فيكون قد تحول الى كلور ور الذهب . واما اذاك الذهب محاولا بسوائل فيها سيانور البوتاسا فلجود طريقة لاخراجه هي ان تضع السائل في قدر من حديد وتضعها على نار قوية ليتصاعد الماه عاما ثم تأخذ ما بقى فيها وتجعله في بوتقة حامية كامر مع اضافة قليل من بورات الصودا او من ملح البارود لتسرع الاماعة مم انزل البوتقة على النار واتركها حتى تبرد فنجد زر هب احر اذا استعملت بو رات الصوداوهذا ذهب احر اذا استعملت بو رات الصوداوهذا التعود غير مضر انقاوة الذهب فتجعا كلور ور الذهب اذا اردت

﴿ اخراج الفضة ﴾ ان اخراج الفضة من السوائل المحلولة هي فيها على هيئة ملح بسيط كالنيترات مذوبة في سائل حامضي مثلا هو امر سهل. فيكفي ات تضيف الى السائل مقدارا من ملح الطعام او من الماء المحمض بالحامض الهيدروكلوريك لترسب كل الفضة على هيئة كلورور. فيفسل هذا الكلورور فيصير جيدا لتركيب مغطس فضي

واما اذا كانت الفضة محاولة على هيئة ملح، (دوج القاعدة (كطرطرات الپوتاسا والفضة وكبريتيت الصودا والفضة فى المغاطس المار ذكرها) فتحمض بالحامض المكبريتيك فهو يطرد الحامض الموجود و يتحد مع الفاعدة الواحدة فتبقى الفضة بهيئة ملح بسيط فيتحول الى كلورور اذا اضيف اليسه مقدار من محاول كلورور الحامض الميدروكلوريك

واما السوائل المحلولة فيها الفضة مع سيانور فتختلف طريقة تحويلها مع الهما مركبة من قاعدة مزدوجة (اى سيانور الفضة والبواسا) ماذلك يجفف السائل على الناركما ذكرنا ذلك في تحويل الذهب ويوضع الحاصل منه في بوتقة محماة مضافا اليه قليل من كر بوتات الصودا ومن مسحوق الفحم فتصير الفضة زرا في قدر البوتقة واذا اريد تحويل كلورور الفضة الى فضة اصلية (اى الى المعدن الاصلى)

واذا اريد بحويل كلورو رالفضة الى فضة اصلية (اى الى المعدن الاصلى) يوضع الكاورور بعد غسله فى اناء حديدى نظيف و يغمر بماء ثم يترك هكذا من ٢٥ الى ٣٠ ساعة و بما ان مؤالفة الكاور للحديد هى اكثر منها للفضة اذلك سحد معه فيكون كلورور الحديد وترسب الفضة اذذاك بغاية النقاوة فنغسل بماء فيذوب كلورور الحديد وتبقى الفضة على حالها . و بما ان هذه الطريقة تقتضى وقتا طويلا استحسنت الطريقة الآقية

وهى أن تضع الكاورور بعد غسله جيدا فى أناه من غار مع ثله أو تلائة أمثال ثقله من التوتيا النقية وتغمر الجيع بماء محمض كثيرا بالحامض الكبرينيات فاكسجين الماء يؤكسد التوتيا فيكون مع الحامض الكبرينيات كبريتات اكسيد التوتيا . وهذا الملح كثير الذوبان . وأما هيدروجين الماء فيتحد مع الكورة فيضة ون الحامض المهيدروكلوريك وهو كثير الذوبان أيضا . فتفلت الفضة أذ ذلك من الكاهر وترسب . فاغسلها جيدا مراوا متعددة وأمها على النار أذا اردت أن تسبكها وبما أن التوتيا لا توجد نقية حسب المازوم لهذه العملية قلما تستعمل أيضا فاحسن منها ومن السابقة العملية الآتية

وهى ان يخلط الكاورور بعد غسله جيدا باربعة امثال ثنه من كربويت الصودا مسحوقة و بنصف ثقله من مسحوق الفحم و يعجن بزايل من الماء و بعض على صفيحة من تنك ليجف . ثم احم بوتقة الى درجة البياض القليل وضع فيهـــا المجفف وقوّ النار واتركها مدة ثم الزلها واذا تبرد تجد فيها الفضة معدنية

﴿ اخراج النحاس ﴾ انه فى المعامل التى يكثر فيها التنحيس يستخرجون النحاس من كل السوائل التى يحل فيها بالطريقة الآتية

يؤخذ برميل و يعلق داخله سلة ملآنة مسامير وقطما حديدية عتيقة . ثم يملأ من السوائل المراد اخراج النحاس منها فيأخذ الحديد فيها محل النحاس الذى يرسب فى قعر البرميل نقيا جدا فيصنع منه ثانى اكسيد النحاس بتكايسه على النار مع مماسة الهواء الكروى

واعلم انه لا بد ان تبقى آثار للمعادز في اشياء لا يمكن جمها منها بسهولة كالكناسة ونشارة الخشب المستعملة لتنشيف القطع الملبسة والخرق و و رق الترشيح وما شاكل ذلك فنى المعامل يؤخذ كل ذلك و يحرق ثم يسحق رماده و ينخل و يضاف اليه كمية وافرة من الزئبق فتتملم المعادن الموجودة في الرماد فيغسل الملغم و يوضع في معوجة من الحديد المصبوب ونحمى في تصاعد الزئبق على هيئة بخار وتبقى المعادن في المعوجة

ولا يخفى ان هذه المعادن تكون ممتزجة اما من فضة وذهب او من فضة و ما من فضة و فهب او من فضة و عاس فلفسخ الفضة عن الذهب ضع السبيكة فى اناه زجاجى واضف اليها مقدارا من الحامض النيتريك النقى فانه يحل الفضة واما الذهب فيرسب فيفسل جيدا بماء مقطر و يماع فيصير سبيكة واحدة

وانسخ الفضة عن النحاس ضع السبيكة فى اناه من حديد مصبوغ واضف البها مقدارا من الحامض الكبريتيك وسخنها فالحامض يتحد مع النحاس فيكوّن كبريتات النحاس القابل الذوبان ومع الفضة فيكوّن كبريتات الفضة غير القابل الذوبان فترسب وبعد غسلها تماء

وقد ذكرنا هذه العمليات ليكون القارئ على بصيرة من اعماله

انى هنا انتهى الكالرم عن تلبيس المعادن على المعادن. فنشرع الآن فى الكلام عن تلبيس المعادن على الاجسام الحجامدة بالاجمال من حشرات وبالاتحال من المحالية المحال

-ه ﴿ الفسم الرابع ﴾ ه (ف تنحيس الجادات) ﴿ الفصل الأول ﴾ (في الكلام عن ذلك ﴾

ان من اعتاد على التلبيس بالطرق التي ذكرناها سابقا يهون عليه جدا عمل ا سنذكره لان تركيب المغاطس هنا اسهل للتحضير اذ يستغنى بها عن استعال اجزا-غالية الثمن والمجرى المكهر بأتى كشيراكان او قليلا لايسبب اضرارا كلية كما في المغاطس هناك

ان تلك الطرائق مستعملة لكساء سطح معدن قشرة رقيقة لتقيه من التأكسد واما هذه فهى لكساء جسم قشرة سميكة اذا فسخت عنه تقوم مقامه سمكا وهيئة فاذا اخذنا فرنكا مثلا ولبسناه باحدى الطرق الآتى الكالام علمها وفسخنا القشرة عنه نكون قد الخذنا صورة الفرنك بكل دقائفه . غير ان المحل النافر على الفرنك يكون غارقا في القشرة والمكس بالمكس

واذا اخذنا شخصا من الجص مثلا او من الخشب او الشمع او نمرة وحضرنا ذلك كاسنذ كر وكسوناه قشرة سميكة من النحاس يكون عندنا اذ ذلك شخص اه عمرة من النحاس الخالص ظاهرا و يبقى داخله ذلك الجسم الملبس الذى بمكن اخراجه بعمل ثقب صفير في احدى جهات الجسم النحاسي واذلك يسهل ان خمفظ الى ما شاء الله اجساما من طبعها الفساد والعطب عدة معومة كحشمة او زهرة ام نمرة وذاك بدون تغيير الميشة الاصلية مطلةا

والمعدن الاكنر استعالا الدلك هو النحاس الاحمر لانه يتحوّل بسبولة من املاحه وفضلا عن مرانته لا يتأكسد بسهرلة كمفيره والكوّن تفضيفه وتذهبه اسهر مما سواه فالتنحيس الذى تكلمنا عنه فى اول الكتاب يتم بتحليل املاح النحاس مركبة مع املاح اخرى و يكون ملتصقا بها تحته واما هذا فيتم بتحليل ملح نحاسى بسيط (كبريتات النحاس) ولا يلتصق كالاول. وهذا الذرع من الصناعة كثير الاستمال جدا فى اور با لانه يوفر اتعابا ووقتا ثمينا. ومن اراد معاطاة هذا الفن فليلاحظ ما يأتى اولا أبريد ان يكسو سطح معدن موصل للكروباء طبعا قشرة نحاسية تلتصق به او تنفسخ عنه بعد انتهاء العملية ليكون معه نسختان متشابهتان الواحدة نافوة وهى الاب والثانية عكسها وهى الام. او يريد ان يكسو جسما غير موصل للكرباء طبعا . فيترم ال يحضره بحيث يصير موصلا لها كما لوكان معدنا

فاذا كان الجسم لا يلبس رأسا يجب ان يأخذ له قالب بطبعه على جسم قابل التمدد كالشمع ، ثم يتحضر الشمع بحيث يصير موصلا للسكهر باء فيرسب عليه النحاس . فهذا ما يطلب معرفته من العامل

ثم ان هذا التنحيس يتم فى مغطس واحد سواءكان الجسم موصلا للكهر باه كالمعادن المار ذكرها ام غير موصل كالزجاج والنباتات والحشرات وما شاكل ذلك. وهذا المغطس سهل النركيب وهوكما يأتى

﴿ اولا ﴾ ضع فى انا. لا يؤذيه الحامض الكبريتيك (من زجاج او فخار مدهون او صينى اوكوتابرخا او رصاص) قدر ما تريد من الما. الاعتيادى او اضف على الماء عشرة فى المائة من الحامض الكبريتيك

(تنبيه) اذا وضع المفطس فى الماء من زجاج او كوتابرخا تلزم اضافة الحامض بالتدريج مع التحريك والا فيسرع الحامض الى قمر الاناء لانه اثقل من الماء وهناك يتحد مع كمية قليلة منه فيتسبب عن ذلك ارتفاع حرارة ربما تكون اقوى من حرارة الماء الغالى فيكسر الاناء اذا كان من زجاج و يذو به اذا كان من الكوتابرخا

﴿ ثَانِيا ﴾ فوب فى هذا المزيج قدر ما يمكن ان يحمل من كبريتات النحاس ولمعرفة ذلك ضم من كبريتات النحاس فى سلة وعلقها على فوهة الاناء واتركها مدة فيذوب الماء كفايته من الملح النحاسى فيكون المغطس حاضرا الاستعال. والاحسن ان تبقى السلة معلقة على جانبه لانه يجب ان يبقى مشبعا من ملح النحاس المذكور ويجب ان يعتنى الاعتناء الكلى بانتخاب كبريتات النحاس المعد لتركيب هــذا المغطس لان الموجود منه فى المحلات التجارية يكون متفاوت النفاوة. فمنه ما او على هيئة باورات مزوقة اللون جيلة المنظر نصف شفافة ومحلوله بالماء يكون ازرق . ومنه ما يحتوى على مقادير مختلفة من زرنيخ ومعادن اخرى فيكون على هيئة باورات مشعبة بياض او ماثلة الى الاخضرار ومنه ما يحتوى على توتيا وحامض نيتريك المضر وجوده جدا فى هذا المغطس . وسنتكام ان شاء الله عن الرستحضار هذا الملح بالناوة المرغو بة

ثم ان هذا المغطس لا يستعمل الاعلى البارد موضوعا فى الانه المنود عنه بالهيئة الموافقة للعامل . وربما يتصعب وجود كذا آنية فى بعض الاماكن بالسعة المطلوبة فيعوض عنها غالبا بصناديق من خشب مدهون داخلها بالكوتابرخا ابمادة واتينجية اومغطاة بصفيحة من وصاص مدهونة بفرنيس يكمن حاجزا بين الرصاص والمغطس

ويستعمل التحليل هذا المغطس آلتان . اما بطارية منفردة او الآلة البسيطة التي تكامنا غنها في النفضيض . وهذا بيانكل منهما

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي استعال البطارية المنفردة .

بعد وضع المغطس في الانا. المعد له وتركيب البشارية كما من يعاق بلموسل السلمي (التوتيا) الجسم المراد تلبيسه بعد تحضيره على ما سد كر ادا كان خابر معدني . ويعلق بالموصلي الامجابي رقاقة من نحاس احمر و يعذسان في المغانس المواحد منهما بازاء الآخر على مساحة واحدة . فرتم التاباس و إدار ما ما ما يا ينبع العملية باخراج الجسم مدة فحدة

اذا كان الجسم من معدن نظيف يكتسى حالما يتغطس . واما اذا كان غير موصل كفاية للكهرباء (كالبلمباجين) فيبتدئ رسوب النحاس عند وأس الموصل المعلق به ذاك الجسم ثم يأخذ بالامتداد رو يدا رو يدا الى ان يلبس كل الجسم


فاو اخذنا رسم ايقونة مثلا على الشمع ودهنا الشمع بالبلباجين وادخلنا في وأس الموصل السلمي لابتدأ النحاس ان برسب على رأس الموصل ويأخذ بالامتداد تدريجا الى ان يفطى سطح الشمع المدهون فيكون سمك النحاس فى نقطة مركز الموصل اكنر مما هو فى غيرها . ومن ماوس قليلا يعرف اذا كانت قوة المجرى الكربائي كثيرة او قليلة فاذا كانت قليلة يكون الرسوب بطيئا فلا يضر والا فبالمكس لان الرسوب يتم بسرعة حينشذ ويكون النحاس الراسب متبرغلا غير متساو او يكون بهيئة مسحوق نحاسى غير متلاحم وادنى احتكاك يزيله عن الج

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في استعمال الآلة البسيطة ﴾

ان هذه الآلة تفضل على تلك فى المعامل الكونها اسرع واقل كلفة واكثر نجاحا من البطارية . وهى مركبة من اناه فيه محلول كبريتات النحاس السابق (اى المغطس) ومن اناه صينى ذى مسام داخل المحلول ومن قضيب توتيا داخل الاناه الصينى وفوقه ماء محمض بالحامض الكبريتيك (من ه الى ١٠٠) ومعلق فيه الجسم المواد تلبيسه . وهذه الآلة تختلف بين الكبر والصغر بحسب الارادة وهيئة الجسم بشرط ان تكون مساحة سطح النوتيا فى الاناه الصينى مساوية لمساحة سطح الجسم . غيرانه اذ يتصعب ذلك (لانه اذا اودنا تنحيس جسم لمباحة سطح الجسم . غيرانه اذ يتصعب ذلك (لانه اذا اودنا تنحيس جسم كبير مثلا يازمنا ان نضمه فى المغطس ونضع حوله كثيرا من الآنية الصينية وداخلها قسما كبيرا من التوتيا لكى نستوفى الشرط) قصدنا ان نشرح عن آلة اكثر موافقة من هذه الآلة وهى كما يأتى

يؤخذ صندوق من خشب مربع منبسط ويطلى داخله بالكوتابرخا او بمادة لا يؤذيها الحامض الكبريتيك ثم يوضع داخله اناه صيتى ذو مسام على (شكل١٧)



17 17

ويملأ ثلاثة ارباعه من الحامض الكبريتيك المحفف كما تقدم وينزل ضمنه صفيحة من توتيا سميكة (شكل١٠) يربط في اعلاها بواسطة برنمي موصل محاسى يعلق به الجسم المواد تلبيسه فاذا كان ذلك علق على زاويتي الصندوق المتقابلتين سلتين فيهما كبريتات النحاس ليعوض بذوبانه عن النحاس الذي يتحول . وللحامل الخيار في ان يضع قضيبين من لحاس اصفر على موهة الصندوق الواحد من جهة الاناه الصيني والثاني من الجهة المعابلة ويعلق بكل منهما الاجسام المواد تلبسها وذلك بعد ان يوصل الفضيبان بالتوتيا

ويجب ان يكون الوجه المراد تلبيسه من الجسم مدارا نجاه التوتيا لان الوجه المقابل للاناء الصينى يلبس وحده النحاس واما الوجه الثانى فبتنحس قليلا اولا يتنحس بالكاية. فادا ارود تنحيس جسم على كلا وجهيه عجب ان بوضع فى المغطس بين انامين من صينى فى كل واحد منهما صفيحة توتيا متصلة بالاخرى

واعلم انه يستعمل آنية ذات مسام بهبئات مختلفة واجودها السيني الذي قده ناه بالذكر ليس لان له خاصية مخصوصة به بل لانه يحجز بين السائلين مع انه بجملهما يتصلان اتصالا قليلا بواسطة تخلل مسامه الدقيقة وخصوصا تحت سلطة جمري كهر بائي . ولكن اذا لم يكن قد يعوض عنه بالخزف الدي تصنع معه الفلايين او بالمسكرون او المثانة او جلد رقيق او الخام الذي تصنع منه قديم المراكب و بعض الواع من الخشب . غير ان الصيني يفضل على الجميع لانه لا يه ذي بدي من الحوامض فينفع استعاله الى مدة اطول

فاذا اردت ان تصنع حاجزا من الخام نحيطه بالهيئة المطلوبة وأطل محل الخياطة بالزفت ثم سمر اطراف اعلاه على دائرة من خشب بمسامير نحاسية فيكون كافيا الى مدة طويلة . واذا كان من خشب فيجب ان يكون لوحا رقيقا ابيض اسفنجيا فسمره بنحاس وأطل محل الالتحام بالزفت . غير انه مع كل سهولة استمال هذه الآنية يختار الصينى عليها جميعا

قلنا أن المجرى الكهربئى يتهيج بغمل بعض الحوامض على التوتيا وقلنا أيضا أن الخامض المستممل اعتياديا هو الحامض الكبريتيك المخفف ونقول الآن الأفعل هذا الحامض على التوتيا ينقطع لما يكون مشبعا منها فيقتضى حينئذ أن نضيف اليه كية جديدة على ما يأتى :

بعد تركيب الآلة كما من تنرك ٢٤ ساعة بدون ان يضاف البها شئ و بهسد مضى هدفه المدة يضاف فوق التوتيا بعض نقط من الحامض المكبريتيك الثقيل ويحرك بقضيب من زجاج وهذه الاضافة تعاد كل عشر ساعات الى مضى ار بعة او خسة ايام . ثم تهرق السوائل و يعوض عنها بغيرها لان كبريتات اكسيد التوتيا بدون ذلك يتباد و لكترته على سطح التوتيا وعلى الاناه الصينى فيسد مسامه و يبطل العمل اذ يحجز الاتصالية . ويحدث احيانا ان التوتيا لا تتأثر او تتأثر قليلا في السائل الحامضى فتغشاهاقشرة مسودة مسببة عن كثرة الرصاص فيهاو بمتنع بذلك في السائل الحامض فلا يهيم المجري الكوريائي فانتبه . واذ يحدث ذلك غير التوتيا بانقي منها مسحوق اسود وهذا يكون اذ يكثر الحامض في المغطس . ففي التنجيس بالبطارية المنفردة تعوض وقاقة النحاس الايجابية بذوبانها عن النحاس كما ترك الحامض المنفردة تعوض وقاقة النحاس الايجابية بذوبانها عن النحاس كما ترك الحامض المرسب على القطعة وهكذا يبقي المغطس معدل الحوضة . وايس كذاك في البرسب على القطعة وهكذا يبقى المغطس معدل الحوضة . وايس كذاك في البرسب على القطعة وهكذا يبقى المغطس معدل الحوضة . وايس كذاك ف

اللازم فيرسب النحاس اذ ذاك بهيئة مسحوق كما قلنا فلاصلاح ذلك اضف الى المغطس الحامضي كمية كافية من كو بونات النحاس

التنحيس بالآلة البسيطة لانه كلا تحولت كية من النحاس يبقى الحامض الذي كان متحدا معها مفتقرا الى غيرها من مثلها وهــذا كاف ليحمض المغطس اكتر من ليبطل الفوران فالحامض الكبريتيك الخالى من النحاس يطرد الحامض الكربونيك و يتحد مع النحاس المنفرد ليكون كبريتات النحاس . و بعـــد اضافة كو بونات النحاس على ما مر يلزم احماض المغطس قليلا ليكون موصلا للكهربائية

و بعداستعال المغطس النحاسى مدة طويلة اذا وجدانه محمض كثيرا بحيث لا يمكن ان تصلحه كمية وافرة من كر بونات النحاس فالاوفق ان يعوض عنه يمغطس جديد

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ فى كيفية وضع القطع فى المغاطس ﴾

يجب ان تكون القطع في المغطس معلقة تعليقا عوديا وان تكون الرقاقة الايجابية (اذا وضعت رقاقة) بجاهها على بعد منساو من كل منها . واذا استعملت الآلة البسيطة بجب ان تكون الفطع بقرب متساو من الاناء الحاجز وان تكون بعيدة قليلا عن قعر المغطس ومحت سطح السائل قيراطا على الاقل . ويحدث ان هذه القطع تكون خفيفة فتطفو على سطح المغطس فيعلق بها اذ ذاك حسى صغير او قطع من زجاج مستديرة كمدادات قناني او ما شاكلها . واذا كانت القطعة ا



كساه متساويا . واما اذا كانت غير معدنية فيازم ان يلت سطحها المراد تلبيسه عسحوق معدني لكي توصل الكربائية . وعوض ان تربط بمحل واحد كالمعدنية بحب ان تربط بمدة محلات خصوصا اذا كانت كثيرة التجويف فلذلك تؤخذ خيطان دقيقة من النحاس الاصغر وتغرز فيها (شكل ١٤) واذا كان لا يمكنان تغرز فيها الخيطان او الخيطان فزيرها بخيط تحاسي وصل الخيطان او الخيط بالموصل السلبي وغطسها فترى ان النحاس اخذ يرسب اولا على اطراف الخيطان المغروزة في القطعة ثم يمتد بالندر يج الى ان يغطى كل سطحها المعد له فعند ذلك الزع الخيطان معلقة به

واذا اردت ان تلبس وجها واحـــدا من قطعة معدنية فادهن الوجه الآخر بفرنيش او شمم اصفر مذوب

ويجبان تدهن بذلك الخيطان المذكورة الا اطرافها الماسة للقطعة وللموصل

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي تلبيس القطع نحاسا يلتصق بها ﴾

ان النحاس لا يلتصق على كل المعادن فان منها ما هو غير قابل ذلك كالحديد والفولاذ والقصدير والتوتيا . فاذا غطست هذه المعادن في محلول كبريتات النحاس ولو بدون فعل كهربأتي تحلل هذا الملح و يذوب جزء منها فيغشاها اذ ذاك راسب نحاسي عديم الاتصاق . فيجبان تكتسى هذه المعادن اولا قتىرة نحاسية في المغاطس التنحيس النحاسية المركبة من املاح مزدوجة القاعدة ومن هناك تنقل الى مغطس التنحيس المركب من كبريتات النحاس فهذا بزيدها سمكا بقدر الارادة و بعدة اقصر كثيرً من الاولى . واما بقية المعادن فيلتصق بها النحاس التصاقا شديدا بعدان تنظف تنظفا حسنا

واعلم أن النحاس الذى يرسب على القطعة كلما زاد سمكه بغير هيئة القطعة الاصلية فلا يقتضى أن يكون أسمك من ورق الكتتابة الاعتبادى . وعند أخراج القطعة من المغطس تمسح بالفرشة وتصقل

🍇 الفصل السادس 🧲

﴿ فِي التنحيس بدون التصاق ﴾

ان هذه الطريقة نستعمل لاخذ نسخ عن ايقونات مجسمة بفسخ القشرة عنها بعد تنحيسها والقشرة تكون بسمك كاف

تقدم الكلام انه يلزم اولا تنحيس المعادن التي تحلل كبريتات النحاس في المغاطس المركبة من ملح مردوج القاعدة ولكن هنا يجب تحضير القطعة بحيث تصير غير قابلة التصاق النحاس بها وطريقة ذلك ان تلت فرشة ناعمة بمسحوق البلباجين وتمسح القطعة او بشحم وتدهن به القطع بحيث يكون الشحم غير منظور على سطحها ومتساويا . واذا كانت الصورة مثلا مجسمة فلا بد ان تكون القشرة التي تنفسخ عنها مكوسة فاذا اردتان تكون مثلا فحينئذ ادهن هذه القشرة بالبلباجين لكي تنحسها واذيم تنحيسها تفسخ عنها القشرة الجديدة فتكون هي المقصود . ويكننا ان نأخذ على هذا النسق نسخا كثبرة عن قترة واحدة

حى الفصل السابع كله⊸

﴿ في تنحيس الاجسام غير المعدنية ﴿

اذاكسونا الاجسام غير المعدنية نحاسا لا يكون ملتصما بها بل يكور كمفاف لها اذ تبقى داخله . فلذلك بمكننا ان ننحس الصينى والبلور والجس والخشب والزهور والاتمار والحشرات وما شاكل ذلك فنصيرها اكثر صلابة ودواما . واكن بما أنها غير موصلة للكهربائية يقتضى ان مجمل لها واسطة تؤهلها لذلك وهي بمعدنها

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فِي تَعْدُنْ غَيْرِ الْمُعْدُنْ ؛

ذلكان تدهن سطح الجسيرالواد باساء بمسحوق معدلي و ينبغيان يكون عا

جدا ليكسوه طبقة رقيقة الى آخر درجة حتى لا تتغير هيئتها على النحاس بمحو نعومة الخطوط او النقط الدقيقة فيها . ولذلك وسائط كثيرة ولكن اذ لا تغى كلها الشروط فسنتكام عن الاكثر استمالا وموافقة لذلك

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البلمباجين ﴾

البلمباجين هو اول مادة تفضل على ما سواها لانها توصل السائل الكهر لألى وتمتد على سطح الجسم امتــدادا متساويا وتكون طبقتها رقيقة جدا حتى انها لا تغير سطحه البتة بنوع منظور وذلك اذا كانت نقية

والبلمباجين الموجود في المحلات التجارية قلما يكون نقيا كالمرغوب فيكون مختلطا بغيره كالتراب والحديد وكبريتور الحديد . فيجب اذا قبل استماله ان يتنقى من كل هذه المواد . فلذلك يسحق و ينخل في منخل حرير ناعم جدا ثم يعجن بماء و يوضع في اناه و يغمو بالحامض الميدروكلوريك و يترك ٢٤ ساعة ثم يغسل بماء كثير مرارا متعددة و ينشف في فرن معتدل الحرارة فيصير بالنقاوة المرغوبة . وهذه المادة جيدة لدهن سطح قطعة قليلة التجويف لدنة او دبقة لكى تمسك عليه وقد استحسن ان يضاف الى البلمباجين ذهب او فضة ليصير اكتر ايصالا للهجرى الكهر بئي . فالذهب يضاف اليه بالطريقة الآتية

ذوب عشرين قمحة من كلورور الذهب فى اثنين وثلاثين درهما من الايثير كبريتيك ثم امزج المحلول بستة عشر درهما من البلمباجين النقى وضع المزيج فى صحن صينى وعرضه للهواء والنور فيتطاير الايثير تماما بمدة بضع ساعات . فحرك المسحوق الباقى بقضيب من وجاج ثم نشفه فى فرن واحفظه الى حين الاستمال

واما اضافة الفضة فتكون بان تحل اربعة دراهم من نيترات الفضة المباور فى ثمانين درهما من ماء مقطر وتعجن بهذا المحلول ار بعين درهما من البلمباجين النقى وتنشغه على النار داخل وعاء صينى ثم تضعه فى بوتقة مناطة وتحسمها الى ان تصبر حمراء ثم تنزلها عن النار وتتركها حتى تبرد ثم تأخذ ما فيها فتسحقه وتنخله بمنخل نايم جدا وتحفظه للاستمال

لا فكل من هذبن النوعين من البلمباجين يوسل السكهرباء كما لوكان معدنا خالصا . ومع انهما اغلى ثمنا من البلمباجين البسيط هما أكثر استعمالا منه فى اور با

﴿ الفصل العاشر ﴾ ﴿ في المال }

﴿ في سد المسام ﴾

قد يوجد بعض اجسام من المراد تنحيسها ذات مسام . فيجب سد هـذه المسامقبل ان تدهن بالبلمباجين لشلا يدخل فيها المحلول فيعطب الجسم . ومن هذه الاجسام كر بونات الكاس (الرخام) وكبريتات الكاس (الجص) والخشب وما شاكل ذلك من الاجسام التي تمتص الماه . فادهمها اذا يمادة لا يخرقهاالماه كالفرنيش او غطسها في شمع مذوب او شحم مع الاعتناء بان لا يبقى على سطحها اثر من هذه المواد يضر بهيئتها

اذا اخذا قالب ايقونة بالجبسين مثلا يجب ان نجعل على دائر هذا القااب خطا ونزره بخيط نحاسى دقيق ونغرك لذلك الخيط طرفا مطانا تمسك به وتبون علينا ادارته تعط القالب فى الشحم أو الشبع المذوب وندكه على الدار برهة فنرى مقاقيه سنيرة تطفو على مسطح المذوب ثم تختفى . وهذه الفقاقيع هى ازطو بة والحواء الاذان يد نهه الجسم المذوب ويأخذ محلهما فى مسام الجيسين . وحين يبطل ظهور هذه الفقاقيع نخرج القالب ونمسكه عوديا فوق المذوب الى أن ينضح بما فيه ولما يبرد قليلا نرس عليه من البلمباجين ونقركه حتى يبرد تماما . ثم نأخذ فرشة كانى تمسح بها الساعات ونقبها المقالب وركا داعا إلى أن يصير البلمباجين فى كل جماته متساويا أسود لامعا . و بحسب حسن هذا الفرك أه عدمه يكون التنحيس مشابها للصورة عاما أو لا

هــانا ككون اذا كان القالب قلمين التجه يف مع الساعه. . واما اذا دن فانجاويف كتبرة عميقة بحبت لا تسركها المدنه وحدودا الماكن حسم الماد تنحيسه زهرة او ما شاكلها فلا يكفى البمباجين فتجرى العملية الآتية

اذا كان الجسم المراد تمعدنه من الخشب او الصينى او ما شا كلهما فذوّب جزءا واحدا من نيترات الفضة فى عشرين جزءا من ماه مقطر . واما اذا كان الجسم مما لا يبلله الماء كما اذا كان فيه مادة دهنية او راتينجية او كان زهرة فذوب جزءا من نيترات الفضة فى عشرين من السبيرتو درجة ٣٦ وذلك فى هاون زجاجى نظيف ثم اربط ذاك الجسم بخيط فضة رفيع وادهنه بقلم شعر نظيف من هدذا المذوب او غطسه فيه واخرجه واتركه حتى ينشف ثم كرر العملية على ثلاث مرات ثم عرضه لنور الشمس او البخار الهيدروجين وحده او مكبرتا . والاوفق ان يعرض لبخار كبريتور الكربون مشبعا من الفصفور (١١٠) . وذلك ان تضع الجسم فى علبة ساعات الى ان يتصاعد الكبريتور تماما . ثم اخرج الجسم اذ ذاك فيكون قد اسود ساعات الى ان يتصاعد الكبريتور تماما . ثم اخرج الجسم اذ ذاك فيكون قد اسود لتأكسد الفضة عليه . فيعلق بالموسل و يغطس فى المغطس

﴿ الفصل الحادى عشر ﴾ ﴿ في اخذ القوالب ﴾

قلنا اولا اننا اذا نحسنا جسما واردنا ان نأخذ نسخته نفسخ عنه القشرة التى لبسها والا فنبقيها عليه وقلنا از اذا فسخناها عنه تكون عكسه فنعيد العملية على القشرة نفسها لنأخذ عنها نسخة عكسها اى مشابهة الجسم فتكون ابا

فنقول الآن انه اذا اردنا ان نأخذ نسخة عن صورة بجسمة قليلة الوجود وقابلة المطب فى المغطس فان عملنا العملية المذكورة تعطب الصورة وفضلا عن ذلك يجب تكرار العملية لنأخذ نسخة عن التى اخذت عنها لانه تكون عكمها فيقتضى لذلك تضييع وقت ايضا . فالاوفق اذا ان نأخذ قالبا لتلك الصورة ونلبسه فتخرج لها نسخة نحاسية مشابهة تماما من اول مرة

 ⁽١) خذ زباجة ذات فوهة واسعة وسدادة زجاحية محكمة الضبط واملاً نصفها من كبريتور
 الكربول واضف عليه قطعا تاشفة من النصفور . فيذوب هـذا حالا وكرر الاضافة الى أن يتصر الدوبان واعلم أن هذا المزيج أذا جف باتهب بسهولة قتنبه

واعلم ان المواد التي تتركب منها القوالب مختلفة الانواع بحسب اختلاف المقام. وسنذكركلا منها بالتفصيل في ما يأتي

﴿ فِي عمل قوالبِ الجبسين ﴾

اذا كان الجسم المراد اخذ قالبه من جبسين يفرك بالصابون جيدا او برش عليه بلمباجين و يغرك ثم نزر بورق سميك او رقاقة رصاص حتى يكون كا نه فى اسفل علمة يظهر منه الوجه المراد اخذ القالب عليه ثم يوضع فى صحن ملا ن رملا فائه يمنع سيلان الجبسين اذا كان الورق المزنر به الجسم غير محكم الضبط ثم يؤخذ صحن آخر فيه كية من الماء ويرش على الماء بالتدريج شى من الجس المكاس حديثا مسحوقا سحقا الى آخر درجة من النعومة الى ان يصير الماء به بقوام اللب . فيمرك دقيقة او دقيقتين ثم يحرك باليد يحريكا جيدا و يستعمل حالا . وطريقة استماله هى ان تغط به قلم شعر وتدهن الجسم باعتناء وخصوصا داخل التجاويف ثم تصب عليمه الجبسين الى ان يصير بالسمك المطلوب وتعركه حتى يحمد ثم تنرع زنار الورق ومحك ما دخل بينه و بين الجسم من الجبسين وتفسخ الفالب عنه

واعلم ان دهن الجسم بالقلم اولا ضروری لان الجبسین اذا صب دفعة واحدة عليه ربما يتعرض الهواء بينهما فيسبب **بعض** ثفوب فى القالب

﴿ في عمل قوالب الشمع ﴾

هو ان تأخذ الجسم وتفرك وجهه المراد اخذ الفالب عليه بالبمباحين ثم سزره بورق سميك مدهون وجهه الداخلي بالبلمباجين ايصا . ثم تذوب شمما اصفر وقبل ان محمد عماما صبه فوق الجسم وانركه حنى محمد ثم افسخه عنه

﴿ فِي عمل قوالب من معدن دارسي ﴾

هذا المعدن يستعمل كثيرا مع أنه لا يصح غالبا غيرانه اذا صح يكون احسن من غيره فضلا عن كونه لا يلزمه ان يدهن بشئ آخر لانه من تلقاء نفسه موصل الكهر ياء . وهذا المعدن مركب من مزيج الاجزاء الآتية

جزء ه من رصاص نقی

« ۳ من قصد بر

« ۸ من بزموت (ای مرقشیتا)

وكيفية مزجها هي ان تضعها في بوتقة وتميعها على النار وكيفية اخـــــذ القالب منه هي ان تضع الجسم في قمر علبة تنك ثم تميع الممدن على النار وتحركه وتنزعون سطحه ما تأكسد بورقة سميكة وتصبه فوق الجسم وتتركه حتى يبرد فتفسخه فادا هو من احسن ما تظن اذا حصل توفيق

﴿ فِي عمل قوالبِ من الجلاتين ﴾

واعلم ان ما مضى من المواد يستمىل اذا كان الجسم خاليا من بعض تجاويف متعرجه لانها بعد ان تجمد عليه لا يعود يمكن اخراجها من التجويف فتنعطب. فاذا كان الجسم همكذا لا يصح ان يعمل له قوالب الا من الجلاتين او المكونا برخا لان كلا منهما يدخل فى التجاويف وعند اخراجه يتمدد نظرا للدونته ثم يعود الى هيئته الاصلية (اى كماكان فى التجاويف) غير ان الجلاتين افضل من المكونا برخا ولمكن بشرط ان لا يبتى فى المغطس مدة طويلة لئلا يتشرب ماه فيرخف ثم يذوب وكيفية اخذ قالب منه هى ان تأخذ منه قطعا صغيرة نظيفة وتنقعها فى الماه البارد ٢٤ ساعة الى ان ترخف فتريق الماه عنها ثم تضعها فى اله داخل حمام ماريا (الماه داخل الله كا يستعمل النجار لتذويب الغراء) وتسخنه الى ان يصير الجلاتين بقوام الشراب فنصبه اذ ذاك على الجسم بعد ترنيره بورق سميك ودهنه بالبلمباجين وتركه مدة ٢٠ ساعة ثم تفسخ القالب عنه

جملة وسائط واحسنها هى ان تذوب منه تسمين درها فى ثلاثمائة ماه فاترا وتضيف عليه درها ونصفا من الحامض التنيك ومثل ذلك من سكر النبات وتمزج هذه المواد مزجا جيدا وتصبها فوق الجسم المزنر بالورق وعند ما مجف القالب يفسخ عنه . واذا اردت غطس هذا القالب فى محلول ثانى كرومات البوئاسا (١ كرومات الى ١٠٠ ماء) وعرضه لشماع الشمس فيكون اكثر صلابة

﴿ في عمل قوالب من الكونابوخا ﴾

الكوتابرخاهى صمغ واتينجى لين لا تذوب فى الماء ولا فى الحوامض المخففة. ومن خواصه ان يجع بالحرارة وعند ما يبرد يرجع الى اصله على الكوتابرخا اقل لدونة من الجلاتين ولذلك يصعبان يؤخذ منه قالب عن الاجسام ذات التجاويف المعيقة . وطريقة اخذ قالبه هى ان تأخذ اسطوانة من حديد فارغة وتدهن داخلها بشحم او بله باجين ثم تنزل فيها الجسم واضعا تحته رقاقة حديد . ثم تنزل فوقه قطعة كوتابرخا متساوية مساحة سطحها بعدان توجه هذا السطح المراد ضغطه على الجسم الى النسار حتى يسخن قليلا وتضع عليها رقاقة حديد ايضا تكون بانساع فوهة الى السطوانة تماما وتكبسها كبسا لطيفا فى مكبس مزيدا الكبس كما بردت الكوتابرخا الى ان تعرف الها ملأت كل تجاويف الجسم

و بما انه لا يوجد مكابس فى كل مكان وزمان وان الاجسام المراد تقوابهــــا لا تحتمل الضغط كالجص والرخام وما شاكلهما يستغنى عن المكبس بما يأتى :

ضع الجسم المراد اخذ قالبه فى صينية نحاس او صحن لمحار مرتفع الدار بعد دهنه بالبلمباجين ثم ضع على سطحة كوة (١) من الكوتابرخا ثم تضع ذلك فى فرن ذى حوارة كافية فتميع الكوتابرخا (واحرس من ان تحدق) ولما ترى المها امتدت على سطح الجسم امتدادا تاما احرج الجميع من الفرن واترك حتى يبرد الا قليلا فتفسخ عنه القالب

⁽١) المقصود من جعل الكوتابرخاكرة هو اكى ما د الهواء م.مها عند ما تسيل على سطح

واذا كان الجسم لا يحتمل الحرارة كالخشب فسيّل الكوتابرخا وحدها وصبها عليه ثم بلّ اصابعك بماء او زيت واكبسها عليه شيثا فشيئا حتى تدخل فى كل التجاويف وبعد ان تبرد تفسخها عنه

وبجب الانتباء قبل الفسخ اى ان محف دائر الجسم مما دخل بينه و بين الورق المحيط به وان يفسخ القالب بتأن لئلا يعطب كل مهما

واعلم ان الكوتابرخا اذا ضغطت فى المكبس تستعبل وحدها ولكن بالطريقتين الاخبرتين بجب ان يدخلها ما يلينها اكثر من لينها الاصلى كزيت المكتان وشخم الخانزر والشمع الاصفر وطريقة مزجها مع كل من هذه المواد هى ان تضع مما تريد ان تمزجه بها خسين درها فى قدر وتسخنه وعندما يبتدئ ان يسخن تضيف اليه بالتلديج ٢٠٠ درهم من الكوتابرخا قطعا صغيرة وتحركها بقضيب من خشب الى ان يصير المزيج كالمعجون وعند ما يرخف و يتصاعد منه بخار اييض كثيف انزله عن النار وصبه فى كمية وافرة من الماء البارد وامجنه هناك حتى يتم كثيف انزله عن النار وصبه فى كمية وافرة من الماء البارد وامجنه هناك حتى يتم يكون سطح الصفيحة كاتريد . ولكى يكون سطح الصفيحة متساويا احدلها بمحدلة حديد عامية قليلا . وهكذا يتم العمل حسب المرغوب

ماحق ﷺور

﴿ فِي عَلَمْمِ التَّوتِيا (١) ﴾

حسب وعدنا فى باب التنحيس قصدنا ان نبين كيفية تمنغم التوتيا تتمة الفائدة فنقول

⁽۱) المانم هو مزیج من الزئبق ومعدن آخر . والقصــد من تملخم التوتیــا هو لـکی یــــر ذوبانها فی المحلول الحامضی ولـکی تزید البطاریة فعلا وخصوصا لـکی یعوض التمانم عن نقاوتهـــ اذا لم تکن نقیة

واحسن طريقة لتملفها هي ان تذوب على النار ٦٥ درها من الزئبق في ٢٦٧ من الحامض الهيدروكلوريك و ٤٠ من الحامض النيتريك . ولما يذوب الزئبق تماما انزل المزيج عن النار واضف اليه ٣٠٠ درهم من الحامض الهيدروكلوريك . غطس اسطوانة التوتيا في هذا السائل بعض ثوان فيكون تملغها جيدا

﴿ القسم الخامس ﷺ ﴿ في اللحام والفرنيش ﴾

وا

﴿ فِي الْكَارَمُ عَنِ اللَّحَامِ }

سبق القول في ما مضى أنه يكفى وبط القطع المراد تلبيسها أو تشنكا ها بقضيب نحاس ممتد على فوهة المغطس وأن هـ ذا القضيب يربط بالموسل والموسل يربط بواسطة برغى باحد قطبى البطارية فننبه القارئ الآن الى أن محالات اتصال هذه الخيطان والبراغى النحاسية يحبان تكون في فاية النظافة وأهال نظافتها برمى المامل فالبا في ارتباك و يسبب له اتمابا وتضييع وقت ثمين فلمنع هذه الامور يستحسن أن تلحم اطراف هذه الخيطان النحاسية بما تربط به فيستغنى عن تنظيفها كل مدة . وبما أن لحلم النحاس وخصوصا الاحر لا يتم الا بعد تنظيفه جيدا يجب أن تنظفه في المحلول الآتي فسيل كماهه

وطريقة اصطناع هــذا المحلول هي ان نشبه الحامض الهيدروكور يك بقطه توتيا وتضع ذلك على للر هادئة حتى يتصاعد الحامض واد يصرر بقوام التمراب اتركه حتى يبرد. وكيفية استماله هي ان تأخذ منه على ريشة وتدهن المحل المواد لحامه بعد ان تنظفه مما عليه بسكين ثم تلحمه بمزيج القصدير على طرف حديدة حامية . وايكن مزيج القصدير موكبا من جزه واحد من الرصاص الى اثنين من القصدير

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي انواع مختلفة للحام ﴾

﴿ لحام للسلاسل الفضية ﴾

جزء خُمس من مسحوق كبريتور الزرنيخ (طعم الفار)

« ۱ من نحاس اصفر

« ٣ من فضة خالصة

ضع الفضة والنحاس فى موتقة على النار ولما بميمان اضف اليهما كبرينور الزرنيخ

﴿ لحام آخر ﴾

جزء ١ من كبريتور الزرنيخ مسحوقا

« ۱ من تحاس احمر

« ٤ من فضة خااصة

ضع الزرنيخ والنحاس فى بوتقة على النار حتى يميعا ثم اخرجهما واجعلهما حبوبا ثم ارجعهما الى البوتقة واضف عليهما الفضة وأمع الجميع ثم صبه سبيكة واجعلها برادة

﴿ انواع لحام اعتبادية للصاغة ﴾

ان الصاغة يصنعون اللحام على اربعة انواع و يسمونها من عيار ٨ و ٢ و ٣ و ٣ و ٤ و٣ فيدار ٨ مركب من سبعة اجزاء من الفضة الخالصة وجزء واحد من النحاس الاصفر . وعيار ٣ من سنة اجزاء فضة وجزء نحاسا اصفر . والرابع من ١ الى ٤ والثالث من ١ الى ٣

فننبه القارئ الى انه كلما كثر النحاس يصير اللحام اسرع ميعا ولذلك يازم الصاغة

ان یکون عندهم حملة لحامات اکثر او اقل سهولة للمیع وهکذا لایخشی ان یروا ما لحموه اولا یفك عند ما یر یدون لحم شئ بقر به كما اذا لحموا الاول بعیار ۸ والثانی بعیار ۳ فتکون الحوارة اللازمة لاماعة عیار ۲ غیر کافیة لاماعة عیار ۸ وهلم جوا

﴿ لحام للذهب ﴾

جزء ١ من الفضة الخالصة

« ١ من النحاس الاحمر

« ۲ من الذهب

ضع الفضة والنحاس فى بوتقة وامعهما ثم اضف اليهما الذهب

﴿ لحام للفضة ﴾

جزء ٢ من الفضة

« ١ من النحاس الاصفر

ضع الفضة فى بوتقة وامعهاثم اضف اليها النحاس الاصفر رقاقا صفيرة واحذر

من ابقاء المركب على النار وقتا طويلا لئلا يفسد

﴿ آخر للفضة ﴾

درهم ٣٢ من الفضة الخالصة

« ۲٤ من النحاس الاصفر

« ۲۰ من مسحوق کبر پتور الزرنبہ

امع هذه جميمها في بوتقة

﴿ آخر للفضة اجود }

درهم ١٦ من الفضة الخااصة

« ٨ من النحاس الاصفر

« ؛ من مسحوق كبريتور الزرنيـ

امع هذه جميعها وصبها حالا

وطّريفة اللحر هي ان تجعل مزبج المعادن صفيحة رقيفة وتفطم. رفاه صغيرة تأخذ القطعة المراد خراوته بها على قصعة شمرك. ية و على نوح خسب وإذا كانت صغيرة) ثم ترطب المحل المواد لمحه بمحاول مشبع من بورات الصودا وتضع من رقاق اللحام ما يكفى وانفحها بالبورى الى ان تميع . ثم خذ القطعة الملحومة واغلها فى ماء محاول فيه قليل من الشب اذا كانت القطعة غير فضة واذا كانت فضة اجمها على الرهادئة الى ان تحمر ثم تتركها حتى تبرد ثم تغليها ست دقائق فى وعاه من نحاس احمر غير مبيض بقصدير وليكن فيه ماء محاول فيه اجزاء متساوية من كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا ومن هناك خذه الى الماء البارد وامسحه بفرشة تحاسية مكردا المعملية نفسها اذا لزم الامرحتى تبيض القطعة اييضاضا متساويا والبعض يعوض عن كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا بمحلول مخفف من الحامض السكبريتيك

واما اذا كانت القطعة المراد لحمها كبيرة فضعها فى نار تكتنفها من الجهات الست وانفخها بمنفخ نفخا قو يا ولما تحمر اكشف الحمل المراد لحمه ورش عليه من مسحوق بورات الصودا ثم ضع رقاق اللحام وانفخ عليها بالبورى حتى تميع ثم اتركها حتى تبرد . وهكذا

﴿ تنبيه ﴾ يلزم احيانا ربط احدى القطعتين المراد لحم احدهما بالاخرى بخيطان حديد . وعند اجراء العملية يلتحم بها خيط الحديد فلمنع ذلك يضاف الى محلول بورات الصودا قليل من كبريتات الصودا

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي الكلام عن الفرنيش وانواعه ﴾

قلنا انه يجب ان تكون الخيطان الموصلة منطاة الا في محل الاتصال عادة غير موصلة للسكهرياء . وتقول الآن ان الخيطان المر بوطة بها القطع المدلاة في المغطس يجب ايضا ان تكون مغطاة عادة مثل تلك الا في جميع اتصالها بالقطع الملبسة والقطبان الممتدة على فوهة المغطس والا فيرسب عليها الذهب المحلول فتكون خسارة على العامل . فيكفى لذلك غالبا الشمع الاحمر مذوبا بالسيرتو او الشمع الاصفر مذوبا على النار . واكن عا أنه لا يمكن استمالها اذا كان المغطس سخنا

نقدم للقارئ عدة مواد تغنى عنهما وعليه ان يختار منها ما نوافقه

﴿ صفة فرنيش من الحبر ﴾

يؤخذ من الحمر كمية وتذوب في زيت النربنتينا حتى يصير المحلول بقوام العسل فيدهن به

﴿ صفة فرنيش الكويال ﴾

يؤخذ مريج الاجزاء الآتية:

درهم ١٥٠ من السكويال

« ۲۰۰ من زيت الكتان مغلي

« ۱۰۰ من زيت التربنتينا

وكيفية استحضاره مى ان تضع الكويال فى قدر من حديد على نار الى ان يسيل فنضيف اليه زيت الكتان وتحركهما حتى يمنزجا ثم تنزلها عن النار وتضيف اليهما زيت التربنتينا مداوما التحريك الى ان يبرد المزيج

﴿ صفة الفرنيش من الحمر والصطلَّى ﴾

جزء ٧ من مسحوق الحور

« ١ من مسحوق المصطكى

ضعهما فى وعاء على نار هادئة الى أن يسيلا ويرفحا ثم صب المزيم على وقاقة من نحاس ودعه يبرد وعند ما تريد استعاله خذ منه كمية وحلها في زيت نر بنتينا على نار هادئة حتى يصير بقوام الشراب وادهن به

وهــذا الفرنيش الاخير يفضل على ما سواه لانه لا يتأثر في اي مغطس كان ولو كان سخنا ولكن يشترط ان يكون منه على الخيطان قشرة سميكة فيقتضي ان تدهن به ثلاث مرات كلا نشف عليا

وقد يطلب تفضيض كاس مثلا من الخارج وتذهيبها من الداخل فاذا اردت تفضيضها اولا ادهن داخلها بفرنيش وعند ما يتم التفضيض آنزع عنها الفرنيش بوضعها فى زيت التربنتينا سخنا ثم فى سيرتو سخن ايض او فى البدبن (وهو الاحسن) لانه مجل جميم المواد الدهنية والراتينجية بمدة يسبرة بدون ان يكهن

سخنا وهو سريع التطاير. ويكفى احياناً فرك الفرنيش بفرشة نحاسية فيتفتت. وقبل ان يتذهب داخل الكاس يلزم احماؤه وتنظيفه كما مر فى باب التفضيض ثم يطلى ظاهر الكاس بالفرنيش وتفطس فى المغطس الذهبي

ولا يخفى اننا بهذه الواسطة نقدر ان نكسو سطح قطعة واحدة عدة معادن مختلفة او ممدنا واحدا ملونا بثلاثة الوان كالذهب مثلا فانه يكون فى جهة احمر وفى الثانية اخضر وفى الثالثة اصفر

﴿ صفة طلاء ﴾

دوهم ٣٢٠ من الكندر (وهو اللبان المستعمل علمكا) « ٠٨٠ من المكوتابرخا قطعا صغيرة

« ۲۵۰ من مسحوق الخفان

سيل الكوتابرخا على نار واضف اليها الخفان وحركهما حتى يمتزجا ثم اضف الكندر وحرك الجميع الى ان يصير معجونا ثم اطل بذلك داخل الصندوق الخشبى او المعدني المعد لوضع المغطس النحاسي ثم احم رقاقة من حديد وامسح بها الطلاء ليكون متساوى السطح وتسد الخلايا غير ان المفاطس التي يدخلها سيانور تحال المعجون وتفسده فاذلك لا يستعمل المعجون الا للاوعية المهدة للمغطس النحاسي الدسط

حى القسم السادس كى → ﴿ فى عليات مختلفة ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ فى الحفر الغلفانى ﴾

رأينا انه فى المناطس المستعملة لاتلبيس يعلق بالقطب الايجابى رقاقة من فوع المعدن المراد وسو به وان هذه الرقاقة تعوض بذوبانها عن المعدن الراسب فهـــذه الملاحظة تدلنا على الحفر لانه اذا حجبنا بفرنيش بعض سطح الرقاقة فالمحل الغير المحجوب يذوب ويبقى ما تحت الغرنيش على حاله فيتم الحفر وطرق ذلك كشيرة غير ان الفرق بينها قليل

فأبسط طريقة لذلك هي ان تدهن صفيحة تحاسية بفرنيش لا يؤثر به المغطس التحاسي وحين ينشف الغرنيش ترسم عليه بقل نثر ما تريد بحيث رأس القلم يمس التحاس ثم تصل الصفيحة بالقطب الايجاد، من البطارية وتعلق مثلها في السلمي فتحفر المعلقة في الايجادي على ما رسمت بالقلم

واذا اردت ان يكون المرسوم نافرا فارسم على الصفيحة بالفرنيس ما تريد نيذوب ما حوله فى المغطس فتنال المراد

ولا يخفى ان كل معدن يحفر فى المغطس المركب منه فالنحاس يحفر فى مغطس مركب من كبريتات النحاس والذهب فى مغطس الذهب والفضة فى مغطس الفضة

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ طريقة لحفر الفولاذ والحديد والنحاس في مغطس واحد ﴾

خذ صفيحة من احد هذه المعادن وادهنها بالفرنيش وارسم ١٠ تر يد كما مر ثم ار بطها بالموصل الايجابى واغمس فقط راس الموصل السلبى بلزائبًا فى المزبح الا تى

درهم ۱۹۰ من الحامض النيتريك اقة ۰۰۸ من الماء الاعتيادي

و يكنى لهذه العملية سائل كهربائى خفيف فتكفى اذا بطارية واحدة واتكن مدة التغطيس من ساعتين الى ستساعات حسب العمق المراد بالحفر . واذا اردت ان يكون حفر بعض المحلات اعمق من الآخر فاخرج القطعة كما عملت ان الحفر فى المحل الغير المراد تعميقه قد صار حسب المعلوب وادهنه بالفرنيش ثم غطس القطعة وهكذا

غيرانه اذا اريد حفر الحديد والفولاذ الانسب ان يكون الموصلان خيطين ٪: حديد دقيقبن طولكل منهما ذراع و ربع فقط

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ ف التذهيب الناشف ﴾

كلا كثرت الافادات يزداد العامل سرورا. فع اننا تكاما عن التذهيب في بابه قصدنا لا عام الفائدة ان تتكام هنا عن طريقة جيدة لتذهيب المعادن وغيرها تذهيبا ناشفا كاذى نراه على الا يقونات والشهاعدين والساعات الموضوعة تحت بيت من زجاج وخلاف ذلك. وهذه كيفية العمل

بعد تنظیف القطعة كما من فی باب التفضیض اذا كان معدنا و بعد سد مسامها و تعمدنها اذا كانت غیر معدن و تنحیسها فی مغطس كبریتات النحاس تنحیسا ناشفا خفیفا (تغطیسها فی مغطس النحاس یكون من ؛ الى ٦ ساعات حسب المطاوب) تزج فی ماه ثم تمر فی المویج الآتی (وقد مر فی باب التنظیف (۱۱) :

جزء ١٠٠ من الحامض الكبريتيك (بالكيل **)**

« ۱۰۰ من الحامض النيتريك (د)

من كلؤروو الصوديوم (بالتقريب)

و بعد امرار القطمة فيه واخراجها حالا تغسل بماء بارد وتمر بعد ذلك في محاول نيترات أنى اكسيد الزئبق المسار ذكره ايضا وتغسل بماء ثم تعلق بالقطب السلمي وتغطس في المغطس الآتي :

درهم ۲۰۰ من فصفات الصودا

« ۳۳۰ من أني كبريتيت الصودا

« ٠٠٦ من سيانور الپوتاسا

« ،٠٠٤ من ذهب محاول الي كلورور

اقة ٢٠٠ من الماء المقطر

وكيفية استحضاره هي ان تذوب فصفات الصودا في ثماني اقات من المـــاء ثم

⁽١) يستغنى عن هذا أأريح ادا خرجت القطة من منطس النجاس فاشفة كالرغوب واما اذا جي على سطحها بعض حبيبات فلا غنى عنه

تضيف اليها ثانى كبر يتيت الصودا وبعد ان تذوب كلورور الذهب والسيانور فى الاقة الباقية تمزجهما بالسائل الاول

واعلم أنه فى هـذا المنطس لا تستعمل رقاقة ذهب للقطب الايجابى بل خيط پلاتين لانه يقتضى لذلك مجرى كهر بائى كثير. ففى ابتداء العملية غطس ثلاثة ار باع خيط الپلاتين ثم اخرجه بالتدريج حسب ما تريد أن يكون نون الذهب الراسب و يكفى جـذا التذهيب أن تكسى القطعة غشاء رقيقا من الذهب لان التحاس تحته هو الذى يجل اللون ناشفا كالمرغوب

اذا وجدنا ان الغشاء الذهبي غير متساو وليس حسب المرغوب فهذا دليل على ان اموار القطعة في المزبج الحامضي لم يكن كالواجب فمن الضرورة ان تخرج من المغطس وتغسل بمحلول سخن من سيانور الپوتاسا والماه ثم تغسل بماء وتمر في محلول نيترات ثاني اكسيد الزئيق وتذهب ثانية

واذا اردت صقل بعض محملات من القطعة بعــد اخواجها من المغطس الذهبى فاغسلها اولا بماء ثم غط المصقلة بمغلى بزر الـكتان او اصول الخطمى واحذر من ان تمسها بما فيه حوامض او صابون لئلا يصير لومنها احمر

🗲 الفصل الرابع 🧲

﴿ في النيال }

ان هده العملية المسهاة باسم مخترعها هى ان نرصع الفضة بنقس اسود كالعروق وخلافها فبذلك نزداد القطعة المرصعة بثلك المادة قيمة ورونها وطويفة ذلك هى ان تضع فى بوتقة عيقة الاجزاء الآتية

درهم ۲۰ من الكبريت

« ۹۶ من هيدروكام رات اانتادر

نم تضع البوتقة على النار الى ان تميه هذه الاجزاه . ثم تأخذ وتمة احرى وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ه من الفضة الخالصة

« ١٣ من النحاس الاحمر

۵ ۲۰ من الرصاص

وتضع البوتقة على النار الى ان تميع هــذه المعادن تماما . فتصبها فوق مزيج الكبريت وهوسائل فيحولها حالا الى كبرينور الفضة والمحاس والرصاص فتضيف حينئذ قليلا من هيدروكلورات النشادر وتخرج المزيج من البوتقة وتسحقه الى ان مع حدا

فاذ يتم هذا احفر على قطعة الفضة الرسم الذى تريده وخذ كمية من المسحوق واعجنه بماء مذوب فيه شئ من هيدروكلورات النشادر واحش به الحفر المرسوم. ثم ضع الفطعة على نارقوية لتسييل المزيج فيلتحم بالفضة داخل الحفر. ثم خذ من مسحوق الخفان او الاحمر الانكايزى (اى أكسيد الحديد) وافرك به ما حول الرسم بدون ان تمسه فيزول اللون الاسود ويبقى المزيج داخل الحفر كأنه رسم طبيعى جميل جدا ويلون النحاس بهذا المون الاسود بالطريقة الآتية :

﴿ الفصل الخامس

﴿ فِي تَلُو بِنَ حَدَيْدَةُ الْبِنْدُقَيَّةُ بِلُونَ جَمِيلٌ ﴾

نظف الحديدة واحمها قليلا ثم اغمس خرقة فى كاورور الانتيمون السائل وافركها كثيرا فركا شديدا الى ان تصير باللون المرغوب ﴿ في تلو ينها بلون ازرق ﴾

نظفها جيدا وافركها بخل ونشفها جيدائم امسحها بخرقة مرطبسة بالحامض الهيدروكلوريك واتركها ربع ساعة لتنشف بالهواء ثم اطمرها فى رمل حام موضوع فى وعاه مناسب لهذه الغناية . ثم قوّ النار بالتدريج واكشف الحديدة مرة بعد مرة لترى اذا كانت قد صارت باللون المطلوب . ولما يكون ذلك ارضها من الرمل وامسحها بخرقة ناشفة وادهنها بالغرنيش الآتى ذكره بعد هذه

﴿ فِي تَلُو يَنَّهَا بِالْأَسْمِرِ ﴾

اعمل العملية السابقة وعند اخراج الحديدة من الرمل امسحها بخرقة موطبة قليلا بزيت الزيتون فيسمر اللون الازرق

واذا اريدان يكون هذا اللون متشعبا كالرخام مثلا فبعد تنظيف الحديدة ادهن قليلا المحلات المراد تشعبها بمادة دهنية ثم امسحها بخل الافى المحلات المدهونة ثم اجر العملية السابقة وعنداخراجهامن الرمل امسحها حالا بخرقة ناشفة وادهنها بالفرنيش الآتى

﴿ صَعْةَ فَرَنْيْشُ مِنَ الْحَدَيْدِ وَالْفُولَاذُ ﴿ وَخَصُوصًا الْاسْلَحَةَ ﴾ ﴾

جزء ١٠ من المصطكى

« ١٥ من السندروس الابيض

۳ من الكافور

« ٥٠ من صمغ البطم

فذوب هـذه الاجزاء في كمية كافية من السيبرتو وغط بها فرشة واطل بها الحديدة وهذا الفرنيش يحفظ السلاح من التأكسد وهو شفاف بحيث لون الحديدة يبقى ظاهرا كما لوكانت غير مدهونة به

﴿ الفصل السادس

﴿ فِي امْرَجَةَ لَتَنْظَيْفُ الْدُهْبِ وَالْفَضَةَ وَتُلَّهِ يُنَّهَا وَتُلْمَيِّمُهَا ﴾

درهم ١٦٪ من الطرطير الاحر

· « ١٦ من الكيريت المسحوق

« ٣٢ من كاورور الصوديوم

ذوب هــــذه الاملاح في كمية ماه واضف مقدار نصف الماه ، لا واعل المزيج ثم غطس فيه القطعة المراد تلميمها و بعد ان تحرجها تراهاكما بريد

(مزیج آخر)

درهم ۸ من كاورور الصوديوم

« ٨ من الطرطير الاحمر

« ٤ من الكبريت المسحوق

« ٤ من الشب المسحوق

« ٤ من كبريتور الزرنيخ المسحوق

اضف على الاملاح ماه و بولا كما ذكر واغله ثم غطس القطعة

وبما أنه لا يستعمل فى التلبيس الا الذهب الرملى لذلك يكون لون ا

المذهبة دائمًا اصفر . وقد اخترع جملة وسائط بها يقدر العامل ان يلون الذهب

. باللون الاحمر . فسنتكلم عن الاكثر استعمالا منها

﴿ مزیج لتلوین الذهب بالاحمر ﴾

درهم ١٠٠ من الشمعالاصفر

« ٠١٦ من الشب المكلس

٠١٦ من خلات النحاس

« ١٦٠ من ثالث أكسيد الحديد

« ٠١٦ من كربونات النحاس

ذوب اولا الشمع على نار هادئة واضف عليه الاملاح مسحوقة جيدا وحرك الجميع ليتم المزيج وبعد ما يبرد اجعله قضبانا . فبعد تنظيف القطعة المراد تلوينها احمها قليلا وافركها بهذا المزيج ثم ضعها على نار هادئة الى ان يحترق الشمع و يبطل تصاعد الدخان فامسحها حينئذ بالفرشة التحاسية واصقلها بالمصقلة . ثم اغسلها فى المذوب الآتى :

د**رهم ۱**۶ من كر بونات اليوتاسا

« ۱٦ من الكبريت

« ۳۲ من كلورور الصوديوم

« ۳۰۰ من الماء الاعتيادي

يستعمل هذا المزيج سخنا

﴿ مزيم آخر لتلوينه بالاحمر ﴾

درهم ۳۴۳ من خلات النحاس

۳۳۳ من هیدروکلورات النشادر

« ۳۲۳ من ثالث أكسيد الحدمد

ه ۳۳۳ من كلورور الصوديوم

ضع الاملاح في خل واغله على النارثم غطس القطعة المراد تلوينها ``

﴿ مزبج آخر ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الكبريت

﴿ ١٠ من الثوم

اسحق الثوم والكديت واغلمها في بول ثم احم القطعة على النار وغطها في هذا المزيح فيكون لونها محرا

﴿ صفة مزيج لتلوين السلاسل الذهبية باون احضر ﴾

درهم ۳۲ من هيدروكلورات النشادر

۳۲ من خلات النحاس

۱۲ من نيترات البوتاسا

« ٠٠ من كبريتات التوتيا

اسحق الاملاح وذوبها في الخل وضع فيها السلسلة واغلمها على النار فتخضر اثل يلون كل معدن باون الذهم 💃

من كبريت مسحوق ا من دم الاخوين مسحوقا / •ن كل منها اج: • • مساوية

من الماء حسب الارادة

أغل المزيم ساعتين وصفًّا بخرقة رفيعة ثم نـ، العطمة في ومر من ١٠ و مدهونة واغمرها بهسذآ السائل ثم غط التلد جيدا واعل نزله مدة متحرج لفطعة بل دهي

﴿ واسطة لتنظيف الذهب وترجيع لونه الاصلي ﴾

ذوب هيدروكلوراتالنشادر في بول واغل ضمنه القطعة المراد تنظيفها وترجيع لونها الاصلى فبعد ان تغلى يتم المطلوب

واعلم ان الذهب لا يتأثر بالهواء ولا المساء ولا بخارات الجو فلا يغير لوته الا بعض اجسام غريبة تعلو سطحه . فهذه الاجسام تنزع عنه بدون ضرر مهما كان رقيقا بمحلول الصابون او محلول قنوى او بالسييرتو . واما اذا كان الذهب مشغولا كما اذا كان فى تطريز وما اشبهه فلا يستعمل لتنظيفه محلول صابون ولا قلوى لان هذه الاملاح تضر بلون الحربرالمطرز بالذهب فيستعمل لهالسييرتو فلا يؤثر شيئاً بالحربر

﴿ فِي تَنظيفِ الفضة ﴾

درهم ١٠ من ثاني طرطرات الپوتاسا

« ۱۰ من كلورور الصوديوم

« ۱۰ من الشب

« ۲,۰۰۰ من الماء الاعتيادي

فاغل الفضة فى هذا المزيج فتنظف وتلمع

(مزیج آخر)

درهم ٣٠٠ من كر بونات الكاس

« ۱۱۲ من عظام مكلسة

۱۳ من مرهم الزئبق

« ۱۳ من زيت الترينتينا

وعند الاستمال يحل قليلا من هذا المزيج فى عرق او سهرنو و تغرك به الفضة فتنظف . وهو جيد لتنظيف الذهب ايضا

وتنظف الفضة ايضا بفركها بماء الصابون . وأما اذا كانت القطمة ذات تجاويف فتحمى وتنقع اذ تبرد فى محلول مركب من جزء من الحامض الكبريتيك ومائة ماه و بعد اخراجها تكون بيضاء ناشفة فتفرك بالرمل الناعم وتصقل بالمصقلة . واذا فركت الفضة بهباب الدخان معجونا بماء تنظف وتلمع

﴿ في تلميع الفضة ﴾

درهم ۲۵ من الشب

« ۱۲ من الصابون

« ۱۰۰ من الماء الاعتيادي

اغل الشبة بالماء وارفع الرغوة ثم اضف الصابون واغمس بالمزبج خرقة وافرك بها الفضة فتلمع

الفصل السابع ﴾ ﴿ في التراكيب المعدنية ﴾

التركيب المعدني هو امتزاج معادن بعضها مع بعض بحيث تصير معدنا واحدا يختلف خصائصه عن خصائص كل من المعادن المركب منها . وهدد التراكيب مفيدة جدا في الغالب للصناعة . ويقرب لونها من لون الفضة والذهب . فتتكام الآن عن جملة تراكيب منها مفيدة

(مزيج معدنيّ اصفر لامع مركب مما يأني)
جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقي

« ١٠٠ من التوتيا النقية
أمع الاجزاء في بوتقة فيكون المعدن لينا
جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقي

« ٢٠٠ من التوتيا النقية
تماع في بوتقة فيكون المعدن أابن من الاول
﴿ مزيج اشبه بالذهب ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقير

من التوتيا مجرى العملية السابقة

```
﴿ مزیج آخر ﴾
         جزء ١٠٠ من النحاسُ النقي
          « ٧٠٠ من التوتيا النقبة
            « ۲۰۰۷ من القصدير
             وهذا المعدن لين وسهل تحت المبرد
          ﴿ آخر ﴾
       جزء ١٠٠ من النحاس المذكور
              « ٠٠٦ من التوتيا

    هن القصدير (وهذا كالسابق)

      ﴿ نحاس اصفر ﴾
           جزء ٩ من النحاس الاحمر
                 « ۳ من التوتيا
                              تماع فى بوتقة
 ﴿ معدن جيد لعمل اواني المطبخ ﴾
            جزه ٤٠٠ من القصدير
            « ۲۰ من الرصاص

    ۵ من النحاس الاحمر

             « ۳۰۰ من التوتيا
               تماع في بوتقة والمعدن يابس لامع
      ﴿ معدن بلون الفضة ﴾
               جزء ۹ من القصدير
               « ١ من المرقشينا
              « ١ من الانتيمون
```

ا من الرصاص
 أجر العملية نفسها والمعدن لا يتأكسد بسهولة

﴿ معدن المدافع ﴾ جزء ٩ من النحاس الاحمر « ١ من القصدير تماع في بوتقة

﴿ معدن الاجراس ﴾

جزء ۲۸ من النحاس الاحمر

« ۲۲ من القصدير

تماع

﴿ ذهب اصطناعي ﴾

جزء ١٦ من اليلاتين

« • • • ن النحاس الاحم النقي

« ٠١ من التوتيا النقية

وهذا المعدن بثقل الذهب ولونه وليانته

﴿ صفة تحضير ثاني كبريتور القصدير المسمى بالذهب الموسوى ﴾

يستحضر بمزج ۱۲ جزء قصدير و ۲ اجزاء زئبق و ۲ اجزاء هيدروكاو رات النشادر و ۷ اجزاء زهر الكبريت واحماء المزيج بالتدريج داخل معوجة الى ان يبطل تصاءد الهيدووجين المكبرت. الرك المعوجة تبيد وخذ الطبقة الصفراء الني داخلها فلها الكبريتور المطاوب وهو المعروف بالذهب الموسوى وكثيراً ما يستعمل عند الدهانين

تم باب التلبيس ويليه باب صبغ الاقشة

الباب ليّا في ﴿ف سبغ الأقشة ﴾ (ديباجة) ﴿ف الكلام عن الاقشة ﴾

ان الاقشة المعدة للصبغ اما بسيطة وهى ما كانت محوكة من نسيج واحد كما اذا كانت من صوف فقط . او مركبة وهى ما كانت محوكة من اكثركما اذا كانت من حرير وقطن وصوف او غير ذلك . فالبسيطة تصبغ بسهولة والمركبة بالمكس

واعلم ان من الانسجة ما هو نباتى كالقطن والقنب والكتان ومنها ما هو حيوانى كالصوف والحرير . والفرق بين الاثنين هو ان فى الحيوانى كمية وافرة من الأزوت . وهذا المصر يوجد قليلا فى النباتى حتى انه لا يوجد اصالة فى بعضه وهو يظهر عيانا على هيئة سائل نشادرى اذا استقطرنا المواد الحيوانية . وهذا السائل مركب من هيد روجين وأزوت . واذا استقطرنا المواد النباتية يستخرج قليلا منه او لا يستخرج شئ

وان المواد الحيوانية عرضة للتعفن وباحراقها تفوح رائحة خراقة نشادرية لوجود الهيدروجين والازوت فيها . واما النباتية فتختمر وتولد بالاستقطار السپيرتووجوامض وان القلويات هي ذات فعل قوى على المواد الحيوانية اذ تذوبها بخلاف النباتية فانها لا تؤثر فيها شيئا

وان الحامض النينريك والحامض الكبريتيك لها ايضا فعل عليها فان النيتريك يحللها و يفصل عنها الازوت و يتكون اذ ذك حامض كر بونيك وحامض اكساليك والكبريتيك يفصلها ايضا عن الازوت وتبقى بقية المواد المركبة منها فحمية . ويظهر ان الحريرله بعض مشابهة بالمواد النباتية لان القلويات والحوامض لا تفعل به فعلها بالصوف عاما . ويتآنف مع المواد الملونة تآلف المواد النباتية . وانه يجب الانتباه عند استمال الحوامض والقلويات على الحرير وان يكن فعلها عليه اقل منه على الصوف . فأنها ربما تضر بالخيط اذا كانت كـثيرة

وإن القطن يقاوم فعل الحوامض اكثر من القنب والكتان . فالحامض النيتريك اذا كان باردا لا يعطيه بسهولة بخلاف ما اذا كان سخنا فانه يحوله الى حامض اكساليك

﴿ الصوف ﴾

ان الصوف هو مادة حيوانية تغشاها مادة دهنية ولذلك لا يمتص الماء فاذا اريد صبغه يقتضى ازالة هذه المادة لشلا تمنع المحاد الملونة به أذ تمكون فاصلة بينها وبينه . وهدف المادة هي صابونية قاعدتها الملاح بوتاسية منها ما هو قابل الذوبان ومنها ما ليس كذلك

وطريقة ازالة المادة الدهنية عن الصوف هي ان تضم الصوف في خلقين وتغمره بثلاثة اجزاء ماه وجزه بولا مختمرا . وتسخن الخلقين الى درجة متوسطة من الحرارة بنوع انها لا تؤذى اليد . ثم تحرك الصوف حينا بعد حين . ثم نرفعه من الخلقين وتغسله عاه وتضعه في سلة كبيرة موضوعة في ماه جار وتدوسه داخل السلة الى ان تذوب المادة الدهنية وتنفصل عنه و يعرف ذلك عند خروج الماه المار في السلة صافيا غير مبيض . ثم تنشر الصوف حتى ينشف

ويجب الاعتناء الكالى بتنظيف الصوف من هذه المادة ليكون لون الصباع ابهج واروق للنظر . ويجب حفظ الماء والبول المستعملان اولا اكى يستعملا أنيا فيكون اكثر فعلا لحل المواد الدهنية غير أنه يجب أن يضافكل مرة قليل من البول

﴿ فِي تَبِيضِ الصَّوفِ ﴾

المقصود من تبييض الصوف ازالة اللون الطبيعي الذي يكون فيمه وكيفية ذلك هي ان تضعه في خلقين فيها ماء محلول به قليل من محت حجر منات الصودا (١ ك ال ١٠٠ ماء) وثقل سُبع الكر بونات صابون . ثم نسخن الخلفين كالاول وتغطس الصوف بهذا المحلول ثلاث مرات . ثم تغطمه ثلاث مرات في م.ء العادة فارا . ثم ثلاث موات في خلقين فيها محاور نحت كرم: ت العود بدون مه ون

وتغسله بعد ذلك عاء فاتر وتنشفه جيدا . ثم تعرضه لبخار الكبريت بالطريقة الآتية :
وهى ان تعلق الصوف على اوتاد فى حجرة محكة الضبط على علو ثلاثة اذرع
عن الارض . ثم تأخذ كانونا من الحديد فيه رماد وفوق الرماد اقة كبريت قطعا
صغيرة لكل خس اقات صوفا . وتشعل الكبريت (۱۱) من او بع جهات ونخرج
من الحجرة وتقفل الابواب مغلقة اغلاقا محكما مدة ١٧ ساعة . ثم تفتح الابواب
وتترك الصوف معلقا حتى ينشف تماما . هذا في الصيف واما في الشتاه فتترك
الابواب مفتوحة الى ان تزول رائحة الكبريت ثم تشعل نارا وتغلق الابواب لكى
تكون الحرارة كافية لنشافه بسرعة . فعند ذلك يكون مبيضا حاضرا للصبغ

﴿ الحرير ﴾

الحربر مادة حيوانية خيطه مغشى طبعا بمادة صمغية لامعية وهو لا يخلو من مادة ملونة حسية وهى اما صفراء او خضراء او غير حسية . فيقتضى لعمل الاقمشة الحريرية ان نزول منه كل هذه المواد . وخصوصا الصبغة

وطريقة ذلك هى ان تضع فى خلقين ماه مذوبا فيه ٣٠ جزءا صابونا الى الله عنه وبرا وتغطس فيها الحرير وتسخن الخلقين الى ما دون الغليان محركا الحرير داعًا . واذ ترى انه ابيض تخرجه وتنشره لينشف . ثم تضعه فى آكياس فى كل كيس عشر اقات . وتغليه ثانية فى ماه محلول فيه صابون (٢٠ ص الى فى كل كيس عشر اقات . وتغليه ثانية فى ماه محلول فيه صابون (٢٠ ص الى المحدور ا) ويجب ان تحرك الاكياس دامًا لئلا تتأذى السغلى منها لمكترة الحرارة فى قمر الخلقين (ولمنع هذا المحظور يستعملون فى اور پا بخار الماء عوضا عن النار الحجردة لتسخين الخلقين)

واعلم انه كلما تصاعد شئ من الماه بالحرارة يجب ان تعوض عنه لتبقى الأكياس دائما تحت سطح ماه الصابون . واذا كشف الحرير بنتج احد الأكياس ورأيته

⁽۱) تبسط الكبريت متصلا بعضه بالبعض الآخر وتمسه بالنار من الجهات الاربع حتى تمتد فيه بالتدريج . لانه اذا التهب جمعه دفعة واحدة يكون بخاره الكثيف اوكسيمين الهواء حامضا كبريتيكا يندى الصوف برسوباعليه كالندى ويعطبه ، واما اغلاق ابواب الحجرة نهو لمنع حامضا كبريتيكا يندى الدى يجمل الاكسيمين في الحامض الكبريتوس المتصاعد من الكبريت

قد صار ابيض ناصعا اخرجه واغسله بماه جار ونشفه . هـــذا اذا كان يراد صبغه . واما اذا اريد تبييضه مجردا فعرضه بعد هذه العملية لبخار الكبريت على ما تقدم فى تبييض الصوف

﴿ القطن

الفطن مادة نباتية معروفة وهو غير قابل الذوبان فى الماء والزبوت والحوامض النباتية فلا يذوبه الامحلمل قلمى سخن مشبع ولا يذوب اذا كان المحلمل خفيفا . وفيه مواد ملمونة ودهنية ونشاوية واملاح مختلفة منها ما هى فيه طبعا ومنها ما يعلمو من الآلة المستعملة لغزله . ومن الضرورة ان يتنقى من هذه المواد لكى يصير صالحا لتصبغ

وطريقة تنقيته هى ان يغلى القطن بعض ساعات فى الماء ثم اربع ساعات فى محلول قلوى (۲ ق الى ۱۰۰ ماء) ثم يغسل بماء جار و يعصر و ينشف . ثم ينقع قدر ساعتين فى ماء الكاور و يغسل ايضا بماء جار و يعصر و ينشف جيدا

فاذا اريد ان يكون ابيض ناصعا ينقع ثانية فى ماه الكاور اخف من الاول ثم ينقع ساعة فى محلول حامض كبريتيك (١ ونصف - الى ١٠٠ ماه) و يخرج ويغسل بماه جارو ينشف ثم يغطس ٦ ساعات فى محلول الصابون سخنا (١٠ ص الى ١٠٠ ماه) ويغسل بماه جار وينشف . وهكذا تنتهى العملية

﴿ القنب والكتان ﴾

الفنب والكتان من المواد النباتية الحاوية ما فى القطن تقريبا من المواد . فيجب ايضا تنظيفها عند الصبغ بالطريقة الآتية

اغل کلا منهما فی الماء تمایی ساعات والرکه سخنا خسین ساعة بم اغسله جیدا بماء جار ونشفه نم انقعه ساعتبن فی ما الکاور واغسله جیدا ونشفه بم انفعه ساعة فی محلول حامض که ربالمد (۱ و نصف - الی ۲۰۰ ماه ۱ ما نمسایه جیدا ونشفه واتركه اربعة ايام منشورا ثم انقعه ٦ ساعات في محلول الصابون سخنــــا (١٠٠ ص الى ١٠٠ من احدها) ثم اغسله جيدا بماء جار ونشفه

وقد يرد بعض هذه الانسجة من اوريا مبيضا فلا يلزم اذ ذاك لصبغه الا ان يغلى المراد صبغه منها ثماني ساعات في محلول قلوي (١ ونصف ق الي ١٠٠ ماء) وينسل جيدا ثم ينقع ٦ ساعات في محلول حامض كبريتيك (٤ ح الى ١٠٠ ماء) ويغسل جيدا عاه جارو ينشف

واعلم ان اللون لا يكون على القاش زاهيا حسب المرغوب الا اذا كان القباش مبيضا غاية التبييض والا فلايتم صبغه حسب المراد

> -ه. القسم الثاني ﴾ ﴿ في الصبغ والصباغ ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في ما هوالصباغ ﴾

الصبغ هو الطريقة التي بها يتم رسب مادة ملونة على نسيجما بشرط ان يبقى هذا اللون بدون تغيير بتعريضه للعناصر الفلكية كالهواء ونور الشمس اللذين من خصائصهما ان يقللا رونق الالوان بحسبا تكون كشيرة او قليلة الأمحاد بالانسجة ومن الانسحة حيوانية كانت او نباتية ما هو مختلف الالفة مع المادة الملونة عن غيره . فالالفة اذن هي الواسطة الوحيدة لان يكون الصباغ جيدا او لا فالانسجة ذات الالفة الكثيرة تجذب المادة الملونة وتتحدمها فتكون أابتة وعكسها بالعكس. ولذلك تقدم القول ان الاقشة المنسوجة من مادة واحدة كالصوف وحده مثلا يسهل صبغها والا فيتصعب لسبب اختلال الفة كل من مواد الانسجة

فيجب اذا ان نعرف القارئ الفة كل من الانسجة الى المواد الملونة . فالفــة الصوف كثيرة بعكس الغة الحرير لها فأنها اقل من الغة الصوف. لذلك يكفي غالبا لصنع الصوف ازالة المادة الدهنية . والغة القطن والقنب والكتان اقل جدا من الفة (11)

الحوير والصوف . ولذلك لا يصبغ ما سوى الصوف الا بعد اتحاده بمادة ذات الغة معادلة لالعة الصوف وهى على أنواع شتى وتسمى الاساس

﴿ الفصل الثاني ﴾ ﴿ في الاساس ﴾

الاساس هو محاول مواد تغط فبها الافشة قبل صبغها لنكوزوسيطا بينها و بين المواد الملونة . والمقصود منها التعويض عما يلزم من الالفة ابعض الانسجة

والاملاح الاصلح والاكثر استمالا لتأسيس الانسجة ثلاثة . املاح الالومين واملاح القصدير واملاح الحديد . فمن املاح الالومين يستعمل كبريتات وخلات الالومين . ومن املاح القصدير كلورور وهيدووكلووات القصدير . ومن املاح الحديد كبريتات ونيترات وخلات الحديد

ويغضل من املاح الالومين خلانه لان الفته كشرة الانسجة والمواد الملونة واكسيد القصدير ذوالف كثيرة للواد الملونة فانه يبتها على الانسجة ويزيدها رونهاً . والفة اكسيد الحديد اكبر من الفته واكن بما انه من طبعه ذو لون لا يستعمل الا لتأبيت الالوان المعتمة

وغير ما ذكر وجد مؤسسات كثيرة . منها اكسيد النحاس وهو يابت اللون الاصغر على الفطن وممزوجا مع اكسيدالحديد الالوان السوداء على كل من الانسحة ومنها الملاح الكاس بالاجمال غير انها تعنم الالوان الحراء وتفتح الروقاءوت بتها ومنها المواد الترابية والحوامض الممدنية والمواد القابضة النباتية والزوت وهكذا مادة واحدة من الملونات تعطى النسيج الوانا مختلفة بحسب اختلاف المؤسسات

وتقسم هذه المؤسسات الى مركبة و بسيطة . ملركبة هي التي لا تكفى لاعطاء لون ما الا يمساعدة مادة ملونة ومنها املاح الالومس والنصدس والبسيطة هي عكسها اى تعطى لونا بدون مساعدة غيرها ومنها املاح الحديد والمنغنير والنحاس والرصاص والزئبق فنقول بالاجمال ان احسن ائاث مثبت هو الملح الاكثرالفة الى الانسجة والمـــادة الملونة معا وهو خلات الالومين لان فيه الخصائص المطاربة

وكيفية تأسيس الانسجة هي ان تغطس في محاول احد المؤسسات المذكورة فبمعاضدة الفة النسيج والفة المؤسس تتحد به المسادة الماونة . و يازم غسل النسيج بعد تأسيسه لازالة ما يكون قد لصق به علاوة عما يلزمه من الاساس . لثلا يتحد بهذا الزائد كمية من المادة الملونة فترول معه من النسيج عند غسله بعد الصبغ لانه يجب غسله بعد الصبغ لازالة ما التصق به من المادة الملونة على غير لزوم

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في المواد الملونة ﴾

المواد الملونة قد تكون نباتية او مدرنية او حيوانية . واعلم ان للهواء والماء والنور تداخلا عظيما فى تكوين الانوان . فبتعريض الاقمشة المصبوغة لذلك يفتح اللون او يكدد بحسب خصائصه

ومن الالوان ما يمكن تثبيته على القاش ومنها ما هو عكسه . ومنها بسيطة وهى الاسود والازوق والاحمر والاصفر . ومنها مركبة وهى ما تحصل بمزج لونين او اكتر من الالوان البسيطة . فيكون اللون الحاصل مختلفا عن كل من الالوان الممز وجة

﴿ فِي المواد الملونة بالاسود ﴾

هى العفصوالسياق والكاد الهندىوقشر شجر الحجوز وهبابالدخان وسيذكر كل منها بالتفصيل

﴿ فِي العفص

الهفص مادة تتكون من لذع حشرة ما لورق بعض الاشجار وخصوصا الملول (نوع من السنديان) والموجود منه فى المتجر نوعان الاسود والابيض وكلاهما منه ما هو مثقوب لان الحشرة التى ثقبته و بقيت داخل العفصة صارت فراشة وخرجت منها ومنه ما هو غير مثقوب لانه قطف قبل خروج الفراشة منه . وهذا هو الاجود

واعلم ان المغص يحوى ثلاث مواد وهي الحامض العفصيك والتانين ومادة ملونة صغراء. وهو مستعمل لصبغ الرمادى والاسود ويكون اساسا للصباغ الاحمر والمواد الفعالة في العفص هي الحامض العفصيك والثانين. و يوجدان ايضا في قشور شجر السنديان وقشور شجر البندق والبيلسان والسماق. ولا يستعمل في الصباغ الا ممز وجا بمواد اخرى ما لم يكن الصباغ اسود او رمادياكما ستعلم

﴿ في السماق ﴾

السهاق شجر كثير الوجود فى بلادنا ويزرع عند الاجانب باعتناه . ويجب قطع اغصانه كل سنة ثم تتيبس الاغصان المقطوعة بورقها وتسحق فيستعمل مسحوقها فى الصباغ ودبغ الجلود . ويعوض به عن العفص احيانا لانه اقل كلفة منه بشرط ان يكون مضاعف الوزن

واعلم ان كمية الحامض المفصيك والتانين فى السهاق اقل منها فى المفص فاذا صبغ به وحده يعطى لونا رماديا مشربا بصفرة او خضرة و يلون القطن المؤسس بالالومين باصفر ناشف . والمؤسس باكسيد الحديد بالرمادى الغامق والمؤسس بالالومين واكسيد الحديد مما بالزيتونى . ويستعمل الدماق لتلويز الصوف والحرير بالاسود والرمادى

﴿ في الكاد الهندي ﴾

هو عصير شجرة فى الهند والموجود منه فى المتجر هو على هيئة اقراص صلبة قليلاكسرها اسمر معتم

والكادالهندى ينوب فى الماء . والثانين الموجود فيه مخالف الموجود فى العفص لانه لا يتحول الى حامض عفصيك ولكونه يعطى ممزوجا مع املاح الحديد لونا الخضر . بخلاف الحامض العفصيك والثانين الموجودين فى العفص فالهما اذا مزجا مع الملاح الحديد يعطيان لونا السود . والكاد الهندى يستعمل صبغ القطن والحربر والصوف إون قرفى

فى قشر الجوز ﴾

قشر الجوز قبل ان ينضج يكون لونه اخضر وبعد ان يقطف ويتعرض للهواء يصير اللون اسمر. ويحفظونه فى اور پا تحت الماء مدة سنة او سنتين فنزداد فيه المادة . وهو ذو اهمية عظيمة وكثيرة الاستمال فى المصابغ و يصيغ الصوف بلدن بندقى أبت ولا يحتاج الى المؤسسات الا لتشكيل ألوانه وازديادها روتها واحسن مؤسس الذلك الالومين غير انه فى استماله لصبغ الصوف لا يحتاج الى مؤسس اصلا. وهو يعطيه لونا بندقيا ثابتا و يبقى الصوف لينا

واعلم ان قشر ثمر الجوز يؤخذ بعض النضج ويوضع فى براميل ويغمر بماه و يترك سنة او اكثركما تقدم وكلما طال عليه الوقت هكذا يزداد فعلا بالتاوين

واما قشر ساق الجوز فيصبغ كقشر الثمر غير انه يجب له مضاعفة الكمية والنعومة وان يكون في كيس عند ما وضع في الخلقين مع القاش . لانه اذا لصق منه بالقاش شيء يدينه فلا يستوى الصباغ

﴿ في هباب الدخان ﴾

الهباب هو ما يتصاعد من حرق الاخشاب و يلتصق بجدران المداخن . وهو يختلف بحسب اختلاف الاخشاب . غير انه قلما يستعمل لانه لا يعطى الاقمشة لونا ثابتا وانه يقسى الخيط وتفوح منه رائحة مكروهة

﴿ فِي المواد الملونة بالازرق ﴾

يؤخذ اللون الازوق من مادة زرقاء تستخرج من نوع من النبات وتباع فى المتجر على هيئة اقراص صلبة لونها ازرق فأنح او بنفسجى . وهو النيل وقد يكون مغشوشا غالبا الهلو قيمته . ويعرف عند ما يكون لونه ازرق متما او رماديا او مخضرا واذا كسرت القطعة منه وشوهد داخلها مشعبا بخطوط مسمرة او مبيضة فهو مغشوش فيجب على المشترى الحذو من ذلك . وسنتكام عن كيفية التصبغ به

﴿ فِي المواد الملونة بالاحر ﴾

تستأصل هذه العشبة بعد ان تنبت بسنتين وتنزع قشرتها الخارجية حتى تنقى من التراب وتيبس وتسحق

وكيفية تيبيسها هي ان تنشر على شباك في الهواء او تسخن في فرن حام وتحرك قليلا لتتعرى من قشرتها الخارجية . ثم تطحن وتغريل

وهى تباع غالبا مسحوقة ويكون لونها اذ ذلك احمر مائلا الى الصفرة . غير ان الاحسن ان تشترى غير مسحوقة لشلا تدكون مغشوشة او غير نظيفة كالواجب . ويختار منها الجذور التى يكون كسرها احمر فأتحا قليل الاصفرار والتى تكون بغلظ نلم قليلة المقد ذات رائحة قوية . والفوة القبرصية والازميرية هى اجود من غيرها ولذلك تطلب في اورو ما من هذين المكانين

وهى تمتص رطوبة الهواء فلذلك يجب ان توضع فى محل ناشف لا يدخله الهواء داخل براميل محكمة السد واذا طال عليها الوقت اكبر من ثلاث سنين يضمف فعلما الملون

واعلم ان فى الغوة مادتين ملونتين الواحدة صفراء سريعة الذوبان فى الماء والاخرى حمراء زاهية وهى لا تذوب الا بماضدة المادة الصفراء واستمال الغوة فى الصبغ كثير جدا وقد توصلوا الى تثبيت لومها الاحمر على الصوف والقطن والكتان وهى اجود من العودة وغيرها من المواد الملونة بالاحمر لان لومها ينبت أكسر من تلك وهى اقل كلفة ولومها يكون اجهج وسيأتى الكلام عن كيفية الصبغ بها

﴿ في الدودة ﴾

الدودة هى دويية صغيرة تعيش على نوع من الصبير (كاكتوس) فتجمع ونخنق فى ماء سخن وتنشف بالشمس فتصير بهيئة حبوب صفيرة أينها رمادى يضرب الى الحرة. واجود نوع منها ماكان لونه ابيض فضيا وحباته كبيرة .شفة حتى انها لا تسحق بسهولة اذا ضغطت بين الابهام والسبابة والتى اذا سحقت هكذا لا يبقى منها أثر غبرة على الاصابم

و يوجد احيانا فى المتجر نوع منها منزوءة منه المادة الملونة فيجب على المشترى ان يمتحن منه كمية قبل الابتياع

واعلم ان المادة التي تستخرج من الدودة هي حمراء ارجوانية . وتستعمل الدودة لصبغ الصوف والحرير بلمون احمر ارجواني وتلمون القطن بلمون ياقوتي واذا خزنت في محل ناشف تبقى جيدة عدة سنين وبالمكس اذا كانت في محل رطب

﴿ فِي القرمز ﴾

القرمز هو حشرات صغيرة توجد على اوراق نوع من البلوط وتجمع في منتصف شهر ايار قبل طلوع الشمس لئلا ينشف الندى فتطير هـ نم الحشرات . و بعد ان تجمع تنقع في الخل ١٧ ساعة ثم تبسط على خام في الشمس لكى تيبس فتصير على هيئة حبوب اكبر من حبوب الدودة لونها احمر خمرى . واذا تقع القرمز في الماء يلونه بلون احمر قاني و ويجل طعمه مرا ورائحته جيدة

والفرق بين القرمز والدودة هو ان لون القرمز فى الصبغ يكون احمر ماثلا الى الصفرة ولون الدودة احمر ارجوانيا كما مر والمادة الملونة فى القرمز اقل منها فى الدودة . و يستعمل القرمز لصبغ الصوف بلون احمر خمرى

﴿ في العصفر ﴾

العصفر نبات يزرع احسنه فى الشرق (و يسمى زعفرانا) والمادة الملونة تكون فى زهرة متحدة مع مادة اخرى صفراء فيجب ان تستخرج هاتان المادتان وتفصل الواحدة عن الاخرى . وطريقة ذلك هى ان يؤخذ زهر العصفر و ينسل بماء كثير ثم يوضع فى كيس بماء جار و يداس حتى لا يعود بخرج مادة صفراء فيمر به الماء صافيا . ثم يوضع فى وعاء مع ثقله من تحت كر بونات الصودا مذوبا بماء و بعد ساعة يصفى بخرقة خام سميكة و يضاف اليه كية من عصير الليمون كافية لاشباع الملح القلوى ثم يغط فى المزيج غزل قطن فترسب عليه المادة الملونة و تتحد معه .

فينسل القطن وينقع في محلول تحت كر بونات الصودا ويشبع بعصير الليمون . فترسب المادة الملونة في قعر الاناء فيصب عنها السائل وتنشف فتكون بلون محاسى . وهي تبقى على حالها الى ما شاء الله

فبهذه المادة وحدها او ممزوجة مع مواد اخرى يصبغ الحرير والقطن والكتان بجميع درجات اللون الاحمر . غير ان هذه الالوان جميعها غير ثابتة فلا تنفع الا للزخرفة ومن مادة العصفر الحراء ممزوجة مع الطلق تؤخذ الحرة المستعملة عند النساء للوجه

﴿ في الصندل الاحمر ﴾

الصندل الاحمر هو خشب شجرة كبيرة كثيرة الوجود فى الهند لونه احمر ممتم . وهو ثقيل لا ولئحة له ولا طعم واذا تقع بالماء لا بلونه بل بلون السپيرتو اذا نقع به . واستعاله مسحوقا ناعما . ولون صباغه اسمر ماثل الى الحمرة . فاذا مزج مع مادة اخرى كقشر الجوز والساق والعفص يكون لونه احمر غير ماثل للسموة

﴿ في المواد الملونة بالاصفر ﴾ ﴿ السكركم 'والمقدة الصفراه ﴾

الكركم اصول نبات يكترفى الهند وهذه الاصول تكون مستديرة او مستطيلة صلبة ثقيلة ولون كسرها راتينجى ولها وائحة قوية . وفيها مادة مفراء كثيرة اذا تقع فى الماء الباود لا يذوب منها الا القليل وبالعكس فى الحامض الخليك والسيرتو فان المادة تذوب كلها . وهى تتحد بسهولة مع الانسجة الحيوانية غير ان لينها لا يناسب لكل الانسجة فان الهواء وحده كاف لازالنه

﴿ البقم ﴾

هو خشب شجر كثير الوجود في بلاد المكسيك ويسمى ايضا الخشب الهندى او الاسود وهو صلب جدا تقيل لونه احر ماثل الى السمرة من الظاهر

و برتقالی من الداخل . فما کان لونه الظاهر اسود والداخل اسمر لا يصلح للصباغ . وهو يستعمل للصباغ الاسود والرمادی والازرق والبنقسجی

﴿ الكرسترون ﴾

هو قشر شجر كالسنديان كثير الوجود فى اميريكا ومادته الملونة كثيرة . و يصبغ به مسحوقا بعد ان يعرى من قشرته الخارجية (لان فيها مادة ملونة سمراء) وهو كثير الاستمال لصبغ القطن بالاصفر . وبمزوجا مع الفوة بلون برتقالى وقرفى . ومع لون ازرق بالاخضر

﴿ البزور الفارسية ﴾ ﴿

هى ثمر نوع من الرمنوس (اسم نبات) لونها اخضر لانها نجمع قبل نضجها غير ان فيها مادة صفراء جميلة جدا . وقلما تستعمل لصبغ الاقشة لانلونها لا يثبت غير انه يصبغ بها الاقشة العتبقة التي زال لونها

﴿ ورق الصفصاف والحور وزهر البابونج ﴾

ان هذه النبانات تصبغ بلون اصفر غير نابت وهي قلما تستعمل ولذلك لانطيل الكلام عليها

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في الصباغ الاسود ﴾

﴿ الصوف ﴾

ان المادة التى تصبغ الصوف بلون اسود ثابت هى مزيج اكسيد الحديد مع الحامض العفصيك والتانين فاذا رسبت هذه المادة على الصوف لا تنحل عنه بالماء . واذا كانت كميسة الراسب قليلة يكون اللون رماديا بنفسجيا وكلما كثر يزداد سوادا الى ان يصير اسود حالكا

واعلم ان الصوف المصد للصبغ اما ان يكون مغزولا او محوكا (كالجوخ) او مجزوزا . ولكل نوع منه عملية اولية قبل الصباغ تختلف عن الاخرى . ويجب ان يكون الصوف عاريا من المواد الدهنية كما سبق القول

واما طوائق صبغه بالاسود فهى كثيرة نورد منها الاسهل والاقرب تناولا والاكثرنجاحا

فاذا كان الصوف مغزولا فاقتعه نصف ساعة فى محلول تحتكر بونات الصودا مسخنا قليلا (٧ ك الى ١٠٠ ماه) و بعد اخراجه اغسله بماء جار واعسره واسسه بالطريقة الآتية وهى ان تضع فى خلقين ماء كافيا لغمر الصوف وتغليه ثم تضيف اليه قليلا من كبريتات الالومين وتنزله عن النار وتتركه حتى تضعف حرارته فتصبه بثأن فى برميل وتضع الصوف فى سلة تغطسها فى الماء المذكور ضاغطا الصوف الى ان يغمره الماء تماما ثم تتركه هكذا ساعتين ثم اخرج الصوف واغسله بماء فيكون صالحا للصبة

واذا كان الصوف محوكا فاجر عليه العملية المذكورة واصبغه بالازرق (سنتكام عن هذا الصباغ) قبل صبغه بالاسود . والقصد من صبغه بالازرق هو ليكون الاسود احلك واثبت

واذاكان مجزوزا فاجر عليه عملية المغزول

وطريقة صبغ الصوف المحوك هي ان تغليه ساعتين في مغلى العفص (٥ ع الى ١٠٠ ص) ثم تخرجه وتضعه ساعتين في سائل سخن مركب من خمسة لجزاء من كبريتات الحديد و٣٠ من البقم الى ١٠٠ صوفا . ثم تخرجه وتفسله عا. جار دائسا اياه في الماء الى ان يخرج منه صافيا

وطريقة صبغ المغزول والمجزوز هي ان تغلى مائة جز. دوا ساءة ونصفا في سائل مركب من ٥ اجزاء من كبريتات الحديد وجزء واحد طرطيرا احمر. ثم تخرجه وتشطفه بماء وتغليه بعد ذلك في سائل مركب من ٣٠ جزءا بقا وربع جزء من خلات النحاس الى ان يصير اسود حالكا ثم اخرجه عند ذلك واغسله جيدا

الحرير

ان الحوير غير المبيض احسن اتحادا مع الاسود غبر ان تبييضه بجعل لونه اكثر

ثباتا ورونقا وتساويا فمن بعد تبييضه وتعريضه لبخار الكبريت كما مريغسل بماء وينقع قليلا يمحلول صابون خفيف (١ ص الى ١٠٠ ماء) وينسل بعــد ذلك جيداً و ينشف ثم اسحق عفصا وضعه في ماه سخن كاف لغمر الحرير بدون ان يغلي (٢٥ ع الى ١٠٠ ح) ثم ضع الحرير فيه واتركه على النار بدون ان يغلى ٣٦ ساعة ثم اخرجهواعصره ونشفه . ثم ضمه في سائل سخن مركب من ٥ اجزاه من كبريتات الحديد واعصره داخل السائل حتى يتشرب من السائل تشربا متساويا وابقه منقوعا فيه سخنا من خمس الى ست ساعات معننيا ان ترفعه من السائل مرة بعد مرة بمدة الساعات لكي يتخلله الهواء ثم ترجعه اليه . ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه بالهواء ودقه بمخباط منخشب ثم ارجمه الى سائل العنص السابق ذكره مضافا اليه عشرون جزءا عفصا واتركه منقوعا عشرين ساعة ثم اخرجه ونشفه بالهواء . ثم ارجعه الى محلول جدید من کبریتات الحدید (٤ ك الى ١٠٠ ح) وأبقه منقوعا ست ساعات ثم اخرجه وضعه ايضا فى مغلى عفصى كالمار ذكره . ثم اخرجه ونشفه وارجعه الى محلول حدیدی مرکب من ۳ اجزاء من کبریتات الحدید الی ۱۰۰ حریرا . ثم اخرجه واعصره واغسله جيدا وانشره حتى ينشف واعلم الهكلما تكرر وضع الحربر بمغلى العفص ومحلول كبريتات الحديد يزداد الحرير تفلا واللون سوادا

و بعد انتهاء عملية الصبغ ينقع الحرير نحو ثلاث ساعات في محلول صابون سخن خفيف (٣ ص الى ١٠٠ ح) وذلك يعطيه لامعية وقد يستغنى عن ذلك اذا وضع في كل محلول حديدى مما سبق قليل من مذوب الضمع العربي . نم يغسل الحوير جيدا و ينشف

وقد جرت العادة بان محفظ السوائل العفصية والحديدية لصبخ كمية حرير ثانيا بشرط ان يضاف الى كل منهـــاكمية من العفص او الحديد حسما يكون السائل . واما المقادير فعلى العامل الفطن ان يعرفها

واذا اريد صبغ الحربر غير مبيض يختار الاصفر منــــه و يغطس فى السوائل العفصية والحديدية غيرسخنة والا فتتفش مادة الحرير الصمغية وعنع اتحاد المـــادة الملونة به . ويجب ان تكون مقادير الحديد والعفص هنا اكثر من المقادير السابقة وان تكون مدة التغطيس اطول

﴿ القطن والكتان ﴾

طريقة ذلكهي ان تأخذ برميلا وتضعفيه حداثد عتيقة وتغمرها بالحل مضافا اليه شيُّ من الطحين ليسرع اخباره وتتركه كذلك اربعين او خمسين يوما فيصر جيدا لصبغ القطن فاذاكان ذلك ومضى عليه الوقت المعين فحذ القطن (او الكتان) وانقعه خمس ساعات في مغلي عفصي سخن (١٠ عف الي ٨ ق) بحيثان حرارته لا تؤذى اليد • ثم اخرجه واعسره برفق ونشفه بالهواء وعند ما ينشف جيدا غطسه في ماء فاتر مضاف الب جزءان من خلات الحديد السائل الذي حضرته اولا في البرميل الى ١٠ اجزاه قطنا ثم اعسر القطن داخله لكي يتشرب وارفعه مرة بعدمرة ليتخله الهواء مجريا هذه العملية مقدار نصف ساعة نم اخرجه وانشره عشر دقائق. ثم غطسه في مغلى عفص جديد اخف من الاول م في مغطس خلات الحديد اخف من الاول ايضا ثم في مغطس العفص ئم في مغطس الحديد ثم اخرجه وانشره ربع ساعة واغسله وانشره حتى ينشف عاما فبعد صبغ القطن (او السكتان) كما سبق يقسو خيطه و يكون اسود بدون لامعية فلاصلاح ذلك اعمل له المملية الآتية : خذ ماء كافيا لبل القطن وذوب فيه جزءا من تحت كر بونات الصودا لكل ١٠٠ جزء ماء ثم اضف على المذوب ٣٠ درها من زيت الزيتون عتبقا احكار اقة قطن . ثم غطس القطن الناشف في هــذا المزيج وعصره حتى يتشرب منه نشر با متساوياتم اخرجه واعصرهجيدا ونشفه ثم اغساء جيدا بماه نهر جار فيكون نوفه اسود

وهى ان يصبغ القطن اولا بازرق نيلى , سنتكام عن ذلك) ويغسل و يشف ثم ينقغ فى سائل عفص فاتر ٢٤ ساعة (١ ع الى ٤ ق) تم يخرج و يعصر و ينشف ثم يغطس فى سائل خلات الحديد الذى يكمون فى البرميل المار ذكره (اقة ق الى ١٠ اقات خ) و يكون تغطيسه بالتدريج ،ى كل نصف اقة وحدها حتى تتشرب

أابتا لامعا حسب المرغوب . وقد يستعمل البعض الطريقة الآتية

بسوية ويكون لرنها متساويا ايضا . ثم يترك منطسا ربع ساعة ثم يعصر وينشر فى الهواء عشر دقائق وتكرر هذه العملية مرتبين مضافاكل موة ١٠ اقات من ساثل خلات الحديد لكل اقة قطن ثم ينشر فى الهواه و يعصر وينسل فى نهروينشف . ثم يغطس فى منطس زيتى كما مرفى العملية السابقة لكى يتلع ثم يغسل جيدا

غير أن الطريقة الأولى احسن من هـذه لانها اقل كلفة . ولكن قبل اخذ خلات الحديد من البرميل يجب أن ترفع الرغوة لانها تضر بالعملية

و ياون القطن (او الكتان) باون اسود مخلى بالطريقة الآتية

وهى ان تؤسس القطن (او السكتان) بغطه فى محلول فاتر مركب من جزء من خلات الالومين وجزء من خلات الحديد ثم تنشره لينشف تماما ٣ ايام فى غرفة تضع فيها نارا . ثم تغسله فى ماء سخن ثم فى ماء بلود بمزوجا به كمية من الطباشير ثم تصبغه فى مغطس فيه ٣٠٠ درهم من البقم لكل ٥٥ دراعا من القطن بشرط ان تضعه فى المغطس وهو بلود . ثم تضعه على نار بحيث يغلى بعد ساحتين . ثم تخرجه وتعرضه للهواء ثم تغسله وتنشغه

﴿ الفصل الخامر ﴾

﴿ في الصباغ الكحلي ﴾

﴿ الصوف ﴾

طريقه ذلك هي تغلى ساعة ثلاث اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل خس عشرة ذراعا من القاش في كمية كافية من الماء ثم تصفى المغلى فوق القاش وتغليه ساعة ثم تصعه في مغطس آخر موكب من ٣٠٠ درهم من البقم و بعد ان يغلى البقم ساعة صفة واضف اليه اربعين درهما من كبريتات المنحاس ومائة وستين من كبريتات الحديد . ثم غطس فيسه القاش واغله ساعة ثم اعصره وعرضه المهواء قليلا ثم ارجعه الى المغطس وهكذا الى او بع

مرات وفى المرة الرابعة عرضه للهواء ربع ساعة وامرره بمحلول كو بونات البوناسا فاترا (١ پ الى ١٠٠ ماه) . واغسله بماء كشير

﴿ الحربر ﴾

طويقة ذلك هي ان تغلي ٦ اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل اربع اقات حرير ساعة كما مرثم صَف الماء وخطس فيه الحرير واغله نصف ساعة ثم اعصره وانشره في الهواء . ثم اغل ٣٠٠٠ درهم من البقم ساعة وصفه واضف اليه اربعين درهما من كبريتات النحاس وغطس فيه الحرير واخرجه مرة بعد مرة الى المواء على ساعة ثم اتركه في الحواء برهة ثم ارجعه الى مفطس القشر سخنا ومن هناك الى مفطس البتم وهكذا حتى يصير باللون المرغوب ثم ذوب في مغلى ٣٠٠٠ درهم بق و ١٥٠ درهم كبريتات الحديد ثم غطسه فيه مدة ثم اخرجه واعصره وامرره في محلول كر وات البوتاسا فاترا . (١٠ بالى ١٠٠ ماه) واغسله حالا بماء كثير

﴿ الكتأن والقطن ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلي ساعة اربع اقات من قشر الجوز او الرمان مسحوقا لكل ٣٠ فراعا قطنا (اوكتابا) في كمية ماء كافية ثم تصفيه وتضيف اليه ٣٠٠ درهم سماقا مسحوقا وغطس فيه القطن ساعة وهو فاتر ثم اخرجه وعرضه الهواء . ثم اغل ثلاث اقات من البقم ساعة وصفهواضف اليه ١٢١ درهما، ن كبريتات النحاس وغطس القطن فيه ثم اخرجه وارجعه الى مفطس القشر ثم الى مفطس البقم على اربع مرات ثم اعل مفطس بقم كالسابق معوضا عن كبريتات النحاس بخمسائة درهم من كبريتات الحديد وغطس فيه القطن مدة تم اخرجه واعصره وامرده في محلول اليوتاسا كما من السكام عني الحرير واغسله جيدا واشفه في الغي

﴿ الفصل السادس ﴾ في الصباغ الرمادي ﴾

﴿ الصوف ﴾

اذا خففت مقادير المواد المركبة منها المفاطس السوداء وصبغت بها الاقشة مكون لون الصباغ رماديا اى سنجابيا فلذلك ليس لمفاطس الرمادى مقادير مقررة لاننا تقدر بوضع كبريتات الحديد والعفص ان نصبغ النسيج يلون فأمخ او معتم بحسب تلك المقادير ولاجل الايضاح تقدم قاعدة وسمية لهذا الصباغ

وهى ان تغلى العفص فى كمية ماء وتذوب كبريتات الحديد فى كمية اخرى على حدة ثم تضع فى خلقين ماه كافيا لغمر الصوف وتسخنه الى درجة الاعتدال وتضيف اليه مغلى العفص ومذوب الحديد وتغطس فيسه الصوف وتبقيه الى ان يصير باللون المرغوب. ثم تخرجه وتفسله حالا. واذا اردت ان تصبغ بهذا المفطس ثانية فأضف عليه كمية من مغلى العفص ومذوب الحديد تناسب اللون الذى تريده ويستحسن ان يصبغ الصوف قبل ذلك بالازرق ليكون اللون اثبت واكثر استواء

وكلما أكثرت فى المغطس من مغلى العفص وملح الحديد عند التغطيس يكون اللون أكثر اسودادا والعكس بالعكس

واذا اخرجت الصوف ورأيت لونه فاتحا واردت ان يكون اغمق فارجعه الى. المغطس مرة او مرتين الى ان تنال المرغوب

واذا وجدت لونه ممنها واردت ان يكون فلتحا فغطسه فى ماء فاتر مضاف البه قليل من مغلى المفص او محلول فيه كبريتات الالومين او صابون غير انه يستغنى عن ذلك اذا خرج الصوف مدة بعد مدة من المقطس الحديدي فتعرف اذا كان اللون قد صار يعجب فتخرجه وتوفر خسارة وتعبا ويجب ان تمكن مفاطس الصباغ فاترة لا سخنة كثيرا وعلى كل حال يجب ان تغسل الصوف عند اخراجه من المغطس عاء كثير

﴿الحرير﴾

اسس اولا الحرير بنقعه فى ماه كاف لغمره محلول به كبريتات الالومين (١٠ ك الى ١٠٠ ماه) وابقه به اربع ساعات ثم نشفه واغسله وغطسه فى مغطس مغلى خشب البقم ولما يصير باللون المرغوب اخرجه واغسله واعصره . فاذا وجدت نونه معماً بعكس ما تريد امروه فى مذوب الطرطير الاحرم فى ما فاتر . واذا كان المكس فارجعه الى مغطس البقم حتى تنال المراد

﴿ القطن او الكتان ﴾

يصيغ اولا القطن (او الكتان) بالازرق ثم يغطس فى مغلى العفص ويعصر وينشف ثم يوضع فى وعاء خشب فيـه ماء بارد مضاف اليه كمية من خلات الحديد المحضر فى البرميل المار ذكره وكمية من مغلى البتم وتدعه يتشرب فى المغطس و يصير باللون المرغوب ثم يغسل ويعصر وينشف

و يصبغ القطن (او الكتان) بلون سنجابي أابت بالطريقة الآتية :

وهى أن يغطس القطن بعد تغطيسه فى العفص فى مغطس خفيف من خلات الحديد المحضر فى البرميل ثم فى مغلى الفوة تم فى محلول الطرطير سخناسم يعصر برفق و ينشف . ثم يغطس فى مغلى خشب البقم فيكون لونه اسود فاذا امور فى محلول الصابون سخنا يزول عنه مقدار من اللون الاسود ويبقى سنجابيا ممها ونابتا

﴿ وَلِذَلِكَ عَلَيْهَ اخْرَى ﴾ وهي ان تضع في وعاه خشب ٧٥ اقة ماه سخن اثوب خام طوله او بعون فراعا . وتمزج بلما ، مغلي ٣٧ دوهما من المفص وتغطس فيه القهاش وتعصره داخل المغطس بم ترفعه قليلا وترده اليه مكررا العمل مقدار ربع ساعة ثم تخرجه وتشطفه بماء وتضعه في الماء آخر فيه ٧٥ اقة بماء بلود مضاف اليه ١٦٠ درهما من خلات الحديد من البرميل وتعصره في المغطس ١٠٠ دقائق تم تخرجه وتغسله ﴿ وعملية اخرى ﴾ وهي ان تضع انا - ٨٥ اقة ماه سخن مضاف اليه مغلي الدماق ﴿ وعملية اخرى ﴾ وهي ان تضع انا - ٨٥ اقة ماه سخن مضاف اليه مغلي الدماق (١٦٠ درهما من السماق مغلي فيه ماه) واعمل في الذباش كما في المغطس

السابق و بعد شطفه غطسه فى اناه فيه ٧٥ اقة ماه بارد مع ١٦٠ درها مُوكَكُّ الحديد واعصره داخل المغطس الى ان يصير باللون المرغوب ثم اعصره واغساه

> ﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في الصباغ الازرق ﴾ ﴿ الصوف ﴾

ركن الصباغ الازرق هو النيل غير انه يمزج مع مواد اخرى تمين لتذويب ومغاطس النيل تختلف قليلا باختلاف الانسجة . فلصبغ الصوف يحضر مغطس مركب من الاجزاء الآتية

اقة ٢٣٠ من الماء

د ا ونصف من النيل

« ۱ ودرهم ۳۳۰ من کبریتات الحدید

« ١ ونصف من الكلس

« ١ ودرهم ١٥٠ من الصودا

اسحق النيل الى ان ينعم جيدا و رشّ من المـاء على الـكلس الى ان يبطل تصاعد البخار منه ثم ذوب الصودا بكمية ماء كافية وكبريتات الحديد فى مثلها . ثم امزج الجميع فى خلفين عميقة وسخن المزيج بعد تحريكه جيدا الى درجة الاعتدال وابقه سخنا ٢٤ ساعة محركا اياه مرة بعد مرة فى الساعتين الاوليين ثم غطس فيه الصوف واشتغل به الى ان يصير باللون المرغوب

و بدر استمال هذا المغطس مدة يرسب فى قعر الخلقين كمية نيل تضمف فعله فيضاف عليه اقة و ٢٠٠ درهم كلسا غير مطفأ ويضاف عليه اقة و ٢٠٠ درهم كلسا غير مطفأ ويحرك فيذوب النيل الراسب . و بعد ان يستعمل هـذا المغطس كثيرا للصبغ ينتقر الى نيل فيضاف اليه كمية منه حتى يعود كاكان

﴿ صفة منطس آخر وهو يركب من الاجزاء الآتية ﴾

قة ٥٠٠ من الماء

۲ ونصف من الصودا

« ١ ونصف من النخالة مفسولة

« ١ ونصف من الفوة مسحوقة جيدا

« ١ ونصف من النيل مسحوقا ناعما

ضع الاجزاء الا النيل فى خلقين مع الماء واغلما مدة . ثم اخرج النار من نحت الخلقين والركما حتى تصير بحرارة ممتدلة ثم اضف النيل وحرك المزيح وابقه سخناكما مر ٤٨ ساعة محركا اياه كل ١٧ ساعة و بعد مضى ١٨ ساعة يصير لون المزيج اصفر وتطفو علمه رغوة و بعض لطخات نحاسية الاون

وفی هذا المفطس ایضا برسب بعض النیل فی قعر الخلقین بعد الصن به ملکی تذو به خذر به المغطس واغله بعد اضافة ربع وزن النخالة ور به وزن الصودا ور بع وزن الفوة وامزج ذلك مم باقی المغطس

ولما يفتقر الى النيل اضف آليه كية منه مسحوقا . و بعد صبع النماش بالازرق يجب ان يفسل جيدا في ماء جار لكي يزول ما لدق به من النبل على غبر لزوم . ومكذا يجب اجراء نفس العملية بالافشة التي تصبع بالازرق قبل ال تصبغ بالاسود اذ براد ذلك

الحريو

ستعمل لذلك المغطس الثانى غير ان كمية النبل هنا بجب ن تكون اكثر مما هى فى الاول و بعد مضى ٨؛ ساعة يضاف اليه ٣٠٠ درهم من تحت كرم.ت الصودا وقليل من مسحوق الفوة و يحرك جيدا و بعد ؛ ساعات يستعمل فانرا

وقبل أن يصبغ به الحربر بجب أن يغلى مدة فى عناول صَ مِن ٢٠٠١ ص الى ١٠٠٠ ع) مُم يغسل جيدًا ويداس فى ما ﴿ جَرّ رُوا أَنْ الحريرُ لا يَا يَسَرِبُ اللَّونُ

الازرق بسهولة بجب ان تصغ كل قسم منه على حدة معلقا اياه فى عصا تجعلها على فوهة الخلقين فيغطس ثلاثة ارباع هذا القسم فأدره مرارا حتى يتشرب اللون تماما ثم اخرجه الى الهواء وضعه فى اناه ملان ماه بلردا ثم اعصره ونشفه حالا فى الصيف بالشمس وفى الشتاه بحرارة نار قوية ضمن غرفة

ولما يضعف فعل المغطس اضف اليه ١٥٠ درها من تحت كر بونات الصودا وقليلا من مسحوق الفوة وقبضة نخالة مغسولة . واذا قل فيه النيل يضاف اليه كمية منه ومن تحت كر بونات الصودا ومن الفوة والنخالة بقادير متساوية

واعلم ان الحرير لا يلون **با**زرق معتم بالطريقة السابقة وحدها . فاذا اريد ذلك يجب ان يصبغ او**لا** بالدودى ثم يغسل و يصبغ بالنيلكا م

واذا اريد صبغ الحوير غير مبيض يجب ان يكون من طبعه ابيض فتشربه ماء وتصبغه اقساما كما مر. والحرير غير المبيض يلتصق به اللون اكثر مما لو كان مبيضا ، واعلم ان مفاطس غير المبيض يجب ان تكون اقل حراوة من مفاطس المبيض. واذا اردت صبغ المبيض وعكمه في مغطس واحد فاصبغ اولا المبيض الملا تنحل عن غير المبيض مادته الصمغية فتضر بصبغ المبيض

﴿ القطن والكتان ﴾

صبغ القطن (او الكتان) بالازرق سهل فيكفى ان يغطس فى مغطس نيل بارد وهذه كيفية العمل :

خذ من النيل ٣٠٠ درهم واسحقه جيدا في هاون مرطبا قليلا لئلا يتطاير. ثم ضعه في خلقين واضف عليه ماه يوازنه عشرين مرة من الماه مذوبا فيه ثقل النيل من اليوتاسا وثفله من الكاس ثم اوقد النار تحت الخلقين الى ان تغلى وانت تحوك المزيج حتى يطفوا عليه شبه رغوة ثم غطس الى اسفل الخلقين قضيبا وأدوه قافا لم يدقر بشئ يكون النيل قد ذاب. واذا تصاعد كثير من الماء قبل ان ينوب الراسب في قمر الحلة فاضف اليها من الماء ما يعوض عما تصاعد . ثم اطفى ٣٠٠ درهم كلسا عا ورشا الى ان يبطل تصاعد البخار منه واوزجه بخمس عشرة اقة ماء وذوب فيه

٩٠٠ درهم من كبريتات الحديد وضع المزيج فى برميل يسع ١٠٠ اقة ماه بعد ان علا ضفه ماء بعد ان على المنفق ماء بعد الله عاء حقى لا يبقى المنفق المنفق على المناء الله المنفق المنفق المنفق المنفق المنفق المنفق المنفق المناء الله المنفق ال

فاذا كان ذلك يؤخذ القطن و يغط فى ماه فاتر و يعصر برفق ثم يدخل في علم عمل تجعله على فوهة البرمبل فاذ يتغطس يدار حتى يتشرب تماما و يداوم ذلك الى ان يصير بالاون المطلوب. فارفعه حينئذ من البرميل واتركه ينضج فوقه ما يمكن ثم اغسله بماء ضمن اوعية فينحل عنه ما لصق به من النيل على غير لزوم فاحفظ هذا الما لكى يضاف على المغطس الذى تحضره بعد الفراغ من هذا

فبعد ان يصبغ بهذا المغطس مرتين او ثلاثا يأخذ لونه فى ان يضعف و يسود فلاصلاح الحال اضف اله ٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد و ٢٠٠ من الكاس غير مطفأ وحركه مرتين فى اليوم . وتقدر ان تقوى فعل المفطس كما نريد باضافة مقادير مختلفة من الحديد والكاس حسب احتياج لون الصباغ

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي الصباغ الاحمر ﴾

﴿ في صبغ الصوف باحمر الفوة ﴾

ان الصوف لا يتحد بسهولة بمادة الفوة الملونة فيقتضى تأسيسهفالاساس يمتص هذه المادة ويثبتها عليه . وهذه طريقة تأسيس الصوف

مكان وطب واتركه حتى ينشف تمـــاما نم اغسله بماء جار وانشره فى الهواه حتى ينشف . فيكون قد تأسس

واما طريقة صبغه فهى ان تأخذ مقدار ثلث ثقل من الفوة الجيدة مسحوقة ناعمة واغلها ساعتين فى كية كافية لغمر الصوف ثم صفر الماه بمنخل وارجعه الى الخلتين وضع فيها الصوف ثم اضرم النار بالتدريج بنوع ان الخلتين لا تغلى الا بعد ساعة ونصف ثم اخرج الصوف وانشره على وتد فوق الخلتين ثم اضف عليها من الفوة كية تساوى ما وضعتها اولا ومقدار خُس وزن الفوة من محلول ملح التصدير (ستتكام عنه) وحرك المغطس حتى يمتزج ملح القصدير تماما فارجع الصوف الى الخلتين وحركه ثم سخن المغطس بالتدريج حتى يغلى بعد ساعة وأبق الصوف فيه نصف ساعة . ثم اخرجه وانشره ثم اغسله جيدا بماه جار وقد انتهى العمل

واعلم انه كلما ازدادت كمية من الطرطير المقررة اعلاه يكون لون الصباغ قرفيا معمل عن ان يكون احمر . وان لون الصوف المصبوغ بالطريقة السابقة يكون اقل او اكثر رونقا بحسب جنس الفوة . وانه اذا غلى الصوف فى المغطس اكثر من المدة المعينة تذوب المادة الصغراء الموجودة فى الفوة و يصير اللون جوزيا مكدا عوضا عن ان يكون احمر فاتحا . فتنبه لكل ذلك

واعلم ایضا انك اذا اغلیت الصوف ساعتین فی ماء مذوب فیــه كبریتات الحدید (۱ ح الی ؛ ص)ثم اغلیته ساعة مع ربع وزنه من الفوة یكون لونه بنیّا

﴿ فِي صبغ الحرير باحمرالفوة ﴾

خذ ٤٨ درهما من كبريتات الالو، بن و ١٠ من محلول ملح القصدير وذوب الجميع في ماه غال كف لغمر ١٥٠ درهما من الحرير . واترك المذوب حتى يبرد ثم أخرج منه ما يرسب بنقله الى اناه آخر ثم غطس فيه الحرير وأبقه منقوعا ١٢ ساعة واغسله ونشفه ثم غطسه في مغلى ١٠ درهما من الفوة بشرط ان يكون المغطس فاترا وابقه ساعة على النار بدون ان يغلى ذذ يغلى الماه بحدد السادة اخرج الحرير حالا واغسله ياه جار ونشفه بالشمس

﴿ فِي صَبِّعُ القطن والكتان باحمر الفوة ﴾

اعلم أن الفوة تلون القطن والكتان بألوان غير الاحمر وذلك بحسب اساس السيج . والفوة هي المادة الوحيدة للصباغ الاحمر الثابت على القطن

فيجب اذا ان نشرح عن جملة عمليات بهذا الخصوص و بموجها يقدر العامل ان يكمل عمله بالنجاح . وصبغ القطن بلون احمر ثابت اسهل من صبع الكتان به مع ان العملية للاثنين واحدة . وفي بعض المصابغ يصبغون النطن (او الكتان) عوض الفوة بالبقم ولكن بين اللونين تفاوتا من حيث الونق

وطويقة الصيغ هي ان تبيض اولا القطن ثم تغطسه بمغلى العفص (١ ع الى ٤ ق) ثم في خاول كبريتات الالومين فالرا (١ ك الى ٤ ق) مضافا اليه لـ كل ٢٠ ألومين جزء من مذوب الصودا (المركب من ٨٠٠ درهما من الصودا مع ٣٠٠ ماه) . و بعد تقعه ١٢ ساعة تخرجه وتعصره برفق وتنشفه وكما كل تنشيفه بطيئا كان لونه ازرق بعد الصبغ ولا يصبغ في مغطس واحد الا اربه اقات قطنا وذلك ليسهل على العامل تدوير القاش في الخلقين و بجعل االون اكمر نساء يا

واما الخلقين المستعملة لصبغ الكية المذكورة فيحب ان نسم ١٥٠ الى ٢٠٠ اقة من السائل . فاملأها من ماء نهر وضعها على النار واضف علمها اقتين من مسحوق الفوة الجيدة وحرك ما فيها (شكل ١٥) ثم ادخل عصا في الفدم المراد



١٥

صبغه من الفطن واجعلها على فوهة الخاتمين وذ يغطس مبه السطن دره كرسبق

القول فى غيره حتى يتشرب تماما. مداوما الادارة مزيدا درجة الحرارة الى ما دون الخليان و بعد مضى ثلاثة ارباع ساعة ارفع القطن على حافة الجلتين واضف الى المغطس مائة وخسين درهما من محلول الصودا الذى تقدم ذكره ثم ارجع القطن الى الخلقين وانزع منه العصا وابقه يغلى ربع ساعة بالاكثر ثم اخرجه وعلقه حتى ينضج عا يمكن من الماه واعصره واغسله فى النهر جيدا وانشره يومين حتى ينشف . ثم اصبغه ثانية كامر فى المغطس مركب من نصف وزن الفوة المذكورة اعلاه بدون اضافة محلول الصودا وعوضا عن ماه النهر فليكن ماه بثر . ثم اخرجه ودعه يبرد واغسله وانشره حتى ينشف

واعلم ان القطن بعد اخراجه من مغطس الفوة يكون لونه احمر كدرا لان مادة الفوة الصفراء اختلطت مع الحراء وشابت اللون . فلازالة هذه الكدرة وتلوينه باحم وردى غطس القطن برهة في ماء فانر مضاف اليه ١٥٠ درهما من محلول الصودا ثم اخرجه من هذا السائل واغسله عاه نهر وابسطه على مرجحتى ينشف فيزداد لونه رونقا وان اللون الذى يعطى القطن بالطريقة السابقة يكون غير ثابت . ولا يخفى ان اثبات اللون الوردى على الفطن صعب جدا فلا يكون ذلك الافى بعض مصانع اورو يا مع الاعتناء الكلى وهو المسمى بصباغ الدم او دم العفريت او دم القرد او دم المعشوق . ولم يتوصل اليه الاورو يا ويون الافى السنين الاخيرة بعد امتحانات شي وكان كل من يتوصل اليه من اسحاب المصابغ يكتم هذا السر عن غيره فلم يعرفه الالقال منهم . فلذلك قلما عرف الناس طريقة هذا السر عن غيره فلم يعرفه الالتقليل منهم . فلذلك قلما عرف الناس طريقة هذا الصباغ

هــذا و بما ان ابناء وطننا قد اعتنواكل الاعتناء بذلك ولم ينجحوا فصاروا متشوقين كل التشوق الى معرفة ذلك فلتكون فائدة عظمى فى وطننا العزيز قصدنا رغبة فى تعميم الفائدة ان نشرح باسهل واحضر اسلوب كيفية ذلك فى ما يأتى اعلم ان لهذه العملية عشرة قوانين بها تقرن بالنجاح باذن الله . وهى :

﴿ اُولاً ﴾ بحب ان يكون آلماء المستعمل لذَّك صالحًا لان للما. فعلاً خاصا بالصباغ الذي نحن بصدده . فان منه ما يكون معكرا حاملا مواد متعننة ومتغير الطعم لسبب كبرة الاملاح فيه التي منها كر بونات الكاس والمانبزا وهذان الملحان برسبان داخل المنطس على النسيج و يمنعان التصاق المادة الملونة به وذلك لتطاير الحامض الكر بونيك عنهما عند غليان المغطس . ومن الماء ما يكون راثقا جاريا لا طعم له وهو الجيد لكل الصاغات وخصوصا لهذا اى دم العفريت . فتنبه

﴿ ثَانِياً ﴾ ان تغلى ٣٨ اقة من القطن المراد صبغه ٥ او ٢ ساعات فى محلول الصودا خفيفا (١ ص الى ١٠٠ ماء) ثم تخرج القطن وتعلقه فوق الخلقين حتى يمضج ما يمكن وتغسله جيدا بماء جار وتنشره فى الهواء حتى ينشف

﴿ ثالثا ﴾ ان تأخذ من مذوب الصودا ثقيلا ١١٥ اقة (٢ ص الى ١٠٠ ماء) وامزج في المذوب ١١ اقة من زبل الماعز واقة و ٢٠٠ درهم من الحامض السكبرينيك و ٢٠٠ درهما من الطبخ المربي و ٢٠٠ من هيدووكلورات النشادر (يجب وضع الصبخ والهيدوكلورات مع المزيج بعد تذويب كل منهما بكية كافية من محلول الصودا الخفيف) و ٩ اقات من زيت الزيتون عكرا (مستخرجا بالمطروف) محلولا في ثلاثة امثال ثفله من محلول الصودا الخفيف ، و بعد منج هذه الاجزاء وتحريكها جيدا غطس فيها القطن واكبسه حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٠ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره وانشره حتى ينشف ثم ارجعه الى المغطس وانقمه ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره وهكذا على ثلاث مرات متوالية ، واغسله جيدا اخيرا واعصره ونشفه . (وهذا المغطس هى الكي يعطى القطن بعض خصائص المواد سمى الاسود) والغاية من هذا المغطس هى اكى يعطى القطن بعض خصائص المواد الحيوانية التى تنحد باكتر سهولة مع المواد الملونة فتكون اكبر الصاقا بها وثباتا

﴿ رابِعا ﴾ ان ترکب مفطساً کالسابق لکن بدون ز بل الماعز وتفعل کما سبق قبیل هذا (وهذا یسمی المغطس الابیض)

﴿ خامسا ﴾ ان تأخذ ٩ اقات ونصف اقة عفصا مرضوضا وتغليه في ١٢٠ اقة من ما نهر الى ان يستحيل نصف الماه الى بخار . فتصفى الباقى فى وعاه خشب وتصب على المغص مقدار الماه الذى تصاعد وتنسله به وتصفيه فوق المصفى الاول . ثم تضع ماه العفص على النار وعند ما يغتر غطس فيه القطن قسما فتسما وعصره داخل المغطس ليتشرب جميعه بسوية واتركه منتوعا والمغطس فاترا ٢٤ ساءة ثم عصره جيدا عصرا متساويا وانشره لينشف بدون ان تغسيا.

﴿ سادسا ﴾ ان تذوب ٩ اقات ونصف اقة من كبريتات الالومين خالبا من الحديد تماما في ١٦٠ اقة ماء سخن بدون ان تغليه فيطفو على السائل بعض رغوة فانزعها واضف اليه ٢٧ اقة ونصف من مذوب الصودا الثقيل وابق هذا السائل فاترا وغطس فيه القطن قسها فقسها حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٧٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره لينشف

﴿ سابِعا ﴾ ان تركب مغطسا كالسابق وتغطس فيــ القطن وتنقعه كما من . و بعد اخراجه وتنشيفه تنقعه ست ساعات في نهر وتفسله جيدا وتنشفه وهكذا يكون القطن صالحا للصبغ

﴿ نَامِنَا ﴾ ان لا تصبغ في كل مغطس الاكل ار بع اقات على حدة . ولذلك ضع في خلقين نحاس مبيضة ه ٣١٥ اقة ماء و بعد ان يفتر قليلا اضف اليه اربع اقات من دم البقر وحركه جيدا ثم اضف ٩ اقات من مسحوق الفوة الجيدة وحركه أيضا ثم خذالقطن وادخل فيه عصا واجعلها على فوهة الخلقين وغطسه مديرا اياه حتى يتشرب بسوية وداومالادارة مدة ساعة مقويا الحرارة الى ما دون الغليان الىمضى الساعة ثم اسخب العصا من القطن وغرقه تماما وقو النار حتى يغلى المغطس ساعة فقط ثم اخرجه وعلمه حتى يبرد واغسله جيدا في نهر الى ان بخرج منه الماء راثمًا ثم انشره حتى ينشف . وهكذا تصبغ كل اربع اقات في مغطس نظير هــــــذا الى ان تصبغ كل القطن وبعد غسله وتنشيفه انفعه فىالمغطس الآتى ليثبت ما عليه من اللون

﴿ لَاسِعًا ﴾ ان تمزج ما بقى من المغطس الاسود والمغطس الابيض بمقادير متساوية وتغطس القطن في المزيج وهو في اكياس الى ان يتشرب بسوية فتتركه هكذا ٦ ساعات ثم تعصره برفق عصرا متساو يا وتنشره لينشف بدون ان تغسله

﴿ عاشرا ﴾ ان تذوب جيدا ٥ اقات صابون اين في ٣١ اقة ماه سخن واحذر من ان يبقى شيُّ من الصابون غير ذائب لان ذلك يجعل تلطيخًا على القطن . ثم تضيف الى ذلك و ١ اقة من محاول الصودا الثقيل وتحرك المزيج جيدا وتغطس فيه ماعتين ثم تخرج القطن وتفسله جيدا وتنشره فى الشمس حتى ينشف وهكذا تنتهى عملية صباغ الدم

واعلم أن المقصد من اغلاء القطن في المغطس الاخير هو لكي تذوب مادة الفوة الصغراء وتظهر الحمراء مكدة قليلا فبتعريضه للشمس يغتح اللون و يصير ورديا جميلا جدا

فقد لاحظنا اذا أن القطن غطس فى الزيت فأتحد معه ثم فى العفص فأتحد التانين مع الزيت م أفى العفوة فأتحدت مادياها التانين مع الزيت في الغوة فأتحدت مادياها الصفراء والحراء مع ما ذكر من المواد ثم أُ غلى القطن فى الصابون والصودا فزالت عنه المادة الصغراء و بقيت الحراء متحدة به الحادا أبتا

ولكى يكون الزيت قابل الاتحاد مع القطن اضفنا اليه من محاول الصودا لكى يذوب ممزوجا معالماً، وقد جعلنا كمية الصودا قليلة اشلا تتحد تماما معالز يتفيصيرا صابوًا ففسد العملية واخترنا الزيت معكراً لان الرائق لا يناسب مطلقا

واعلم ان اللون بزداد الحموارا كلما اكثرت من الفوة فاذا صبغت القطن بمثل وزنه من الفوة يكون اللون ورديا فلتحا بعد وضع القطن فى مغطس الصابون الاخدير واذا صبغته بلر بعة امثال وزنه يكون ورديا معما و بزداد ظرفا بعد تعريضه للشمس واذا اخرجت القطن من مغطس الصابون وكان لونه ورديا فلتحا فذلك دليل على ان الزيت قليل او غير جيد فاذا كان قليلا يغطس القطن اكثر من ثلاث مرات فى المغاطس المحلول فيها الزيت واذا كان غير جيد فلا يعود ممكنا ان تجاله معما . واذا اخرجته وكان اللون احمر قائنا تكون العمليات الاولية جيدة فتبسطه على مرج مدة يومين فيفتح لونه و يصير بهجا . واذا كان اللون ماثلا الى البنفسجي فذلك دليل على ان القطن غير مشبع بالزيت كلواجب او ان انوع الزيت غير مناسب او ان الصودا كانت كثيرة على الزيت فكونت معه صابونا او ان القطن لم ينشف جيدا بين كل علمة واخرى

والبعض بزيد على هذه الفوانين قانونا آخر ولهم حق به وهو :

ضع فى الخلقين ٤٠٠ اقة ماء مذوبا فيه ٧ اقات صابونا ابيضو بعد ان يذوب

الصابون تماما اغل السائل قليلائم اضف اليه بالتدريج مع التحريك مزيجاً مركباً من ٢٠٠ درها من الحامض النيتريك ٢٠٠ درها من الحامض النيتريك وحرك المزيج جيدا وغطس فيه القطن واغله على نار هادئة الى ان يصير بلونووردى فاخرجه واغسله وهو سخن وانشره فى الشمس حتى ينشف وهكذا لا تحتاج الى بسطه على المزيج يومين كما مر ويكون لونه اروق

﴿ في الصباغ الدودي ﴾

ان لون الدودة هو اللون الابهج والاظرف من كل الالوان الحراء ولو لم يكن غير ثابت لم يكن يستعمل غيره للصباغ الاحمر . وقد يكون اللون ممما او فاتحا او زهيا واعلم ان لصبغ الصوف بالدودى طريقتين :

﴿ الأولى ﴾ أو فرضنا اننا بريد ان نصبغ ٣٨ اقة صوف . نضع ٢٠٠ اقة ماه في خلقين محاسبة مبيضة نضعها على نار ونضيف عليها اقتين ومائة درهم من ثانى طرطرات الپوتاسا ولما يسخن المزيج نحركه فيدوب الطرطرات فنضيف ٨٠ درهم دودة مسحوقة ونحرك ثم نضيف اقة ونصفا او اقتين من محلول القصدير ونفط الصوف حالا ونحركة حتى يدور في المنطس ثلاث مرات ونتركه داخل المنطس غالبا ساعتين ثم نخرجه وننشره ثم نغسله في تهر لينشف

(الثانية) ان تأخذ نصف الماه المحضر بالطريقة الاولى وتسخنه الى ان يقارب الغليان فتضيف اليه اقة وضفا او اقتين من مسحوق الدودة منخولا ومحرك المزيج جيدا و بعد برهة تضيف اليه ه اقات ومائة درهم من محلول القصدير ثم تغطس الصوف وتديره داخل المغطس كما تقدم وتتركه فيه نصف ساعة وهو في درجة الغليان ثم يخرجه وتتركه حتى ينشف فنفسله

واعلم ان كمية الدودة ومحلول القصدير تختلف بحسب اللون المطلوب وقد قررنا المقادير السابقة ليكون العامل على بصيرة فى عمله . وان بوع الدودة المستعملة يقدم و يؤخر فى هذا الصباغ فلتكون الدودة جيدة فى كل حال وفى بعض المصابغ يضيفون قليلا من الكركم فى مغطس العملية الاولى فيكون اللون الاحمر افتح وابهج وان السائل المذكور فى العملية الثانية لا يفقد كل المادة الملونة لصبغ الصوف فيحفظ و يصبغ به بغير ألوان كالبرتقالىوالذهبى وما شاكل ذلك باضافة مقادير مختلفة من المكركم وهيدروكلورات القصدير وثانى طرطرات اليوتاسا

وان الصوف المصبوغ كما ذكر اذا اغلى بالمساء يكمد لونه الاحمر ثم يصير لحيا فيكون لونه اذا غير ثابت . ويتغير لونه ايضا اذا وضع فى ماء الصابون او ماء قلوى" ولو على البارد . فاعرف ذلك

﴿ فِي الصباغ الفرفري بالدودة ﴾

ان هذا اللون يظهر على الصوف بعمليتين ﴿ الاولى ﴾ ان تضع فى خلفين ماه لنمانى اقات صوفا وتفليه وتضيف عليه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و٢٠٠ من أنى طرطرات الپوتاسا و٢٣ من مسحوق المحركم ثم ادخل فى الصوف عصا وغطسه مديرا اياه وابقه ساعة ونصفا ثم اخرجه واغسله عاء جار

﴿ الثانية ﴾ ان تضع فى الخلقين ماه مضافا اليه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و١٠ من ثانى طرطرات اليوتاسا و٣٠٠ من مسحوق الدودة وتغطس الصوف وتبقيه حتى يصير باللون المطلوب فتخرجه وتغسله عاء جار

﴿ فِي الْاحْمَرِ الوردِي بِالدودة ﴾

یقتضی للصوف قبل صبغه بهذا اللون عملیة خصوصیة وهی ان ینقع ۲۰ ساعة فی محلول الحامض الکبریتیك (۷۰ ح الی ۲۰۰ ماء) ثم یغسل بماء جار

فاذا كان هذا التمل فى حلة ماء كافياً لتمانى اقات صوفاً وابقه سخنائم ذوب فيــه ٣٠٠ درهم من ثانى طرطرات الپوتاسا و ٨٠ من كبريتات الالومين ثم اضفاليه من الدوحة النشادرية كمية تكفى للون المطلوب وادخل عصا فى الصوف وغطسه مدبرا المه بسرعة ثم اخرجه واغسله بماه جار

واعلم ان هذا اللون قليل الثبات . وأنه كلما طال ابقاء الصوف فىالمفطس يكنر اكداد الاحمر فتنبه

🗲 فى صبغ القطن بالدودة (بلون عرف الديك) 🦊

خذ من محلول خلات الالومين (١٠٠ خ الى ١٠٠ ماه) فاترا ما يكفى لفهر ثوب خام وغطس فيه الثوب وابقه حتى يتشرب تماما ثم اخرجه واعصره وانشره فى غرفة حامية يومين حتى ينشف جيدا ثم غطسه فى ماه سخن ممزوج به كر بوات الكاس واغسله بعد ذلك جيدا بماه العادة. ثم اغل ٨ درهما دودة فى ٨ اقات ماه وضع ذلك فى خلقين فيها ماه بلود ومغلى ٣٠ درهما عفصا ثم غطس فيها ثوب الخام واضرم النار بالتدريج الى ان تغلى الخلقين بعد ساعتين . ثم اخرج الثوب واغسله واذا اضيف على مغطس الدودة السابق كمية من خشب البقم يكون لون الخام للكيا جميلا جدا (وصبغ الحوير بالدودة هو كصبغ الصوف)

﴿ في الصبغ بالقرمز ﴾

اعلم ان الصوف فقط يصبغ جيدا بالقرمن . وطريقة ذلك هي ان تأخذ غزلا (او جزات) من الصوف وتغليه نصف ساعة في ماه فيه نخالة ثم تغليه ساعتين في مغطس جديد مركب من وزن خمس الصوف من كبريتات الالومين وجزء من أني طرطرات البوتاسا لكل عشرة اجزاء من الصوف . ثم تخرج الصوف وتضعه في اكياس في محل رطب وابقه بضعة ايام . ثم فتر في خلقين ماه كافيا واضف البه ثقل الصوف قرمزا واتركه حتى يبتدئ ان يغلي وعند ذلك غطس فيسه الصوف وابقه الى ان يصير باللون المرغوب فتخرجه وتفسله

واما اذا كان الصوف محوكا فضع لصبغه من الاملاح والقومز مقدار ثقله ـ ولون القرمز على الصوف يكون اكثر ثباتا من الدودى غير انه لا يكون برونقه وزهوته

﴿ فَي صَبَّعُ الْحَرِّيرِ بِالقَرَّمْزِ ﴾

ان صبغ الحرير بالقرمن قلما يستعمل . فاذا اسسته بوضعه ست ساعات فی محلول نيترات القصدير نم غطسته فی مغلی القرمز يکون اونه ارجوانيا غير ثابت

﴿ الفصل التاسع ﴾

﴿ فَي الصباغ الاصفر بالكرسترون ﴾

﴿ الصوف

يصبغ الصوف بهذا اللون بان يغلى فى ماء محلول فيسه مثلى ثَمن وزن الصوف او سدسه من كبريتات الالومين . ثم يغطس فى خلقين على نار فيها ماء كاف وثقل الالومين المذكور من الحكومتر ون . ويبقى الى ان يصير باللون المطلوب . فاذا كان ذلك يرفع من الخلقين ويضاف عليها قليل من الطباشير مسحوقا ليفتح اللون الاصغر ثم يحرك السائل ويرجع الصوف الى الخلقين ويبقى ١٠ دقائق تم ينشر لينشف ويشطف فيكون لونه برتقاليا . فاذا اردته ذهبيا فعوض عن الطباشير بثقل المكرسترون من محلول القصدير . او ليمونا محضرا فأضف الى الاجزاء المذكورة قليلاً من الطرطير

الحرير

اغل اولا الحوير في محلول الصابون (٢٠ ص الى ١٠٠ ح) ثم اغله ساعة فى محلول كبريتات الالومين (١ و ونصف ك الى ١٠٠ ح) ثم اغسله وغطسه فى مغلى الكوسترون سخنا الى ان يصير باللون المرغوب (١ او ٢ كر الى ١٢ ح) وقبل انتهاه العملية اضف قليلا من الطباشير كما ذكر فى صبغ الصوف او قليلا من الوتاسا ليفتح اللون الاصفر او اضف من محلول القصدير ومن كبريتات الااومين بالمقادير المذكورة آنفا

﴿ القطن او الكتان ﴾

شرّب اولا ثوب القطن (او الكتان) من محلول خلات الالومين فاترا ثم انشره فى غرفة حامية ٣ ايام ثم غطسه فى اه سخن محلول فيه كمية طباشيرثم اغسله جيدا عاء العادة . ثم ضع فى خلتين نصف الماء اللازم لتغطيس القائس وضع اقة من مسحوق خشب الكرسترون فى كيس رقيق تضعه فى الخلقين واغلما ساعة ثم اخرج الكيس واضف النصف الباقى من الماه باردا ثم من مذوب الغراء ٦ اجزاء فى كمية ماء كافية ولما يفتر المزيج غطس فيــه القاش واشتغل به داخل الخلقتين من ٥٠ الى ٢٠ دقيقة الى ان يصير باللون المرغوب فتخرجه وتشطفه

واعلم أنه كما ازداد مقدار الالومين والكرسنرون ودرجة الحرارة يكون اللون ممها والعكس بالمكس. ويجب الاعتناء بتحريك القاش داخل الخلقين لان الجهة التي تمس حدود الخلقين منه يكون لونها معها فلا يكون اللون متساويا . ولا تشكلم عن الصبغ بالكركم وغيره من المواد الصغراء المذكورة في باب المواد الملونة لان لوبها يزول عن القاش بمجرد تعرضه للهواء

--- :000:---

حمﷺ القسم الثانى ﷺ→ ﴿ فى الصبغ بألوان مركبة ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في الكلام عن ذلك ﴾

ان الصبغ بالالوان البسيطة هو قاعدة الصبغ بالالوان المركبة وقد ذكر ان الالوان البسيطة تكون معنمة او فاتحة حسب الاساس واختلاف طريقة الصبغ . واما الصبغ بالركبة فهو ان تغطس الاقشة بالتتابع فى ألوان مختلفة بسيطة . فالاخصر مثلا يظهر اذا غطست القاش فى مغطس ازرق ثم فى آخر اصغر . وقد يظهر لون مركب إذا غطست القاش فى مغطس مركب من جملة مواد ملونة

ولكون هذا الباب واسعا نختصره وندل القارئ على اسهل الطرائق واجودها واقربها تناولا . فنعطى قواعد عمومية بها يسهل على العامل تكوين الالوان منوعة كما يريد . و بالله التوفيق

﴿ الفصل الثانى ﴾ (ف الاخضر) -------إلصوف ﴾

ان الاخضر المغم خصوصا يظهر من وزج الاسود والاصفر . غير أنه في كل المصابغ يستحسنون وزج ازرق والاصفر فأنهما يعطيان لونا اخضر بكل درجاته وطريقة صبغ الصوف به هي ان تصبغه اولا بالمغطس النيلي اى ازرق م تغسله عا جار دائسا اياه ليزول عنه اللون الزائد م تغطسه في محلول كبريتات الالومين فاترا (١ ك الى ١٠ ص) مضافا اليه نصف جزه من ثاني طرطرات اليوتاسا لكل ما صوفا . وتبقيه ثلاث ساعات ثم تخرجه وتضيف الى المغطس المؤسس كمية من مغلى خشب الكرسترون وتغطس فيه الصوف وتشتغله داخله الى ان يصير باللون المرغوب

واعلم أنه كلماكان اللون الازرق على الصوف منما يكون الاخضر بعد غط الصوف بالأصفر معمًا ايضا والعكس بالعكس

ولك طريقة اخرى وهى ان تغطس ٨ اقات صوفا او بع ساعات فى محلول سخن مركب من كبريتات الااومين ٣٠٠ درهم وطرطرات البوتاسا ١٥٠ فى كمية ما كافية ثم تخرج الصوف مؤسسا وتضيف الى المغطس من الكرسترون ومن المغطس النيلى مقادير كافية بحسب المواد من الاون الاخضر وتغطس فيه الصوف وتشتغل به حتى يصير باللون المرغوب

﴿ الحرير

صبغ الحوير بالاخضر اصعب من صبغ الصوف . وطريقته هي ان تغلى الحوير في محلول الصابون مدة ثم تؤسسه بكبريتات الالومين كما تقدم الفول في الصبغ بالالوان البسيطة تم تغسله غسلا لطيفا في ماء نهو ثم تصبغه بالاصفر

كما مر فى بابه ثم تخرجه وتفسله وتصبغه بالازرق كما مر فى بابه ايضا (بالنيل) و يختار الحرب الابيض طبعا لذلك

﴿ غزل القطن او الكتان ﴾

بعد تبييض القطن او الكتان اصبغه بالازرق ثم اتقعه فى ماء العادة ثم اصبغه بالاصفر

ولك طريقة اخرى وهى ان تصبغ القطن بازرق ساوى ثم تغطسه فى مغلى السهاق ثقيلا سخنا وتتركه حتى يبرد ثم تخرجه وتنشره لينشف ثم تغطسه فى محلول خلات الالومين وتنشرة ايضا لينشف ثم تغسله وتغطسه فى نقيع الكرسترون فاترا (٢٥ ك الى ١٠٠٠ ق) وتشتغل به ساعتين داخل المغطس وتخرجه فيكون باللون المرغوب واذا حصل لك بالطريقة السابقة لون الخضر ماثل الى الصفرة او الزرقة لكثرة الاصفر او الازرق فغطس القاش بمحلول هيدروكلورات النشادر خفيفا اوفى محلول قلوى خفيف فنظهر الصفرة اذا كانت قليلة . وفى محلول حامض او كبر تات

واما اذا اردت صبغ القطن المحوك (او الكتان) بالاخضر فيجب بعد صبغه بالازرق الساوى ان تغطسه فى محاول الحامض الكبريتيك خفيفا ثم فى محاول مخن مركب من ٦٠ درها من الصودا للثوب ثم تشطفه وتنشفه ويتأسس بغطه فى محاول خلات الالومين فاترا . ثم تصبغه بالاصفر بالطريقة الاعتيادية

الالومين فتساوى الالوان ويصير الاخضر ممتدلا

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في البنفسجي والفرفري ﴾ ﴿ الصوف ﴾

هذان اللونان يتكونان بكل درجاتهما من مزجالا حمر بالازرق حسب الاختبار. وطريقة صبغ الصوف باحدها هي ان تضع في خلقين على نار اكل ١٠ اجزاء صوفا ماء مذو با فيه جزء من كبريتات الانومين ونصف جزء من طرطرات البوئاسا (١٦٠) وتغطس فيها الصوف وتغليه ربع ساعة ثم تغسله وتنشفه وفى مدة نشره خفف النار من تحت الخلقين حتى يبرد ما فيها واضف عليها من الدودة النشادرية ومن مغطس النيل الازرق مقادير حسب ما يرغب اللون ثم غطس الصوف واشتعل به حتى يصير باللون المرغوب فتخرجه وتغسله

وقد يعطى الصوف لونا بنفسجيا بتأسيسه بمحلول مضاعف الالومين والطرطير مضافا اليه ٣٥٠ درها من محلول القصدير . وبعد اغلاء الصوف فى المزيج ساعة ونصفا ينزل عن النار ويترك فى المغطس ٣ ايام ثم يصنع مغلى خفيف من خشب البقم . وبعد اخراج الصوف من الاساس وشطفه يغطس فى مغلى البقم سخنا ويشتغل به حتى يصبر باللون المطلوب

﴿ الحرير ﴾

اسس اولا الحرير ثم اصبغه كما مر يثقل عنه من الدودة خالية من محلول القصدير والطرطير ثم اغسله فى نهر ودقه بالمخباط برفق ثم غطسه فى مغطس نيل (ازرق) الى ان يصير باللون المرغوب فاغسله ونشفه . فيكون لونه بنفسجيا جميلا

﴿ القطن او الكتان ﴾

اغل القطن (اوالكتان) فی محلول قلوی وغطسه ثلاث مرات متناجه فی المغطس از یتی الاسوذ والاییض کما تقدم فیصباغ دم القرد ثم اسسه فی مزیج مرکب من ۲۰ جزءا من کبریتات الحدید و ۲ من خلات الرصاص لکل ۲۰۰ قطنا

وطريقة المزج هي ان تذوب كلا من الاملاح في كمية ماء ثم تمزجها وتحرك المزيج وتتركه لترسب جوامده ثم تضع الرائق في اناه آخر وتسخنه كثيرا وتغطس فيه القطن وتتركه ه ساعات ثم تخرجه وتعصره وتنشره لينشف ثم تغسله جيدا وتعسره وتنشره لينشف ثماما . ثم تضع في خلقين على نار ماه فيه ثقل القطن من مسحوق الفوة وعند ما يفتر المفطس غطس فيه القطن بالمصاكا مرحتي يتشرب تماما ثم قو النار بالتدريج بدون ان يغلى السائل . فلما يصير نون القطن اسود

ماثلاً الى الزرقة اخرجه واغسله ثم غطسه ١٥ او ٢٠ دقيقة في محلول الصابون كما مر في صباغ دم القرد ليفتح لونه

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ فى الصباغ البرتقالى (او النارنجيي) ﴾

وهذا الاون يظهر بصبغ القاتش بالاحمر ثم بالاصفر وقواعد الصبغ به كقواعد الصبغ بالالوان البسيطة

واما اللون الزيتوني فيظهر من صبغ القاش بالازرق ثم الاصفر ثم الاحمر الخفيف بالفوة ويكون اللون معمّا او فاتحا بحسب درجات الالوان الثلاثة المذكورة

واما بقية الالوان المكن اظهارها بمزج الالوان البسيطة بعضها مع بعض فنترك طريقة التوصل البها لحذاقة العامل اذ يستنتج استخراجها مما مر به من طراثق الصياغات المختلفة

﴿ القسم الثالث ﴾ ﴿ في الالوان المدنية ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في الازرق ﴾

هـذا اللون يستخرج من هيدروسيانات الحديد المعروف بازرق پروسية وهو لا يثبت الا على الحرير فيكون غامضا لامعا واكثر الاقشة الحريرية الزرقاء التى نراها فى المتجر مصبوغة به

وطريقة الصبغ به هى ان تبيض الحريرثم تغطسه ربع ساعة فى محلول فيسه جزء من هيدروكلورات بالث اكسيد الحديد لكل ٢٠ جزءا من الحرير. ثم تخرجه وتغسله وتغطسه نصف ساعة فى محلول الصابون قريبا للغلبان ثم تغسله وتغطسه فى محلول بلود خفيف من سبانور الپوتاسا محمضا قليلا بالحام**ض ال**كبريتيك او الهيدروكلوريك فيصير ازرق فتخرجه بمد ربع ساعة وتفسله وتنشفه

فالحرير اذ يغطس في المحلول الحديدى يتحد مع كمية منه والصابون الذي يغطس فيه بعد ذلك يشبع الحامض المنفرد عن الملح الحديدى . والحامض المكبريتيك او الهيدروكلوريك يتحد مع البوناسا الذي ينحل عن الحامض الهيدروسيانيكوهذا يتحد مع اكسيد الحديد المتحد مع الحرير ويكون اللون الازرق واذا اردت صبغ القطن بهذا اللون فحذ كمية من هيدروسيانات الحديد التي مسحوقا وامزجه بثلاثة او اربعة امثال ثقله من الحامض الهيدروكلوريك واترك المزيج ٢٤ ساعة محركا اياه في هذه المدة خس او مت مرات

ثم اسس القطن المبيض بغطه في محاول خلات الالومين فاترا . ونشفه ثم اغسله جيدا . ثم خذ كية كافية من مزيج هيدروسيانات الحديد السابق ذكره وضع فوقه ٢٠ او ٢٥ منه مثله من الماء سخنا ليصير لون الماء ازرق غامضا ثم غطس فيه القطن واشتغل به داخل المغطس حتى يتشرب بسوية واتركه هناك حتى لا يعود اللون قابلا للزيادة .ثم اخرجه واعصره وانشره ربع ساعة الهواء ثم اغسله وانشره حتى ينشف ثم غطه عام محض بالحامض الكبريتيك (١ ح الى ١٦ ماه) واعصره واغسله باعتناء ونشفه وقد يصبغ الصوف بهيدروسيانات الحديد غيران العملية فيها صعوبة واللون لا يثبت عليه كما في النيل ولذلك ضربنا صفحا عن ذكر هذه العملية

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في الاخضر ﴾

طريقة الصبغ بهذا اللون هي ان تؤسس التماش بمزيج مركب من ١٧٠ درها من كبريتات التحاس و ٣٨ من خلات النحاس و ٢ ونصف من الغواء و ٣٠٠ من الماء (تذوب فيه الاجزاء السابقة) ثم ترطب القماش في هذا المزيج بتساو ثم تنشره في غوفة حارة وتتركه حتى ينشف جيدا ثم ترطبه في محلول البواسا الكاوية (٨٠ بالى ١٠٠ ماء) ثم تشطفه وتعسره داخل محلول مركب من ٨٠

درهما من الحامض الزونيخوس (طعم الفار الايض) و ٣٨ من كر بونات الپوتاسا و ٦ اقات ماه حتى يتشرت تماما ثم تشطفه وتنشفه وتنشره بالفئ حتى ينشف

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في الاصفر ﴾

طريقة الصبغ به هي ان تؤسس القماش بمحاول موكب من ٣٨ درهما من ثاني كر بونات الپوتاسا مذو بة في ٣٠٠ او ٢٠٠ ماه و بعد اخراجه ترطبه بدون غسل في محلول خلات الرصاص (۳۸ درهم خلات فی ۳۰۰ او ۲۰۰ ماه) ثم تفسله وتترکه حتى ينشف فيكون اللون اصفر غامقا. فاذا اردت اللون الليموني الفاتح فأسس القاش يمحاول خلات الرصاص مضاعفا وزن الكمية المذكورة من الماء ثم نشفه ثم غطسه . في ماه الكاس معكراتم غطه في محاول كرومات البوتاسا واشطفه وقد انتهى العمل واذا اردت البرتقالي فذوب ٣٠٠ درهم من خلات الرصاص في ٣٠٠ او ٢٠٠ ما. ورطب فيــه القاش ثلاث مرات ودعه بين كل مرة نصف ساعة ثم نشفه في غرفة حارة ثم غطسه عشر دقائق في ماء الكاس معكرا وغر براثم اشطفه ثم غطسه ر بع ساعة في مذوب ٨٠ درهما من ثاني كرومات البوتاسا لكل ثوب بشرط ان يكون المذوب فاترا ثم اشطغه ثم اغل في خلقين ماء كلس راثقا وغطس الثوب فيـــه واخرجه بسرعة . والاوفق ان يمسك انثوب شخصان يفطس الاول الطرف الذي بيده ثم يسحبه نحوه الى ان ينتهى تغطيسه الى الطرف الآخر فبكون اللون اكثر تساويا وطويقة صبغ الحرير باصغر زاه لامع هي ان تغطه (لا يصبغ الا الحرير هكذا) في محلول كلورور الكدميوم فاترا وتنركه ٢٠ دقيقة ثم تخرجه وتعصره وتغطسه في محلول كبريتور البوتاسا باردا خفيفا فيتحد الحرير تماما مع كبريتور الكدميوم الذي يتكون بهذه العملية ويكون لونه اصفر زاهيا لامعا وثابتًا . وهــــذه العمليةُ افضل من غيرها غيرانها مستصعبة لارتفاع قيمة الكدميوم

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الاحمر ﴾

طريقة الصيغ به (للحرير او الصوف) هي ان ترطب احدهما في المركب الآتي جرّه واحد من الزئبق النقي

« ٢ من الحامض النيتريك النقى

تضع الاجزاء فى وعاه صينى تحميه على النار الى ان يذوب الزئبق تماما ثم تقوى النار حتى ينلى المذوب ه دقائق ثم تنزله عن النار وتتركه حتى يبرد ثم تحله فى مثله من الماء المستقطر وتسخنه وتغطس فيه القاش وتتركه حتى من ١٠ الى ١٥ دقيقة فيصير لونه احمر ثابتا قليلا . والترطيب هو ان تغط القاش فى المذوب وتعصره حتى يتبلل باعتدال

﴿ ملحق ﴾

﴿ في طبع الالوان على الاقشة ﴾

قد رأيت انه فى صبغ القاش باون واحد تؤسس القاش وتغطسه فى مغلى المواد الماونة فيتحد ممها وهكذا يكون القاش الماونة فيتحد ممها وهكذا يكون القاش بألوان مختلفة فليس لذلك الا واسطة الطبع بالقوالب حسبا تختار . فلا يؤسس من القاش لاجل كل لون الا المحل المراد تلوينه

وطريقة ذلك هي ان تمزج المؤسس بصمغ عربي او محاول النشاء حتى يصير بقوام الشراب ثم تغط به قوالب من خشب صلب محفورة بالرسم الذي تريده او محادل او صفائح نحاسية محفورة ايضا . ثم تطبع القاش بالمؤسس بهذه القوالب وتدعه ينشف ثم تغطسه في مغطس اللون الذي تريده فيصبغ واذ تغسله يزول اللون عما لم يؤسس منه فيكون القماش لونان فقط وهما الاصلى قبل الصبغ والاكتسابي وهو ما حصل بهذه العملية

وطريقة تحضير اساس للقاش المعد لان يطبع عليه لون احمر هي ان تذوب

فى ٣ اقات ما سخنا اقة من كبريتات الالومين ومائة وعشرين درهما من خلات الرساص ثم تضيف الى المذوب عشرين درهما من كر بوات البوتاسا ثم عشرين من الطباشير مسحوقا ناعما ثم تشدد هذا المزيج بالصمغ او بالنشاء وتغط به القوالب وتطبع على القاش وتتركه حتى ينشف ثم تصبغه فى مغلى الفوة فيصير لونه كله احمر فيغلى بعد ذلك فى ماه فيه نخالة فيزول اللون عن القاش الا محل التأسيس فتنشره فى الشمس فيزداد وونقا

واعلم أنه فى طبع الاقمشة تستعمل غالبا الالوان المولدة من الاملاح المعدنية بعد تشديدها بالصمغ او النشاء كما فى الاصاسات

واذا اريد طبع زهور مختلفة الالوان يؤسس الفهاش اولا ثم يطبع عليه احــد الالوان بان يغط القالب فى ذلك اللون ثم يغط قالب آخر فى لون آخر و يطبع بعــد تحكيم وضعه بنوع ان الالوان تكون فى محلاتها المعينة . وهكذا بقية الالوان . ولا تغفل ان تنشف الفهاش كما طبعت عليه لونا قبل طبع الآخر

ومن الالوان ما هو ثابت ومنها عكسه فالالوان الثابتة تطبع بتجميد المؤسس كما قلنا بالصمغ او النشاء فتغط فيه التوالب او بالرسم على الاقشة . فاللون الاسود يؤسس بخلات الحديد ويصبغ فى مغلى الفوة وخشب البقم . والاحمر بخلات الالومين ويصبغ بمغلى الفوة

والاسمر بمزيج جزءين من اساس الاحمر وجزءين من اساس الاسود ويصبغ بمغلى الفوة

والبرتقالى باساس الاحمر و يصبغ بمغلى الفوة ثم بمغلى السكرسترون والاصفر باساس الاحمر و يصبغ بمغلى السكرسترون فآمرا

والازرق باساس الاسود ويصبغ بالتيل

والاخضر بخلات الالومين و يصبغ بالازرق ثم ينسل جيدا و ينشف و يغطس في مغلى الكرسترون

واما الطبع بالانوان غير الثابتة فيتم بتجميد مغلى الاخشاب او محلول الالوان الكثيرة وتغط بها قوالب وتطبع على الاقشة بدون اساس والاقمشة المطبوعة بهذه الطريقة تباع غير منسولة بعـــد طبعها فلذلك عند ما تفسل يزول عنها اللون غالبا

هـذا وبهذا المقدار كفاية للقطن بطرائق الصباغ المختلفة حسبا قررنا باسهل اسلوب واقرب طريقة لنجاح عمله . وقدمنا له القواعد التى هى اركان هـذا الفن فعلمينا ايضا ان نبين فى ذيل هذا الباب بعض فوائد اخرى مهمة بما يأتى

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في تحضير محاول ملح القصدير ﴾

يؤخذ من الحامض النيتريك عمانية هراهم ومن هيدروكلورات النشادر درهم ومن القصدير النقى درهم . فيذوب هيدروكلورات النشادر في الحامض النيتريك ثم يضاف القصدير رقاقا وعند ما يذوب يضاف الى المزيج مثله ربع وزنه ماء ومنهم من بحضره بالطريقة الآتية :

وهى أن تذوب ٨٠ درهما من كلورور الصوديوم فى ٦ اقات ماه بم تضيف الى ذلك ٦ اقات من الحامض النينريك ئم تضيف بالتدريج ٣٠٠ درهم من الفصدير المطرق نتيا ويحفظ السائل الى حين الاستمال

واعلم ان محاول القصدير المحضركما سبق يستعمل فى الصبغ بالالوان البسيطة واما ما يستعمل للالوان المركبة فيحضركما يأتي :

ذوب فى ٣٠٠درهم ما، غال اقة و ٧٨٠ درهما من كبريتات الالومين و ٣٤٠ درهما من ثانى طرطوات الپوتاسا و ١٧٠ من كانى كلورور القصدير (وسيأتى الكلام عليه فى آخر الكتاب

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في ازالة الدبوغ عن القاش ﴾

 ویجب علی من برید ذلك ان یعرف اذا كان اللون المصبوغ به التماش ثابتا و لا لكی برجمه بعد ازالة الدبغ

وبجب ايضا ان تعرف ماهية المادة الملطخ بها القماش فتسهل ازالهما

واعلم ان الدبوغ تكون على نوعين الاول ما يعلو لون القماش بدون ان يعطبه والثانى ما يعطب اللون ايضا قليلا اوكثيرا اوبازالة المادة الملونة او بتقليل الرونق وكل لون له تركيب مخصوص لازالة الدبع عنه فالمادة التى نزيله عن اللون الاحمر مثلا لا تزيله عن الاخضر او الازرق او خلافه

من الاستحضارات المستعملة لازالة الدبوغ الدهنية ما يزيل الدبع بتذويبه عن التماش كالايتر وزيت التربنتينا والبنزين والصابون ومرارة البقروالماء المحلول فيسه قليل من الملح القلوى . ومنها ما يمتص الدبغ بدون ان يذوبه كالطباشير والكاس المطفأ بالمواء والورق النشاس والجص المسحوق

واذا كان الدبغ جديدا يكفى ان تدنى منه جمرة او حديده محمية فيتطابر الجسم الدهنى بخارا و يزول الدبغ عن القاش غير ان ذلك لا يصح غالبا اذا استعمله من لم يمارسه فعوضا عن ان يزول الدبغ يمتد بواسطة الحرارة على القاش

فطى من يستعمل ذلك ان يعرف ما هو الجسم الانسب لازالة كل من انواع الدبوغ عن كل من انواع القاش بدون ان يغير رونق الانوان

فالصابون مثلا يزيل الديوغ الدهنية عن كل الاقشة ولكن اذا استعمل لازالة دبغ عن قماش مصيوغ بلون احمر و ردى اوكرزى عادة العصفر الحمراء يذوب الدبغ ولكن يضعف به اللون فلاجل ازالة الديوغ الدهنية عن القماش المصبوغ بالواز سريعة العطب يفضل الايتر لانه لا يضر باللون مهماكان ضعيفا فاعرف ذلك

والدبوغ التى تزيل اللون عن القاش هى غالبا سهلة الازالة واكن ترجيع اللون الى اصله مستصعب. فمن الالوان المزالة ما يرجع الى اصله يبل القاش فى محلول الحوامض النباتية كالحامض الخليك وحامض الليمون وحامض الاكساليك وحامض الطرطير او باملاح الكاس او البوتاسا او الصودا وهنذه الحوامض والاملاح (١٧)

ترجع بنوع خصوصى الالوان الزائلة بالبول او الغسل كما يحصل مثلا لبعض الاقشه المصبوغة بالاسود

ومن التراكيب المزيلة الدبوغ الدهنية والراتنجية عن اكنر الالوان بدون ان يخفف لاميمها مهما كانت لطيفة مزيج الاينر مه زيت الترينتينا وطريقة ذلك هي ان تغط به اسفنجة وتمسح بها محل الدبغ مسحا لطيفا متواترا

واذا نقط شمع على نسيج مخلى فابسط المخمل على طاولة وضع فوق الشمع ورقا نشاشا ثم احم مكواة وامسح بها سطح الورق فيسيل الشمع و يمتصه الورق واما و بر المخمل فيتلبد فلكي يرجع الى اصله بل اسفنجة من مزيج الاينر وزيت العربنينا ومس بها الحل المتلبد مسا لطيفا مم المسح بخرقة نظيفة فينجح العمل

وهذه الطريقة تستعمل لازالة الشمع وجميع الدبوغ الدهنية عن كل قماش بكل لون و بعد ازالة الدبغ يمسح بخرقة نظيفة و يعرض لحرارة خفيفة او للشمس فينشف حالا

واذا استعملت هذه العملية فى ملابس قديمة ازمن عليها الديغ يجب تكرارها الى ان يزول تماما

واعلم ان من الدبوغ ما هى بسيطة وهى ما تحصل من المساء والزيت والشحم واليومادا (دهون الشعر) وعصير الاثمار والحمر واكسيد الحديد والدم . وكلها تزول بواسطة واحدة تقريبا وعملية واحدة

ومنها ما هى مركبة وهى ما تحصل من جسم مركب من جملة مواد فيقتضى لازالمها أكبر من عملية ليحل كل من الدبوغ كالدبوغ المسببة عن مس دواليب آلة مدهونة بشحم وزيت مثلا فالدبغ يكون مركبا من مادة دهنية واكسيد الحديد فلذلك يلزم اولا ازالة المادة الدهنية بم ازالة اكسيد الحديدوهذه الدبوغ مختلف كشبرا فيلزم العامل ان يعرف كلا منها ويزيله بضده

والدبوغ التى نزيل الانوان هى الحوامض والقلويات وعصير بعض الأثمـار والبول فهـــذه جميعها تزيل لون القانى غير الثابت او تغيره فلاجل اعادته كما كان يكفى غالبا اشباع الشئ بما له الفة معه فالحوامض تشبع بالقلويات وبالعكس ولاجل ارجاع اللون الزائل يقتضى صبغ المحل الذى زال عنه اللون . وهـــذه العملية من الامور الدقيقة الصعبة فيقتضى لها ممارسة طويلة واعتناء كلى

﴿ في ازاله الدبوغ البسيطة السببة عن عصير النباتات ﴾

اذا كان الدبغ حديثا فقبل ان ينشف اغسل القاش بماء بلود فيكفى ذلك غالبا لازالته ولكن اذا كان قديما فيزال اما بحامض الكبريتوس او بماء الكاور

﴿ فِي أَزَالَةُ الدَّبُوعُ الْحَدِّيدِيةِ ﴾

اذاكان الدبغ حديثا يزال بغط المحل المدبوغ في الحامض الكبريتيك او الهيدروكاوريك المخفف بمثله ١٥ مرة من الماء ثم يفرك بين الايادى حتى يزول الدبغ ثم يغسل جيدا بماء بارد . وقد يزال مثل هذا الدبغ برش خطه بثانى طرطرات البوتاسا ناعما ثم يرطب الملح و يترك هكذا مدة ثم يفرك الفاش بين الايدى ويفسل. وهذا الملح افضل من الحوامض المذكورة آنفا لانه لا يغير الالوان مثلها واما اذا كانالدبغ قد يماوكان لونه اصفر محرا فيرش عليه مسحوق الحامض الاكساليك ويرطب عاء ويترك برهة ثم يغسل . وقد يموض عن هذا الحامض باحد مركباته كاكسلات البوتاسا المعروف بملح الحاض غير ان الفعل يكون ابطأ مما نو استعمل الحامض ففسه اليوتاسا المعروف بملح الحاض غير ان الفعل يكون ابطأ مما نو استعمل الحامض ففسه

﴿ فِي ازالة الدبوغ المركبة ﴾

ان الدبوغ المركبة تمكون مسببة عن مس آلة حديدية مزيتة او حبر او وحل الازقة او ما شاكل ذلك فيقتضى لازالها اولا ان يفسل القاش بماء فاتر ثم يوضع عليه الحامض الاكساليك كما تفدم اعلاه ثم يبل بالايتر ويفسل . فاذا بقى دبغ حديدى على قاش ابيض ولم يؤثر به الحامض المذكور فيبل بمحلول اول كلورور القصدير (١ كلور الى ٥ ماء) ثم يفسل بماه و يغط فى محلول حمضى خفيف (٥ ح الى ١٠٠ ماء) ثم يفسل و يشف

واذا كان دبغ الحبر جديدا فيكفى لازالته عصير الليمون او الحامض الكبريتيك مخففا او ماء الكاورغير ان الاخير احسن من غيره خصوصا لازالة دبوغ الحبر عن الورق المطبوع لان من خصائصه ان يحل الحبر الاعتيادى ولا يؤثر بجبر المطابع . واستعاله كثير جدا لازالة الدبوغات عن الابيض لانه يغير جميع الالوان النباتية التى لا تؤثر بها الحامض كالنيل وما شاكله فلذلك يستعمل لازالة الدبوغ عن الاقشة البيضاه . وطريقة استعاله لذلك هى ان تغط به الدبغ وهو مخفف وتتركه برهة ثم تغسله عاه بلود واذا لم يزل الدبغ فكر ر العملية والدبوغ المسببة عن البويا (دهانات الخشب) اذا كانت جديدة ترال بفركها بلباب الخبز اذا كانت البويا طرية واما اذا كانت يابسة فترال بفركها عزيج زيت التربنتينا والسييرتو واذا كانت قاعدة المون الدابغ حديدية يستعمل علاوة على ما ذكر الحامض الاكساليك وبعد ازالة الدبغ عاما يست مكانه بالايتر فترجع اليه اللامعية الاصلية

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي ترجيع الالوان المتغيرة بالدبوغ ﴾

ان الحوامض عموما ترجع بعض الالوان المتغيرة بالدبوغ واحسن المواد المعروفة لهذا الاستعال هو محلول ملح القصدير بشرط ان يكون مخففا وهو جيـــــد لارجاع اللون المتغير بالعرق فى الملبوساتكما يحصل ذلك تحت الابط وما شاكله

وتغيير الالوان الصادر عن الحوامض الخفيفة كعصير بعض الأنمار والخل وما اشبه ذلك ينجح استعال السائل النشادرى فيكفى مس المكان المتغير لونه بهـذا السائل فيرجع اللون الى اصله

هذا ما رأيناه مهما في باب الصباغ ونسأل الله توفيق مستعمليه . فلم يبق علمنا الا ان نوصى العامل بالنظافة والاعتناء الكلى عند استعال العمليات المار ذكرها في ازالة الدبوغات لئلا تظهر هالة حول المكان الذي ازيل منه الدبغ فاذا ظهرت خطأ يكفى لازالتها ان يفرك مكانها فركا لطيفا بخرقة منموسة بالايتركبريتيك المكرد فيداوم الفرك اللطيف عن الهالة الى ان تزول ويصير القاش تقريبا ناشفا عند انتهاء العملية . والله الهادي الى سبل النجاح

انتهى باب صبغ الاقشة ويليه باب الفوتوغرافيا

العالى التالث ﴿ فى الفرتوغرافيا (تصوير الشمس) ﴾ ﴿ ديباجة ﴾

﴿ في بعض كلام عنها ﴾

الفوتوغرافيا لفظة يونانية معناها الرسم بالنور واول من وضع مبدأها رجل فرنساوى اسمه شارل ورجل انكليزى اسمه دافيد (داود) واول صورة رسمت بالنور سميت نييسوتيب نسبة الى نييس وهو رجل فرنساوى اشترك مع آخر فرنساوى ايضا اسمه داغر واخذا يمتحنان خصائص النور ومفاعيله فابتدأ اولا يرسم الشبح على صفيحة نحامية مطلبة بالحر و بقيا مدة بدون نجاح ثم افترقا سنة ١٨٧٩ واخذ كل منهما يشتغل وحده

واما داغر فترك طريقة الحر وطلى الصفيحة بفضة وصقلها جيدا ثم عرض وجهيها المصقول لبخار البود فأكتسى يودور الفضة ثم وضعا في آلة تسمى الخزانة المظلمة فاجتمع على وجه الصفيحة المحضّر الشعاع الصادر عن الجسم الذى اراد تصويره فطبعت عليها الصورة بتعيير لون اليودور رضها من الخزانة وعرضها لبخار الزئبق فظهرت الصورة فغسلها بمذوب هيبو كبريتيت الصودا لازالة اليودور الذى في غير محلول حتى تثبت الصورة

وفى ٧ كانون الثانى سنة ١٨٣٩ قدم داغر للجمعية العلمية لائحة اظهر فيها كيفية عمليته فسميت داغر يوتيب نسبة اليه . واجيز على عمله بمبلغ وافر من الدرهم ثم اخذ هذا الفن يتقدم بين العامة فلم يمض مدة قصيرة حتى تغيرت هيئة الآلة وصارت اصغر جرما واخف وزا ثم استغنى عن النحاس والفضة واليود بالقرطاس . والصورة التي كان يلزم لرسمها مقدار خس عشرة دقيقة صارت ترسم بيعض ثوان و بعد ان كانت عديمة الثبات بالطريقة الاولى صاوت ترسم على الورق ثابتة كالمرغوب

واما الذى عمل الواسطة للرسم على الورق بالنور فهو رجل انكايزى اسمه تاليو وسميت عمليته تاليوتيب . وكيفية هذه العملية هي ان تؤخذ قطعة من ورق الكتابة ويغسل سطح منها بمذوب نيترات الفضة (٣٠ قمحة في ٧ دراهم من الماء المستقطر) وتترك في مكان مظلم حتى تنشف ىم تغطس مدة ٥ او ١٠ دقائق في مذوب يودور اليوتاسا (٨ دراهم منه الى ١٦٠ ماه مستقطراً) ثم تنقع الورقة في ماء نحو نصف ساعة و يغير الماء ثلاث مرات او ار بع مرات فى هذه المدة لاجل ازالة زيادة يودور اليوتاسا تم تنشف الورقة وهذه العملية يجب ان تجرى على نور قنديل فيكون الورق قد اكتسى يودور الفضة الاصفر ثم يصنع سائل مركب من مذوب نيىرات الفضة (٥٠ قمحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر) ويؤخذ منه جزء ومن الحامض الخليك المبلور جزوان ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع ثلاثة اجزاء ويبل به الورق المعدكما سبق وينشف قليلا بورق نشاش م بوضع فى الخزانة المظلمة . و بعد اخراجه منها يغسل بسائل مركب من مذوب نيهرات الفضة (٥٠ فيحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر) جزء واحد ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع اربعة اجزاء فالصورة التي تنتج من ذلك تسمى سالبة لان الاجزاء النيرة منها هي المظلمة بالحقيفة وبالعكس فتظهر الثياب السوداء بيضاء والوجه الايض اسود وهكذا . فتغسل فى مذوب هيبو كبريتيت الصودا سخنا (جزء منه الى ١٠ ماء) بم توضع هذه الصورة على ورق معدكما تفدم وبوضع كلاهما فى الشمس فتطبع الصورة على الورق هذا حسب اصلها فتغسل بمذوب هيبوكبر يتيت الصودا اوسيانور الموتماسا او ماء السنادر لازالة ما بقى من ودور الفضة غير محلول

ولم تلبث طريقة تالىو ان عوض عنها سنة ١٨٥١ بالتصوير على الـكولوديون وهـــذه الطريقة اكتشفها رجل انكامزى اسمه ارنير وهى المستعملة الآن لانها اجود مما سواها

فقبل ان نسرع فى الكلام على التصوير بالكولددون بجب ان نعرف الفارئ ما هى الآلة المستعملة لذلك لانه بدونها لا يم رسم صورة ونها هى التى بجميع باتمان النور الصادر عن الشخص على الكولوديون


-∞ القسم الاول گایت⊸

﴿ فِي لُوازِمِ التَّصُويرِ ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ فِي الآلةِ والصورةِ السلبيةِ إ

ان الآلة المستعملة لذلك مركبة من قطمتين لا غنى بالواحدة منهما عن الاخرى احداهما تسمى ابجكتيف (شكل ١٦)



17 17

هى اسطوانة نحاسية داخلها باوران سميكتان الواحدة محدبة موضوعة فى الجهة الامامية من الاسطوانة والاخرى مقعرة موضوعة فى الجهة الخلفية ولكل من هاتين الباورتين باورة عدسية الشكل ملتصقة . و بنقاوة هدنه الباورات ومن تحدبها وتقعرها وتحكيم وضعها بالبعد المناسب تقوم جودة الابجكتيف او عدمها

و بما اننا لم نتوصل فی هذه البلاد الی عمل آلة کهذه (ای بلورات) نکتفی بما ذکرنا عنها ونرشد القارئ الی العامل الاکثر شهرة بعمل هذه البلو رات و پعرف ذلك من اسم كل عامل اذ يكون محفورا علی كل بلورة والاسما، هی « دلما يبر » « فوكلدر » « هرماجيس » « اميلبوش » « دارنو » فليختر منها ما براد فكل معاملها غالبا جيدة

واما الخزانة المظلمة (شكل ١٧) فهى علبة محكمة الضبط جدرانها من الخام او الجلد او الخشب وهى داخل علبة اخرى من خشب وكلاهما على هيئة فنار تقدم الاولى وتؤخر بسحبها وادخالها فى العلبة الثانية والابجكتيف يركب فى تقب اماى من الثانية وفى مؤخر الاولى منزلة زجاجة مغشية عليها برسم الشبح ليعرف تحكيم الرسم وهذه الزجاجة ترفع لتوضع مكلها تماما الزجاجة المحضرة بالكولوديون وسيأتى يان ذلك

ويتنضى اذ ذاك ان تقرب وتبعد الخزانة المظلمة بالسحب او الادخال فى العلمة الاخرى كما ذكر حسب اقتضاء التصوير وهذا يقصد بين الزجاجة المغشية والابجكتيف حتى يصير الرسم ظاهرا عليها جليا . والتقريب والابعاد يكون بحسب قرب الشخص او بعده المراد تصويره فتبعد اذاكان قريبا من الآلة وبالمكس . وهذه الآلة تركب على سيبة وتثبت عليها بواسطة برغى حتى لا تصرك وقت التصوير فتصير كل الآلة اذ ذاك بهيئة (شكل ١٨٨)



(في الصنائم والفنون)

144

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في أماكن النصوير ﴾

-

اهلم أنه يلزم المصور غرفتان احداهما محكة الضبط حتى لا يدخلها شئ من النور بعد اغلاق بابها غير أنها يكون لها نافذة مركب فيها لوح زجاج اصغر برتفالى لان النور الذى يدخل من الزجاج الاصفر لا يضر بالعمل وان لم يوجد زجاج يستغنى عن النافذة بنور قنديل من نوع الكاز تحيط به ورقة صفراء ويكون داخل هذه الغرفة مائدة يصل علوها الى وسط المصور ليسهل العمل ويكون فيها جملة رفوف لوضع الاستحضارات التى تلزم التصوير وخزانة تقفل عند عدم اللزوم توضع فيها الاجزاء التينة مثل كلورور الذهب ونبترات الفضة والاجزاء التي يدخلها مم مشل ميانور البوتاسا وانى كلورور الزئبق لئلا تقع يسد من لا يعرفها فتضره . والغرفة الاخرى مطلقة النور توضع فيها مائدة وتعمل لها رفوف لوضع الآلة ومتعلقاتها لكل قطمة منها محل مخصوص ليكون دائما تحت الطلب نظيفا واعلم ان الترتيب والنظافة ها من شروط التصوير الاولية

ويلزم ان يكون للمصور سطح او دار لتحكيم وقوف الشخص المراد تصويره تجاه الابجكتيف ومن الضرورة ان يكون محل وقوف الشخص منيرا من جهة الغرب وتعمل فيه خيمة من الخام الرقيق الابيض عرض متر يقف تحتها الشخص لئلا يأتيه النور عموديا لان ذلك مما يجعل امكنة الغي في الوجه سوداء اكثر من اللازم والاخرى بيضاء ايضا اكثر من اللازم فلا يكون تناسب في الوجه . ويوضع وراء الشخص ستار من قاش سميك مدهون دهنا متساويا بلون رمادى او تبنى او جوزى . وقد ترسم عليه صورة بناه او ما شاكله بنوع مناسب . ومن المستحسن ان يوجد امام الشخص كرسى ومائدة مثلا لا تقان الصناعة وسندة للرأس

(شكل ١٩) لئلا بهتز فيحبط العمل ويضيع الوقت سدى . ولا يصح مطلقا وقوف



١1

الشخص فى الشمس لئلا يكون المحل المنار اييض ناصعا والمحل الغى اسود حالكا كم من كما تقدم . بل يجب ان يكون النور معتدلا بان يكون احد الجنبين منارا اكثر من الآخر قليلا لتم المشابهة . ويسهل ذلك بنشر بردايات لحجب النور حيث يازم حجبه . ويجب ان يكون المصور حاذقا ليوقف الشخص وقعة مرضية و يوجه اليه النور بنوع مناسب . ولذلك يعين اكثر المصورين مكانا مخصوصا لذلك . فيكون في محل مرتفع مسقوف مقدار ذراعين فوق رأس الشخص منارا من جهة اكثر من الاخرى بنوع موافق . وتوضع بردايات من حيث يأتي النور ليضعف او يقوى حسب الاختصاء والظروف . ويجب ان يكون الشخص منحرف الجسم بانحراف قليل لتون ثلاثة ارباع وجهه منارة من جهة الغرب خصوصا . واما اذا كان المصور في البرية فيجبان تكون معه خيمة مربعة ينشرها ويكون الشخص تحتها ووراه الستار البرية فيجبان تكون معه خيمة مربعة ينشرها ويكون الشخص قالم ووراه الستار المذكور وتكون مع المصور بردايتان ينشرها من جهتي الشرق والغرب لتقليل النور الذكور وتكون مع المصور بردايتان ينشرها من جهتي الشرق والغرب لتقليل النور الوكثيره حسب اللؤوم . وسنتكلم عن ملاحظات اخرى في اماكنها

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فَى لُوازُمُ الصَّورَةُ السَّالَبَةُ عَلَى الْكُولُودِيُونَ ﴾

ان لرسم الصورة على الكولوديون لوازم لا يستغنى عنها وهي :

(اولا) الشاسى وهى علبة رقيقة من خشب لهـا جرار توضع فيها الزجاجة المحضّرة لتحمل الى الخزانة المظلمة فتوضع مكان الزجاجة للغشية ويقلب الجرار على ظهر الخزانة

- (أنيا) قنينة فيهاكولوديون حساس
- (ثالثا) علمة فها زجاجات في اعلى درجة من النظافة
 - (رابعا) فرشة ذات شعر طويل ناعم جدا
- (خامسا) وعاء (جاط شکل ۲۰) من زجاج او صینی اوکوتابرخا مربع فی طول مرتفع الدائر قلیلا



٧.

- (سادسا) شنكل من شريط فضي
- (سابعا) قنينة فيها المفطس الفضى للزجاج
 - (أمنا) قنينة فيها المظهر الحديدى
 - (تاسما) قنينة فيها مظهر البيروكاليك
- (عاشرا) قنينة فيها محلول نيترات الفضة خفيفا(للاظهار)
- (حادی عشر) قنینة فیهـا هیبوکبریتیت الصودا او محلول سیانور الپوناسا

وقبل الابتداء بالعمل يقتضى ان تكون هــذه الاشياء فى الغرفة المظلمة مرتبــة كل منها فى مكانه لئلا يقع غلط باستعالها

فاذ قد عرفت بعض مبادئ هذا الفن وقواعده نورد لك الآن كيفية تركيب كل من السوائل للذكورة اعلاه واجراء العلمية . فانتبه

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في تركيب الكولوديون الحساس ﴾

كيفية ذلك هي ان تأخذ قنينة نظيفة ناشفة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ٨٠ من الايتركبريتيك النقى درجة ٦٠

« ۲۸ من السبيرتو الخالص « ۶۰

« ١ ونصف من قطن البارود

ثم تهز القنينة ليذوب القطن ثم اضف على ما فبها ما يأتي

قمحة ٣٦ من يودور الكادميوم

« ٣٦ من يودور الامونيوم

« ۸۰ من برومور الكادميوم

« ۸۰ من برومور الامونيوم

ثم لهز القنينة جيدا لتذوب الاملاح وتنرك المزيم اثنتي عشرة ساعة حتى بروق فيصير جيدا للاستمال

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي المغطس الفضى للزجاج ﴾

هذا المغطس يركب من٣٣ دوهما من الماء المقطر ودوهمين ونصف من نيترات الفضة المصبوب ولما تنوب النيترات اضف على المحلول عشرين تقطة من الكولوديون فيرسب اذ ذاك واسب اصفر خفيف فعند ذلك هز القنينة فبزول ولمكن الاحسن ان يزال بالترشيح فلذلك خذ قنينة زرقاء وضعفوقها قما من الزجاج داخله ورقة ترشيح وصب محلول النيترات في الورقة ولما يتم المرشيح احفظ القمع والورقة فانهما يخدمان جملة ايام اذا وضعت اتممع مقلوبا على خشبة نظيفة بعد الفراغ من استعاله

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي المظهر الحديدي ﴾

كيفية استحضار هــذا السائل هى ان تأخذ قنينة تسع اقة ماء وتملأها الى نصفها من اول كبريتات الحديد بشرط ان تكون بلووات خضراء شفافة تمية ثم تملأ القنينة ماء وتهزها الى ان يذوّب الماء من تلك البلووات ما يكفيه (وكما اخذت كية من هــذه القنينة يجب ان تضيف عوضها مثلها من كبريتات الحديد والماء ليكون المحلول دائما مشبما) ثم تأخذ قنينة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ١٦ من محلول اول كبرينات الحديد المذكور

« ۱۱۰ من الماء المقطر او ماء المطر

« ۲۰۸ من السپيرتو درجة ۳٤

« .٠٠ من الحامض الخليك القابل التبلور

فتمزج هذه معا وترشحها بالورق النشاش

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي المظهرِ البيرُوكَاليك ﴾

خذ قنينة زرقاء او صفراء وضع فيها الاجزاء الآتية :

قمحات ١٠ من الحام**ض** البيروكاليك

درهم ٤٨ من الماء المقطر او ماء المطر

« ۲۰ من الحامض الخليك القابل التبلور

فضع هذا السائل فى زجاجة محكمة السد . واعلم انه يقل فعله كلما ازمن و بعد ه او ٦ ايام يعدم فعله بالكاية فلاحسن ان لا تحضر منه الا ما تحتاجه ليوم او يومين

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فِي السائل المعين الاظهار ﴾

هذا السائل مركب من مزيم جزء من نيترات الفضة مع ١٠٠ ماه مقطر

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في السائل الثبت ﴾

خذ قنينة تسع اقة واملأها ماء مقطرا مضافا اليه ١٤ درهما من سيانور الپوتاسا . وقد يعوض عنه خوفا من ضروه بمحلول هيبوكبريتيت الصودا مشبعا (٥٠ الى ١٠٠ ماه) وذلك لان السيانور من اقوى السموم القتالة

واعلم أنه يجب بعدكل عملية داخل الغرفة المظلمة عسل الزجاجة المرسومة فلذلك ضع بالقرب منك فوق المائدة حنفية معلقة بالحائط ملاً نة ماء مرشحا نتيا . لان حبة او قشة صغيرة تفسد العملية

﴿ الفصل العاشر ﴾ ﴿ في تنظيف الزجاج ﴾

من الامور المهمة الضرورية الني لا يستغنى عنها مطلقا نظافة الزجاجة التي يصب عليها الكولوديون الى اعلى درجة بمكنة لان ادنى جسم غريب على نسطحها يضر بالعمل ضروا بليفا فلاجل تنظيف الزجاجة اصنع كوة من خوق نظيفة وافرك بها الزجاجة بعد غطها بلمزيج الآتى :

درهم ۲ من سيانور البوتاسا د ٤ من كر بونات البوتاسا « ۳۲ من الماء الاعتيادى

فيعد ان تفركها بالكرة المذكورة غطسها مرتين او ثلاثا في ما. نظيف مغير الماء كل مرة ومداوما الفرك ثم ركز الزجاجة عموديا على قطعة ورق نشاش حتى ينضج ماؤها وقبل ان تنشف نماما خذ خرقة قطن قدعة نظيفة ونشفها بها جيدا . وهـذه العملية ذات اهمية عظمى في التصوير لان نظافة الزجاجة اقوى واسطة للنجاح فلو استعملت احسن الاجزاء واحسن آلة وكانت الزجاجة غير نظيفة كالواجب لاستحال رسم صورة جبدة . هـذا ولا يجب ان نمس الزجاجة بالبد

وخصوصا فى الصيف لثلا يعلوها مادة دهنية . و بما ان المحلول السابق يدخله سم سنتكلم عن طريقة اخرى لتنظيف الزجاج غيرهذه

﴿ الفصل الحادي عشر ﴾ ﴿ في صب الكولوديون ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ قنينة الكولوديون بتأن بنوع انها لا نهتز لثلا يتمكر وتمسح فوهما بخرقة نظيفة وتمسكها باليد اليمني بين الابهام والسبابة وتأخذ الزجاجة النظيفة باليد اليسرى وتمسكها من احدى زواياها بين الابهام والسبابة ايضا بعدان تكون مسحت سطحها المراد صب الكولوديون عليه بفرشه فات شعر طويل ناعم جدا لازالة ما ربما يكون قد علاها من الهباء المتطاير في الهوا. . ثم بالكولوديون على الزاوية المقابة صبا متواصلا بدون انقطاع (شكل ١٨)



41

وتمنى الزجاجة قليلا نحو يسارك فيسيل عليها الكولوديون الى الزاوية اليسرى العليا ثم نحنيها وانت تصب الى جهة صدرك بتأن ثم الى الجهة اليمنى مخففا الصب المتواصل وواضعا الزاوية اليمنى التى ينقط منها الكولوديون على فوهة القنينة وهكذا يغطى مطحها بالسائل الذى ينقط بكفاية فى القنينة . ثم تضع قنينة الكولوديون من يدك وتمسك الزجاجة من الزاوية التى ابتدأت بالصب علمها وتوقفها عموديا وتهزيا حق تنساوى موجات الكولوديون . ثم تزجها بعد ذلك ٢٠ ثانية فى المفطس الفضى

(تنبيه : اذا كان المصور مبتدئا اى غير ماهر يجب ان يمارس هذه العملية بصب الماه او الزيت على الزجاجة حتى يتمرن)

ولا يقتضى ان يصب المكولوديون بسرعة ولا ابطاء بل يجب ان يكون الصب متواصلا باعتدال ومن ابتداء الصب الى انتهاء تنقيطه فى القنينة لا يصح ان يرجع على ذاته لشلا يسبب تثنيا او تجبيدا

وطريقة تغطيس الزجاجة فى المغطس الفضى هى ان ترشح المغطس فى الحاط المعد له قبل سكب الكولوديون وتضعه على المائدة فى الغرفة المظلمة وتغلق الباب وبعد سكب الكولوديون تمسك الزجاجة باليد اليسرى وترفع احد طرفى الآناء (الجاط) باليد اليمنى بنوع ان ينحنى قليلا ويجتمع السائل فى نصغه فيبقى النصف الآخر فارغا فتضع الزجاجة بتأن فى النصف الغارغ بحيث يكون الكولوديون الى فوق واحبها تدريجا ثم تتركها وتترك اناء المغطس بوقت واحد بهدو فيغمر السائل الزجاجة عاما دفعة واحدة ويجب الانتباء الى ذلك لان السائل اذباجة فى المغطس وتغطيه بلوح عليها خطوطا تضر بالصورة . ثم تترك الزجاجة فى المغطس وتغطيه بلوح خشب ملبس ورقا اسود ويجب بحكيم الغطاء حتى يضبط جيدا

فاذا انتهى ذلك اخرج من الغرفة واغلق بابها واتقن وقوف الشخص المراد تصويره مجاه الابجكتيف محكما رسمه جيدا على الزجاجة المغشية (() وتم ذلك ببرهة خس دقائق ثم ارجع الى الغرفة المظامة واغلق الباب وخذ الشاسى التى تكون قد وضعها قبلا على المائدة قرب المغطس واسحب الجرار حيث تضع الزجاجة المحضرة . واضرب بيدك على ظهره واففخ فى داخله ليزول عنه ما يكون علاه من الغيار الثلا يقع على سطح المكولوديون فيثله . ثم اسند الشامتي مفتوحا على المائدة واكشف المغطس وخذ الشنكل الفضى وارفع به بتأن طرف الزجاجة وخذها يبدك لنرى ان كان المكولوديون مستقيا او ان كان السائل المبلول لا يعمل هالات على سطحه (كان وضع زيت على زجاجة غير نظيفة) فاذا لم تر شيشا من ذلك تكون الزجاجة

 ⁽۱) عند ما ينظر المصور في الزجابة المنشية ليرى ان كان الرسم جيدا بجب ان ينطى
 رأسه بنوع ثوب اسود لكي بمحجب النور ما امكن ويظهر له الرسم جليا نيحكم عليه

جيدة والا فأعدها الى السائل وأبقها حتى تصير صالحة للمهل . فاذ يتم ذلك اوفع الزجاجة بالشنكل كا قلنا وامسكها بازاوية التى امسكها بها عند صب الكولوديون بين الابهام والسباية من البخى وارفعها فوق السائل حتى تنضح بما يمكن مناثم خذ بايد اليسرى الشاشى المفتوح وضع فيه الزجاجة موجها وجهها لحضر الى اسفل ثم اغلق الشاسى وامسكه عموديا واخرج من الغرفة واسنده على الحائط وانظر الى الزجاجة المنشية ان كان الشخص باقيا كا ركزته والا فركزه جيدا مسندا وأسه على السندة المذ كورة آنفا . وليكن ذلك قبل مضى خس دقائق والا فينشف الكولوديون وخصوصا في الصيف فيفقد حاسبته . ثم ارفع الزجاجة المغشية من الخزانة المظلمة وضع مكلها الشاسى ثم غط فوهة الابجكتيف بغطائها واسحب جرار الشاسى فينكشف وجهازجاجة المحضرة داخل الخزانة موجها الشخص ثم انزع غطاء الابجكتيف فيوب الشخص و بعده وحسب لونه ولون ملبوسه وحسب صفة الابجكتيف بالجودة قرب الشخص و بعده وحسب لونه ولون ملبوسه وحسب صفة الابجكتيف بالجودة وعدمها وحسب حاسية الكولوديون . ويجب ان تعذر الشخص قبل كشف غطاء الابجكتيف ان يثبت ثباتا تاما منها اياه على ما يجب اذ ذاك . واما العينان فيقدر ان يثبت ثباتا تاما منها اياه على ما يجب اذ ذاك . واما العينان فيقدر ان يثبت ثباتا تاما منها اياه على ما يجب اذ ذاك . واما العينان فيقدر ان يرمشهما الشخص في منتصف الوقت فقط رمشا قليلا اذا ازم

﴿ الفصل الثانى عشر ﴾ ﴿ فى النور وارتكاز الشخص امام الابجكتيف ﴾

اعلم ان سطح الزجاجة المحضرة يتأثر حالا عند ما تتعرض للنور المنعكس عن الشخص وذلك لوجود يودور الفضة فى الكولوديون ونظرا لحسن تركيبه وكونه جديدا او قديما وتقاوة الاجزاء المركب منها. وان الكولوديون يكون قليل الحساسة فى الايام الاولى من تركيبه ثم يتحسن بالتدريج الى ان يصير سريع الحاسية و يبقى هكذا مدة ثم يأخذ بفقد حاسيته الى ان تزول عاما . وهذا التغيير محدث بمدة شهر بن وتارة سنتين وذلك حسب نقاوة الاجزاء المركب منها . قلنا ان الزجاجة بتعريضها للنور المنعكس يتأثر حالا و يكثر هذا التأثير الى مضى بضع ثوان ثم تبتدئ

حاسبتها ان تتناقص ثم يغشاها شبه ضباب يحجب ما رسمه النور عليها . فيلزمك ان تعرف بالامتحان كم من الثوانى تقدر ان تعرض الكولوديون الحساس للنور بدون ان تأخذ حاسبته بالتناقص اذ ليس لذلك قاعدة

و بما ان مدة اقامة الشخص تجاه الابجكتيف دقة لطيفة وعليها يتوقف حسن الرسم على الزجاجة المحضّرة يجب ان ابين لك بمض الملاحظات لكي تكون على بصيرة

﴿ الفصل الثالث عشر ﴾ ﴿ في النور وخصائصه ﴾

اعلم ان النور بخرج من الشمس وهي الاصل ومن الكواكب الثابتة والكهربائية وقد يتولد من احراق بعض مركبات كيمياوية . واجود للتصوير هو ما يخرج من الشمس لانه يكون رائقا متساويا وهو الفاعل المتم كل العمليات في الفن الذي نحن بصدده . فلا يحتاج الى النور الكهربائي الا اذا اقتضى التصوير اضطرارا في الليل او في محل مظلم فعلى المصور ان يعرف خصائص اقوى فعال وقاعدة فنه و بدون معرفة ذلك لا تتم له عملية جيدة . ولذلك نرى بعض المصور بن يقضون مدة حياتهم بالتفتيش والامتحان بدون ان يتوصاوا الى غرضهم فها ذلك الا امدم معرفتهم خصائص النور . فلقد صح ما قبل من عرف عمل

واعلم ان النور ينحدو من الشمس فيخرق المادة الايدية فى الهواء وينير الشخص المنحدر عليه ثم ينعكس الى جميع الجهات . وهو ينير وبحمى ويلون وله فعل كبياوى قوى على بعض الاملاح فانه يحالها ويسودها فى الحال

واعلم أنه لا يصح التصوير عند ما تكون الشمس مرسلة اشعنها عموديا على الشخص (وذلك عند الظهر) لانه فى هــذا الوقت يكون اللون فى الصورة غير متناسب اى لا يكون فئ حيث يقتضى فاخنر وقتا تكون فيــه اشعة الشمس افقية واجود وقت من النهار هو من الساعة الثامنة الى العاشرة افرنجية قبل الظهر اى فى الساعتين الاوليين من اربع ساعات قبل الظهر وقد يتجاوز الى ما قبل الظهر بساعة

ومن بعد الساعة الاولى الى الثالثة افرنجية بعـــد الظهر . وقد يتجاوز الى الساعة الرابعة . وذلك خصوصا اذاكان المراد تصوير ابنية او بلاد او ما شاكل ذلك

ومدة ابقاء الشخص المراد تصويره تختلف باختلاف الابجكتيف في كل احواله . في وحد الجبكتيف يغمل بمدة خمس نوان ما لا يغمله آخر بمدة عشرين . وكما كانت فوهة الابجكتيف واسمة والبلورة المقعرة قريبة من المحدبة بجب الت تمكون مدة اقامة الشخص قلبلة و بالعكس . وجودة الابجكتيف تعرف من اسم اصحاب معامله على البلورات كما سبق القول

ولا يكفى لتقليل مدة اقامة الشخص اتساع فوهة الابجكتيف بل يجب ان يلاحظ لون ملبوسه لان من الالوان ما ينعكس عنه النور بسرعة ومنها عكس ذلك . فمن نوع الاول الابيض والازرق والبنفسجى ومن الثانى الاصفر والاخضر والاحر والبرتقالي

فاذا كان وجه الشخص ابيض وثيابه من الالوان الاخيرة فن المستحيل ان ينجح العمل التباين بين الواع الالوان وهكذا المكس. فيجب ان صاحب الوجه الابيض يلبس من النوع الاول والمكس بالمكس. واجود لون من الملبوس هو الاسود خصوصا اذا كان اللابس اسمر

واذا كان الشخص قريبا من الابجكتيف تقلل مدة اقامته وبالمكس لان النور ينعل بسرعة على الكولوديون كلما يعدد الشخص عن الابجكتيف

وقد عرف بالامتحان ان طول مدة الاقامة فى اكثر الاحوال احسن من فصرها وذلك لتبلغ الالوان درجة موافقة

واعلم انه يوجد فى اسطوانة الابجكتيف النحاسية ثقب يوضع فيه حاجز وهـذا لحاجز هو رقاقة نحاس مدهونة بمادة سوداء مثقو بة من وسطها فاذا وضع الحاجز فى محله يججز كمية من النور المنعكس حسب اتساعه وكلما كان ثقب الحاجز ضيقا يكون الرسم على الكولوديون دقيقا وتكون مدة اقامة الشخص اطول مما لوكان الا يجكتيف بدون حاجز

هــذا وبعد آتمام عملية التصوير وسد فوهة الابجكثيف ادخل جرار الشاسى

فى محله وخذه الى الغرفة المظلمة وافتح الشاسى وخذ منه الزجاجة ولكن اذ لا يظهر الله على نور القنديلى فلاظهاره خذ القنينة الموجود فيها المظهر الحديدى واملاً منه فنجانا وامسك الزجاجة المحضرة افقيا باليد اليمنى والفنجان باليد اليسرى وصب عليها بما فيه بنوع ان السائل يمتد على كل سطحها بوقت واحد والا فتظهر بهض لطخات ثما الرسم فيجب ان يكون امتداد السائل متساويا على كل سطح الزجاجة . واعلم انه كلما طالت مدة استعال المغطس الفضى الذى تغطس فيه الزجاجة المصبوب علمها الدكولوديون يفتقر الى فضة وتطول مدة ظهور الرسم عليها عند صب المظهر . فهدا يدلك على انه بجب ان تضيف على المغطس كمية محاول نيرات جديد لكى يقوى اوان تغيره . وادا رأيت ان الكولوديون بعد صب المظهر صاد رمادى اللون و بقى الرسم مدة بدون ان يظهر دذلك دليل ايضا على ان المغطس قد افتم فتفويه او تعوض عنه بجديد كما قلنا . واعلم ان عدم النجاح حينذ يكون اسبب عدم مناسبة المغطس الفضى

ولنرجم الآن الى المظهر الحديدى فبعد ما تصبه الزجاجة كما قلنا اجلسها واجعل السائل ينصب فى الفنجان م رده على الرجاجة وابقه علمها بضع ثوان ثم صبه فى الفنجان ثم ارجعه على الزجاجة محركا بها يدك تحريكا اطيفا لمبتد السائل على سطحها ثم صبه فى الفنجان واذا لم يظهر الرسم عاما فأرق ما فى الفنجان وعوض عنه بغيره من متله و بعض نقط من محلول الفنخ ألمسرع الماظهار وصب ذلك على الزجاجة ثم ارجعه الى الفنجان وهكذا فيرداد ظهور الرسم و يتعكر السائل فأرقه وادن وجه الزجاحة الحضر من الحنفية واغسله ابزول ما عليه من المظهر الحديدى فيطهر لك الرسم منقلبا بتمامه . فعند ذلك خد الزجاجة الى جهة اخرى من الغرفة المظلمة حيث تدكون قد وضعت على مائدة صحنا فيسه قدح (كباية) ثم ركن المنطقة على القدح موجها وجها المحضر الى فوق ثم خذ القنبنة الني فيها محلول سيانور البوتاس او محلول هيمو كبريديت الصودا (اى السائل انثبت) وصب منها على سطح الزجاجة حتى يتفطى فعرى ان لون المكوديون الاول الاصفر صار

يزول شيئا فشيئا فكرر الصب على المحل الذى يبقى مصفرا الى ان يزول الاصفر عاما فيبقى على الزجاجة صورة سلبية منها محلات شفافة واخرى رمادية متفاوتة اللون . ثم اغسل الزجاجة بالحنفية جيدا (بدون ان تمس السطح المحضر) حتى يتعرى تماما من السيانور . ثم اغسل يديك جيدا لان السيانور من السموم القتالة واعلم انه افا بقى شئ منه او من الهيبو كبريتيت على يديك او على الزجاجة بحدث ضرر جسيم فى العمليات التى تتكام عنها

قلنا ان الزجاجة بعـــد العمليات السابقة تصير بعض الاماكن منها شفافة والاخرى رمادية مسمرة غير ظاهرة تماما . فلكي تظهر الصورة جيــدا ارجم الى المائدة الاولى وخذ القنينة التي فيها سائل حامض البيروكاليك وضع منه في فنجان الفنجان محركا يدك ليبتل سطحها عاما ثم ارجع السائل الى الفنجان واضف عليــه بعض نقط من محاول الفضة الخفيف وصبه علىالزجاجة وهكذا ليسود اللون الرمادى بدون ان يتغشى وكلا ازداد فى اضافة محلول الفضة يكون ظهور اللونالاسود اسرع ولكن بخشى من ان يتغشى اللون فتثلم الصورة فلذلك لا تكثر من هــــذا المحلولّ ولو اخذت وقتا اطول لظهور الرسم فبهذا السائل يسود اللون الرمادى ويبقى المحل الشفاف على ما هو ومع المارسة تقدر ان تعرف الوقت المناسب الذى تصير فيسه الصورة حسب المرغوب. فتثبتها بعد غسلها بمحلول السيانوركما من وتغسلها ايضا وتصب عليها محلول الصمغ العربي . وقد يحدث انه مع كل هذه العمليات لا تسود الااوان الرمادية تماما او لا تسود مطلفا وذلك يدُّل على انك ابقيت الزجاجة المحضرة معرضة للنور داخل الخزانة المظلمة أكثر من الوقت اللازم فاذا حصل ذلك فاغسل الزجاجة وضع فى فنجان كمية من محلول مركب من جزء من ثانى كلورور الزئبق (السليان) مع ١٠٠ ماه وصبه علميها محركا يدك حتى بمند على كل سطحها تماما فيسود حالا اللون الرمادى ويبقىالشفاف كماكان وهكذا تنتهى العملية وتظهر الصورة صحيحة ویجب الحذر من ثانی کلورور ازئبق (السلیانی) لان فعله القتال اشهر من ان یذکر

فبعد ان تصب محاول السلياني على الزجاجة اغسلها جيدا وصب علمها قبل ان تنشف من مذوب الصبغ المربي الابيض النظيف (١٠ صبغ الى ١٠٠ ماه) مرشحا بالورق النشاش ثم امسك الزجاجة عموديا حتى ينضح عليها الى آخر نقطة ثم ركزها على قعطة ورق نشاش واسندها على الحائط وجهها المحضر الى الداخل لئلا يملوها غبار و يلتصق بها . ولما ينشف عليها الصمغ (بعد مضى ساعة ونصف) عرضها الى نار خفيفة وعند ما تسخن صب عليها كصب الكولود بون من محلول البخور الحاورى الابيض بالسبرتو (١٠ بخور الى ١٠٠ سبيرتو) مرشحا بالورق النشاش وابقها معرضة للحرارة الى ان ينشف عليها المحلول واتركها في محلحتى تبرد واحفظها الى حين الطلب

الى هنا اشتغلت ابها المصور لذاتك وكل العمليات السابعة هى اولية . ولف د آن الآنان تشتغل للجمهور وتجنى أنمار تعبك. فلندع اذا الصورة السلبية ونتكام عن الايجابية وهى المقصودة وهى التى ترن بها كيسك فتسرك تلك الصفر الرقاق المنقوشة التى لاجلها تعبنا لاجلك ولاجل غيرك ايضا كل هذا التعب وسهرنا هذا المقدار من الليالي الطويلة بلا امتنان على ابناء وطننا

قالصورة الایجابیة وهی التی تکون علی الورقة بحب اذا ان نرضی الجههور حتی برضوك بدراهمهم فلذلك يقتضی ان تكون بناية ما يمكن من المشابهة والنظافة ذات لون مقبول ومع ذلك ثابتة ولامعة

﴿ تنبيه ﴾ قد يختفى احيانا الرسم عن الورقة من ذامه وذلك يكون المدم جودة الورق المستعمل او لوضع الصورة اياما عديدة في مكان غبر مناسب او في الشمس او في محل رطب فنبه

حهﷺ القسم الثانى به-﴿ فى الصورة الايجابية ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي نَقَلَ الصُّورَةُ عَلَى الورقُ لتصيرُ ايجابية ﴾

ان نقل الصورة عن الزجاجة على الورق الزلالي سهل وهذابيان المفاطس اللازمة الذلك:

﴿ في مغطس يصير الورق الزلالي حساسا ﴾

هذا المغطس مركب من مزيج الاجزاء الآتية:

درهم ٣٦ من المآء المقطر

« ۲ من السپيرتو درجة ۳۸

« ٦ من نيترات الفضة المباورة


ضع هذا المذوب فى قنينة زرقاه ذات سدادة زجاجية و بما ان السپيرتو يتطاير اذا بقى المغطس معرضا للهوا يجب ان ترجعه الى القنينة عند انتهاء العملية. ثم وشح من هذا السائل داخل جاط صينى نظيف مفسول بالماه المقطر ما يكفى لغمو تعره . وضعه على مائدة داخل الغرفة المظلمة ثم خذ قطعة من الورق الزلالى اصغر قليلا من قعر الجاط المذكور واطو احدى زواياها الى جهة صدرك وامسك طرفها اثنانى باليد اليسرى جاذبا الينى الى جهة صدرك بحيث تتحدب الورقة الى اسفل موجها وجهها الزلالى (شكل ٢٧)



الى تحت ثم قرب بدك اليسرى الى الجاط وغطس فيه وجه الورقة الزلالى ثم انزل بها يبدك اليمين رويدا رويدا حتى تطفو على وجه السائل بدون ان يبتل سطحها الاعلى ثم خذ الشنكل الفضى وارفع طرف الورقة عن السائل الى نصفها وهكذا افعل بالطرف الآخر وذلك لاخراج الهواء الذى و عا يكون قد تعرض ببن وجه الورقة والسائل ثم اترك الورقة طافية على السائل خمس دقائق فقط ثم ارفعها عنه وامسكها باحدى زواياها حتى يتقطر ما يمكن منها الى آخر نقطة ثم شكها بدبوس متاو على هيئة هذا الحرف ؟ ثم علمها بخيط في الغرفة المظلمة واضعا تحتها الماء واتركها حتى تنشف جيدا

و بما ان الورق الزلالى المغطس بمحاول الفضة يتعطل اذا بقى مدة طويلة وخصوصا فى الصيف يجب ان تعمل منه ما يكفى ليوم واحد واما فى الشتاء فيبقى جيدا مدة يومين اذا حفظ من النور والاحسن ان تغطسه عند النر وب وتنشره طول الليل فيكون فى الصباح مهيئا للاستعال فتستعمله بمدة النهار

وهذا الورق حساس كثيرا (بعد تغطيسه بالمغطس الفضى) فلذلك لا تدعه يقابل النور بل احفظه فى مغلف من الورق الازرق تضعه فى علبة محكمة الضبط و بعد ذلك خذ المكبس (شكل ٢٣) وهو برواز خشب ْفيه زجاجة سميكة



77

من الجهة الواحدة وله عارضتان (قطعتا خشب) من الجهـة الاخرى وللمارضتين مخالع (مفصلات) لكى ترفعهما وتنزلها عند الاقتضاء . فبعد ان تنظف زجاجة المكبس وقفا الزجاجة المرسومة علمها الصورة ارفع المفصلتين وضع زجاجة الصورة على زجاجة المكبس موجها وجهها المبيأ الى فوق ثم خدد قطعة من الورق الزلالى اوسع قليلا من الرسم على الزجاجة وضعها بتأنّ وتحكيم فوق الصورة وجهها الحساس الى نحت وضع فوق الجميع كراس ورق ولوح خشب له فى وسطه مخلم (انظر شكل ٢٣) ثم رد عليه العارضتين وشنكامها بحيث يضغطان اللوح واللوح يضغط ما تحته فيتم التصاق الورق الزلالى بالكولوديون . وليكن هذا العمل فى محل قليل النور ثم عرض وجه المكبس الزجاجى حيث تكون ظاهرة زجاجة الصورة الى نور الشمس

هذا ولا نقدر ان نعين مدة ابقاء المكبس على هذه الحالة حتى تطبع الصورة على الورقة عاما ولكن لذلك دليل وهو انه لما تنظر طرف الورقة الزلالية الزائدة عن زجاجة الصورة (لانه بجب ان تزيد عنها احدى جهاتها قليلا) بلون اخضر تحاسى فحذ المكبس وادخل الغرفة وارفع احدى العارضتين واقلب نصف اللوح فقط وما تحته واكشف الصورة قالبا الورقة الزلالية بتأن لئلا تنحرف عن مركزها فاذا رأيت ان اللون الايض فيها كالوجه مثلا رمادى مكد على الورقة فاخرجها والا فارجمها كما كانت حتى تصير باللون المرغوب والاحسن ان يكون اللون قريبا جدا للسواد لان العملية الآتية تحفظه فاذا كان رماديا عاما يختفي قليلا بعد اجرائها للسواد لان العملية الآتية تحفظه فاذا كان رماديا عاما يختفي قليلا بعد اجرائها

ولما تطبع الصورة على الورقة حسب المراد ادخل الغرفة وخذها من مكاتما ثم املاً صحنا عميقا نظيفا من ماءالعادة وضع فيــه الورقة واتركها ١٠ دقائق محركا اياها بهذه المدة قليلا فيصير لون الماء ابيض فأرقه وضع عوضه واترك الصورة فيــه ١٠ دقائق ايضا

واعلم ان الصورة الایجایة ای التی علی الورقة اذا ثبتت بدون ان تغطس فی (۲۰) المغطس الذهبي الآتى يبقى لونها اصفر كدرا غير مقبول

والمغطس الذهبي مركب من السوائل الآثية :

﴿ السائل الاول ﴾ و يوضعفى قنينة ذات سدادة زجاجية و يكتب عليهاسائل اول:

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠١٨ قمحة من كلورور الذهب

﴿ السائل الثاني ﴾ يوضع ايضا في قنينة كالسابقة ويكتب عليها سائل أان :

١٥٥ درهما من الماء المفطر

٠٠٣ دراهم من كاورور الكاس

واعلم ان جميع كلورور الكاس/لا يذوب بللاً بل برسب الى قعر القنينة فيجب ان تتركه لكون الماء مشمعا منه دائما

﴿ السائل الثالث ﴾ يوضع في قنينة كالسابقتين و يكتب عليها سائل ألث:

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠٠١ ﴿ مَنْ كَاوِرُورُ الصَّودِيومِ

ثم الرك هذه السوائل مقدار ساعة حتى يرسب ما فيها بدون ان يذوب ثم ضع في قنينة نظيفة المقادر الآتية :

درهم ١٥٥ من الماء المقطر

« ١٠٠ من السائل الاول

« ۰۰۳ من السائل الثاني

« من السائل الثالث

فيكون المزيج واثنا ولونه مصفرا ولا يصح مزج السوائل الثلاثة الا عند اللزوم لانها اذا بقيت مدة ممزوجة تفسد . واعلم ان ٣٠٠ درهم من المزيج كافية لتلوين Virage) ٧٠ صورة اعتبادية اى بقدر ووقة الامب (اى الشدة)

وحينشذ خذ الصورة التي نفعها عتىر دقائق فى الماء وضمها فى كمية كافية الممرها من هذا المزيجوحركما بان نرفعها عنه ونرجمها اليه فعرى اذ ذلك ان لونها اخذ بزرق ثم يصبر اسود بنفسجيا وذلك يتم بمدة ١٥٠ او ٢٠ دقيقة حسب حرارة الوقت اى تمكون المدة قليلة اذاكان حارا وطويلة اذاكان باردا · واما الوقت الذي يلزم فيــه لخواج الصورة من المزبج فلا يعرف الا بالمارسة لان المصورين مختلفوا الذوق فالبعض يريد لون الصورة مزرقا والآخريريده مسودا وهكذا . فتخرج اذا حين تصير باللون المرغوب

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تثبيت الصورة على الورق ﴾

طريقة ذلك هى ان تذوب فى قنينة فيها ٣١٠ دراهم من ماء العادة و٢٤ درهما من هيبوكبريتيت الصودا واحذر عند مسه بيدك او غطها بمحلوله ان تمس مركبا آخر او آلة تخص التصوير او الورق الزلالي دون ان تغسلها جيدا وذلك لان هذا الملح يفسد جميع هذه المركبات. فتنبه

ثم تضع من هذا المذوب فى صحن صينى نظيف ثم تأخذ الصورة من السائل الملون وتغطسها فيه فترى لونها قد تغير حالا فيصير مصفرا فلا يضر ذلك لانها تعود الى لونها الاول بعد ان تخرج منه وتنشف . وبعد عشر دقائق تخرجها من هــذا المحلول وتخايلها امام النور فاذا رأيت المحلات البيضاء منها شفافة تكون قد ثبتت والا فلوجها الى ان ترى هذه العلامة

فلما تثبت تخرجها وتغطسها بماء العادة بكبرة وتقلبها فيه ١٠ دقائق ثم تضعها في اناء آخر فيه ماء نظيف وتقلبها داخله ٢٠ دقيقة ثم تريق الماء من الاناء الاول وتفسله جيدا وتملأه ماء نظيفا وتغطس فيه الورقة مائية وتتركها فيه ثلاث ساعات او اربع ثم تخرجها وتعلقها في محل لكي تنشف . و بعد ذلك تقطع دائر الورقة قطعا متساويا وتلصقها على كرتونة بيضاء معدة لذلك ومخصوصة به بنوع ان تكون اوسع قليلا من الورقة والصاقها يكون عذوب الدكسترين و بنوع اطيف بنظافة وامسح باسفنجة ما ربما يعلو الصورة من هذا المذوب ودعها لتنشف

هذا وقد يكون على الصورة بعض نقط بيضاء في المحلات السوداء وذلك يدر

على ان الورق الزلالى غير جيد فلاصلاح ذلك غط قلما بحبر صينى ومس به مسا لطيفا فصطلح الصورة

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في تلميع الصورة ﴾

واعلم ان من المصورين من يكبس الصورة بعد لصقها بالكرتونة بين محدلتى مكبس لكى تصير لامعة ناعمة و بما ان هــذا المكبس صعب الوجود لنا طريقة اخرى نستعنى مها عنه وهي ما مأتى :

> خذ ١٦ درها من الشمع الاييض البكر ١٦ « من زيت اللاوندا

۸۰ « من زیت القرنفل

ثم ذوب الشمع على نار خفيفة فى وعاء فحار مدهون ثم انزله عن النار وصب فوقه الزيوت وحركه واتركه بعض نوان حتى يرسب ما ربما يكون فى الشمع من الوسخ ثم ارفع بملعقة طبقة السائل العليا وضعها فى قنينة ذات فوهة واسعة محكمة السد واترك ما رسب . بم خذ قليلا من همذا المزيح على طرف اصبعك بعمد ما يبرد وادهن به الصورة نفسها بنوع متساوثم خذ قطعة صوف ناحمة (مرينوس) واعملها كرة وافرك بها الصورة طولا وعرضا على مدة ثم غيرها بمثلها نظيفة وافرك بها بسرعة وواتر فتصير الصورة لامعة بهية المنظر

لفصل الخامس ﴾ ﴿ في تصوير الجادات }

واعلم ان تصوير الابنية اسهل من تصوير الاشخاص بنسرط ان يكون البناء منارا بنور منحرف اكمى يصح العمل . واما الحقول فيلزمهـــا نور اكثر ممـــا يلرم الابنية والاشخاص لوجود اللون الاخضر فيهـــا وذلك لان الاخضر لا يتأثر بسهولة . فللاشخاص اذا يكفى نور قليل فلا يجب ان يكون الشخص في الشمس وبالعكس الاشجار والصخور فانه يلزمها شمس نقية قبل الظهر بار بع ساعات لانه الى الساعة الثانية بعد طلوع الشمس يكون النور مصفرا حتى الصيف فهما كان النور قويا على الشجرة يلزمها وقت اطول مما لوكان لغيرها حتى ترتسم على الزجاجة فى الحزانة المظلمة . فاعرف ذلك

وفى تصوير البلاد والسهول يجب ان تعزيم من الابجكتيف البلورة الخفلية وتضع الحاجز الذى من ذكره ذا الثقب الصغير ليكون الرسم دقيقا . والقصد بعزيم قلك الزجاجة هو لتكون مدة الرسم اطول فاذا بقيمها يكون الرسم سريعا بهذا المقدار حتى انك لا تقدر ان تكشف الابجكتيف وتغطيه بالسرعة المطلوبة فتغشى المحلات المنارة اكثر من غيرها فلا يكون فى الصورة نور ومشابهة الطبيعة فبغزع البلودة المذكورة يصح العمل

صرير القسم الثالث كي نقل الصور بالفوتوغرافيا ﴾
﴿ فَى نقل الصور بالفوتوغرافيا ﴾
﴿ الفصل الأول ﴾
﴿ فَى نقل الصورة كما هِى ﴾

اعلم ان الصور والاشخاص الحجرية والمعدنية والرقاق المحفورة تختلف طريقة نقلها حسب كل منها وهنا ايضا يجب ان تنزع من الابجكتيف البلورة الخلفية فاذا اردت تصغير الصورة المراد نقلها لتكون اصغر مما كانت بعشر مرات او عشرين مرة فذلك سهل واذا اردت ان تنقلها كما هي فيناك الصعوبة واصعب من ذلك تمكيرها عاهي . فاذا كان طول الصورة مثلا ٢١ قيراطا وعرضها ١٧ واردت ان تنقلها كما هي فيجب ان تنبها عموديا على حائط وتقرب منها فوهة الابجكتيف ليكون بينهما بعض قراريط وتسحب الخزانة المظلمة من علبتها لتصير الزجاجة المغشية بعيدة عن الصورة ذراعين او اكثر او اقل حسب الاروم ولدقة الرسم يجب ان يكون ثقب الحاجز ضيقا جدا ويجب ان تعرف طول مدة لبوث ما تريد تصويره

امام الابجكتيف بحسب ضيق الثقب الحاجزكا تقدم فى مكانه. واعلم ان طول مدة اللبوث تجعل الكولوديون ينشف فتقل حاسيته فيجب ان يكون الجسم المراد تصويره فى الشمس ومدة اللبوث تكون من ٥ الى ١٠ دقائق واحيانا اكثر حسب المناسبة

﴿ فِي جِعلْهَا أَكْبِرِ مِمَا كَانْتٍ ﴾

واما اذا اردت تكبير الصورة فحذ زجاجة واعدّها بالكولود بون كما مرثم خذ الزجاجة التي عليها الصورة السلبية وألصقها بتلك بحيث يكون السكولوديون لاصقا بالكولوديون على الاثنتين (واحذر من ان يحك الكولوديون الرطب على الزجاجة الجديدة) ثم عرض قنا الزجاجة المصورة تجاه نور قنديل قوى في الغرفة المظلمة مقدار عشر ثوان أو اقل او أكثر حسب حاسية الكولوديون . فننتقل الصورة من على السلبية الى الجديدة وتكون ايجابية فتستعمل لها المظهر وغيره كما تفعل بالسلبية حتى تتم على الزجاجة . ثم تأخذ علبة مر بعة مستطيلة بدون قعر على شكل الخزانة المظلمة وتثفيها ثقبا مستطيلا من ظهرها الاعلى حتى تنزل بها الزجاجة تماما بضبط لئلا يدخل النور وكذلك يجب ان تكون العلبة بسعة مساحة الزجاجة حتى تكون اطراف الزجاجة ماسة جدوان العلبة بضبط. فتكون نسبة هـذه الى العلبة كنسبة الزجاجة المغشية الى الخزالة المظلمة . ثم تضع العلبة على سيبة وتضع قربها مرآة بحيث تعكس عليها النور لتصير منارة كما يقتضي الارة الشخص اذا اريد تصويره موجها فوهة العلبة الى حيث تضع الابجكتيف. ئم تثقب شباك غرفة مظلمة عاما وتدخل فيه الابجكتيف مركزا اياه جيداً . ثم توقف دَاخل الغرفة ورا. الابجكثيف بالبعد اللازم لوحا تسمر عليه عارضة تركمز عليها الزجاجة المغشية نجاه فوهة الابجكتيف الخلفية كما لو اردت تصوير شخص. فلما يتحكم عليها الرسم كما تريد تضم مكانها زجاجة بالكبر المطلوب معدة بالكولوديون حتى ترسم عليها الصورة . ثم تأمر احدا من الخارج ايكشف غطاء الابجكتيف فترسم الصورة على الكولوديون داخل الغرفة بمدة تفرضها المارسة ثم تسد فوهة الابجكتيف وقد انتهى العمل . فتأخذ انزجاجة الجديدة وتفلهر عليها الرسم وتثبته بالطريقة الاعتيادية . واذا اردت ان تكبرها ايضا فاعمل بها ما عملت اولا بالزجاجة الاولى السلبية الخ

واعلم ان الصورة المكبرة هكذا لا تكون بنقاوة الصورة الصغيرة الاصلية ودقتها غير انها تكون اجود مما لو صورت كبيرة دفعة واحدة اى منقولة عن الشخص رأسا هـذا ونكرر التنبيه بان الزجاجة التي تكون ضمن العلبة هي بمقام الشخص . والغرفة المظلمة بمقام الخزانة المظلمة (لانه بهـذه الطريقة يكون الابجكتيف منفردا اى منتزعا من الخزانة المظلمة) واللوح بمقام الشاسي . واما وجود شخص خارج الغرفة لينزع غطاء الابجكتيف فهو لان المصور لا يقدر ان مخرج من محله (اى الغرفة لينزع غطاء الابجكتيف فهو لان المصور لا يقدر ان مخرج من محله (اى الغرفة) لئلا يدخل النور . والقطن كفاية بما تقدم

-ه القسم الرابع گیخه-

﴿ فَي مَسَائِلُ مَنْشُورَةً ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي سِؤَالَاتِ وَجُوابَاتٍ ﴾

- (س) ما هو الدليل على ان الصورة السلبية جيدة
- ﴿ ج ﴾ هو ان تكون قشرة الكولوديون فيها خالية من كل شائبة مستوية رقيقة وشفافة وان يكون الاسود فيها ظاهرا جليا شفافا قليلا والابيض شفافا بالتمام كيفا كان لون الملبوس . وان تكون طيات الملبوس ظاهرة تماما بكل دقائقها كأنها طبيعية . فان لم يكن ذلك فالصورة غير جيدة فاعرف ذلك
- ﴿ س ﴾ هل يقدر المصور حين يفحص الصورة ان يعرف سبب العيب الذي يجده فيها من لطخ او غير ذلك
- ﴿ ج ﴾ نم يعرف ذلك لان كل الطخة تدل على سببها فاذا كانت اكثر بياضا من سطح الكولوديون يكون السبب عدم تنظيف الزجاجة كالواجب او انه

يكون قد تطاير عليها من البصاق عند النفخ لازالة النبار عنها او آنه يكون قد بقى عليها من زغبرة الخوقة الني مسحت بها . واذا كانت اللطخة سوداه يكون السبب حبة هباء وقمت على الزجاجة و بقيت تحت قشرة الكولوديون او حصلت مما جمد من الكولوديون على فوهة القنينة التي صب منها وكيفا كانت اللطخة تمنع فعل النور على الكولوديون وتسبب ائتلام الزجاجة

- ﴿ س ﴾ هل يمكن ان يوجد لطيخ غير ما ذكر
- ﴿ حِ ﴾ نم يوجد اذا كان الكولوديون غير راثق فتظهر في قشرته ثقوب صغيرة فيجب اذا ان يكون الكولوديون رائغا ولا يصح هز قنينته عند صبه
 - ﴿ س ﴾ هل يازم المصورين احتياطات خصوصية في الحر او البرد الشديد
- - ﴿ ص ﴾ ما هو الدليل على ان الكولوديون مفتقر الى املاح يودية
- ﴿ ج ﴾ يعرف ذلك من اللون الذى يكون له عند تغطيسه فى المغطس الهضى . فاذا كانت القشرة مزرقة شفافة تكون الاملاح غير كافية واذا كانت مبيضة غير شفافة تكون كشيرة . فيكون تركيبه قانونيا اذا كانت القشرة كهربائية اللون شفافة . فاذا كان الاول يضاف اليه قليل من الاملاح البودية محلولة فى قليل من السيبرتو . او الثاني يضاف اليه من الكولوديون البسيط
- (س) كيف تعرف اذا كانت مدة لبوث الشخص امام الابجكتيف طويلة او قصيرة
- ﴿ ج ﴾ اذا كانت قصيرة يكون الرسم ايمض واسود بدون دقة ويكون الملبوس بلون واحد تقريبا فلا تظهرطباته. واذا كانت طويلة تكون المحلات المناوة شديدة السواد على الزجاجة والبياض على الورقة فلا تكون مناسبة بين الالوان واذا كانت المدة معتملة تكون الصورة كاملة كما يجب . ففى الشتاء كما طالت مد محدود تجود الصووة وبالمكس فى الصيف . فاذا كانت فى

الشتاء دقيقة واحدة كافية اول مرة فدقيقتان او ثلاث فى الثانية افضل . وفى الصيف اذا كفت ١٠ ثوان فى المرة الاولى يفضل فى الثانية ان تكون المدة ممانى فاذا كانت عشر من تنثيل الصورة . فتنبه واعمل بفطنتك

﴿ سَ ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصورة غير جيدة

﴿ جِ ﴾ نهم وهي اولا قدمية الكولوديون اللهم اذا لم يكن النور جيــدا ومدة اللبوث طويلة . ثانيا قدمية المغطس الفضى . ثالثا كثرة الحامض البيروكاليك في محلوله

﴿ س ﴾ هل يدخل كون المغطس الفضى قديما أو جديدا في تحسين الصورة

﴿ ج ﴾ اعلم ان المغطس الفضى الجديد قلما ينجح رأسا لانه يجعل غالبا الصور خفيفة مغشاة محرة قليله الظهور فهذا يحير المبتدئ لانه يجهل السبب فلنا واسطة لاصلاحه وهي : اذا كان وزنالسائل الفضى ١٠٠ درهم فأضف اليه ١٧ درهما من الكولوديون الحساس وهز القنينة ثم رشحه بالورق واستعمله فيكون قد اصطلح. فاذا رأيت انه لم يصطلح تماما فاضف اليه ٣ نقط من الحامض النيتريك

﴿ س ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصورة مغشاة ومحمية

﴿ ج ﴾ نعم وذلك اذا دخل النور الى الغرفة المظلمة اوكانت الخزانة المظلمة غير محكمة الضبط وغير حاجبة للنور تماما او اذا لم تكن ضبطت الشاسى الحامل الزجاجة قبل خروجك به . فتنبه

(س) بلى لون بجب ان تكون الصورة السلبية حتى تكون الايجابية جيدة

﴿ ج ﴾ اذا جعلت الزجاجة بين عينيك والجو ورأيت النور يخرق قليلا

اللون الاسود (اى ما هو اييض فى الشخص كالوجه) وان اللون الابيض فبها قريب للسواد قليلا فاعرف أنها جيدة والااى اذاكان السواد حالكا لا يخرقه النور والابيض غير قريب للسواد فهى غير جيدة

﴿ س ﴾ عند ما تصب هيبو كبريتيت الصودا او سيانور البوتاسا باى علامة تعرف ان اليودور ذاب تماما والصورة ثبتت

﴿ جِ ﴾ يعرف ذلك عند ما تتعرى الزجاجة من البودور وتفقد لونها الاصفر (٢١) فاذا نظرت الى الزجاجة حينند افقيا ترى الصورة اليجابية بعكس ما اذا نظرت عوديا. وقد يحدث احيانا وذلك اذا طالت مدة اللبوث أن اليودور يصير باون رمادى ماثل الى الاصفرار على سطح الكولوديون فلا يفقد هـذا اللون بصب السائل المثبت فى مدة وجيزة فداوم الصب الى ان يزول اللون الاصفر تماما ثم اغسل الزجاجة جيدا مدة وجيزة فداوم الصب الى ان يزول اللون الاصفر تماما ثم اغسل الزجاجة جيدا

﴿ س ﴾ ماذا بحصل اذا بقي على الزجاجة اثر من السائل المثبت

﴿ جِ ﴾ ان ادنى اثر منه يجعل على الصورة الابجابية لطخا كدرة فاحذر

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ سؤالات وجوابات بخصوص الايجابية على الورق ﴾

- ﴿ س ﴾ هل يحفظ زمنا طويلا الورق الزلالي بدون ان ينعطب
 - ﴿ جِ ﴾ يبقى جيدا عدة اشهر اذا حفظ من الرطوبة والغبار
- ﴿ س ﴾ هل يصح تغطيس الورق الزلالي في محلول الفضة في غرفة غير مظلمة
- ﴿ ج ﴾ يصح ذلك اذا اريد استماله فى النهار ذاته والا فيجب ان يغطس فى الليل او فى غرفة مظلمة جدا وان يحفظ فى مغلف ازرق ليحجب عن النور
- ا من القائل الورقة الزلالية مغطسة من مدة حتى صار لونها اصفر او بنفسجيا خفيفا فهل تكون جيدة لان تطبع عليها الصورة
- ر ج ﴾ يصح ذلك اذا كانت الصورة على الزجاجة السلبية خفيفة والا فلا
- ﴿ سُ ﴾ اذا وضعنا ورقة زلالية معدة على الزجاجة السلبية وعرضناهما للنور فكيف نعرف ان الصورة اخذت حدها
 - ﴿ ج ﴾ يعرف ذلك اذا صار لون الورقة اخضر بلمعة معدنية
- ﴿ سَ ﴾ اذا فسخنا الورقة عن الزجاجة بدون ان تأخذ الصورة حدها فهــل نقدر ان نقومها بعد ذلك
- ﴿ جِ ﴾ اذاكانت الصورة خفيفة قليلا تقدر ان تقويها بتعريضها بعد تأبيتها لنار قوية واذا كانت خفيفة كـثيرا فألتها حيت ألقت رحلها
 - ﴿ س ﴾ كيف نعرف ان تغطيس الصورة في المغطس الذهبي صاركافيا

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك حين يزول عنهـ اللون المزرق وتصير ألوانها بحسب الاوادة . ولنا علامة اخرى اجود وهى ان نرى لونها اذا نظرنا اليها افتيا او عموديا واحدا اى لا يتغير فى الحالين

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في عمل قطن البارود ﴾


طويقة ذلك هى ان تضع فى الاه صينى او زجاجى الاجزاء الآتية ته ٣ اجزاء من الحامض الكبريتيك النقى المدخن ٢ د من نيترات اليوتاسا النقى الشفا ومسحوقا ناعما

وتحرك بقضيب زجاج حتى يتم المزيج حالا ثم غطس فيه من القطن شيئا فشيئا على قدر ما يبتل وليكن القطن نظيفا منفوشا ناشفا والاحسن ان تكون كمية المغطس منه قليلة واستمن بقضيب الزجاج على تغطيس القطن واتركه مغطسا من ٨ الى ١٠ دقائق ثم اخرجه بالقضيب واغسله فى اناه زجاجي باء مقطر وغير الماه جملة مراد ثم دع القطن فى الماه المقطر يوما أو يؤمين ثم اغسله ثانية بماء مقطر مرادا متعددة حتى يفقد الحامض تماما ثم انشره على القضيب حتى ينضح الماه ثم نشغه فى ورق نشاش مغيرا الورق جملة مرات ثم ضعه فى الورق النشاش واتركه حتى ينشف تماما محجوبا عن الغبار . واحذر من أن تغطس القطن حالا عند ما تضع الحامض فوق نيترات البوتاسا لئلا يكون غير قابل الذوبان فى الايثير . أو أن تقربه وهو معد الى جسم ملتهب لئلا يتفرقع بسهولة وفعله اقوى كشيرا من فعل البارود فنبه

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي نَحْضِيرِ الورقِ الزَّلَالِي ﴾

طريتة ذلك هى ان تأخذ زلال (يياض) ثلاث بيضات جديدة جي ودرهما من كلورور الصوديوم وتضع ذلك معا فىطشت عميةة ثم تأخذ رزمة من سريط نحاس مبيض بالقصدير (شكل ٢٤) وتخفق بهـا ما في الطشت حتى يصير الزلال



رغوة سميكة ثابتة القوام ثم تأخذ الطشت وتضعها في مكان رطب (والاحسن القبو اىالمقد) وتتركها هناك ١٢ ساعة بم تخرجها فترىالرغوة قد انطفأت قليلا وتحتها سائل رائق مصفر فتصبه بتأنّ (تزله) في قنينة نظيفة محمرسا من ان يبقي معه شيُّ من الرغوة . ثم تضع على مائدة كف ورق نشاش غير مجعد وتبسط فوقه طلحية من ورق الكتابة الجيد المصقول جيدا وتثبها على النشاس الذي تثبته ايضا على المائدة بشك دبابيس طويلة على الزوايا الار بع ثم تأخذ فرشة ُنظيفة شعرها ناعم (شكل ٢٤ قرب رزمة الشريط) ثم تضع من السائل الزلالى كمية فى كباية نظيفةً وتغط بها الفرشة حتى تبتل عاما وبدون ابطاء تدهن سطح الورقة المذكورة دهنا متساويا بسمك متساوفي كل الجهات ولا عجب ان تكون الفشرة الالية سميكة بل كا اذا بللت الورق بماء . بم اتقن مساواة سطح السائل لئلا يبقى بهض خطوط على الورق مداوما امرار الفرشة عليه بلطف . والاحسن ان تكوىالمائدة عند اجراء العمليةقرب شباك لان النور المنعكس على الورق يدلك على الجهات الى لم يتساوبها سط-السائل فتصلحها بالفرشة . ولما يتم العمل جيدا شك براوية الطلحية دبوسا ملتويا وعلقهما بخیط واترکها حتی تنشف تماما فتنطوی علی دامها فاکبسها فی دفتر و رف او کرتون بسعتها ليتقوم سطحها واحذر من ان تضع الورق الرلالي في مكاذرط بـ لان الرطوبة تضر به . وان السائل الزلالي المحضر لا يلبت طويلا ففي النمتا يبقى سبعة ايام جيداً وفي الصيف يومين فالاحسن أن لا تهدّ منه الا ما يلرمك موفتاً . ويفضل هـــذا على الورق المملح لان لون المملح يكون اصفر غير لامع كالزلالى ولذلك لم نحضره بالذكر . وعملية طبع الصورة على كليهما واحدة

🗲 الفصل الخامس 🧲

﴿ في وسائط لاصلاح بعض عيوب الكولوديون ﴾

ان بعض المصورين يتحيرون احيانا عند ضمف حساسة الكولوديون ولكونهم لا يعرفون ان يصلحوه يلتزمون ان يطرحوا منه كيات وافرة فلذلك من الضرورة ان نعم الفائدة بيعض ارشادات بها يوفر المصور تعبا ومالا

الله عند ما يكون الكولوديون جيدا وتصب منه على زجاجة وتغطسها فى المغطس الفضى يكون لون القشرة اعتياديا كهربائيا وهى شفافة . واما اذا كان خفيفا بالنسبة الى البودور فتظهر على القشرة ثقوب وتكون قليلة الالتصاق بالزجاجة فتنفسخ عنها عند وضعها فى المغطس او عند صب المظهر الحديدى عليها فلاصلاح الكولوديون يضاف اليه قليل من قطن البارود ويترك حتى يروق ويستعمل . واذا كان البودور قليلا يصير لون القشرة مبيضا والكولوديون قليل الحاسية فيقتضى لذلك ان تطول مدة لبوث الشخص المراد تصويره امام الابجكة في . واذا كان الكولوديون خبر القوام فأنه يجمل تجيدا عند صبه يصعب ازالته فلاصلاح ذلك تضاف اليه كمية من الايثير كبريتيك ممزوجة بقدر نصفها من السبيرتو . واذا كان الكولوديون قليل البودور يضاف اليه منه ما يكفى لاصلاحه . ومن المعلوم انه يجب ان تكون القنينة التى يوضع فيها الكولوديون محكة السد لئلا يتطاير منها الايثير عن المكولوديون في المد لئلا يتطاير منها الايثير عن المكولوديون في المدوديون في المدوديون في المدود القوام

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي ملاحظات بخصوص المغطس الفضي ﴾

ان غطست فى هذا المغطس ٢٤ زجاجة (لكل ٣٢ درهما منه) يغتقر الى فضة فيجب ان تةويه باضافة جزئين من نيترات الفضة المصبوب لكل ١٠٠ جزء من المغطس مع الانتباه بان تذوب النيترات في ٥ اجزاء من الماء المقطر. و يستحسن ترشيح المغطس كلا غطست فيه ٣ او ٤ زجاجات

واما المغطس الفضى للورق فيتغطس فيه لكل ١٠٠ درهم منه ١٢ طلحية من الورق الزلالى وبعد ذلك يفتقر فيضاف الىكل ١٠٠ درهم منه درهمان من نيترات الفضة المبلور مذوبا فى ٣ او ٤ دراهم ماء مقطر(١)

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ في تصوير جملة اشخاص على زجاجة واحدة ﴾

من المعلوم انه اذا وقف امام الابجكتيف جملة اشخاص ترتسم صورهم جميه على الزجاجة هذا اذا اردنا تصويرهم على زجاجة اعتيادية

واما اذا اردنا تصويرهم على زجاجة كبيرة لتفاهر الرسوم كبيرة جلية فيقتضى فضلا عن الاحتياج الى او بجكتيف كبير ان نطيل مدة لبوثهم ففى هذا الحال لا يمكن ان ينبتوا جميعا بدون ان يتحرك احدهم ولو قليلا و بذلك تنثل الصورة كلها . فاذا اعداما العملية يتحرك غير الذي تحرك اولا ولو اجرينا التنبيه لأن ذلك طبيعى وهكذا لا تقدر ان نتجح ولو كررنا العملية عشرين مرة فحذرا من مثل هدذا الامر يجب ان يستحضر المصور كولود يونا كثير الحساسة حتى لا تطول مدة الليوث وسنتكلم عن هذا النوع من الكولوديون في تراكيه المختلفة في فصل آت

الفصل الثامن ﴾

﴿ في الستار الاصطناعي ﴾

سبق القول انه يازم المصور ستار مدهون باون رمادى او بنى او تبنى حتى يكون رسم الشخص ضمن لون متساو خفيف لطيف مختلف عن اون ابسه ووجهه فاذا لم

 ⁽۱) وصد ما بحمر لون المعلس العمى الورق يصاف اليمه قليل من الكوالن ويجرك سدا ثم برشح

ينفق ذلك بالصدفة نقدر ان نعمل هذا اللون بالصناعة وطريقة ذلك هي الآتية انه بعد تتميم الصورة على الزجاحة حسما ذكر وصب الفرنيش عليها ونشافها نضمها في المكبس ونضع فوقها الورقة الزلالية فلما يطبع عليها الرسم فأخذها ونقطع منها الرسم بحيث لا نزيد عليه من الورقة ولا ننقص منه بل فليكن القطع متساويا متفنا ومضبوطا. و بعد ذلك فأخذ الدائر الذي بقي ونلصقه بالغراء على قفا الزجاجة لصقا محكما بحيث لا يزيح رسم منه عن مثله في الزجاجة ثم نضعها في المكبس ونضع عليها ورقة ذلالية فلما يطبع عليها الرسم فأخذها ونلصق عليها رسم الشخص عليها ودعوضها للنور مقدار خس ثوان فيسمر الدائر الجديد فنال الم غوب

﴿ تنبيه الختام ﴾ اذا عرضنا الورقة الزلالية للنور بعـــد أن نطبع عليها الصورة ونفسخها عن الزجاجة من خمس دقائق فاكثر او من ثلاث فاكثر تسود و يختفى عنها الرسم بالندريج . والزجاجة التي تكون عليها الصورة تسمى كليشي

⊸کی ملحق کیجہ۔

﴿ فِي تُراكِبِ مُخْتَلَّفَةٍ ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ تُوكيب الكولوديون الاصولى ﴾

ضِع في قنينة نظيفة الاجزاء الآتية

درهم ۳۲ من الایثیرکبریتیك درجة ٥٦

« ٠١ من قطن البارود

اذاكان قطن البارود جيد التركيب يذوب حال وضعه في الايثير(١)ويكون

⁽۱) كلما كان الايثير اعلى درجة يتعسر به ذوبان الفطن فالذي فى درجة ٦٢ لا يذوب فى ١٠٠ جزء منه الا نصف جزء

الكونوديون القانونى الذى هو قاعدة كولوديون التصوير فلكى يصير الكولوديون حساسا بالنور اجعله بالتراكيب الآتية

تركيب اول ﴾

درهم ۱۲ من الكولوديون القانوني « ۱۲ من الايثير كبريتيك

٥٦ من السييرتو درجة ٣٦ مشبعا من يودور اليوتاسا^(١)

ضع هـــذه الاجزاء فى زجاجة نظيفة ذات سدادة ضابطة وهزها قليلا ودعها ساعة ثم رشح ما فيها والاحسن ان تنقل السائل الى قنينة اخرى وتبقى العكر فى الاولى لانه لا ينفع

او اذا كان عندك من قطن البارود الجيد فركب الكولوديون الحساس كما يأتي :

درهم ۲۶ من الايثيركبريتيك درجة ٦٠

« ` ثُلث من قطن البارود

۵ من السپيرتو المشبع من يودور الپوتاسا

ضع المزیجی قنینة وهزها فیصیر نونه کلون ز یت الزیتون الرائق فاترکه ۳ ساعات فیرسب منه بعض القطن غیر الذائب فانقل الرائق الی قنینة اخری

واعلم ان التركيبين المذكورين ليسا بالحقيقة الا واحدا

وقد لمحدث ان الكولوديون المعدّ يكون جامدا وذلك اما لكونك تركت كمية من الايثير تتطاير بعد وزنه او لانك تركت قنينة الكولوديون مدة بدون سدادة . فعند حدوث ذلك اضف الى الكولوديون درهما او درهمين من الايثير و بعض نقط من السييرتو المشبع من اليودور . واذا كان الكولوديون مائما كثيرا فاضف اليه قليلا من الكولوديون القانوني وبعض نقط من السييرتو المشبع من اليودور

وكاسبق القول اذا غطست زجاجة بعد صب الكولود يون عليها في مغطس الفضة

 ⁽۱) خـــذ ه، قمعة من يودور البوتاسا وذوبها في هاون زجاج نظيف في ٣٧ درم.
 من السپيرتو

وصارت القشرة يضاء كالورق وليست شفافة فاعلم أن فى الكولوديون كثيراً من اليودور وبالمكس أذا كانت القشرة ماثلة الى الاصفرار وشفافة . ففى الحالة الاولى اضف درها أو درهمين من الكولوديون القانوني وقليلا من الايثير . وفى الثانية اضف درها أو درهمين من السهيرتو المشبع من اليودور

ورب معترض يقول اذا وضعنا الآجراء بالوزن فكيف يمكن ان يكون جزء كثيرا او آخر قليلا . فنقول ان قطن البارود لا يكون دائما بالنقاوة المرغو بة وان الايثير والسييرتو لا يكوان دائما بالدرجة المقصودة وانه ربما يكون السييرتو مشبعا من البودور او غير مشبع . وكلماكان السييرتو نقيا يكون فعله على يودور البوتاسا اقل وبالمكس . فاعرف ذلك جميعه

واعلم أن الكولوديون المركبكما ذكر لا يبقى حساسا الا مدة وجيزة فالاحسن أن لا تضيف الى الكولوديون القانونى من محلول يودور اليوتاسا والسييرتو الا مقدار ما تحتاج اليه فى يوم واحد . ولتكن هـذه الاضافة قبل استمال الكولوديون بساعة على الاقل

فمن اواد ان يكون النصو ير مهنته لا يوافقه ان يطرح ما يبقى من الكولوديون الذى لم يقدر ان يصرفه فى يوم واحد فله واسطة ان لا يطرح شيئا منه وهى:

اذا اعد مثلا اليوم ٣٧ درها من الكولوديون الحساس ولم يصرف سوى ٢٠ يجد ما بقى منه اكثر مماكان عند الاستحضار وكية اليودور في هذه البقية تكون كثيرة فلاجل اصلاحها اضف اليها ٩ دراهم من الكولوديون القانوني و١٠٥ درها من الايثير ومن السبير و المعلوم من ٤ الى ٢ دراهم . فهكذا يصطلحما بقى اليوم ايستعمل غدا فاذا بقى منه شئ ايضا فانمل به كما فعلت بالاول . ويستحسن ان تضع كل ٢ دراهم من الكولوديون الحساس في قنينة صغيرة وان لاتستعمل القنينة الالصورة واحدة اولصورتين و بهذه الواسطة لا يتطاير من الايثير كية وافرة كما لوكان الكولوديون كله في قنينة واحدة معدا ليصب على زجاجة كثيرة . فأنه كما فتحت اقنينة يتطاير من الايثير في من الغبار المتطاير في المواء الكوي

﴿ نُوكيب ثان ﴾

۳۲ درها من السييرتو درجة ۳۸

١٨ قمحة من يودور الامونيوم

٠٠ « من يودورالكادميوم

٣٦ « من برومور الكادميوم

امزج الاجزاء فى قنينة نظيفة وهزها حتى تذوّب الاملاح واتركها ٢٤ ساعة نم وشحها بلورق ثم ضع فى قنينة اخرى ما يأنى

درهم ؟ من المذوب اعلاه

« ٢٠ من الايثير كبريتيك

« ۱۲ من الكولوديون القانوني

وهذا الكولوديون اكنر حاسية من الاول فالتصوير به غير موافق اذا كان النوركثيرا والحر شديدا ولكنه جيد فى الايام الباردة وعند ما يكون النور قليلا

﴿ تركيب ثالث ¥

ذوب في قنينة الاجزاء الآتية

۲۶ درها من الایثیر کبریتیك درجة ۵۸

٧٠ قحة من يودور الكادميوم

واتركها ٢٤ ساعة ثم وشحها . ثم ضع في قنينة اخرى ما يأتي

درهم ١٢ من الكولود يون القا و بي

« ۱۲ من الایثیر کبریتیك

« ٠٦ من محلول يودور الكادميوم المذكور اعلاه

اعلم انه اذا كان يودور الكادميوم جيد الدكيب يكون هــذا الكولوديون سريع الحاسية ويحفظ مدة بدون ان يفتدها . ويمكن ادخال الكادميوم فى الكولوديون رأسا وذلك بان تضع فى قنينة ما يأتى

درهم ١٦ من ألكولوديون انقانوني

درهم ١٦ من الايثيركبريتيك

قمحة ١٥ من يودور الكادميوم

ثم هز القنينة حتى يذوب الملح عاما والرك المزيج حتى يرتاح ثم استعمله

﴿ تُوكيب رابع ﴾

درهم ۲۰ من الایثیر درجة ۲۳

« ۱۲ من السيبرتو « ٤٠

ةحة ١٠ من يودور الـكادميوم

« ۱۰ من يودور الامونيوم

« ۱۰ من برومو ر الکادمیوم

« ۱۰ من قطن البارود

ذوب اولا القطن فى الايثيرثم آضف السپيرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى يتم الذوبان ثم اترك المركب ٤٨ ساعة فيصير جيدا للاستعال

﴿ تُركيب خامس ﴾ ﴿ محاول اول ﴾

درهم ٨٠ من الأيثير درجة ٣٠

« ۸۶ من السپيرتو « ٤٠

ةحة • ه من قطن البارود

امزج الاجزاء ورج القنينة حتى يذوب القطن تماما

﴿ محلول ثان ﴾

قمحة • ٥ من يودودالكادميوم

« ۳۰ من برومور الكادميوم

درهم ١٠ من السيبرةو درجة ٠٠

امزج المحلولين معا واترك المزيج ٤٨ ساعة فيصير جيدا للاستعال

تركيب سادس *

درهم ۲۰ من الايثير درجة ۳۰

« ۱۲ من السپېرتو « ۲۰

قمحة · ٢٠ من قطن البارود

« ۱۰ من برومور الكادميوم

د دن برومور الامونيوم

« ه. من يودور الامونيوم

« ٥٠ من يودور الكادميوم

ذوب اولا القطن في الايثيرثم اضف السپيرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى يتم الذوبان واترك المزيج ٨٤ ساعة فيصير جيدا للاستعال

ُ فرفما التركيب الآخير هو الذى او ردناه فى اول الباب اكونه مفضلا على غيره واعلم ان النراكيب اثملائة الاخيرة تحفظ حاسيتها مدة ثلاثة اشهر فاختر منها ما تر در

والمفطس الفضى المحسس الكولوديون هو واحد وقد ذكرناه فى اول البــاب وهو محلول نيترات الفضة المصبوب (٨ نيترات الى ١٠٠ ١٠٠)

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تُراكيب مختلفة لله ظهر الحديدي ﴾

اوردنا فی اول الباب شرح ترکیب من هـ ذا النوع ولتعمیم الفائدة نشرح هنا جملة نراکیب الهظهر وهی ما یاتی

﴿ تركيب اول ﴾

درهم ۳۸ من كبريتات الحديد المبلم ر

اقتان و ه ۲۰۰ من ماه العادة

ه ۲۰ من السبرته

دوهم ۲۰ من الحامض الخليك المباور نقطة ۱۵ من الحامض الكبريتيك

امزج ذلك معا وبعد ثلاثة ايام يكون المزيج جيدا للاستعال كلما ازمن يجود

﴿ تركيب ثان ﴾

درهم واحد من كبريتات الحديد « ١ ونصف من الحامض الخليك

« ١ ونصف من السييرتو

« ۳۲ من ماء العادة

وهذا المزيج كالسابق اي له العملية ذاتها

﴿ تُركيبِ ثالث ﴾

درهم ٦ من كبريتات الحديد

« ۱۳ من كبريتات النحاس

« ١٦ من الحامض الخليك

« ٣٠٠ من ماء العادة

وهذا النركيب يقال انه اجود من السابق

﴿ تركيب رابع ﴾

درهم ۱۲ من کبریتات الحدید النشادری

« من الحامض الخليك »

« ٠٦ من السييرتو

« ١٠٠ من ماء العادة

وهذا المزيج جيد ايضا

﴿ فِي مُراكبِ مُختَلَّفَة للمُظهِّرِ البيرُوكَاليكُ ﴾

اعلم ان هذا المظهر قد يغنى عن المظهر الحديدى وهو يوضح الرسم على الزجاجة جليا بكل دقائقه وادا ابطأ الظهور به يضاف اليه بعض نقط من محلول نيترات الفضة الخفيف (٢ نيتر الى ١٠٠ ماء) ولقد تكامنا على ذلك فيا سبق . وهذا المظهر له التراكيب الآتية :

﴿ تُركيبِ اول ﴾

٣٢ درهما من الماء المقطر

٥٠ قحات من الحامض البيروكاليك

د نفطة من الحامض الخليك (تمزج الاجزاء معا)

واعلم ان المظهر الحامض البيروكاليك يجب ان يركب لـكل يوم على حدة او ليومين في قنينة صفراء او زرقاء ذات سدادة محكمة الضبط

﴿ تركيب ثان ﴾

٥٥ درهما من الماء المقطر

٢٠ قمحة من الحامض البيروكاليك

٠٠ دراهم من الحامض الخليك

۳۰ « من السپيرتو (نمز- الاجزاء معا)

﴿ تُركيب ثالث ﴾

٣٢ درهما من الماء الاعتيادي

١٠ قمحات من الحامض البيروكاليك

٠٢ درهم من الحامض الخليك

٧٠ « من السيرنو (تمزج الاجزاء مما)

تركيب رابع ﴾

٨٠ دوها من الماء المقطر

٢٠ قمحة من الحامض الدروكاليك

درهم واحد من حامض الليمون المبلور (تمزج الاجزاء معا)

وتزاد كية حامض الليمون في الحر الشديد. ومن الاوفق ان يستعمل في الصيف التركيب الذي يكثر فيه الحامض البيروكاليك وبالمكس في الشتاه . ولما تصب المظهر على الزجاجة وترى ان الظهور سريع وذلك يكون في الصيف او اذا طالت مدة اللبوث أرقه حالا عنها واغسلها بماء ليتوقف فعل الحامض عليها والا فتسود كثيرا وتعطل ومع ذلك فالاحدن ان يكون ظهور الرسم قويا من ان يكون ضعيفا بشرط ان يكون تناسب بين الالوان . فالرسم الواضح مع هذا الشرط يعطى الورق صورة جيدة غير أنه يلزم حينفذ ان نطيل مدة تعريض الزجاجة والورق الحساس للنور حتى نظيع الصورة . واذا كان الرسم على الزجاجة رماديا قليل الوضوح يطبع على الورقة حال تعريضه للنور وتكون الصورة مكدة بدون دقة وبالاختصار خير جيدة

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي السَّائِلِ المُثبِتِ الرسمِ عَلَى الزَّجَاجَةِ ﴾

قد ذكرنا صفة سائل لهذه الغاية فى اول الباب وهو محلول سيانور اليوتاسا وقلنا انه بسبب ضروهذا الملح بما فيه من السم يعوض عنه بمحلول هيبو كبريتيت الصودا المشبع. فليس لتثبت تركيب آخر فسكتفى بما ذكرناه هناك

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي تُركيبِ ما يختص بالصورة الايجابية على الورق الزلالي ﴾

قلنا انه بعد طبع الصورة على الورق وغسلها بماء يجب ان توضع مدة فى محلول كلورور الذهب والكلس والصوديوم وقد عرفنا تركيب محلول هـــذه الاملاح فى مكانه . واما التصد من تغطيس الصورة فيه فهو لكى يكون لونها على الورقة جيدا اى مناسب الالوان . والبعض يريد ان يكون الاون بنفسجيا او اورق او محرا . ولكل من هذه الالوان سوائل تظهرها . فلتعميم الفائدة نقدم للقارئ جملة تراكب من هذا النوع فليختر منها ما اراد

﴿ تُركيبِ أُولُ ﴾

ضم في قنينة الاجزاء الآتية

١٥٥ درها من الماء المفطر

٠١٨ قمحة من كاورور الذهب

ثم ضع فى قنينة اكبر من هذه بمرتين الاجزاء الآتية

١٠ دراهم من الماء المقطر

درهم وثلث من هيبوكبر ينيت الصودا

فلما یذوب الهیبوکبریتیت تماما اضف الیه محلول کاورور الذهب بالتدریج محرکا (ولا یصح ان یضاف اثانی الی الاول اثلا برسب لذهب فیفسد المحلول) فهذا المرکب یمطی الصورة لونا بنفسجیا مشربا بسواد و ۳۲ درهامنه تکفی لتاوین نصف طلحیة ورق زلالی

﴿ تركيب ثان ﴾

١٨ قحة من كلورور الذهب

٣٠٠ درهم من الماء القطر

٣٥ قمحة من كلورور الكاس (نمزج الاجزاء وترشح بالورق)

﴿ تركيب مَّالث ﴾

٩ دراهم من خلات الصودا مصوبة

١٨ قمحة من كاورور الذهب

٦٠٠ درهم من الماء المقطر (تمزج مما)

واذا اردت استعال هذا السائل يجب ان تطبع الصورة طبعا اقوى من المعتاد وهو يمطى لونا اسود مزرقا

﴿ رَكِيبِ رابع﴾

۳ قحات من بورات الصودا مسحوقا
 ۱۵ درها من الماء المقطر

ذوب البورات فى الماء واتركه حتى يبرد وعند ما تريد ان تستعملهاضف اليه قمحة من كلورور الذهب مذو بة فى قليل من الماء المقطر وهذا المركب يمكفى لطلحية ورق زلالى . واذا استعملته فاترا يكون فعله اسرع و يلزم ان تطبع له الصورة طبعا اقوى من المعتاد ايضا حتى تخضر فيعطى لونا احمر ماثلا الى البنفسجى

واعلم انه لا يصح ان تستعمل من هذا التركيب الا ما يكفى لغمر الصور المراد تلوينها به لان ما يستعمل اليوم لا ينفع فى الغد

. وقــد قدمنا آنفا صفة سائل لتثبيت الصورة على الورق وهو محلول هيبو كبريتيت الصودا (٦٤ هيبو الى ٣٠٠ ماء) وليس لتنبيت غيره

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في تنظيف الزجاج ﴾

ذكرنا فى اول الباب صفة تركيب لتنظيف الزجاج وهو جيد جدا ولكن خوفا من خطر سم السيانور ناتزم ان ندل القارئ على طريقة اخرى تقوم مقام الاولى وهى هذه:

يازم اولا ان تغطس الزجاجة (خصوصا التى لم تصح عابها الصورة فاردت عوها عنها) فى محلول الحامض النيتريك (٥ ح الى ٥٠ ماء) وتبقيها هناك مدة م تخرجها وتفسلها جيدا بماء وتتركها حتى تنشف ثم تضع فى خرقة (صرة) قليلا من الطباشير ناعما وتبل الصرة وتفرك بها سطح الزجاجة فركا جيدا متساويا وتتركها حتى تنشف ثم بمحرها بكرة مصنوعة من جلد نظيف لين ثم بخرقة ناشفة نظيفة.

وتعرف انها صارت نظيفة عند ما تحدر عليها النفَس فتعلوها رطو بة متساو ية سريعة التطاير . ويجب كما مبق القول قبل ان تصب الكولوديون عليها ان تمسحها بفرشة نظيفة و برها ناعم جدا

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي ازالة الدبوغ عن يد المصور)

اعلم ان المغطس الفضى وكل محلول يدخله نيه النافضة يدبغ الجلد او الملبوس اذا مسه بلون اسود فمن كان التصوير مهنته لا بهمه ذلك واما من يستعمله احيانا لمقصد ما فيتكدر ان يرى يده ملطخة بلطخات سوداه فلا يد من ان يسر بما سند كره له لازالة هذه اللطخات وهو ان الدبوغ التى تحصل بالتصوير اما ان تكون زوقاه او صفراه او سوداه . فالدبغ الازرق ناتج عن مس محلول حديدى ثم محلول سيانور الجوناسا فيتكون اذ ذاك سيانور الجديد المعروف بازرق پروسية فلازالته يغسل الدبغ بمحلول كر بونات البوتاسا

والدبغ الاصفر ناتج عن مس محلول حديدى فيتكون اكسيد الحديد فيزال الدبغ بنسله بالحامض الهيدوكاور يك مخففا بثلانة امثاله من الماء

و يحصل ايضا دبغ اسود اذا مست اليد اولا محلولا حديديا ثم محلول الحامض البير وكاليك فيتكون حبر اعتيادى وازالته كالاصفر ودبغ نيىرات الفضة يكون اولا محرا ثم يسود بالتدريج فلازالته يغسل بمحلول سيانور الوتاسا (١٠ سيا الى ١٠٠ ماه) و بما ان السيانوركما نبهنا هو من السموم العتالة فلا نستعمله يدك البتة اذا كان فيها ادنى جرح فعوض عنه بفرك الدبغ بفطعة من يودر البوتاسا مبلولة بماه ثم اغسله بمحلول هيبوكبريتيت الصودا

﴿ الفصل النامن ﴾

﴿ فَى عَمَلُ الصَّوْرِ السَّحْرِيَّةِ ﴾

طريقة ذلك هي ان تعمل الصورة على الرجاجة بالطريةة الاعتبادية نم تطبعها

على الورق الزلالى حتى تخضر في المكبس ثم تفسلها بمساء وتغطسها في محلول هيبوكبريتيت الصودا مشبعا محضرا جديدا . ثم تفسلها جيدا بماء وتغطسها في محلول ثانى كلورور الزئبق (٥ كلو الى ١٠٠ ما) فيختفي الرسم عن الورقة عند تغطيسها في هذا المحلول فتفسل الورقة وتبقيها حتى تنشف ثم تحفظها . واذ تريد اظهارها غطس ورق ترشيح في المحلول السابق (اى الصودا) واذ ينشف ضعه فوق الورقة المصورة عليها الصورة و بله باسفنجة بماء فيظهر الرسم . فاذا غسلتها بماء وغطستها بمحلول الزئبق المذكور تختفي وهلم جوا

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في القايا ﴾

بما ان استعال الاملاح الفضية والذهبية في التصوير هي الركن لهـــذه الصناعة المعادن اقتضى ان نبين طريقة تسترجع بها فيكسبها العامل لان الصورة التي يلزمها من هذه الاملاح ما قيمته مائة قرش مثلا يؤخذ منها ما قيمته خمسة والخسة والتسعون تذهب سدى فطريقة استخلاصها من السوائل كالمساء الذي تغسل به الزجاجات بعد صب المظهر والمثبت عليها والمظهر والمثبت اللذين استعملا والماء الذى يغسل به الورق بعد الطبع والثبت والملون وغير ذلك مما يستعمل للصورة هي اما ان تحوَّل كل ما يوجد منَّ الفضة الىكبريتور الفضة وهيالطريقة الاجود من غيرها لاستخراج هذا المعدن منالسوائل اية كانت . واما ان نحول الفضة مما حُلت به الى كلورور وهذه الطريقة لا تصلح الا للسوائل الني لا يدخلها هيبوكبريتيت الصودا او سيانور الموتاسا . ويما ان الفضة وجد بكثرة في السوائل التي يدخلها هـــذان الملحان يجب ان نتكام عن الطريقة الاولى فنقول: يؤخذ المان صغيران كالبرميل مثلا بجرم متساو ويركب لكل منهما حنفية خشبعلي علو ربع الآناء منهما ويوضع الواحد اعلى من الآخر بحيث ان حنفية الاعلى تصب في الاسفل . بم تضع في الاعلى جميع السوائل التي تكون عندك من اي نوع كانت واما ورق الترشيح الذي تكون

قد رشحت به سوائل الفضة والصور المنثلمة وما شاكل ذلك نتحرق هذاكله وتضع رماده فى الاناء مع السوائل ولما يقرب امتلاؤه اضف اليه بالتدريج خركا من محلمول كبريتور الپوتاساً المرشح بانورق (١ كبر الى ٣ ماء) فترسب الفضة فبه حالا على هيئة كبريتور الفضة فداوم الاضافة الىانقطاع الرسوب. فاترك حينشذ ما في الاناء نصف ساعة حتى يرسب نماما ثم افتح الحنفية فينزل جميع الماء الى الاناء الاسفل وهناك برسبما ينزل مع الماء من كبريتور الفضة ثم اضف الى هذا الاناه شيئا من محلول كبريتور اليوتاساً فاذا تعكر السائل فذلك دليل على وجود فضة فداوماضافة المحلول حتى يبطل الرسوب فاتركه مدة نم افتح الحنفية لينزل الماء وهو غيرافع فيراق فاذا تجدد عندك سوائل أجر العملية نفسها حتى يساوى علو الراسب مساحة الخنفية فتخرجه وتبسطه على خام مجذوب على برواز خشب وتتركه حتى ينشف ئم تضع كبريتور الفضة (اى ما حصل من هذه العملية) فى بوتقة تضعها فى وجاق صبابُ النحاس وعلى دائرها فحما وتنفخ عليهـا حتى تصير حمراً. مكمدة فيلمب المكبريت داخلها ويستحيل الى بخار فاذ ينتهى الهابه اضف الى البوتقة مثل ثلث ما فيها مركر بونات اليوتاسا وقليلا من بورات الصودا وذلك لاجل اسراع ذوبان الفضة ثم غطس في البوتقة بكثرة مسامير حديد غليظة الى ان تتليُّ ثمُّ غطهما بطغائها وضع حولها وفوقها فحما وانفخ بالكور نصف ساعة الى ان تصير حمراء جدا فيكون كبريتور الفضة قد تحلل بالحديد وصاركبريتور الحديد والفضة التي تنفرد اذ ذاك تتجمع البوتقة ثم اخرج هذه من النار وانزء غطاءها واتركها حتى تبرد ثم اكسرها لتأخذ منها الفضة ثم فوب هــذه الفضة ثانية في بوتقة نظيفة حتى تنقى ثم صبها بتأنّ على ارتفاع وهي مائمة في انا. فيــه ماه كـثير فتصير على هيئة كرياتُ (كالخردق) وهي جيدة لعمل نيىرات الفضة

وما يوجد من الذهب فى عمليات التصوير يبقى مختاطا بالفضة فلما تذاب فى الحامض النيتريات يرسب الذهب. فى قعر الانبيق على هيئة مسحوق السود فيفسل ومحمى قليلا فيصفر ويعمل منه كاورور الذهب

واما الطريقة الثانية فهي أن تضيف من محاول كاورور الصود وم الى السوائل

التى لا يدخلها هيبوكبرينيت الصودا ولا سيا نور البوتاسا فيرسب حالا كلورور الفضة فداوم الاضافة الى ان يبطل الرسوب فاترك السائل برهة ثم ارق ما راق منه وضع الراسب على ورق ترشيح داخل قم زجاج واسكب فوقه ماه ليغتسل ثم حوله الى فضة معدنية وذلك بان تضع المكلورور رطبا فى اناه زجاجى او صينى وتضع معه ثلاثة امثاله من الماه مضافا اليه حامض كبريتيك (١ ح الى ١٠ ماه) وتغطس فى المزيج رقاقة توتيا سميكة نظيفة وتتركه كذلك ٢٤ ساعة فيتكون فى الاناه كلورور وكبريتات التوتيا وترسب الفضة معدنية على هيئة مسحوق فتريق عنها السائل وتضعها فى ورق ترشيح على قمع زجاج وتفسلها بماه ثم تنشفها فتصلح لعمل نيترات الفضة . واذا اردت ان تعمل الكاورور المذكور سبيكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا الفضة . واذا اردت ان تعمل الكاورور المذكور سبيكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا في بوتقة واحمها على النار الى ان تصير شديدة الاحمرار فأبقها كذلك نصف ساعة فى بوتقة واحمها على النار الى ان تصير شديدة الاحمرار فأبقها كذلك نصف ساعة على الاقل ثم اخرجها من النار واتركها حتى تبرد فاذا كسرتها تجد فيها سبيكة فصة نقيه

هــذا ولعل القارئ ينسب الى عدم التوضيح اذا لم ير النجاح فى احدى العمليات المتقدم ذكرها . فاقول ان عدم تجاحه ليسهو من عدم توضيحى بل ر بما يكون لعدم تقاوة الاجزاء خصوصا فى بلادنا هذه حيث يندر وجودها نقية وجديدة. فاحذر لذلك ولا تنسى النرتيب والنظافة فانهما ركن هــذا الفن . واختم كلامى فى هذا الباب راجيا من المولى ان يرشدنا جميعا وهو السميع العليم



﴿ فِي الغراء النباتي }

طريقة تحضير الغراء النباتي هي ان تغلى المواد النشائية كالدقيق والنشاء والاراروط وما شاكل ذلك . وفي بعض الاحيات يضاف الى المغلى ما يزيد خصائصه الغرائية او يحفظه من مضرات الحشرات والايضاح نفدم صفة تركيب من هذا النوع والقارئ قادر ان يحضره في اى زمان ومكان اراد على انواع شنى

﴿ في غراء الدقيق ﴾

كيفية تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من دقيق الفيح والاحسن دقيق الشعير كية تعجبها بقليل من الماء الغالى وتعركه جيدا ثم تضيف اليه ماه رو يدا رو يدا مع التحريك ليصير كمستحلب اى كحليب صاف ثم تضع السائل في مرجل وتسخنه تدريجا ومحركا دائما لئلا يلصق الغراء بقعر المرجل فيأخذ السائل في ان يشتد بالتدريج و بعد ان يغلى بعض دقائق انزله عن النار وصبه في قوالب حيث بجدد بعد ان يبرد وهذا النوع من الغراء كثير الاستعال عند مجلدى الكتب وعاملي الكرتون وعند ما يراد استعاله تؤخذ منه كمية وتحل بقدارها من الماء تزريبا وستعمل ولتحضير غراء النشاء والاراروط مجرى العملية نفسها . وغراء هدده المواد الاخيرة منه ما هو ايمطي الملايس قه ما اشد من فوامها ويستعمل عند الحائك لتكون المنسوجات شد قواما

صفة تركيب آخر﴾

ضع طحينا فى وعاه وحلّه بماه بارد ليصير كالحليب واضف الى كل ما ثة جزه من هذا المحلول نصف جزه من الحامض الكبريتيك المركز ثم حركه جيدا واتركه ليرسب بضع ساعات ثم زلّ السائل وخذ ما رسب ومده على رقاقة من النحاس وضعه فى محل قليل الحرارة (كالفرن) وعند ما ينشف الا قليلا اخرجه واخفظه الى حنن الاستعال

عند ما تر يد استعاله حلّ منه كمية مقدارها من الماء الغالى (لانه لا يذوب فى الماء البارد) وهذا الغراء اجود من المار ذكره

﴿ تُركيب غراء جيد للمجلدين وعاملي الكرتون وللحاكة ﴾

خد ١٥٠ درهما من البطاطة واغسلها جيدا بماء وبدون ان تقشرها فنها ببرش اعتيادى ثم ضعها فى ٤٥٠ درهم ماء واغلها دقيقتين محركا دائما ثم انزلها عن النار واضف اليها ٥ دراهم من مسحوق الشب ناعما وحرك المزيج جيدا بملعقة فيصير غراء جيدا شفافا معدا للاستمال . فهذا الفراء هو مثل غراء النشاء بل اجود واقل كلفة وفضلا عن ذلك فأنه ليس له رائعة رديشة كرائعة ذاك . واعلم ان اربعة اجزاء من البطاطة لعمل ثمانية اجزاء من الغراء

﴿ في غراء المواد الحيوانية ﴾

الغراء المستخرج من المواد الحيوانية ذو اهمية فى الصنائع اكتركثيرا من غراء المواد النباتية فلذلك نطيل الكلام عليه وهو يستخرج من مواد ستذكر والعمليات اللازمة لاخراجه تختلف لاسباب ستذكر ايضا ولنبتدئ الآن فى الكلام على المواد الجلاتينية فنقول

من المعلوم أنه أذا أغلى الجلد والفضاريف العظمية للحيوان تبقى فى الماء مادة شفافة تجمد حين يبرد . فالمادة التى لها هذه الخاصية العظمى هى المسهاة بالجلاتين فالجلاتين اذا هو تلك المادة التي عرفت من مدة مديدة في جسم الحيوانات وهو المعروف في المتجر بالغراء و يكون اذ ذاك غير تقيّ

وعند ما يكون الجلاتين نقيا يكون عديم اللون شفافا وله خاصية غرائية قوية جدا تختلف حسب اختلاف المواد التي يستخرج منها

اذا نقع الجلاتين فى الماء البارد يرخف ويلين ويفقد شففه ولكن لا يذوب ومن المستحسن ان ينقع الغراء فى الماء البارد قبل ان يستعمل وذلك ليتعرى من الاملاح الذوابة التى فيه فانها اذا بميت فيه تتباور وتقلل فعله الغرائى

فَنَى كمية ماه مناسبة وعلى نار هادئة يذوب الجلاتين بسهولة والمذوب يكون رائفا عديم اللون وعند ما يبرد يصير قرصا يعرجرج بقوام جموده حسب كمية الجلاتين المذوب وكمية الماه

فالجلاتين النقى يمتص ستة امثاله من الماه بدون ان يذوب لكن يصير بقوام يترجرج واما الغراء المتجرى فلا يمتص سوى ثلاثه امثال وزنه من الماء وكلما كان اقل نماوة يكون اقل امتصاصا للماء والغراء الذى يذوب فى الماء البارد ويطوح اذ لا خاصية غرائية فيه

﴿ فِي المواد الحيوانية }

ان اكثر بنايا الحيوانات التي يستخرج منها الغراء لها عمليات خدوصية لسعبر اهلا للخزن وفي اورو با مجار محصوصون بهذه الغاية وحدها والعصد من همذه العمليات هو حفظ المواد المذكورة من الاختهار وهذا الحادث الاخير عنه بنقه المواد في مذوب الكاس ثم باخراجها منه وتنشيفها وهكذا تصبر اهلا للخزن ولان برسل الى اما كن بعيدة بدون ان يدخل علمها عارض . واما اجناس المواد التي يستخرج منها الجلاتين وهي

﴿ اولا ﴾ جميع ما يطرح من جارد المنر قبل ان تدبِه وجميه قطه جود الحوالات غبر المدبوغة الطرية فهذه جميعها تعطى من ٥٠ لى ٢٥ فى المائه من الجلاتين

﴿ ثَانِياً ﴾ قطع جاود الحمير والخيل والغنم الطرية فهذه جميعها تعطى ٦٣ فىالمائة من الغراء و يكفى لها ان تنقع مرة واحدة فى الكلس

﴿ ثَالَتًا ﴾ الكفوف (التي يلبسها الافريح بايديهم) القديمة وجميع جلود الثمالب والكلاب والهرة اللينة وغير المدبوغة وهي تعطى من ٥٠ الى٥٠ في المائة من الغراء ويكون من احسن الانواع

والحاصل ان الجلود الحيوانية غير المدبوغة طرية كانت ام جافة تعطى كلهــا غراه بعد اجراء عملمات ستذكر

﴿ فِي انواع الفراء التجاري ﴾

(۱) الغراء الابيض الشفاف . هــذا الغراء يستخرج من جاود الحيوانات الحديثة السن ومن غضاريف الجلود الطرية و يشاهد بالمتجر بهيئة رقاقات رقيقة جدا قابلة اللى لامعة وهذا النوع جيد لعمل الجلاتين الذي يأكله الامريح ولتصيغ الانسجة البيضاء و يستعمل ايضا لترويق الخرو يقوم هكذا مقام يباض البيض وغراء السمك (۲) الغراء المستخرج من العظام واسطة الحامض الميدر وكلوريك وهــذا يعد من اجود انواع الغراء و يستعمل كالذكور آنفا وعند النجارين

﴿ ٣﴾ الغراء الاشقر وهو ما يستخرج من قطع الجلود الفديمة غير المدبوغة واحيانا يكون لونه اسمر وهوكثير الاستمال لتغرية الخشب

واعلم ان الغراء اذا اغلى مدة طويلة بالماء يفقد بعض خصائصه الغرائيـة اما غراء السمك فيفضل على ما سواه من انواع الغراء فى بعض الحرف لكونه عديم اللون اصالة وشفافا للغاية ولكونه يستحضر من نوع من حيتان البحر لا نتكام عنه فى هذا الكتاب لعدم وجود الحوت فى نواحينا ولا تقدر على صيده

ومن احسن المواد التي يستخرج منها الغراء جلود العجول وهي التي يصنع منها الغراء الاجود لفوة الخاصية الغراثية فيه

 ليقدر ان بخزنها الى حين الطلب والا فتختمر وتتعنن ببرهة وجيزة وخصوصاً في الفصول الحارة . والعملية لذلك هي ان تنقع تلك الجلود ١٥ او ١٨ يوما في ماء عملول به كلس بحيث يكون في برك مكاسة الداخل او في براميل مع الاعتناه بتغيير ماء السكاس عنها جلة مرار في المدة المذكورة . وبعد مفي ١٨ يوما تخرج الجلود من ماء السكاس وتحد الهواء في محل محجوب عن الشمس وتقلب جملة مرات في اليوم ليسرع نشافها فتؤخذ اذ ذاك ونخزن بدون خوف من تعطيلها او من رائفها في المجب ان تجرى هذه العمليات في مكان منفرد عن الاماكن المسكونة ومتسع وقرب ماه جار

والقصد من وضع الجلود فى مذوب الكاس قبل ان يستخرج منها النراء هو لكى تنحل عنها الاجزاء الرخوة والدم و بعض مواد دهنية تضر بالعمل اذا بقيت فيها

واعلم ان الجلمود الميأة كما مر اذا ابفيت مدة طويله مخزونة واردت ان تطبخها غراء فيلزم ان تعيد عليهما التغطيس والنقع بماء الكاس بشرط ان يكون المكاس اقل من الذى وضعته المرة الاولى

انه كلما كان نفع الجلود بماء الكاس اطول مدة يكون الغراء المسنخرج منهــا اروق ويكون بعد يبسه شديد الصلابة فاذا اردت كسره يكون كانزجاج


واذا اراد العامل ان يكون الغراء لينا بعد نشافه فليستعمل الحلود بعد اخراجها من ماء الكاس وهي ناشفة نصف نشاف

والغاية ايضا من نقع الجاود فى ماه الكس ثانية كما مرهى لكى سيخف شينة ادا شطفتها بماء لتعربها من الكاس مخرقها الماء نماءا و يذوب منها الاهلاح الدوابة و بعدد شطفها بماء تمد فى رواق وتترك بعض ايام ليشبع ما بغى ويها من الكاس بالحامض الكر بونيك الذى فى الحواء فيصد كر بونات المكاس عوضا عن اكسيده وهكذا تكون اجود لاممل واسهل دوبانا

تكر رانه يلزم غسل الجلود معد اخراجها من الكس ولدلك توصه في سلال وتوضع هذه في ماء كثير والاحسن وضعها في ماء جار وبحركها نم عدها في رواتي وتتركها بضعة ايام محركا اياها كل يوم ليستحيل اكسيد الكاس الذى فيها الى كر بوات الكاس باكتسابه كر بون الهواء وقبل ان تنشف تماما اى عند ما يبقى الجلد واخفا لينا توضع فى الخلقين لتعمل غراء

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في طبخ الغراء ﴾

تؤخذ خلقين من نحاس او من حديد عمقها اقل من اتساعها ذات قعرسميك ومقعر الى الخارج وتوضع هذه الخلقين على النار بعد ان توضع فيها مصفاة من التنك اوالنحاس بعيدة عن قمرها بعض قرار يط . (والغاية وضع المصفاة هي لكي تمنع قطع الجلد ان تمس وأسا قدر الخلفين لئلا محترق وتلصق هناك وتدكون الطبخة سوداه وكل يعلم ما في ذلك من الضرر) فيازم اذا ان تكون في جهة الخلقين السفلي حنفية لاخراج الغراء عند ما يتكون داخلها . مم تملأ الخلقين المذكور ماه الى ثلثيها تقريبا واعلم ان ماه النهر او ماء المطر هو اجود من خلافه لان الاملاح الكلسية فيه قليلة وهدذه الاملاح تعيق ذوبان المادة الجلاتينية وتقلل كميتها . (شكل ٢٥)



ثم تضع فى الخلقين من قطع الجلود المهاأة كما مركمية وافرة لتكون عالية فوق فوهمها

ولا يحصل ضرر من ذلك لانه كلما ذاب جزء منه فى اسفلها يهبط ما فوقه الى تعت وهكذا يكون قد تلمين ببخار المساء المتصاعد فتوفر عليك مواد الاشتمال (اى الحطب)

واعلم انه لا يلزم ان تكون النار تحت الخلقين قوية لان ذلك يضر بالغراء بل أكون النار لطيغة واترك الخلقين تغلى بعض ساعات وحينشذ تنظر ان القطع التي كانت عالية فوق الخلقين آخذة في الهبوط الى اسفل ثم تغرق عاما بالسائل فاتركه يغلى بهذه الحالة على ناو لطيفة وفي كل برهة غطس رقاقة خشب قرب حافة الخلقين وارفع بها الجلد الغاطس بالسائل وذلك ليتشرب من الماء السخن بسوية ثم ارفع بمصفاة الرغوة الدهنية الممزوجة بكية من الكاس التي علمت سطح السائل وليكي يكون امتزاج السائل جيدا افتح الحنفية واستلق ما ينصب منها من السائل وسبه ثانية في الخلقين

واعلم انه لكل المواد ولاى نوع من الغراء اردت طبخه يلزمك ان تبتدئ بماء ذكرناه ولسكن عند ما تبتدئ الجلود ان تزوب وقبل ان تذوب تماما يلزم العامل ان يجرى بعض عمليات حسب نوع الغراء الذى يريده وسنذ كرها في يأتى

ثم يجب ان تفحص اذا كان الغراء صار بالقوام المطلوب ولذلك خذ من السائل قليلا وصفه على صحن واتركه ليبرد فان جمد يكون غليه صار كافيا والا فاتركه الى حصول هذه الغابة

وعند ما ترى ان السائل صار شديد القوام و بعد ما نجر به بالصحن كما مر غط النار وافتح حنفية الخلقين فتحا غير كامل لئلا ينزل السائل ممكرا واستلق السائل فى خلقين مركبة تحت الحنفية (انظر شكل ٢٥) وتحدًا لار قليله جدا السخم فقط ويلزم ان يكون فى هذه الخلقين حنفية عالية عن قعرها قايلا

وعند ما ينقطع نزول السائل سد الحنتية وانرك السائل فى الخلقين الثانية فاترا قلبلا ؛ اوه ساعات وهذه المدة لازمة ايرسب من السائل داخل الخلقين ما تبعه من العكر والندف غير الذائبة ثم افتح الحنفية واستلق السائل الراثق فى دنو وصبه فوق منخل داخل قوالب (شكل ٣٦)



17

ينها تكون تركت السائل ليرسب فى الخلقين الثانية صب فوق ما بقى فى الخلقين الاولى بدون فروبان ماء سخنا من الوعاء الموضوع اعلى الحلة لهذه الغاية وهو وعاء مصنوع من تنك وله حنفية تصب اذا فتحت داخل الخلقين التى تغلى فيها المواد الجلاتينية ولزيادة التعبير انظر شكل ٢٥ فيهون عليك ذلك ومعرفة تركيب الخلاقين

و بعد ان تضعالماه السخن بلى طريقة كانت فوق ما بقى من المواد فى الخلقين الاولى قوالنار واغل المزيج حتى يصير بقوام مناسب وجر به بوضع قلبل منـه على صحن كما مر وعند ما تراه صار بالدرجة المطاوبة افتح الحنفية بتأن واترك السائل فى الخلقين الثانية ليرسب بضع ساعات ومن ثم تصبه فى القوالب

واعلم انه يبتى جلاتين فى المواد الحيوانية بعدان تغلى ثانية فضع فوقه ماء فاترا واتركه يغلى مرة ثالثة ثم افتح الحنفية واعملكا فعلت المرتين السابقتين

ويحدث غالبا ان السائل بعدد ان تغليه وتخرجه من الخلقين الاولى لا يكون بقوام شديد بكفاية ليجمد عند ما يبرد وفى هـنه الحالة اتركه فى الخلقين الثانية واضف البه قليلا من الجلد واغله قليلا واقا لم تجد قطع جاود يغلى مدة لتتطاير عنه كمية ماه ولكن الاحسن انك لا تخرج السائل من الخلةين الاولى الا عندما يصير بالقوام المطاوب لان الغواء المغلى كثيرا يفقد بهض خصائصه الغرائية فلا يكون حينئذ كا قدمنا جيد النوع

يلاحظ ان السائل المحل الى غراء بالغليان الثالث لا يروق بسهولة كاسائل

الاول فى الخلقين الثانية ولاسراع ترويقه يضاف اليه جزء من الشب مسحوقا لكلّ وه جزء منه وبحرك اذ ذاك جيدا ويترك ؛ اوه ساعات ثم تغطى الخلقين الموضوع فيها بغطاء خشبى ويلقى عليها حرام من صوف سميك (او سجادة) و بعد مضى الوقت المذكور يكون راق السائل تماما فيؤخذ و يصب فى القوالب

و بعد الغليان الثالث يبقى فى الخلقين بقايا غير ذائبة فتؤخذ وهىسخنةوتمصر جيدا ويحفظ العصير ليضاف الى طبخة اخرى

واعلم ان الثلاثة سوائل التى اخذناها من الخلقين الاولى بالتتابع عند ما تجدد لا يكون غراؤها بلون واحد بل يكون السائل الاول قليل الاون وعند ما يكسر يكون كسره لامعا وله قوة غرائية قوية جدا . والسائل الثانى يكون اكثر تلوينا من الاول وهو ايضا جيد وله خاصية غرائية قوية اما السائل الثالث فيكون لونه محمرا غير شفاف وخاصية الغرائية اقل منها فى السائلين الاولين وهو مع ذلك جيد للنجارين

واعلم ان من المتعاطين هذه الحرفة من يضع المواد الجلاتينية في خلفين و يغمرها بماء ويغليها مدة ثم ينزل الخلقين عن النار و بزل السائل و يضعه في الفوالب ولكن من امتحن هذه الطريقة والطريقة التي تكامنا عنها يعرف الفرق الكلي بين الاثنتين من حيث النوعية وكثرة الغراء الحاصلة من كمية مفروضة من المواد الجلاتينية

﴿ فِي تُرويقِ الغراء ﴾

عند ما يكون الغراه فى الخلفين الثانية حيت ترسب منه مواد متعلمة به خذ من السائل ملمقة وصبها بين لوحى زجاج بين الواحد والآخر مسانة سمك الريال المجيدى ومثبتين بهذا البعد بواسطة برواز من تنك الاجهة واحدة تبقى مفتوحة وعند ما تصب السائل بين الزجاجتين انظره مخايلا بين عينيك ونور النمس وهكذا يعرف لون شفافته ورواق الغراء فاذا كان عكرا يلزم برويفه

ولنرويق الغراء طريقتان الاولى بالنسب والنانية بإياض البيض

وطريقة الترويق بالشب هى ان تأخذ منه مسحوقا ١٦ درهما لكل ٧٥ اقة السائل الغروى و بهد ان تذوب الشب بكية من السائل سخنا ضعه فى الخلقين وحركه جيدا ثم غط الخلقين واتركها ٦ ساعات فيروق الغراء تماما فنصبه فى الهوالب وطريقة الترويق بيياض البيض هى ان تأخذ بيياض بضع بيضات وتحفقه فى وعاء مع قليل من الماء ليصير كالرغوة وتصبه فوق الخلقين وتحركها جيدا وتتركها بعض ساعات فالمواد الممكرة السائل تطفو على سطحه فترفعها و يكون السائل واثقا . و بعد الامتحان وجدا ان طريقة الترويق بالشب اصح وانجح فانت بالخيار


﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في القوالب وصب الغراء فيها ﴾

عند ما يروق الغراء في الخلقين تفتح الحنفية وتستلتى السائل في دنو ومنه في القوالب . فهذه القوالب تصنع من خشب الصنوبر والاحسن ان تكون من صفائع توتيا محكمة الضبط على هيئة غطاء الصندوق فتصنع همذه القوالب بحيث تكون فوهمها اوسع من قعرها وذلك ليسهل على العامل اخراج الغراء منها بعد ان يتجمد . ومن اهم الامور ان تكون همذه القوالب بغاية النظافة لان ادبي جسم متعفن داخلها يكفى ليكون كحميرة تفسد جميع الطبخة او على الاقل تعطل الغراء فلذلك نحث العامل على ان يلاحظ داعًا القوالب قبل صب الفراء فيها و يعتنى فلذلك نحث العامل على ان يلاحظ داعًا القوالب قبل صب الفراء فيها و يعتنى التوتيا عوضا عن الخشب وان كانت اكثر كلفة لانها اولا تتنظف بسهولة أنيا التوتيا عوضا عن الخشب وان كانت اكثر كلفة لانها اولا تتنظف بسهولة أنيا الغروى مهذه الفواب أمن سهل جدا وطريقة ذلك هي أن تصف القوالب نظيفة في الدخله الهواء من ار بعجهاته محجوب عن الشمس ثم تأخذ السائل من الخلفين بالدلو وتضع على فوهة القالب منخلا وتصب فيه السائل الى ان يمتلئ القالب عاما بالدلو وتضع على فوهة القالب منخلا وتصب فيه السائل الى ان يمتلئ القالب عاما (شكل ٢٦) وهكذا تفعل بالقالب الثاني وهلم جرا

والمستحسن وضع القوالب فى محل مبلط لانه فى الايام الحارة يلزم ان يهرق ماء جملة مرات فى السمار حول القوالب ليكون المحل دائما رطبا وذلك ليجمد الغراء بسهولة

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في تبيس الغراء ونشره على الشباك ﴾

يجمد الغراء اعتياديا بعد مضى ٧٠ ساعة من وضعه فى القوالب و حيانا تلزم مدة اطول من هذه حسب حرارة الوقت . فعند ما تنظر الغراء جامدا تأخذه الى على آخر وهو المنشر واعلم ان من الضررة ان يكون المنشر فى محل مرتفع وهوكناية عن محل مسقوف فقط ومفتوح للهواء من جهاته الاربع ومحكم بحبث لا تدخله الشمس مطلقا وداخل هذا المحل تعمل صقالة (شكل ٧٧) وفى احدى زواياه مائدة نظيفة



فتؤخذ القوالب عند ما يعرف ان الغراء قد صار جامدا الى قرب هـــذه المائدة وتضرب وتحسح هذه باسفنجة مبلولة . ثم يكفى غابا ان تقلب الفالب فوق المائدة وتضرب على اطرافه واسفله قليلا لينزل منه الغراه قرصا واحدا هــنا اذا كان الهااب من الخشب فيانيم ان تأخذ سكينا رقيفة عريضة وتبلها بماء وتمرها بين الغراء واطراف القالب لمنزيل الالتحاء بينهما ثم تقلب الفالب على المائدة بعد مسحها بماء كما مر فينزل علمها الغراء قرصا مرجوجا

وقد يحدث أحيانا أن مرور السكين بين الغراء واطراف القالب لا يكفي لانزال الغراء من القالب بعد أن تمر السكين كا الغراء من القالب بعد أن تمر السكين كا تقدم أقسم القرص داخل القالب الى عدة قطع ثم خذ رقاقة خشب و بلها بماء وارفع عليها بلطف قطعة الغراء وضعها على المائدة وهلم جرا . و بعد وضع الغراء على المائدة خذ سكينا رقيقة و بلها بماء واقطع بها الغراء بالسمك والاتساع المطلوبين (اعتياديا تكون قطع الغراء بسعة السكف و بسمك ريالين مجيديين) . ومنهم من يعوض عن السكين بخيط نحاس رقيق مركب على خشب كالمنشار و بعد بل الخيط النحاسي يضغط به على الغراء فيفعل به كما لوكان سكينا فاختر منهما ما اردت

واعلم انه مهما اعتنى العامل فى طبخ الغراء وترويقه وتصفيته يكون دائما على الاقراص الغروية وهى فى الغالب بعض اوساخ وهــــذه الاوساخ ليست بمزوجة بالغراء المتجمد ولكنها متجمعة فى اسناله وعلى سطحه فلذلك من المستحسن قبل تقطيع الغراء ان تقطع اولا عن وجه القرص قشرة رقيقة ومن اسفله كذلك وتضع هذه القشرة فى الخلقين عند ما تطبخ طبخة غواء ثانية

و جد تقطيع الغراء صفه على مِشباك (شكل ٢٨) وهذه الشباك هي كشباك



Y /

صيادى السمك مصنوعة من خيطان المصيص ومسموة اطرافها على برواز من خشب. ومن الواجب ان لا يمس بعض القطع بعضها الآخر على الشباك بل تكون كل قطعة بعيدة عن الاخرى قليلا ثم ارفع الشباك الحاملة الغراء وركزها على الصقالة المقدم ذكرها آنفا

و بوضع الغراء على الشباك وهـذه على الصقالة يأتيه الهواء من الجهات الست ويسرع نشافه . ولكن نشره هكذا لا يكفى لتنشيفه تنشيفا متساويا فهن الضرورة (٧٠) ان تقلب القطع على الشباك ثلاث مرات فى كل يوم وذلك بعد ان تنزل الشبك عن الصقالة ثم ترجعها الى مكانها وهكذا

واعلم ان تدوير قطع الغراء على الشباك ليس فقط ليسرع نشافها بل لان القطع اذا بقيت بدون تدوير تثقل فنقلها وعدم نشافها بكفاية يجعلان الخيط يخرق داخل القطعة وان تركته كذلك فعند ما ييبس الغراء عماماً لا تقدر ان ترفعه عن الشباك بدون ان تفتته او تقطع الخيطان وعلى كل الاحوال تكون عليك خسارة فنابه

وان مدة تبييس الغراه هي المدة التي بها يخشي بالا كثر من فساده لان حالة الجو والحرارة الخارجية لها تأثير كلي بذلك خصوصا في الايام الاولى من نشره على الشباك . فان كانت الحرارة قوية يلين الغراء ويملأ تقوب الشبك واحيانا يسيل الي الارض فيحتاج معامل فضلا عن خسارته الى ان ينقع الشبك في الماء الغالى لينظفه من الغراء المتجمد عليه . وان كان البرد شديدا يجلد الماء على الغراء فيتشقق ويققد بعض خواصه الغرائية واذا دخل المنشر ضباب مهما كان قليلا يعطل الغراء ويضطر العامل الى ان ينوبه ثانية . وان كان الهواء سخنا الشفا يضر بالغراء لانه يبس بسرعة ولذلك تراه بعد مدة مشققا والواسطة الوحيدة لمنع الاخطار التي تطرأ على الغراء مدة تبييسه هي أنه لا يطبخ في الفصل الحار ولا في الفصل البارد من السنة بل يختار فصل الخريف والربيع . ومع ذلك من اواد اتقان هذه الحرفة يقدر ان يصنع المنشر بحيث يكون قادرا ان يقيه من تغييرات الجو الخارجية وذلك بوضع بردايات على كل من الجهات الاربع

﴿ فِي تَلْمَيْعُ الْغُرَاءُ ﴾

و بعد ان ييبس الغراء على الشباك تماما يكون وجهه مكدا او مفطى غالبا بغبار مبيض ملتصق بسطحه حيث يظن انه من جنس دون فلازالة هـذا الغبار وقلميع الغراء تعمل له عملية اخيرة وهى ان تضع فى وعاء ماه سخنا وتغط به الغراء قطعة فقطعة و بعد اخراج القطعة من الماء تفركها شديدا بفرشة مبلالة بالماء السخن ايضا (وقد يعوض عن الفرشة بحرقة نظيفة مبلولة) وعند ما تنتهى من قطعة تضعها

على لوح وتضع هذا على الصقالة فى المنشر هـذا اذا كان الوقت حارا اما اذا كان بلردا فتضع الالواح الحاملة قطع الغراء المتلمعة داخل فرن حار قليلا وتبقيها الى ان تنشف تماما

واعلم انك اذا اردت خزن الغراء يلزمك ان تضعه فى محلات ناشغة جيدا وان تستفقده غالبا لتنشره فى الهواء عند الاقتضاء . اما اذا اردت شحنه الى اماكن بعيدة فمن المستحسن ان تضعه فى براميل محكة الضبط ملبسة داخلها بورق والا فيمتص الرطوبة الكروية ويفسد قبل ان يصل الى المحل المرسل اليه . وكل هذه الاحتياطات سهلة التتميم واسلم عاقبة للعامل ونترك للفطن مجالا لتحسين يرتع فيه كفا شاء

(تنبيه) قبل ان تنقع قطع الجاود القديمة بماه الكلس ٤٨ ساعة يازم ان تنقع في ماه العادة مغيرا عنها هذا السائل كل يومين واذا لم يكف نقمها هذه المدة لتلبن وترخف ابقها داخل الماه لنوال هذه الفاية . ثم ضعها بماه الكلس واتركها منقوعة به ١٥ يوما ثم اخرجها واشطفها وضعها في ماه كلس جديد ٣٠ يوما ثم اغسلها واشرها لتنشف قليلا ويتكر بن عليها الكلس كما ذكر سابقا فتكون مهيأة للطبخ واغر ان العمليات التي ذكرناها تصنع لكل الجاود من اى نوع كانت وهي العمليات الاصح والاكثر نجاحا فلا يغرك قول زيد وعمر و ولا كل من ادعى عرف

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في استخراج الغراء من العظام ﴾

اعلم ان الجلاتين يوجد بكثرة في العظام وكميته تختلف حسب اختلاف العظام وسن الحيوان المأخوذ منه . فالمظام الرقيقة والدقيقة تفضل على ما سواها . و يفضل عظام الحيوان الحديث السن على ما سواه . لانها اسهل للعمل وتحصل منها كميسة جلاتين وافرة غير ان عظام الغنم الطويلة كالقوام مثلا تفضل احيانا ولوكان الحيوان متقدم السن لانه يستخرج منها غراء جيد . واما عظام الخيل ففيها املاح كلسنة

كثيرة ويكون الغراء المستخرج منها دائما ملونا فلذلك قلما تستعمل

فلاخواج الجلاتين والغراء من العظام طريقتان الاولى بالغلى والثانية بواسطة الحامض الهيدروكلوريك وتتكام عن كل منهما على حدة فنقول

﴿ فِي استخراج الغراء من العظام بالغلي ﴾

تؤخذ عظام الحيوانات اية كانت ثم تسحق ناعما في جرن من حديد ثم يوضع المسحوق في خلفين على دائرها قرميد على هيئة كانون واسفلها على قبوة من القرميد ايضا وذلك لئلا تمس النار اسفلها وأسا فيحترق الغراء داخلها ثم يغمر مسيحوق العظام بما فهر بنوع ان يكون الماء فوقه على علو ٤ قرار يط ثم نشعل النار تحت الخلقين حتى تغلى ٧٦ ساعة متتابعة فاذا كان ذلك اخرج النار واترك المغلى ٤ ساعات ليرسب ثم زلَّ السائل الراثق وضع ماء نهر فوق ما بقى من مسحوق العظام داخل الخلقين واوقد النار محتها واتركها تغلى ١٧ ساعة ايضا ثم اطفى النار واترك المغلى الثانى ٤ ساعات ابرسب ثم انضح عنه السائل واضفه الى السائل الذى نضحته اولا واطرح ما بقى من العظام فى الخلةين من بعد ان تضعه فى اكياس سميكة وتعصره جيداً بالمكبس لينضح ما بقى فيه من الغراء السائل والسائل الناتج مرالغليان الاول والثانى يوضع في خلقين موضوعة على نار هادئة الى ان تتطائر عنــه كمية ماه و يصير بقوام الشراب الجامد فصبه في قوالب تنك واتركه حتى يجمد عاماتم اخرجه من الفوالب وقطعه وانشره على الشباك في محل الهواء فبعد مضى ١٧ يوما في الصيف و ٢٣ يوما في الشتاء يبس الغرا. تماماً . وليكن معلوما ان هذه الطريعة لا يستخرج بهما جميع المادة الجلاتينية الموجود فى العظام وفضلا عن كافة الجرن الحديد والمكبس يقتضى للنار حطب كشير ولذلك قلما تستعمل

﴿ في استخراج الغراء من العصام بواسطة الحوامض ﴾

جميع عظام الحيوان ليست جيدة ليستخرج منها الغراء بهذه 'لطريفة بل تؤخذ العظام الآتي بيانها عظام رؤوس البقر والغنم وعظام سوق الغنم واضلاعه واضلاع البقر والعظم الرقيق من هذه الحيوانات . فابدأ اولا برض العظام نم اغسلها جيدا بماه العادة نم ضعها في وعاه خشب محكة الضبط ثم ضع فوقها مثل ثقلها من الحامض الحيدوكلوريك ومثل ثقلها ه موات من ماه العادة . ويجب ان تضع الاوعية التي فيها العظام في محل محجوب عن الشمس فاذا اجريت العملية على قاعدتها اى وضعت الحامض بالعيار الحقيق والمدوجة المطاوبة والماء بالوزن اللازم فيعد عشرة ايام تجد العظام قد تلينت داخل السائل الحامض . وحينئد انضح ذلك السائل الحامض هيدروكلوريك وضع فوق العظام مشل وزنها ماه محلولا به جزء حامض هيدروكلوريك لكل ١٠٠ جزه ماه واتركه عليها ٢٤ ساعة فهذا الماه المحمض الاخير هو لكي بحل ما بحى في العظام من فصفات الدكاس فيتي الجلاتين اذ ذاك هيدروكلوريك لكل ١٠٠ جزه ماه واتركه عليها ٢٤ ساعة فهذا الماه المحمض طنايا منه ومنفردا . ثم اهرق عن الجلاتين الماه المحمض وصفه بنوع ان ينضح منه خاليا منه ومنفردا . ثم اهرق عن الجلاتين الماه المحمض وصفه بنوع ان ينضح منه خاليا منه ومنفردا . ثم اهرق على الماه عنه وعوض عنمه بماه جديد وابقه مدة ثم ارقه كذلك بضع ساعات ثم ارق الماه عنه وعوض عنمه بماه جديد وابقه مدة ثم ارقه وهكذا على ٨ مرات متوالية

اما اذا كان معملك قرب ماه جار فتوفر عليك اتعابا ووقتا اذا وضعت الجلاتين في سلال او في اكياس وضعتها داخل الماء وهكذا يتجدد المـاء كل برهة و يعرى الجلاتين من الاملاح الكلسية ومن الحامض الباقى فيه . وتعرف ان الحامض ذال تماما عن الجلاتين عند ما تضع منه قطعة على اسانك فلا تستطيم بطعم حامض قطعا ثم ضع العظام المحضرة كما مر في خلقين واغلها مدة ثم صبها في قوالب وقطعها بعد ذلك ونشفها فيحصل من ذلك جلاتين اي غراء نظيف جدا

وتجرى العملبات المذكورة على العظام اذاكان مرادك استخراج جلاتين اى غراء نقى جدا اما الغراء المتجرى فلا يلزم كل هذا الاعتناء بل يكفى لذلك ان تلين العظام عاما بمحلول الحامض الهيدروكلوريك ثم تفسلها بعد ذلك بماء (ولا يضر اذا بقى الر للحامض الهيدروكلوريك كما فى استخراج الجلاتين) ثم تغليها فى الخلد وتجرى عليها عملية الغراء المستخرج من الجلد

واعلم ان المظام المعدة بالحامض كما مر يحصل من كل ١٠٠ جزء منها ٢٠ من الغراء وذلك اذا اجريت العملية على اصولها تماما

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فِي الغراء السائل ﴾

قد وجد بالامتحان انه اذا اضيف الى الغراء وهو سائل قليل من حامض ما او من السپيرتوييقي الغراء سائلا وتبقى له خاصيته الغروية . ومن جميع الحوامض الاجود لهذه الغاية الحامض النيتريك

ولكن الغراء بهدف الصفات نافعا جدا للنجارين والمجلدين لانه يستعمل على البارد ولا يحتاج العامل الى الناركل برهة اردت ان ابين لقارئ كيفية تحضير بما يأتى يؤخذ ٣٠٠ درهم من الغراء الجيد ويوضع فى اناء فحاو مدهون وفوقه ٣٠٠ دره ماء ويوضع الاناء على نار هادئة و يترك الى ان يذوب الغراء تماما . ثم خذ ١٤ درها من الحامض النيريك وصبه تدريجا ومحركا فوق الغراء السائل . فعند اضافة الحامض يحدث غليان فى المزيج وعند ما تمتهى من اضافة الحامض انزل الغراء عن النار والركه يبرد فيكون معدا للاستعال و يبقى جيدا مدة طويلة

وقد حفظ هذا الغراء سائلا فى زجاجة بدون سدادة ما ينوف عن سنتين ولم يفسد او يدخل عليه عارضما

وهذا الغراء كما قدمنا جيد لتغرية الخشب والكرتون والورق. ويستمعل فى معامل الكيمياء لسد المعوجات المستعملة لجمع الغازات وكيفية التغرية به لهذه الغاية الاخيرة هى ان تغط به خرقة وتلف دائر الانبوبة الداخلة فى فوهة المعوجة وعلى النوهة ذاتها

﴿ صفة ثانية لا بقاء الغراء سائلا ﴾

كيفية تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من 'لفراء الجيد ١٠٠ درهم وتنقعه بماء كاف لغمره الى ان يرخف ثم تسخنه وهو على هـذه الحالة فيذوب بسهولة فأضف اليه عنــد ذلك ٢٠٠ درهم من سكر النبات مسحوقا و٥٠ درهما من الصمغ العربى وداوم تسخينه الى ان يصير شفافائم انزله عن النار وعنــد ما يبرد ضعه فى قنينة فيكون معدا للاستمال

ادهن بهذا الغراه سطح ورقة ونشفها واحفظها الى ما شئت وعند ما تر يد ان تلصقها على معدن او خشب او ورق يكفى ان تبلها قليلا بريقك وتلصقها بالحاجة لتلتحم بها التحاما شديدا

والى هنا انتهى بنا الكلام عن طبخ الغراء وسنتكلم الآن عن جملة تراكيب لتجبير مواد مختلفة وتغريفها

﴿ الفصل التاسع ﴾

﴿ فِي تَرَاكُيبِ جِيدَةً لَتَغْرِيَّةً الزَّجَاجِ وَالْخَرْفُ الصَّيْنِي ﴾

حل ٢٠ درهم نشاء و٣٦ درهم طباشير مسحوقة جيدا في سائل مركب من ماه نقى وعرق اعتبادى ثم ضع المزيج على نار واضف اليه ١٠ دراهم من غراه جيد واغله واضف اليه مدة غلبانه ١٠ درهم من التربنتينا محركا ليتم المزيج تماما فيكون معدا للاستعال

﴿ تُوكيب ثان ﴾

ذوب ١٦ درهم غراء ومثله تربنتينا فى ماء على فار هادثة واضف اليها بعـــد الذوبان ٣٣ درهم نشاء مجبولا بماء ومحركا ليتم المزيج فيكون معدا للاستعمال . وهــــذا النركيب الاخير جيد لتغرية الجلود والــكرنون وما شابههما

﴿ تركيب ثالث ﴾

یؤخذ ۲۰ درهم کاوتشوك وتوضع فی زجاجة خحکمة الضبط مع۲۰ درهم کلوروفورم وتهر الزجاجة جیدا الی ان یم الذوبان فیضاف عند ذلك ۰ دراهم من مسحوق المصطکی وتهر الزجاجة وتترك مسدودة ۸ ایام فتذوب المصطکی بهذه المدة و یکون المرکب معدا للاستمال وهـ ذا التركيب جيد لتغرية الآنية الزجاجية والصينية خصوصا لانه شفاف . يؤخذ منه بقلم من شعر وهو بارد وتدهن الحاجة المكسورة وتربط بعد ذلك بخيط وتنرك مدة فتلتحم التحاما كاما وشديدا

﴿ تركيب رابع﴾

خذ من الغراء الجيد واغمره بالجليسيرين وعرضه لحرارة لطيفة الى ان يذوب الغراء تماما

فبهذا المركب تعمل محابر المطابع وتؤخذ قوالب القوآن

﴿ تُركيب خامس ﴾

ذوّب من غراه السمك ومن السكوم لاك اجزاء منساوية في السپيرتو مساعدا التذويب بالتحريك الى ان يتم تماما

وعنــد ما تر يد استعاله ضمه فى وعاه وسخنه على نار لطيفة وهو جيد لتغرية الزجاج والصينى والحجارة الثمينة والمعادن ايضا

﴿ تركيب سأدس ﴾

يؤخذ جزء من الميمة سائلة او من النربنتينا و ٢كوم لاك مسحوقة و ٢ من الجلاتين مذابا فى قليل من الماء السخن وجزء من السپيرتو ويمزج هــذه الاجزاء جيدا . والاحسن ان يضاف الى المزيج جزءان من الكاونشوك

وهــذا التركيب جيــد لتغرية آلحجر والخشب والمعادن واذا طلى به الجلد او الورق او قماش ما لا يمكن ان يخرقه الماء

﴿ تُركيب سابع ﴾

ذوّب من غواء السمك الملين بنقعه فى الماء البارد فى كمية من السپيرتوكافية لتذويب على حرارة لطيفة وفى ٢٠ درهما من هـذا المذوب ذوّب ١٠ قمحات من صمغ النشادر واضف اذ ذاك مذوب نصف درهم مصطكى في £ دراهم سييرتوخاص واحفظ هذا المركب في زجاجة محكمة السد . وعند ما تريد استعاله سخنه في حمام ماريا (كالآلة المستعملة عند النجارين لتذويب الغواء) وهومخصوص بالصاغة لتغربة الحجارة الثمينة

﴿ تُركيب ثامن ﴾

خذ حليبا وسخنه وامصله نم خذ ما تجدد منه و يبسه ثم اسحقه ناعما والي كل مائة درهم من هذا المسحوق اضف ١٠ اجزاء كاس حي ناعم وجزء كافور ثم اسحق الجيع جيدا واخفظه في زجاجة محكمة السد

وعند ما تريد استعاله انجين كمية منه بماء وغر به حالا ما اردت

﴿ تُوكيبِ تاسع ﴾

خذ مائة بزاقة وصومها ٧٠ يوما مع الاعتناء بان تنظفها كل مدة ثم رشها بقليل من الماء فتخرج من الصدفة وعند ذلك انضح المـاء وضع فوق البزاقات قبضة من ملح الطعام وعُصير ٤ او ٥ ليمونات وفنجان خل واخفق الجيع سوية فبهذ. الواسطة تخرق من البزاق مادة غروية وتمزج بمصير الليمون والخل والملح الذى اضفته لهذه الغاية فخذهذا السائل وضعه فيهاون وامزجه جيدا معدرهمين ونصف من صمغ الكثيراء و١٧ او ١٦ درهم من عصيرالثوم وه٦ درهم سپيرتو واحفظه كذلك الى حين الاستمال وهــذا الغراء يستعمل باردا وهو جيد لتغرية البلور والصينى بشرط ان تعرض الحاجة المغراة به للشمس في الصيف وللنار في الستاء ويقدر العامل ان يلونه باي لون اراد بدون ان يفقد خاصيته المغرية

واذا عجنت مسحوق الباو ربياض البيض فيكون المعجون الحاصل جيدا لتغرية الصيني والزجاج

ومذوبالكبريتوالشممالاصفر والقلفونة باجزاء متساوية جيدلنفرية الحجر خذ من كر بونات الرصاص المعروف بالسبيداج جزئين ومن السيرقون جزءا واعجن الكل بزيت الكتان فتكون المعجونة جيدة لنغرية الفخار

﴿ تُركيبِ عاشر ﴾

درهم ٣٤ من زيت الحجر المعروف بزيت الغاز

« ١٠ من الكاوتشوك قطعا صغيرة

۱۳ من الكوم لاك مسحوقا ناعما

وكيفية تحضيره هى ان تضع ازيت والكاوتشوك فى وعاه حديد ٨ ايام ثم تضمه على لر هادئة وتحركه الى ان يمترج تماما ثم تضف المنوم لاك وتترك على النار محركا الى ان يمترجا مزجا متساويا ثم تنزله عن النار وتصبه وهو سخن على بلاطة مبلولة فيحمد فتحفظه بهذه الهيئة الى حين الاستمال

وعند ما تريد استعاله ضع منه فى وعاء حديد وسخنه على نار هادئة لبميع ثم غط به فرشة وادهن بها المحل المراد تغريته مع الاعتناء بان تمده على الحاجة مدا متساويا ثم احزم الحاجة المغراة حزما شديدا

اعلم ان هذا الغراء بجمد حالا فاذا حدث ذلك بعـــد ان تمده وتملصق القطعة بالاخرى فأمرر على المحل المدهون مكواة حامية وألصق القطعتين حالا واربطكما م هــذا الغراء يستعمل لتغرية اى جسم كان بدون استثناء وكـثيرا ما يستعمل

هـ ۱ الغراء يستعمل لتغريه اى جسم كان بدون استثناء ودثيرا ما يستعمل لتغرية السوارى المكسورة والحجارة والمعادن المكسورة و بعـ د امتحانات كثيرة وجد ان القطعة المغراة به اذا ضغط علميها ضغطا قويا بمكن ان تكسر ولا يفك المحل المغرى منها فنحث كل من اطلع على هذه الاحرف ان يمتحن ما ذكرناه من هذا التبيل وعند الامتحان يكرم المرء او بهان

﴿ صفة طلاء لا يتأثر لا بالماء ولا بالنار ﴾

يؤخذ ١٥٠ درهم خل ومثله حايب ويمزج السائلان ويترك ساعة ثم يحرك ويصغى بمنخل رفيع ثم خذ بياض خمس بيضات وامزجها محركا مع المصغى الاول ثم خذ كلسا حيا منخولا وضع منه فوق المزيج كمية كافية ايصير بقوام المعجون فاقا طليت به آنية مصدوعة لا تعود تتأثر باننار ولا بالماء

﴿ صفة معجون الحام الرخام والمرمر ﴾

خذ ۲۰۰ درهم شمع ومائة درهم قلفونة وذوب الاجزاء على الرهادئة ثم اضف بالندريج الى المذوب ۱۵۰ درها من مسحوق نوع الحجر المراد لحامه وامزجه به جيداثم اضف فوقه ماء واعجنه ليمزج المسحوق جيدا مع الشمع والراتينج

واعلم ان كمية المسحوق تختلف حسبا يقتضيه نون الحجرالمكسور وعند ما يراد استعال هذه المعجونة تسخن على النار وتسخن ايضا المحل المراد لحامه ومن بعسد دهن المحل المكسور تقرب القطعات و يضغط عليها ضفطا قويا

﴿ صفة غراء الحام المعادن والزجاج ﴾

ضع فى قنينة من السيرتو وذوب به من المصطكى قدر ما يذوب ثم خذ قنينة ثانية وضع فيها سيرتو وذوب به من غراء السمك قدر ما يذوب (من بعد ان تكون نقمت الغراء بالماء ليرخف) و يصير بقوام ختر ثم ذوب به ايضا قطعتين صغيرتين من صمغ النشادر المسحوق ثم امزج المذو بين على للر هادئة واحفظه فى زجاجة محكمة السد

وعند ما يراد استعاله توضع الزجاجة فى ماء سخن فيميع ما ضمنها فيستعمل

﴿ لحام جيد لتثبيت الحديد في الحجر ﴾

يؤخذ من برادة الحديد خشنة ومن الكبريت مسحوقا ومن ملح النشادر مسحوقا من كل اجزاء متساوية واخلط الاجزاء سوية واعجنها بماء لتصير بقوام المعجونة وهكذا يستعمل

[﴿] انتهى باب الغراء ويليه باب الشمع ﴾

البائب لنحاميس

﴿ فِي الشَّمْعُ وَمَا يَتَّعَلُّقُ بِهِ ﴾

-ه القسم الاول گیده-

(فى الكلام عن الشمع **﴾**

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي عَمْلُ الشَّمْعُ الْمُسْتَعِمْلُ لَلْخُتُّمُ ﴾

الشمع المستعمل للختم يعرف بالمتجر بشمع اسپانيا و يتكون بآتحاد مواد راتينجية مع لون ما وهذا اللون لا يكون غالبا الا أكسيدا معدنيا ومن جنس هـذا الشمع ما يكون جيدا ومنه غير جيد فالجيـد هو الذي يلتهب بسهولة بدون ان يتصاعد منه دخان كثيف وغير الجيد هو عكسه

واول ما عمل هذا الشمع فى الهند واستحضر وصنع منه فى بلاد البندقية ثم فى الپورتوغال ثم فى اسپانيا ومن هناك امتدت معرفة عمله الى فرنسا . ولكن فى اسپانيا أتقن هذا الفرع من الصناعة وصار لها متجر عظيم به ولذلك اطلق عليه اسم هـذه البلاد والى ايامنا هذه يعرف بشمع اسپانيا

وقبل ان نشرح كيفية تركيب هذا الشمع من الضرورة ان تتكم محن المواد المركب منها وعن العلامات الني يقدر العامل ان يعرف بها على المواد الني يستعملها جيدة اولا

﴿ كُومُ لاك ﴾ يوجد بالمتجر من هذا الصنف ثلاثة اجناس فلجنس الاحسن هو ماكان لونه اشقر سهل الاماعة على النار والذي لا يبتمي منسه ؛ ي اذا حرق . والجنس الثاني هو اسمر اللون قليلا عيم بسهلة ولا يبنى منه .ي بعد احراقه . والجنس الثالث اسمر محر لا يميم بسهولة و بعد احراقه تبقى منه مادة سوداء فحمية . فالجنسان الاولان يستعملان احمل الشمم المامن الاحر والازرق اما الثالث فلا بستعمل سوى احمل الشمم الاسود

﴿ تَرْ بَنْتِينًا ﴾ يُوجِد ايضًا بالمتجر بثلاث درجات متفاوتة النقاوة ﴿

هو ما يأتى من فينيسيا (بلاد البندقية) ويكون راثقا وتفوح منــه رلئحة كرائحة الليمون . والثانى ما يأتى من سويسرا وهو رائق مبيضاللون بدون وائحة . والثالث ما يأتى من فرنسا وهو اييض شديد القوام ذو رائحة قوية غير مقبولة

﴿ زَنَجُور ﴾ وهو ايضا ثلاثة اجناس . الاول ما يأتى من الصين وهو ذو لون احمر زاه . الثانى ما يأتى من المانيا ولونه احمر برتقالى . والثالث ما يأتى من فرنسا ولونه ما بين الصينى والالمانى وهو يسود بعض الاحيان على النار

فاذ عرفت المواد التى يتركب منها الشمع الاحمر ودرجة نقاوتها فندلك الآن على كيفية العمل

يؤخذ من الغوم لاك الجيد ٤ اجزاء ومن التربنتينا الجيدة جزء واحد ومن الزنجفر الجيد ٣ اجزاء عام الزنجفر الجيد ٣ اجزاء عام الغوم لاك والتربنتينا على نار هادئة ثم يضاف الزنجفر بالتدريج محركا ويصب بعد ذلك فى قوالب او يحدل على مائدة مبلولة بماء ويعمل قضبان حسب الارادة

وهـذا التركيب الاول هو للشمع الجيد العال واعلم انك تقدر ان تغير لونه الاحمر اذا عوضت عن الزنجفر بلون خلافه . ولعلو قيمة الغوم لاك الجيد وقلة وجوده والمواد الاخرى المذكورة اعلاه يعرضون بالمتجر عن الغوم لاك بمادة اخرى اقل كلفة وهى القلفونة ولتتميم الفائدة نقدم لك جملة تراكيب من هذا النوع

ز ترکیب اول ﴾

١٠٠ جزء قلفونة

۲۰ « تربنتينا

۱ « شحم

عاع هذه الاجزاء على نار هادئة . ويلون هذا المزيج باحمر اذا اضيف اليــه وهو على النار قليل من السيرقون وبالاسود باضافة هباب الدخان وبالازرق باضافة ميانور الحديد وبالاصفر باضافة كرومات الرصاص . وهو يستعمل خصوصا لختم

افواه القناني. وطريقة الختم به هيمان تسيله علىالمارثم تغط به فوهة القنينة المرادختمها

٠٠٠ جزء كوم لاك

۲۰ « بخور جاوری

ه٤ « قلفونة

٠٤ « كبريتور الزئبق

تماع الاجزاء على نار هادئة ومحركائم تصب فى قوالب من التنك مدهونة بماه فتصير على هيئة قضبان وهو مستعمل لختم التحارير وخلافها

١٦ جزء كوم لاك

۱۰ « نربنتینا

۱۰ « قلفونة

٩٠ ﴿ كَبَرِيتَاتَ النَّحَاسُ مُسْحَوَقًا نَاعَمًا

تماع الاجزاء على نار هادئة مساعدة بالتحريك ثم تصب فى الفوااب التصير بهيئة قضيان

> ﴿ تُركيب رابع ﴾ ﴿ سُمه احر ﴾

> > ٠٠٠ ج. نربنتما نني

۲۰ « كوم لاك

ت نفلف » ه. .

ضع الاجزاء على لارهادئة وحركها لتمتزج جيدا واضف عند ذلك ١٢٥ جزءا من كبريتور الزئبق واحرك جيدا ثم الزل عن النار واضف الى المزيج ٦٠ جزءا من السيرتو القوى ثم صبه فى قوالب وهذا الشمع هو من النوع الجيد . ويمكنك ان تلونه بخلاف اللون الاحمر وذلك اذا عوضت عنه بلون من الالوان التى تقدم الكلام عليها

﴿ نركيب خامس ﴾

(شمع ازرق غامق)

١٠٠ جزء كوم لاك

٥٠٠ (قلفونة

٠٥٠ « البانه مرة

۰۵۰ ه تربنتينا

۱۵۰ ه لازورد ناعم

تماع الاجزاء على نار هادئة وتحرك جبدا ليتم الامتزاج ثم تصب فى القوالب واعلم ان القضبان عند ما تخرج من القوالب تكون غير لامعة فلاجل تلميمها تمرها بسرعة فوق لهيب قنديل سپيرتو او تعرضها لحرارة خفيفة

﴿ انتهى باب الشمع ويليه باب الحبر ﴾

البائبالياوس

﴿ فِي الحِبرِ وَمَا يَتَّعَلَقُ بِهِ ﴾

- ﴿ القسم الأول ﴾

﴿ في الكلام عن الحبر ﴾

🤏 الفصل الاول 🦫

﴿ فِي تُراكبِ الحِبْرِ الاسود ﴾

الحبر الاعتيادى مركب من تنّات وعفصات الحديد ممدودا بلماء معقليل من الصمغ العربي والقصد بإضافة الصمغ هو ليعطى المحاول قواءا الثلا بمتد على الورق . وطريقة عمل الحبر الاعتيادى هي الآتية

يغلى العفص ويضاف الى مغليه بعد تصفيته صمة عربى ومحلم ل كبريتات الحديد بالمقادير التى ستذكر ويترك مدة فى الهواء · و بما أنه توجد أنواع كشيرة من الحبر مجمولة التركيب قصدنا لتعميم الفائدة أن نشرح جملة تراكيب من هذا النهء وبالله التوفيق

﴿ صفة اولى ﴾

١٢٥ جزء عفص

۰۲۰ « كبريتات الحديد

۰۲٤ « صمة عربي

٠٠٠٠ « ماء العادة

اغل العفص بالماء واتركه ليبرد ثم صفه واضف اليه ما بعي من الاجزاء والركه مدة كذلك معتنيا ان تحركه كل مدة وعند ما يصير اسود حاك زلّ السائل واحفظه فانه الحبر المطلوب وما بقى من الراسب يستعمل للكتابة على البالات والصناديق ولصبغ الخشب بالاسود

﴿ صفة ثانة اجود ﴾

۳۷ درهم عفص ۱۹ « کبریتات الحدید ۰۸ « صبغ عربی ۲۰ « سکر ۱۹۰۰۰ « ما العادة أجر عله العلمة السابقة تماما

﴿ صفة ثالثة ﴾

۲۰ دوهم بقم
 ۲۰ شبة بیضاء
 ۲۰ « عفص
 ۲۰ « کبریتات الحدید
 ۱٫۰۰۰ « ماء العادة

أغل اولا العفص والبقم ثم اضف الشبة والحديد وآنرك المزيج مدة محركا كل يوم الى ان يصير اسود حالكا

﴿ صفة رابعة ﴾

۰۰۰ درهم عنص ۲۵۰ (کبریتات الحدید ۲۵۰ (صغ عربی

٠٠٠٠ ﴿ ماء غال َ

وضّ اولا العفص وانقعه بالمــاه الغالى ٢٤ ساعة اضف كبريتات الحديد او الصمغ والاحسن ان يضاف الى هذا الحبر بعض قط من زيت القرفة فهذا يحفظه من التعفن

﴿ صفة خامسة ﴾

۲۲۰ درهم عنص
 ۲۰۰ « کبریتات النیل
 ۲۰۰ « کبریتات الحدید
 ۲۰۰ « سمخ عربی
 ۲۰۰۰ « کبش قرنغل
 ۲۰۰۰ « ماه العادة غالل

افقع العفص والقرنفل بالماه ٢٤ ساعة ثم اضف باقى الاجزاء . وهذا الحبر اجود من السابق

﴿ صفة سادسة ﴾

۳۰۰ درهم عنص مرضوض

۱۳۲ ﴿ كبريتات الحديد

۰۳۲ « خشب بقم مرضوض

اغل الاجزاء المذكورة فى ماء ثم صَفّ فى منخل شعر واسع العينات واضف عند ذلك الى السائل سكرا وصمغا عربيا من كل ١٣٢ درهما وضع المزيج على النار وابقه ليصير بقوام العسل فاضف اليه الاجزاء الآتية

۸ دراهم نیل

۲ « کلورور النشادر

٤ ﴿ سيانور اليوتاسا

، د میباور اپوهسا ۸ « حمض الخلمك

۴ « زيت اللاوندا

١٧ اقة ماء المادة

وهذا الحبرجيد للغاية

﴿ صفة سابعة ﴾

٥٠ درهم كبريتات الحديد

٥٠ ﴿ خشب بقم مرضوض

٧٠ اقة ماء المادة

اغلهما نصف ساعة واضف عفصا مرضوضا ٢٠ درهما شبة بيضاه ٨ دراهم واغلهما ايضا ساعة ثم نزل عن النار وانرك هكذا ٨ ايام محركا المزيج كل يوم و بعد مضى الوقت المذكور اضف صمغا عربيا مسحوقا ٨ دراهم وسكر نبات ٢٥ درهما وحرك المذيح كل يوم على ٨ ايام ايضا فيصير جيدا للاستمال

﴿ صفة ثامنة ﴾

ه دراهم خلاصة خشب البقم

١ ه ثاني كرومات الموتاسا

تذاب الاجزاء فى كمية ماء مناسبة . وعند ما يكتب بهذا الحبريكون لو. الكتابة احمر بنفسجيا غامقا ولكنه يصير اسود مزرةا عند ما ينشف

﴿ صفة تاسعة ﴾

٩٦ درهم هباب الدخان

١٦ ﴿ كَبِرِيتَاتُ الْحَدِيدِ

۳۲ (عفص

٦٤ ٥ صمغ عربي

اسحق الاجزاء ناعمة جدا في هاون ثم اضف البهاكية ماء مناسبة

﴿ صفة عاشرة ﴾

٨٤ درهم عقص

٠٠ (فوة

١١ درهم كبريتات الحديد

٠٤ « خلات الحديد

۰۳ « نیل

انقع العفص والفوة بعد وضعهما في كية ماه غال ثم رشح المنقوع بالورق وذوب به كبريتات وخلات الحديد والنيل ثم ضع المزيج على نار هادئة ليتطاير عنه المساء ويصير بقوام شديد واصنعه عند ذلك اقراصا . وعند ما تريد استعاله ذوب جزءا منه في ٦ اجزاء ماه سخن فيصير حبرا جيدا للغاية

﴿ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني ﴾

خذ من الهباب ناعما جدا واعجنه بصبغة الكاد الهندى ثم ضعه على نار هادثة ليصير شديد القوام . فهذا المركب اذا حل منه بالماء يكون حبرا اسود حالكا

﴿ صفة حبرغير قابل المحو ﴾

يؤخذ من الحبرالصينى ٤٠ دراهم ومن المساء ٦٠ درهما ومذوب پوتاسا كاو درهمان ونصف ومذوب صوداكاو درهم وتمزج الجميع مزجا ناما . فهذا الحبر لا يزال ولا يمحى

ومن اراد عمل حبر الكوبيا (اى الحبر الذى بعد ان يكتب به على ورق ينقل الى ورقة أنية) فليأخذ من الحبر الاعتيادى ثلاثة اجزا. ويذوب به جزه واحد من سكر النبات فيصير معه الحبر المطاوب

> ﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ فى عمل الحبرالازرق ﴾ ﴿ صفة اولى ﴾

> > ۲ درهم من سیانور الحدید
> > ۱ همض اوکسالك

اسحقها جيدا في هاون مع قليل من الماء ثم اضف من الماء كمية مناسبة فيكون حبرا ازرق جيدا . واحترس من ان يدخل هذا الحير شيُّ من الحبر الاسود الاعتبادي ولوكان قلبلا فانه مفسده

﴿ منفة ثانية ﴾

۸ درهم نیل
 ۸ « کر بوات البوتاسا

۸ « كبريتورالزرنيخ

۱۶ « کلس حی

٠٠٠ ه ماء العادة

اسحق الاجزاء سوية واغليا بالماه لتذوب تماما وصف عند ذلك واضف صمغا عربا مسحوقا ١٦ درها

﴿ صفة ثالة

۰۰۰ ۵ صبغ عربی ۰۰۰ ۵ سک

اغل البقم بكية ماء مناسبة ثم صف واضف الاجزاء الباقية

﴿ صفة حبر اخضر ﴾

۳ درهم خلات النحاس

١٦ « ثاني طرطرات اليوتاسا

١٢٥ « ماء العادة

فوب الجوامد بالماء وشدده قليلا بالصمغ العربي

﴿ صفة حبر اصفر ﴾

٤٠ درهم بزور فارسية

ب ماء مقطر » ۳۰

۰۱۰ « صمغ عربی

اغل البزور والشبة ربع ساسة وصف بعد ذلك واضف الصمغ العربى

﴿ صفة ثانية ﴾

۳۰ درهم کوکوم

۲۰ « شبة ۲۰۰ « ما المادة

٠١٠ ﴿ صمغاعريا

اغل اولا الكركوم والشبة ثم صف واضف الصمغ العرو

﴿ حبر احر

١٠٠ درهم بقم مسحوق

اققع البقم فى الخل ٣ ايام ثم اغله ورشحه بعــد ذلك بالورق واضف الى المصفى صمغا عربيا وشيا اين وسكرا من كل ١٢ درها

واجود حير احمر هو مذوب الكارمن (لعل) في الشادر السائل ممدودا عاء مصمغ . وهذا الحبر أن وضعت به العظام وهو سخن يصبغها باحر جيل

﴿ حبر کوازی ﴾

۸ درهم لتر

۸ « طوطير احمر

۳۰ درم عنس

٦٠ (شب ايض

۰۰ « صمغ عربي

اغل العفص واللتر في كية ماء مناسبة ثم اضف بعد ذلك الطرطير والشب والصمغ مسحوقا ودعه هكذا جملة ايام محركاكل يوم فيصير جيدا للاستمال

﴿ احمر حمرى ﴾

۲ درهم لتر مسحوق ۳ « شنان

۳ « ستا*ن*

٣ دودة مسحوقة

۱۰ « شب اپیض مسحوقا

۱۰ « صبغ عربی مسحوقا

٧٥٠ « ماء المادة

اغل اولا اللتر والشنان فى الماء وانزله عن النار واضف الدودى واتركه هكذا ساعتين ثم رشح المغلى وذوّب به الشب والصمغ

﴿ حبر ذهبي او فضي ﴾

حل من مسحوق الذهب او الفضة (۱) فى ماه مذابا به قليل من الصمغ العربي واكتب به وعند ما ينشف تقدر ان تمر عليه المصقلة فيتلم او انك بعد ان ترسم على الورق بمذوب الصمغ مضافا اليسه قليل من سكر النبات وقبل ان ينشف الرسم تماما خذ من ورق الذهب او الفضة الرقيق جدا وضعه عليه واتركه لينشف تماما ثم إمر عليه فرشاة ناعمة فيزول المعدن المتزايد و يقى ما لصق بارسم

⁽١) قد تكلمنا عن كيفية تحضير مسحوق هذه المادن في باب التلبيس

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في عمل حبر المطابم ﴾

قاعدة حبر المطابع هو هباب الدخان معجونا بزيت الكتان او زيت الجوز المشدد باغلائه على النار وهذه كيفية العمل . ضع من زيت الجوز فى قدر من حديد او نحاس وضعها على النار واحمها كثيرا فيلمهب الزيت فاتركه ملمهها مدة ثم غط الطنجرة فينطفئ اللهيب فاتركه على النار ليغلى ساعتين او ثلاث ساعات فيصير شديد القوام (حتى انه عند ما يبرد يشيط اذا صببت قليلا منه)

واعلم آنه يجب ان يكون الزيت شديدا فى الصيف ورخوا فى الشتاء . ومن المستحسن ان يضاف الى الزيت بنسبة ١ الى ٢٥ من القلفونة مذابة وحدها هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيضاف ثلاثة قلفونة الى ٢٥ زيتا

ثم يؤخذ الزيت المعدكما تقدم ويصب على رخامة ويضاف الى كل ١٨ جزءا منه جزء من الهباب النقى المكاس ثم يؤخذ قطعة رخام اصغر من الاولى ويسحق بها المزيج ليصير بغاية ما يمكن من النعومة واذا طلب حبر احمر فأضف الى الزيت المعد زيجفرا عوضا عن الهباب واضف سيانور الحديد او نيلا اذا طلب حبر ازرق ومن خلات النحاس اذا كان المراد الحضر

اعلم انه اذا بقى حبر الكتابة معرضا للهواء مدة يعلو سطحه ندف بيض كالقطن (عفن) وتأخذ هذه الندف فى الازدياد الى ان تكون طبقة سميكة فيتجمد اذ ذاك الحبر ويفسد . ولقد عرف بالامتحان انه اذا اضيف الى الحبر قليل من ثانى اكسيد الزئبق يبطل و يمتنع تكوين هذه الطبقة وهذه طريقة اضافة الاكسيد المذكو ر

يؤخذ قدر قَمَّحة من أنى اكسيد الزئبق وتوضع على قطعة زجاج وتعجن بنقطة حبرثم توضع فى المحبرة (الدواة) فتكون هذه الواسطة كافية لحفظ الحبر من العفن

ولذلك طريقة اخرى اسهل من الاولى وهى ان توضع فى كل ٣٠٠ درهم حبر قطعة من ملح الطعام بقدر البندقة

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي عَمْلُ حَبِرُ الْكُتَّابَةِ عَلَى الْأَفْشَةِ ﴾

١٥ درهم نحت كربونات الصودا

۱۰ « صمغ عربی ۲۵۰ « ماء مقطر

ذو بالكر بونات والصمغ في الماه وضعه في زجاجة واكتب عليها «محلول اول»

٨ درهم نيترات الفضة

۸ « صبغ عربی ۳۰ « ماء مقطر

ذوَّب النيترات والصمغ بالماء وضعه في زجاجة زرقاء واكتب عليها « محاول ئان » وعنـــد ما تر يد ان تَكتب على القاش غطس الجهة المراد الرسم عليها بالمحاول الاول و بعد ما تنشف اكتب عليها ما تريده بالمحاول الثاني

﴿ صفة حبر ثان للقاش ﴾

٣ درهم نيترات الفضة

۳ « ثانى طوطرات اليوتاسا

۱۲ ه سائل النشادر

۰۷ د سک

۰۶ « صمغ عربی مسحوق

اسحق النيترات مع الطرطوات ثم اضف سائل الشادر واخيرا السكر والصمغ وطريقة الكتابة به مي ان تنشي اولا القاش جيدا وتدعه ينشف فترسم عليـــه ما اردت ثم تمر فوق الرمىم مكواة حامية

﴿ صفة ثالثة ﴾

١٠٠ درهم برادة حديد

درهم حمض خليك

ذوب الحديد في الحض على نار هادئة وفي وعاء صيني ثم ضع خلات الحديد الحاصلة من هذه العملية في المزيج الآتي

٠٠٠ درهم مآء العادة

، ، ، « كسريتات الحديد » ، ، ،

۰۰ « صمغ عربي

حرالعادي كمية قليلة لتلوس المزي

واعلم ان هذا الحبر يكتب به على الاقشة ولكنه اقل ثباتاً من الحبر السابق وان مذوب ١٥ جزءا من نيترات الفضة في ٤٠ جزء ماء مصمغ ممزوج بقليل من الكركم المسحوق ناعما يكوّن حبوا جيدا للكتابة على العاج والعظام

﴿ صفة حبر ازرق القماش ﴾

١٠ درهم نيترات الفضة

۳۰ « سائل النشادر

١٠ ﴿ تَحت كُر بُونَاتِ الصودا

۱۵ « صمغ عربی مسحوق

۰۰ « كبريتات النحاس

۳۸ « ۱۰ مقطر

ذوّب نبترات الغضة في سائل النشادر وبلق الاملاح في الماه ثم الحلط المزيجين . . .

صفه حبر احمر ب

٤ درهم كلورور الپلاتين
 هاه مستقطر

اكتب بهذا السائل على القاش الْمنشّى وعند ما تنشف الكتابة اكتب على كل حرف مما رسمته اولا بالمحلول الآتى ٤ دوهم اول كلوروو القصدير
 ٥٠ « ماه مستقطر
 غالا تظهر الاحرف حراه ارجوانية

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في عمل الحبرالسمياثوي ﴾

يسمون حبرا سمباتو يا سوائل ترسم بها على الورق احرف غير ظاهرة ولها خاصية ان تظهر وتصير مقروءة وهى تترك او لا تترك على الورق آثارا منها وذلك بتعرضها للحوارة او للنور او لعناصر كيمياوية موافقة لها . والحبر السمباتوى يستعمل للمخابرات السرية ان كان على الورق الابيض او بين سطرى مكتوب او مطبوع ما . والمواد المستعملة لعمل الحبر السمباتوى كثيرة ولا نشرح هنا سوى الاسهل والاقرب تناولا فنقول

ان محلول خفيف من كلو رور الكو بلت بالماء (١ ك الى ٥٠ ماء) او محلول خلات او نيترات الكو بلت مع مثل ربع الكو بلت المحلول من كلورور الصود يوم يكوّن حبرا سميا ويا به يظهر الرسم از رق اذا عرض للحرارة ثم يختفى تدريجا عند ما يبرد ليظهر من جديد اذا عرض ثانية الى الحرارة وهكذا الى ما شئت . واذا اضفت الى محلول الكو بلت كلو رور الحديد بدلا من كلورور الصود يوم فعوضا عن ان يظهر الرسم بالحرارة ازرق يظهر اخضر

واعلم ان عحلول نيترات الفضة اذا رسم به وحجب عن النور لا يظهر الرسم ما لم تعرضه للنور و يكون لونه اسمر ثم يسود بالتدريج

واذا رسم بمحاول خلات الرصاص او نيترات المرقشيتا وعرض الرسم لبخار الهيدروجين المكبرت او على فوهة زجاجة ضمنها كبريتور البوتاسا او الصــودا فيظهر حالا بلون اسود

واذا رسم بمحلول كبريتات الحديد وترك لينشف ثم غطست الورقة فى

محلول سيانور الپوتاسا والحديد فيظهر اللون ازرق . واذا غطست فى منقوع العفص عوضا عن محلول السيانور فيكون اللون اسود

واذا رسم بمحاول كبريتات النحاسوعرضالرسم لبخار النشادرالسائل فيظهر حالا بلون ازرق جميل

واذا رسم بمحلول خفيف للحمض الكبريتيك يظهر الرسم اسود اذا عرضته للحوارة

وبالاختصار نقول ان كل مركب عديم اللون وله خاصية ان يتلون بكاشف من الكواشف الكجمياوية يمكن استعاله كحبر سميانوى

﴿ انتهى باب الحبر ويليه باب المرايا ﴾



771

البابيالبيابع

﴿ فِي المرايا وما يتعلق بها ﴾

-م€ القسم الاول كين-

﴿ فِي الْكَالَامُ عَنِ الْمُوايا ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي اصطناعِ الموايا ﴾

قد يسمون مرآة الجسم المصقول الذي تنعكس عليه اشعة النور اما في الازمنة القديمة فلم يكن معروفا سوى المرايا المعدنية وكان يؤخذ رق من الفضة او الذهب او الحديد او النحاس ويصقل الى درجة قصوى ويستعمل كمرآة ثم مع تمادى الوقت عوَّض عن هذه الرقائق المدنية برقائق زجاجية مطلية من وجهها الواحد بلزئبق وهذا المعدن بلامعيته يعكس النور بدون ان يغير لون الجسم المنعكس عليه . ولكون الزئبق معدنا سائلا ولا يمكن تثبيته وحده على سطح الزجاج فمن الضرورة ان يمزج مع معدن آخر ولذلك يمزجونه مع القصدير وهاك بالاجمال كيفية العمل . يؤتى عائدة على سطحها رخامة مثبتة عليها ببرواز خشب الا من احدى جهاتها الضيقة وذلك لادخال لوح الزجاج وحول الرخامة داخل البرواز مصنوع قناة ليجرى منهما الزئبق الفائض الى أن يجمع في أناء موضوع نحت ميزاب صغير في احدى زوايا المائدة لهذه الغاية . و يلزم ان تُكُون الرخامة مركزة على المائدة بحيث يمكن العامل ان يحنيها او بركزها افتية حسما يقتضيه الحال . وعند ابتداء العمل يلزم ان تكون الرخامة جالسة تماما وبغاية ما يمكن من النظافة ثم تؤخذ قطعة من ورق القصدير بالوسع المطلوب وتمد على المائدة مدا متساويا بدون ان يبقى بها تأنّ وذلك يتم بمسها بغرشة من شعر ناعم الغاية ثم تصب على ورق القصدير كمية قليلة من الزئبق النقى ويمد عليه بمحدلة من الجوخ فيتحد المعدنان حالا ويتكون ملغم وحينشذ يصب من الزئبق

النقى كمية كافية لتغطى ورق التصدير على علو ؛ او ٥ خطوط ثم يغطى ما بقى ظاهراً من الرخامة بورق الكتابة وذلك ليقى لوح الزجاج عندد وضعه على الزئبق من ان يحمل غبارا او يتجرح بمسه الحجر و بهذه المدة تكون الزجاجة المراد الصق الزئبق بها قد تنظفت وتنشفت جيدا ومن الفحروة انه بعد تنظيفها الى الغاية القصوى وتنشيفها ايضا لا تعود تمس باليد بل تؤخذ بكل لطف بخرقة نظيفة او ورق نشاش ناعم وتمسك عموديا وتركز احدى جهاتها على و رق الكتابة المدود على الزخامة ثم يبدأ بتسطيحها رو يدا رويدا الى ان تقرب الى سطح الزئبق بدون ان تمسه . وعلى اتضان وضع لوح الزجاج على الزئبق تتوقف جودة المرأة فبازمك اذا ان تركز لوح الزجاج بحركة متساوية والا فببقى بينه و بين انزئبق شبه رغوة وهى ابتداء تأكسد هذا الاخير وهذا كاف لودم النجاح

و بعد ما تركز الزجاجة على الزئبق غطها بحراء من الصوف وضه فوقه شيئا لقيلا كحجارة او حدائد وذلك ليضغط الزجاج على الزئبق فيسيل عند ذلك الزئبق الزائد بدون لزوم و بعد تثقيل الزجاجة كما مر أحن الرخاءة قليلا فيسيل ازئبق الزائد في القناة المار ذكرها و يصب في الاناء الموضوع له . فبعد مني بضع ساعات أحن الرخامة اكثر من الأول ودعها كذلك مدة وعند انقطاب تنقيط الربق (هذا يتم بعد ٢٠ ساعة من وضعها) ارفع الزجاجة عن الرخامة بكل تأل لانا المغم بلق وخوا لوجود كمية زئبق وافرة فيه وادني احتكاك يكفي لازالته من النجيج . فيلزمك اذا ناتبه عند اخذ الزجاجة بحيث لا تمسها سوى من وجبها غير المزئبة ومن اطرافها في محل مخصوص لها وهو كناية عن مائدة مسطحة وتعركها هكذا مزيدا كل مدة تسطيح المائدة الى ان توقف اخبرا الزجاجة ، قبقا حود ي ومن المرافع المستصعب تعيين الوقت الذي به يتم نضح الرئبة مقد شوه مد كثابرا تنفيط الزئبق من مرايا موضوعة من مدة طويلة في الفاعات

وعند ما ينشف الملغم تكون الراة خالمية تند، و زومًا تسمير ملمة المرايا بالزئبق ومنذ بعض سنين اخترعت طريقة جديدة لاحضنات لمرب اجود واسها واقل كلفة من طويقة الزئبق. وما عدا قصر لدقت المنتف التهدم، لا تحدث علما اضراوا كالتي تحصل من الزئبق ولذلك قد اشتغل المعلمون في تحسينها الى ان بلغت الدرجة القصوى من الاتقان وهذه الطريقة هي ان يكسى سطح الزجاج قشرة فضية او ذهبية بناية ما يكون من النقاوة وملامعية . هذا ولا يخفي ان المخترع واصحاب المعامل يكتمون سر الاختراع لينتغموا به وان حدث الامر وكتب في مؤاف يكتم غالبا بعض القضايا منه التي لدم معرفتها يبقى المتحق بالحيرة فنقدم للقارئ الآن اجودطريقة امتحناها واظهرنا ما كان غاصفها بها وعلى المولى الاتكال في كل الاحوال

﴿ الفصل الثانو

﴿ فِي تَفْضِيضِ الزِّجَاجِ ﴾

تفضيض الزجاج يبدأ بممل محلولين

﴿ الحاول الأول ﴾ خذ ٩ دراهم من نيترات الفضة وذوبها في ٣ دراهم من سيال النشادر النقى وحرك المزيج جيدا الى ان تذوب النيترات تماما فاترك المذوب بضع ساعات فتتكون باورات هى نيترات الفضة النشادرية وذوب اذ ذاك هدنه الباورات في ٣٥ درهم ماء مقطر ثم وشح السائل المخراج كمية قليلة من مسحوق السود تكوّن عند الحاد النشادر بالفضة واضف الى السائل المرشح ٥٠ قمحة من حض الطرطير النقى مذوبا في ثقله اربع مرات ماء مستقطر ثم حرك المزيج واتركه برهة واضف اليه بعد ذلك ٢٥٠ درهم ماء مستقطر وحركه جيدا واتركه ليرسب تماما ثم انقل الواثق الى اناه آخر نظيف وفوق طرطرات الفضة الذى بقى راسبا ضع ٢٧٠ ثم انقل الواثق الاول واضف المهما عند ذلك ٧٠ درهم ماء مستقطر فيكون حيئذ السائل مهيئا الملاستمال

﴿ المحلول الثانى ﴾ هذا المحلول يستحضر تماما كالمحلول الاول والفرق الواحدهو ان فى هذا المحلول (اى الثانى) تضاعف كمية الحامض الطرطير

واعلم انه لا يأزم ان تحضّر من هذه السوائل سوى ما تقدر ان تستعمله فى يوم واحد ثم ان الزجاج المراد تفضيضه يلزم ان يكون بغاية ما يكون من النظافة ولذلك خذكرة من الخرق النظيفة وغطها بقليل من المحلول الأول الممزوجة به كية من التريولى الناع جدا جدا جدا وافرك بها سطح الزجاج جيدا ثم دعه ينشف ثم رش على مطح الزجاجة قليلا من الترييولى وافركها على الناشف جيدا وعند ما تنظف احترس لئلا تمس يدك السطح المراد تفضيضه

ثم ضع الزجاجة المنظفة كما مرعلى محل مصنوع لهدنده الغاية وهو كناية عن صندوقة من تنك متساوية السطح عاما ملآنة الى نصفها ماء العادة ومركزة على اربع ارجل كالمائدة وتحت هذه المائدة يوضع نار فحم لتسخين الماء الذى في علبة التنك وعند ما محمى سطح التنك بحيث لا يؤذى يمد عليه ما يغطى سطحه من التماش المشمع وتوضع حينئذ الزجاجة ثم يصب عليها قليل من المحلول الاول ويمد على كل سطحها بمحدلة مصنوعة من الكاوتشوك ثم يزاد عليها من المحلول ذاته قدر ما يمكن ان يثبت على سطحها ويترك فبعد مضى ١٥ او ٢٠ دقيقة تتحول الفضة ما يمكن ان يثبت على سطح الزجاجة أحن الزجاجة ليسيل عنها المحلول الاول ثم صب عليها حالا كل سطح الزجاجة أحن الزجاجة ليسيل عنها المحلول الاول ثم صب عليها حالا الحلول الثاني قدر ما يمكن ان يثبت عليها واتركها ايضا ١٥ او ٢٠ دقيقة فتكون قصب عليها لفسلها ماء سخنا ما يكفى ابزيل عنها ادنى اثر للمحلول ثم تأخذ وصب عليها لفسلها ماء سخنا ما يكفى ابزيل عنها ادنى اثر للمحلول ثم تأخذ النجمة وتوقفها قرب حائط الى ان تنشف ثم تصب على قفاها فرنيشا ما ليقبهامن العطب وهكذا تنتمى المهلية

فبهذه الواسطة تصطنع مرايا اظرف واخف واثبت هن المصنوعة بالزثبق وذلك بدون خطر على صحة العامل

اما اذا كان الزجاج المراد تفضيضه مصنوعا بنوع لا يمكن تنظيفه بالطريقة المار ذكرها كالقناني المحصوصة لوضع العطور مثلا فتنظف بتغطيسها بمحلول مشيم من هيبوكبريتيت الصودا وتترك مغطسة ١٧ ساعة ثم تخرج وتفسل مرات متواترة بماه الهادة واخيرا بماء مستقطر وتملأ بعد ذلك بالمحلول الاول ثم بالمحلول الثاني واعلم أنه ليس من الضرورة تسخين الزجاج كما من لان الفضة ترسب معدنيــة على الزجاج سواءكان سخنا ام بلودا وتسخين الزجاج انما هو لاسراع العمل

واذ وجدنا بعد امتحانات عديدة ان هدفه الطريقة لا تصح دائما لا سيا اذا كانت الاجزاء المركبة ليست بالنقاوة المرغوبة او كانالوقت باردا زدنا مقادير بعض الاجزاء وقالنا اخرى وهكذا نلنا الغاية المرغوبة وهاك كيفية العمل . خذ قنينة نظيفة وضع بها ١٨ قمحة من نيترات الفضة المباور النتى وذوبه فى درهمين ماء مقطر ثم اضف الى المحاول ١٠ نقط من سائل النشادر النقى و بعد رج الزجاجة جيدا اضف عليها ٣٠ درها ماء مقطر

ذوّب فى زجاجة نظيفة ١٨ قمحة من حمض الطرطير النتى فى ٧٧ نقطة ماء مقطر ثم نقطمن هذا المذوب ١٠ نقط متساوية المتدار فوق محلول نيترات الفضة النشادرى المار ذكره بشرط ان تضع كل نقطتين وحدها وترجالقنينة اذ ذاك جيدا ليتم الاتحاد وهكذا الى ان تضيف العشر نقط من مذوب حمض الطرطير ورشح عند ذلك السائل فيكون مهيئا للاستمال

خذ لوح الزجاج المراد عمله مرآة وضعه على محل مستو تماما (والا فلا يثبت السائل على سطحه) بعد ان تكون نظفته الى الدرجة القصوى ثم خذ ماه مقطرا وصبه على لوح الزجاج فيمد عليه الماه و يغطيه بتمامه (هذا اذا كان نظيفا والا فينظف) وارق الماء المقطر وقبل ان ينشف الزجاج صب عليه المحاول الذي هيأته فيمتد عليه و يغطيه حالا واتركه هكذا محجوبا عن الشمس والهواء الى ان ترى كل الفضة تحولت ولصقت بازجاج وهذا يتم بعد نصف ساعة اذا كان الوقت حارا و بعد ساعة او اكثر اذا كان باردا ثم ارق عند ذلك السائل عنه واغسل سطحه جيدا بماه يدون ان تمسه واتركه لينشف ثم صب عليه فرنيشا ليقيه من الحفومن الآفات التي من شانها ان تفسده والفرنيش المستعمل لذلك قد مر الكلام عنه في باب التلبيس من شانها ان تفسده والفرنيش المستعمل لذلك قد مر الكلام عنه في باب التلبيس فاذا فضلت فرنيش الكوبل اضف اليه من السيرقون فيكون لونه احمر

وقدعلمت ايها القارئ انك بهذه الواسطة الاخيرة تكتفى يمحاول واحد وانك بكمية الفضة ذاتها تكسوا سطحا زجاجيا اوسع مما فى الطريقة الاولى وذلك لان (٢٩) · الماء هنا اكثر بالنسبة الى ما هوهناك وفى هــذا المحلول الاخير لا يبقى راسب طرطوات الفضة كما فى ذاك ولان العملية تصح دائما اذا كانت الاجزاء نقية والنركيب متقنا

واعلم ان كل ٣٢ درها من محاول نيتراتالفضة المعد كما سبق يكفى لتفضيض نصف ذراع مربع من الزجاج

وكلاً زاد وضع سائل النشادر عن مقداره المقرر يكون تحويل الفضة الىمعدنها ابطأ و بالعكس

وإذا كانت كمية حمض الطرطبر اكثر من اللازم يسرع الفعل ولكن لا تكون النتجة جيدة بل تكون المرآة مغطاة بهالات سود عديدة وغير متساوية الون فنبه ان حمض الطرطير الموجود بالمتجر ليس هو بالنقاوة اللازمة لهذه العملية فيلزمك اذا ان تنقيه ليصير صالحا العمل وطريفة تنقيته هي ان تأخذ بادرات همذا الحمض نظيفة وتذوبها في اقل ما يمكن من الماء المقطر ثم ترشح المذوب في الورق النشاش وتضعه في وعا، صيني في مكان محجوب عن الغبار واتركه هناك الى ان يتباور اغليه

وتوجد طوق اخرى غير التى ذكرناها اتفضيض الرجاج ولقد امتحناها جميعها بدون ان تنجح بالعمل و ربما يريد البعض ان يعرفوا ما هى تلك فنفدمها للقاوئ بدون ان نضمن نجاحها فليمتحن

من جديد فيكون قد صار بالنقاوة المرغوبة

يؤخذ من نيترات الفضة المصبوب المعروف بمجر جهيم ٢٠ قمحة ونحل فى ١٠ نقط من سائل النشادر النقى ثم يذوب ؛ نقط من زيت القرفة و ٨ نقط من زيت القرفل فى ٢٠ دراهم سببرتو ويضاف هذا المذوب الى مدوب نبدات الفضة و يرشح السائل و يصب على الزجاجة ويترك الى ان تتحول "فضة الى معدنية وتلتصق بالزجاجة فيفسل سطحها و ينرك الينشف فبصب عليه فرنيت ائتهى

او خذ من نيترات الفضة المباء ٣٠٠ فمحة وذو بها في ١٥ نقطة من سائل النشادر ثم أضف الى المذوب ٥٥ ننطة من السهراء و٥٥ ننطة ماء مستقطر ثم وشح المزيح واضف اليسه ايضا ٦ دراهم ١٠ متمار و ٦ دراهم سيراو مذاب بها ٧ قمحات من سكر العنب ثم صب السائل على الزجاج المراد تفضيضه وآتركه بعض ساعات فتحول الفضة وتلتصق به

ومنهم من يفضل الطريقة الآتية

ذوب ١٨ قبحة من نيترات الفضة فى درهمين ماء ثم اضف ١٠ تقط من سائل النشادر ورج الزجاجة جيدا ثم اضف ٢٠ درهم ماء مقطر وضع الزجاجة التى بها السائل فى حمام ماريا (اى ضع ابريقا من تنك على النار وضع نصفه ماء وضع داخله التنينة التى بها المحلول الفضى) الى ان يسخن السائل جدا وانزله ورشحه بلورق وينها انت تسخن السائل كما سبق القول نظف لوح الزجاج المواد تفضيضه ثم ركزه على محل مستوى السطح واسكب فوقه ما يغطيه على علو خط من محلول مركب من ٣٠ قبحة طرطرات الصودا فى كل ٤ دراهم ماء مقطر

و بعد ما تكون قد رشحت السائل الفضى صبه وهو سخن على لوح الزجاج المعد كما مر فلا يمضى ١٠ دقائق الا وتأخذ الفضة فى الرسوب على هيئة نقط مسودة فدعها كمذلك نصف ساعة او اقل او اكثر الى ان تعرف ان جميع نينرات الفضة تحولت الى معدنية فأرق السائل وأثم العملية كما مرقبل هذا

﴿ في تذهيب الزجاج ﴾

لتذهيب الزجاج العمليات التي لتفضيضه عا يخص التنظيف واجراء العملية ولا يختلف سوى السائل وفي التذهيب لا يلزم سوى محلول واحد وهو معد كما يأتي ذوب واجراء المدور الذهب في ٣٧ درهم ماء ثم رشح المذوب واضف اليه ٣٧ قمحة من حمض الليمون النقي مذو بة في ثقلها ٤ او ٥ مرات ماء مستقطر و ٥٠ نقطة من سائل النشادر النقي و بعد رج القنينة جيدا صب السائل على لوح الزجاج المعد كما من في باب التفضيض

واعلم أنه لا يصح أن تعد هذا المحلمول الا عند ما تريد استعاله

﴿ واسطة للصق الذهب على الصيني والزجاج ﴾

يذهبون غالبا حوافى اقداح الشرب او خلافها وذلك يتم بواسطة الحرارة او بواسطة فرنيش معد لتذويب الكهرباء او راتينج السكوبال بثقله ذيت كتان مغلى ثم يحل هذا المذوب فى كمية مناسبة من زيت التربنتينا ليمكن دهن الزجاج به بدون ان يسل. وادهن به عند ذلك من الزجاج حيث تريد ان تلصق به ذهبا ودعه ٢٤ ساعة ثم ضع القدح المدهون فى فرن حام قلبلا الى ان يصير بحراوة تؤذى اليد فاخرجه عند ذلك وألصق على محل الفرنيش من رقائق الذهب الرقيق جدا (هذا يستحضر من اور با) فيلتصق به فاتركه ليبرد ثم اصقله بالمصقلة بعد ان تعرض قطعة ورق ناعم (كورق السيكارة) بين المصقلة والذهب

واذًا اتقنت صنعة الفرنيش المار ذكره فهذا يكون احسن واسطة للصق الذهب على الزجاج والصينى اما اذا كان الفرنيش غير حسن السركيب فيزول الذهب عن الزجاج بالغسل وخوفا من هذه العلة الاخيرة يفضاين الطرينة الآتية

يؤخذ من ورق الذهب او من مسحوقه (قد تكامنا عن كيفية سحقه في باب التلبيس) و يسحق مع قليل من بورات الصودا وقلبل جدا من المساه الصمغ ثم تلت بهذا المعجون فرشة صغيرة ناعمة و يدهن به من الزجاب ما حيت يراد تذهيبه و يترك الحان ينشف المعجون ثم يؤخذ الزجاب ويوضع في فرن محى فيحدى الصمغ و بورات الصودا يستحيل الى مادة زجاجية تلحم الذهب بازجاج فخرج حينشذ القطعة وتصقل كما سبق القول

فبهذه الواسطة عنها يذهبون الخزف الصينى وأكمون هذا الاخير لا يلين ولا يتلوى اذا عرض لحرارة قوية كما يحصل لازجاج مبكون الصق الذهب عالمية المعلوم اله اذا عوض عن الذهب بعرقة الفضة و تبعت المملية ذاتها تلتصق الفضة كما لو كان ذهبا

واذ تكامنا في هذا الباب عن طرائق اصطناع المرايا بينامنا ان نتكم في. اليضاعن طريقة اصقالذهب بالخشب وذاك لان المال المراويز مذهبة

و يسر القارئ ان يرى الصنعة تامة فيقدر هكذا ان متحن العملية فتخرجمن تحت يده كاملة وما الكمال الالله وحده عز وجل

۔ کی منثورات کی۔

﴿ فِي كِيفِية لصق الذهب على الحشب ﴾

الصق الذهب على الخشب طريقتان مختلفتان الواحدة تتم بواسطة الزيت . والثانية بواسطة الغراء ولاجل الايضاح تتكام عن كل منهما على حدة فنقول

﴿ فِي تَذْهِيبِ الْحُشْبِ بِواسطة الزيت ﴾

بعد ان يصنع البرواز عند النجاركما تقتضيه الصناعة وعند ما يراد ان يلصق عليه الذهب يدهن ثلاث مرات متوالية بزيت كتان مغلى مضافا اليه من كر يونات الرصاص ليصير بقوام ختر (دع الزيت ينشف على الخشب بين الدهنــة الاولى والدهنة الثانية) فهذه الدهنات الثلاث بتشرب الخشب وتسد مسامه . وبعـــد ما ينشف الخشب يطلى بمركب معد بمزج السيرقون في زيت كتان مغلى مضاف اليه قليل من زيت التر بنتينا (وما تلك الاضافة الا ليصير الطلاء سريع النشاف) ويترك ١٤ ساعة فينشف ويصير مهيئا ليلصق به الذهب . وكيفية لصق الذهب هي ان تأخذ قطعة من ورق الذهب الرقيق المخصوص لهـــذه الغاية وتمدها على محدة صغيرة مصنوعة .نقطعة جلد ناعم مسمرة على لوحة وخشو بينها وبين اللوحة صوفا وبعد مد قطعة الذهب على المخدة المذكورة خذ سكينا (كالتي يستعملها الافرنج على المائدة) غير ماضية الحد واقطع بها ورقة الذهب التي على المحدة وليكن عندكُّ فرشة صغيرة ذات شعر طويل ناعم كالمستعملة للتصوير باليد و بعد ان ترطب وأس هذه الفرشة قليلا بماء بارد مس بها قطعة الذهب وألصقها بالمحل المعد لها خذثم كرة من قطن واكبسها مها فتلتصق بالطبقة الزينية التي تحنها وهكذا الى ان تذهبكل البرواز فانركه يومين ثم خذ فرشة وامسحه بها فيتساقط الذهب الذى بدون لزوم فتصقله بعد ذلك بمصقلة يشم او فولاذ معرضا ورقة قليلة بين الذهب والمصقلة واذا وجدت لون الذهب مكدا بعد الصقال فبل ٌ فرشة بماء سخن وامسحه بها فتعود اليه لامعيته

و بعد الامتحان وجد ان الذهب الملصوق بهــذه الطريقة لا يكون بلامعية الذهب المعهود ولذلك يفضاون الطريقة الآتية

﴿ في تذهيب الخشب بواسطة الفراء ﴾

تؤخذ جاود الحيوانات الصغيرة كالهر والارنب وما شاكلهما وتغلى عاه الى الله يصير الماه خثر القوام (كالشراب) فيصفى ويطلى به الخشب المراد تذهيه و يترك لينشف ثم يطلى ٨ او ١٠ مرات بالغراء ذاته مضافا اليه كمية من الجص الناعم او الكاس المغسول على شرط ان تنرك الطلاء ينشف بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية وعند ما تنشف الدهنة الاخيرة يطلى فوقها بغراء ارخى قواما من الاول مضافا اليسه كمية من تراب الحرمل وقبل ان تنشف عاما يلصق عليها ورق الذهب كا ذكرا قبيل هذا وتذك اتنشف جيدا فيصقل الذهب عصقلة يشم

و يطلب احيانا ان يكون بالبرواز المذهب محلات لا معة ومحلات اخرى اشفة فلاك يتم بصقل البرواز جميعه كما تقدم ثم باه راو فرشة ناعمة منطوطة بمحلول غووى على المحلات المراد ان يكون لومها ناشفا فبهذه المقابلة يكون لون البرواز جميلا بالحقيقة ولكن المحلات الناشفة تمكون سريعة العطب لانه اذا نقطت نقطة ما على الذهب المدهون بالفراء يتدبغ فليحترس من ذلك

واذا اكد لون الذهب الملصوق بهــذه الطرينة بمسح بفرشة مبلدلة بالسپيرتو و بزيت النرباتينا فيرجع اليه لونه المفقود

﴿ واسطة لتذهيب حوافي الكتب ﴾

يؤخذ الكتاب المراد تذهيب حوافيه قبل تجليده و يكبس بمكبس المجلد ثم يقص الورق ليكون متساويا تماما ثم يؤخذ مؤنيه مركب من بم اجزا أبراب حرمل وجزء سكر نبات و يعجن الصنفان بكية ماه ايصدا ذوبي قو . خسر ثم غط به فرشة وادهن الحل المراد تذهيبه وهو مكبوس وعند ما يشف اصقله بمصفله يشمر ثم رطبه باسفنجة مباولة بيباض البيض ثم خذ فتيلة من قطن ثخينة مروسة وامرر وأسها على جبهتك وضعها على قطعة الذهب فتحملها والصقها اذ ذاك على المحل الذى رطبته بالبياض واتركه كذلك لينشف فاصقله طولا بلطف بمصقلة يشم معرضا قطعة ورق رقيق ناعم بين المصقلة والذهب

﴿ لصق الذهب على الجلد ﴾

عند ما يراد لصق رسم ما او احرف ذهبية على الجلد يازم اولا ان يرش على المحل المراد تذهبية من مسحوق القلفونة او من مسحوق المصطكى الناعم جدا ثم يؤخذ الرسم او الاحرف التى يازم ان تكون من حديد او نحاس ذات مسكة وتحمى ثم يوضع من ورق الذهب على المحل الذى رششته من الراتينج و يؤخذ الرسم المحمى و يضغط به على الذهب فيذوب اذ ذاك الراتينج الذى تحت الذهب و يثبته وامسح حينشذ بخرقة فالذهب الزائد يتساقط ولا يبتى على الجلد سوى ما طبع بالرسم او الاحرف التي استعملت

﴿ واسطة لتذهيب الانسجة الحريرية والعاج ﴾

ذوب جزءا من كلورور الذهب فى ٣ اجزاء ماه مستقطر ثم غط فرشة ذات شعر طويل ناعم وارسم بها ما اردت على نسيج حريرى او على العاج وعرض الرسم لبخار الهيدروجين فيتحول الذهب حالا الى معدنى ويلتصق بما تحته التصاقا آما حتى انه لا يزول عنه بالغسل بل يبقى لامعا زهيا

واذا عرضت النسيج المرسومعليه بمحاول كلورور الذهبكم تقدمالقول ابخار الهيدووجين المفصفر تكون لك النتيجة عينها فاعلم

واذا عرضت النسيج المرسوم كما مر لبخار الحمض الكبريتوس يتحول الذهب ويظهر الرسم اصفرلامما

واذا غُطست نسيج حريرى فى الايثير فصفور يك وتركت الايثير يتطاير عنه (يعرف ذلك عند ما لا يعود يتصاعد بخار كالدخان) ثم غطسته فى محلول كلورور الذهب يتحول حالا الذهب و يغطى النسيج

﴿ واسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ ﴾

ذوب من كلورور الذهب فى ايثير كبريتيك وغط بهذا المذوب قطعة فولاذ نظيفة (كوسى الحلاقة او ريشة الفصادة وما شاكلهما) واخرجها واترك الايثير يتطاير عنها فتجدها قد اكتست غشاء زهيا وعوضا عن ان تغطسها بالمذوب اذا رسمت به عليها ما اردت تكون النتيجة واحدة

واعلم انه بهــذه الواسطة تصنع الـكتابة التى نراها على الاسلحة كالسيوف وما شاكل ذلك فاعلم واستفد

﴿ واسطة لتفضيض الانسجة الحريرية ﴾

خذ من نيترات الفضة درهما وذو به فى ٣ دراهم ماء مقطر ثم ارسم بهـــذا المذوب على نسيج حريرى وقبل ان ينشف الرسم عرضه لبخاو الهيدروجين المفصفر فحالا تتحول الفضة الى معدنية وتكون لاصقة بالنسيج

والنتيجة ذاتها تحصل بغط النسيج في الايثير المفصفر ثم في محاول نيترات الفضة

﴿ في تفضيض العاج ﴾

خد قطعة من العاج نظيفة وغطها فى محاول نيترات الفضة خفيفا واتركها فيه حتى يصفر لونها واخرجها عند ذلك وضعها فى كباية زجاج واغمرها بماه م سر وعرضها هكذا الى اشعة الشمس فيصير لونها حالا اسود غامقا واخرجها عند ذلك من الماه ونشفها وافركها فركا متواترا بقطعة جلد ناعم فتأخذ الفضة لامعينها المعدنية ويكون العاج مغطى بها

﴿ واسطة لحفر الفولاذ ﴾

خد قطعة الفولاذ وسخنها قليلا ثم افرك سطحها بقطعة شمح اليض بنوع أنه يتغطى تماما فاتركها لتبرد وارسم عليها أذ ذاك بقل نبر ما تريد أن ترسمه بنوع أن رأس القلم يزيل الشمع ويمس الفولاذ وغطس عند ذلك قطعة الفولاذ في خل قوى ورش على الرسم من مسحوق انى كاورور الزئبق (السلميني) ورطب ما رششته بخل ايضا و بعد مضى ٥ دقائق اغسل القطعة بماء العادة وعرضها لنار خفيفة ليذوب الشمع فتنظر اذ ذاك ان ما رسمته على الفولاذ محفورا كما لو استعملت قام النتر لحفره ولا يخفى ما فى معوفة هذه الطريقة من الفائدة لانه معلوم لدى الجميع ان الفولاذ قاس للفاية ويقتضى لحفره تعب ووقت

﴿ فِي تلوين الرخام وما شاكله ﴾

لقد امتحنت فى يطاليا العمليات الآتية لتلوين الرخام وهاك نتيجة تلك الامتحانات (١) علول نيترات الفضة اذا صب على الرخام يمتصه هــذا ويصير لون الفضة اذ ذاك احم غامقا

- ٢) محلول نيترات الذهب بخرق الرخام ايضا ولسكن اقل من محلول الفضة ويكون لون الرخام اذ ذاك بنفسجيا ماثلا الى الاحمرار
- ٣) محاول خُلات النحاس بخرق الرخام على عمق خطين و يكون لونه اخضر فاتحا
- ٤) محلول دم الاخین و محلول رب الراوند یخرقان الرخام ایضا فالاول یلونه باحمر والثانی باصفر

ولكى يصير المحاولين الاخيرين اهلا لان يخرقا الرخام جيدا يازم ان يكون الرخام مصقولا جيدا بحجر الخفاف فيذاب دم الاخين او رب الراوزد في السيرتو سخنا و يرسم به على الرخام بواسطة فرشة مغموسة بالسائل . وقيل ان تقيع جميع الاختباب الملونة في السيرتو النقي يخرق الرخام و يلونه . فاذا نقمنا الدودة في السييرتو واضعنا الى منقوعها قليلا من الشب الابيض ورسمنا بالنقيع سخنا على الرخام يتلون هذا بلون ارجواني جميل والى ما ذكراه سابقا من المواد الملونة للرخام نضيف ايضا الشمع الابيض ممز وجا من مواد ملونة ومذوبا . مثال دلك اذا اخذا من خلات النحاس ناعما جرا واغليناه مع الشمع الابيض ثم صبيناه سخنا على الرخام وتركناه ليبرد عليه ثم مسحنا الشمع عن الرخام ترى اللون الاخضر خرق بالرخام على مخطوط من سطحه

هذا وعلى من يتعاطى صناعة الرخام ان يمتحن ما ذكرناه لهــذه الغاية اذ يحناها بدون ان تمتحنها

﴿ فِي حَفَّرِ الرِّجَاجِ ﴾

عند ما يراد حفر احرف او رسم ما على الزجاج يطلى الزجاج بشمع ذائب او بفرنيش ما ثم يرسم عليه بحيث ان رأس القلم المستعمل الذلك يمس الزجاج ثم غط ما رسمته بمعجون رخو مركب من فلور ور المكاسيوم مسحوقا وحمض المكبريئيك القوى واتركه هكذا بضع ساعات ثم ارفع عنه الفرنيش او الشمع فتنظره محفورا حسما رسمت

. ومن المستحسن ان تغطى الزجاج الموضوع عليه المعجون المذكور آنفا برقاقة من رصاص وهكذا يكون فعل الحامض الفلور يك المتصاعد من المعجون اقوى على الزجاج المعرض له

﴿ واسطة لثقب الزجاج ﴾

عند ما يراد ثقب الزجاج ينقط على المحل المراد ثقبه من زيتالد بنتينا صرفا او مذابا به قليل من السكافور م تؤخذ آلة تسمى عند النجارين القوس والمقدح (او المثقب) و يثقب بها المحل المراد . فهذا السائل يسهل ثفب الزجاج اما في معامل اورويا فيفضلون المزيج الآتي

۲۰ درهم زیت تربنتینا

٤١ « اوكسلات الوتاسا

۰۲ « ثوم مقشور

امزج اوكسلات الپوتاسا باز يت المذكور نم اضف الثوم مرضوضا واترك المزيج ايام فى زجاجة مسدودة محركا كل يوم فيصير مهيئا للممل وطريقة استعاله مى ان تضع من على المحل المراد ثقبه ثم تستعمل القوس والمقدح كما ذكر فيتم تقب الزجاجة بسهولة

﴿ في عمل الحصى المتفرقعة ﴾

٤ درهم فصفور

۲ « كلورات اليوتاس

٧ ١ صمغ عربي

۲ « غراء

۲ « سيرقون

٤ « رمل ايض

ذوب اولا الصمغ فى كية ماه ليكون بقوام ختر ثم ضعه فى قنينة وضع الفصفور (۱۱ وضع القنينة فى حمام ماريا محركا كل برهة الى ان يتجزأ الفصفور مماما ثم ذوب الغراء واضفه الى المحلول الفصفورى ثم ضع كلووات الپوتاس فى هاون ورطبه بماء واسحقه وضعه مع المزيج واضف اخيرا الرمل والسيرقون . ثم خذ من الحصى المستديرة الشكل الملساء واطلها بهذا المزيج واتركها لتنشف فتكون متغرقعة اذا ألقيتها على محل مبلط او اذا لطمتها على جسم صلب

﴿ في عمل قش النفط (الشحاطات) ﴾

اعلم ان النركيب الذى قدمناه لعمل الحصى المتفرقعة هو ايضا يستعمل لعمل قش النفط الذى يتفرقع ويلمب عند ما يحك على جسم خشن ولكن منهم من يحذف من التركيب كلورات الپوتاس و يعوض عنه بنيترات الپوتاسا فيلمهب القش بدون ان يتفرقع اما التعويض بالنيترات عن كلورات الپوتاس فحوفا من تفرقع هذبن الجسمين عند مزجهما

و بعد تحضير الممجون يؤخذ من العيدان الرفيعة و ينمس طرف منها في مذوب الكبريت العمودي على النارئم تغط في المعجون الفصفوري وتعرك اتنشف فتوضع

 ⁽١) اعلم ان الفصفور جسم ياتهب اذا تعرض الهواء الكروى ولو برهة وجيزة ولذ8٤
 يحفطونه مفمورا بماء فاحذر منه

في علب ويدهن اسفل العلبة واعلاها ءذوب الغراء مشددا برمل وذلك لتحك عليه قشة النفط عند ما راد اشعالها

ويعطى غالبا لرؤوس قش النفط لون فضى لامع وذلك بغطها في سائل تحت خلات الرصاص ثم بتعريضها لبخار الهيدروجين المكبرت في محل حام

ونظرا للتفرقع الذى يخشى حدوثه عند مزج كلورات الپوتاس والفصفور قــد يعوض عن الاول بثاني اكسيد الرساص او نيترات اليوتاس او بمزيج مركب من هذبن الصنفين

وقد بختاف تركيب المعجون ذاته حسب اختلاف رطوبة البلدان التي يستحضر فها . ففي انكلنره حيث البلادرطية يضعون في المعجون كمية من كلورات اليوتاس أكثر من كمية الفصفور اما في المانيا فعكس ذلك

ونظرا الى مضرات الفصفور قد اجتهد المعلمون ووجدوا واسطة لعمل قش النفط يستغنى بها عن عمل هذا الجسم السريه الااتهاب وهاك صفة جملة تراكيب لهذه الغابة

﴿ تركيب اول ﴾

٧٥ درهم كلورات البوتاس

« ثاني اوكسيد الرصاص او المنغنهز

٣٥ « كبريتور الانتسون

تسحق هذه الاجزاء كلا وحده ثم تعجن بمذوب الفراء لتصير بقوام خثر فتطلى بها قضبان دقيقة بعد غطها في الكبريت مذوباعل البار

﴿ تُركيب ثان ﴾

درهم غراء

۰۳ « كلورات البوياس

، و ربع اللي كرومات البوتاس

نصف درهم كبريته رالانتيمون الذهبي

٣ درهم زجاج مسحوق

اسحق الاجزاه كلا وحده واجر العملية السابقة

﴿ تركيب ثالث ﴾

٢٦ درهم كلورات البوتاس

٧٥ « ثاني أكسيد الرصاص او المنغنيز

۲۰ « ثانی کرومات الیوتاس

· ٢٠ ه كيريتور الانتيمون واليوتاس

۲۰ ه سیانور الرصاص

۰۶ « زجاج مسحوق

۰۰ (صمغ عربي

اسحق الاجزاء كلا وحده وذوب الصمغ بكية ماه واعجن به المساحيق و بعد تغييس رؤوس القضبان بالكبريت تطلى بهذا المعجون وتنشف

﴿ تركيب رابع ﴾

۲۵ درهم كاورات اليوتاس

۲۶ « هيبوكبريتيت الرصاص

۰۸ (صبغ عربی

اجر عليه العملية السابقة . والبعض من هذه التراكيب الاربعة يلزم ان يطلى اسفل العلبة بمركب مخصوص لتحك عليه عند ما يراد اشعالها فالتركيبين الاولين يطلى ادغل العلبة بالمزيج الآتى

٦ درهم كلورات اليوتاس

۱ « سيرقون

۱ « سنبادج

/ ماشفّیر (ای الکتل الشبیهــة بازجاج التی تتکون فی ۱ ° ۱ کور الحداد)

غراه كمية كافية

تعجن سوية

وللتركيبين الاخيرين يطلى اسفل العلب بللزيج الآبى

ه درهم كانى اكسيد المنغنيز

۲۰ « كبريتور الانتيمون

۰۰ « ثانی کرومات الپوتاس

٠٠ (زجاج مسحوق

۳۰ « غواه

اسحق الاجزاء كلا وحده ثم ذوب الفراء فى كمية ما، مناسبة واعجن به المساحيق فيكون مهيئا للعمل

﴿ انتهى باب المرايا ويليه باب المِينَ ﴾



العائب التيامِن (ف المينَ وما يتعلق بها) .

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي اصطناعِ المينا ﴾

قد يسمون مينا مادة زجاجية يكسى بها ظاهر معدن طبقة تجعله ابهج واروق النظر. فالمينا اذا هى نوع زجاج مركب من سليكات البوتاسا ومن اكسيدالرصاص وهى قد تكون اما شفافة اىالتى يخوقها النوركازجاج واما مظلمة اىالتى لا يخرقها النور كالخزف الصينى وقد تكون ايضا اما بيضاء واما ملونة بلون ما كالازرق والاخضر والاصغر وما شاكل ذلك

واعلم ان الاجزاء التي تتركب منها المينا اية كانت لا تختلف بل يضاف البها او يعوض عن احد الاجزاء المركبة منها بجزء آخر وذلك لجملها مظلة او ملونة بلون مطلوب . فتتكلم الآن عن كيفية تركيب المينا الشفافة اذهى الركن الاصلى لهذه الحرفة وتقدم القارئ جملة تراكيب تختلف بها مقادير الاجزاء المركبة للمينا وليكن معلوما ان هذه التراكيب ذاتها تكون المين المظلمة والمين الملونة اذا اضيفت البها اجزاء ستذكر ان شاه الله في وقتها

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تُراكيبِ المينا الشفافة ﴾

و ترکیب اول

۳ دراهم سلیکون ۳ » آنی اکسید الرصاص درهمان وربع نیترات الپوتاس

﴿ تُركيب ثان ﴾

٣ درهم سليكون

٤ « أنى أكسيد الرصاص

۲ « نيترات البوتاسا

۱ « بورات الصودا

﴿ تُركيب ثالث ﴾

ه درهم سليكون

ه « أنى اكسيد الرصاص

١ ﴿ نيترات اليوتاسا

۱ « بورات الصودا

﴿ تركيب رابع ﴾

۱۰ درهم سلیکون

۱۰ « ثاني اكسيد الرصاص

٠٤ « نيرات الوتاسا

٠١ ﴿ بورات الصودا

﴿ تُركي خامس

۳ درهم سلیکون

٦ « الفي اكسيد الرصاص

۱ « تورات الصودا

فهذه النراكيب الخسة هى ركن المين اية دنت وكما سبق الفول ال كلامنها يكوّن مينا شفافة واذا اريد عمل مينا وظهة (اى بيضاء كمينا الساءة) فيحذف اكسيد الرصاص ويضاف الى احد الداكيب المار ذكرها اكسيد التصدير والرصاص وفصفات الكاس غير ان الاول اجبد واكثر المتعيد المحاس غير ان الاول اجبد واكثر المتعيد

واعلم ان اكسيد القصدير لا يضاف وحده بل متحدا مع اكسيد الرصاص ولكى يتم اتحاد هذين الاكسيدين يماع المعدنان اى الرصاص والقصدير بالمقادير التي ستذكر فى بوققة على نارقوية وكلا تكوّنت قشرة على وجه المذوب تقش ومحفظ فانها الاكسيد المطلوب . وعند ما يتحول جميع المذوب هكذا الى اكسيد يرجع الى البوتقة ويترك على النار مدة ليتم تأكسده ثم يصبفى وعاء فيه ماء ويحرك فلا بقى من المعادن بدون تأكسد تام يرسب الى قعر الاناء فيسهل عليك حينشذ اخراج الاكسيد وتركه

وان كمية الرصاص اللازم تحويلها الى اكسيد مع القصدير كما سبق القول تختلف حسب اختلاف المينا اما كمية القصدير اللازم لجعل مينا شفافة مينا مظلمة يضاء فهى جزء واحد قصدير مثأ كسد لكل عشرة اجزاء من مركب المينا فمن الضرورة اذا ان تقرر مقادير الرصاص اللازم تحويله الى اكسيد مع القصدير لكل من التراكيب المذكورة سابقا فنقسمها ايضا الى ٤ نمر

﴿ نومرو ۲ ﴾		(<i>نومرو</i> ۱)
ه درهم رصاص	ساص ه	۳ ونصف درهم ره
۱ « قصدیر	١	۱ درهم قصدیر
('ence 3)		(' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
۷ درهم رصاص	1	۳ درهم رصاص
۹ « قصدیر	١	۱ « قصدیر

أكسدكلا من هذه النمركما سبق القول عن ذلك واحفظه وحده وعند ما يراد تحضير مينا مظلمة بيضاء يعوض عن كمية اكسيد الرصاص المذكورة في تركيب المينا الشفافة بالكمية التي سنذكر من اكسيد الرصاص والقصدير وهذه صفة تراكيب لذلك

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تراكيب للمينا المظلمة البيضاء ﴾

﴿ تركيب اول ﴾

٣ دوهم سليكون

٤ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ١ درهان ونصف نيترات اليوتاسا

﴿ تركيب ثان ﴾

۳ درهم سليكون

• « اکسید الرصاص والقصدیر نومرو ۲

۲ « نيترات الوتاسا

۱ « بورات الصودا

﴿ نركيب ثالث ﴾

۴ درهم سليكون

٦ « أكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٣

١ « نيترات البوتاسا

۱ « بورات الصودا

﴿ تركيب دابع ﴾

۱۰ درهم سلیکون

۱۸ « اكسيد الرصاص والنصدير موروس

٤٠ « نيترات البوتاسا

۰۱ « بورات الصودا

﴿ تركيب خامس ﴾

٣ درهم سليكون

٧ « أكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٤

۱ « بورات الصودا

وكيفية مزج الاجزاء المركبة منها المينا شفافة كانت او مظلمة هي الآتية اسحق اولا الاجزاء كلا وحده سحقا ناعما ثم امزجها جيدا وضع المزيج في بوتقة مغطاة داخل كور كالمستعمل عندصباب النحاس وقو النار كثيرا واترك البوتقة داخل النار الى ان تراه مائما وعند ما تكشف البوتقة صبه في وعاه فيه ماه ثم نشفه وارجعه الى البوتقة وأمعه ثانية ثم صبه بالماه وهكذا اربع مرات متوالية واخيرا نشفه واسحقه ناعما جدا جدا واحفظه داخل علب الى وقت الاستعال واذا عرفت تحضير المينا المظلمة والشفافة نرشدك الآن الى كيفية تحضير المينا الماوية وهاهي

﴿ مينا خضراء ﴾

﴿ مینا زرقاء ﴾

٢ جزء مينا شفافة اولا

١٠ جزء مينا شفافة اولا

من ۱ الی ۲ « اکسید الکو بلت من ۱ الی ۲ « ثانی اکسید النحاس

﴿ مينا صفراء ﴾

﴿ مينا بنفسجية ﴾ ٣٠ حـز. مـنا شفافة اولا

٣ جزء مينا شفافة اولا

من ١ الى ٢ « اول أكسيد المنغنيز من ١ الى ٢ « كاورور الفضة

﴿ مينا سوداه ﴾

﴿ مينا حمراً. ارجوانية ﴾

١٥ ُجزَّه ميناً شفافة

١٢ جزء مينا شفافة اولا

من ۱ الی ۲ (اکسید الذهب من ۱ الی ۲ (اکسید النحاس

من ۱ الى ٧ (اكسيد الكوبلت

من ١ الى ٧ ﴿ اكسيد المنغنيز

يماع كل من هذه التراكيب فى بوتقة مفطاة ثم يسحق بعــد ذلك جيـــدا ويحفظ الى حين الاستعمال يحدث احيانا ان المينا الحراء تفقدهذا اللونعند لصقها بالمدن وتصير بنفسجية فلمنع هذا الحادث يضاف اليها قليل من بورات الصودا واذا وجــد بالامتحان ان لونها احمر قان يضاف اليها قليل من المينا الصفراء المذكورة اعلاه فيفتح لونها

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي كَيْفِيةَ لَصَقِ الْمِينَا بِالْمُعَدِنَ }

للمعدن المراد لصق المينا به عملية اولية وهي ان يتمرى سطحه من كل المواد الدهنية ولنوال هذه الغاية يعلى في مذوب كر بونات البوتاسا و يغسل بعد ذلك جيدا عاء واذا كان المعدن من السافل الواطى الميار فمن الضرورة ان يعلى قبل لصق المينا به في المزيج الآبي الى ان يتطاير الماء عن الاملاح عاما وهذه صفة المزيج

٤٠ درهم نينرات اليوتاسا

٧٥ « كريتات الانومين والبوتاسا

۳۰ « كاورور الصود.وم

تسحق هذه الاجزاء وتذاب في كمية ماء كافية ندو با. إ فقط

والقصد من غليان الذهبالسافل العيار في هذا المذوب هو اكى يتعرى سطحه من النحاس وهكذا تلتصق المينا على ذهب خالص فتكون اروق للنظر واكثر لامعية وعلى الخصوص اذا كانت شفافة

ثم تأخذ من مسحوق المينا الني تر يد ان تلصة با بالمعدن وتضعها في هاون من اليشم وترطبها بماء وتسحة بما ايضا على هدنده الحالة التصبر بغاية ما بمكن من النعومة ثم ضع المسحوق في وعاء زجاج وضع نوقه قليل ماء أخود فقط فيكون مهيأ للعمل

خذ من المسحوق المحصر كما مرعلى أس موق من حديد ومده على سطح المعدن المهيأ له مدا متساويا واضغط بعد ذلك بلموق على المسحوق فلسيل منه الماه الزائد ثم خذ خرقة قديمة نظيمة وكبسا بها متمتص ما بتمي فيه من الماء وضم عنسد ذلك القطعة على لوح من تنك ذي ثقوب كالمصفاة (شكل ٢٩) وضع هذا الاخير



فوق رماد حار وأبقه الى ان ينشف المسحوق تماما فيصير مهيأ ليوضع فى السكور حيث يميم و يلتصق بالمدن

اذا كان مرادك عمل مينا شفافة فلا تضع منالمسحوق على سطحالمعدن سوى طبقة رقيقة وبالعكس اذا كان مرادك عمل مينا مظلمة

وقبلما نشرع فى الكلام عن كيفية اماعة مسحوق المينا على سطح المعدن يلزمنا ان نشرح اولا الكور الخاص لهذه الغاية فنقول

ان الكور (شكل ٣٠) مركب من ثلاث قطع الاولى وهي قاعدة الكور



مجوفة ذات مصفاة تشعل فوقها النار وينزل منها الرماد الى اسفل

والقطمة الثانية هي غطاء الكور بهيئة قبـة ذات مدخنة بطول نصف ذراع او اكنر وفي جنب هذا الغطاء فتحة لاضافة الفحم منها عند الاقتضاء وتسد بسـد ذلك

والقطعة الثالثة كناية عن علبة من فخار ذات فتحة في جانبها فتوضع هــذه

العلبة داخل الكور فوق فحم ملتهب وتحاط به من جميع جهاتها الا ان فتحتها تدار لباب الكور . ثم يغطى الكور بغطائه وتسد جميع فتحانه فيكون معدا للعمل وكيفية وضع قطعة المعدن الموضوع عليها المسحوق داخل الكور هى ان تضعها على لوح الناك المار ذكره وتقرب هذا الى باب الكور وتقركه برهة ثم تأخذه بملقط وتدخل الى الكور وتقركه برهة ثم تدبره بالملقط بلدف لتكون الحوارة عليه متساوية وعند ما الكور وتتركه برهة ثم تدبره بالملقط بلدف لتكون الحوارة عليه متساوية وعند ما تنظر ان المسحوق قد صار بلون لامع فرق القطمة المعدنية فاعرف انه ماع والتصق بما تحته فحذ حالا بدون ابطاء اللوح بالملقط واخرجه رويدا رويدا كما ادخلته الى ان يصير قرب بسلاكور فدعه لبرد رويدا رويدا لئلا اذا اخرج دفهة واحدة يخشى من تشقيق بلب الكور فدعه لبرد رويدا اويدا العملية يدخل فيه الهواء فتنبه

ومن الضرورة اخراج القطعة من النار حالا عنــد ما بميع المسحوق عليها والا اذا تركت مدة اطول يذوب المعدن او على الاقل يتلوى فائتبه لذلك

واذا اخرجت القطعة ووجدت ان سمك القشرة ازجاجية عليهـا غير كاف فيكنك ان تسمكها بوضع مسحوق جديد واجراء العملية السابقة وهكذا الى ما شئت

و بعد اماعة المينا ولصقها بالممدن واخراجها من النار يكون سطحها غير مستو وغير لامع كالواجب فيقتضى مساواته وتاديمه فالغاية الاولى تنم ببرده بمبرد ناعم او بان يوضع عليه شئ من السنبادج مبلولا بماء ثم بفركه برقاقة قصدير الى ان يستوى تماما

ولبلوغ الغاية الثانية اى لتلميع المينا يؤخذ من أكسيد القصدير (١١ ناعما جدا ويرش على سطحها ثم يفرك فركا متواترا برقاقة قصدير اينة ليصير لامعا نوعاثم

 ⁽١) يستحضر أكسيد التصدير لهذه العاية بوضع قصدير فى بوتفة على النار وكلما تأكسد
 منه شئ يؤخذ وموضع فى الماء ثم ينشف وبسحتى اعما جدا

يموض عن رقاقة القصدير برقاقة من الخشب الايض اللبن مداوما الفرك به الى ان تصير لامية المينا بالدرجة المرغوبة

واعلم انه لا يقتضى استمال الكور اذا كان المراد لصق مينا بقطع صغيرة كالخواتم والحلق وما شاكل ذلك بل يكفى ان توضع القطعة الحاملة المسحوق على قطعة فحم او لوحة و ينفخ عليها بالبورى الى ان يميع . وأنه اذا كانت القطعة المراد لصق المينا عليها ملحومة من احدى جهاتها لا يحمل النار اللازمة لاماعة المسحوق الزجاجي بل قبل انتهاء الهملية يذوب اللحام ور بما تعمل القطعة من اجراء ذلك فن الضرورة ان يغطى محل اللحام بمادة تقيه من فعل النار ولذلك تعمل معجونة من مسحوق الفخار بالماء او من مسحوق الجص بالسائل المذكور و يطلى بها خل اللحام فيكون كحاجز بينه وبين النار

ان المينا الشفافة لا يستحسن لصقها سوى بالذهب لان هذا المعدن يبقى سطحه عجمها متلاً لئا جميلا بعكس ما اذا لصقت المينا الشفافة بالفضة او بالنحاس لان هذه المعادن تنا كسد بتعرضها للنار فيمتزج اكسيدها مع المسحوق الزجاجى فيفير لونه وهكذا لا يقدر العامل ان يركب لهذين المعدنين مينا شفافة بلون موغوب . فاذلك كلا كان وجود النحاس بالذهب اقل كان لصق المينا عليه اسهل واكثر عجاحا

واذا كان سطح القطعة المراد لصق المينا عليها واسعا ورقيقا يلزم ضرورة ان تتلبس بالمينا على وجهبها والا فيتحدب سطحها ويصير بهيئة لا ترضى العامل ومن الضرورة ان تكون القشرة الزجاجية الملصوقة بقفا القطعة ارق من القشرة العلميا ولزيادة الايضاح انظر مِين الساعات الداخلية

وليكن معلوما ان القطعة المراد لصق المينا بها يلزم ان تكون خالية تماما من المواد الدهنية ولبلوغ هـذه الغاية تغلى فى سائل البوتاسا الذى ذكرناه فى باب التلميس و بعد اخراجها من السائل المذكور تغسل بخل ممدود بماء ثم بالماء صرفا فتكون مهيأة للعمل

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي الرسم على المينا ﴾

واذ قد عرفت كيفية اصطناع المينا ولصقها بالمعدن نرشدك الآن الى الطريقة التى يتم بها الرسم علمها فنقول

بعد لصق المينا على المعدن بالطريقة التي سبق القول عليها و بعد مساواة سطحها وتلديمه يغسل بماء نقى ثم يؤخذ من المينا الملونة باللون المراد الرسم به وتوضع في هاون من اليشم وتفهر الى آخر درجة من النعومة وتضاف البها حينئذ كمية من زيت اللاوندا المخنر بالهواء (١١ وتسحق معه جيدا الى ان يصير المسحوق بقوام الشراب الخار فيرفع من الهاون و يحفظ في علبة محكمة السد وهكذا يكون معدا للاستعال

ولا يخفى ان جميع الالوان المراد الرسم بها تعمل لهـــــا العملية ذاتها وتحفظ فى علمب الى حين الطلب

و بعد تحضير الالوان كما مر ارسم على المينا بواسطة فرشة كالمستعملة للتصوير باليد وعند ما ترسم باللون الواحد فقبل ان تبتدئ في الرسم باللون الثاني نشف ما رسمته اولا وذلك بوضع القطعة على لوح التنك ذي الثقوب المار ذكره وتعريضه لنار لطيفة الى ان ينشف وهكذا افعل بعد ان ترسم باللون الثاني . و بعد تتمبم الرسم شعل النار داخل الكور كما سبق القول عن ذلك وضع القطعة الحاملة الرسم على لوح التنك وهدذا داخل العلبة التي داخل الكور واتركها هناك ليذوب ما رسمت به و يلتصق بالمينا وذلك يعرف عند ما تنظر ان الرسم صار لامما . فتخرج القطعة حينئذ من داخل العلبة الى قرب بابها ثم تأخذ في اخراجها من هناك رويدا رويدا لى ان تصير بياب الكور فاتركها هناك لتبرد لئلا اذا اخرجة ا دنعة واحدة يتشقق الى ان تصير بياب الكور فاتركها هناك لتبرد لئلا اذا اخرجة ادنعة واحدة يتشقق

⁽۱) كيفية تختير زيت اللاوندا هى ان تضع منه ترا على صحن وتفطى السحن بقطمة من الشاش الهنسدى وتتركه معرضا هكذا للهواء والنور مدة . و سرف ان الرس صدر حدا المطلوب عند ما يصير بقوام فريت الريتون

الرسم والمينا الملتصق بها وخصوصا اذا كان المحل يدخل فيه الهواء فتنبه لهذا جميعه محدث غالبا ان الرسم بحتاج الى التصليح بعد اخراج القطعة من السكور فاذلك عند ما تبرد ضع لها من اللون اللازم فى المحل المحتاج اليسه وارجعها الى السكور ثانية واتركها الى ان يميع ما اضفته و يلتصق عا محته واذا وجد فيها بعسد اخراجها ثانية بعض عيوب محتاجة الى التصليح فيقدر العامل ان يصلحها و يعيدها الى السكور هكذا على اربع مرات متوالية

ولا يصح وضع القطعة في الكور اكتر من اربع موات خوفا من تغير الالوان المرسوم بها ولا يخفي ما في ذلك من الضرو

هذا ولا يخفى ان الرسم على المينا من الا ور الدقيقة العسرة التتميم وخصوصا على الذين يجهلون فن الرسم فعلى من اراد معاطاة هــذه الحرفة ان يتسلح بالصبر الجيل وان لا يفتر عزمه عند حدوث ما يطوأ عليه من عدم النجاح وليتذكر دائما المثل الدارج القائل في العجلة الندامة وفي التأني السلامة

قد قلنا عند ما تكلمنا عن تراكيب المينا الماونة ان اللون الاحمر الارجواني يحصل بمزج اكسيد الذهب مع مسحوق المينا البسيط ونقول الآن انه اذا عوضعن اكسيد الذهب باكسيد الحديد الاحمر يكون لون المينا احمر لحميا فاتحا او غامقاحسب مقدار الاكسيد الموضوع . وانه اذا مزجت المين الملونة الواحدة مع الاخرى بمقادير مختلفة تحصل من ذلك ألوان مركبة ولاجل الايضاح انظر ما ذكوناه عن الالوان المركبة في باب صباغ الاقشة

﴿ انتهى باب للينا ويليه باب اصطناع الصابون ﴾



البائبالتياسع

-ه القسم الأول كه⊸

﴿ في اصطناع الصابون ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في ماهية الصابون }

الصابون مركب يحصل من مزج اجسام دهنيسة كانزيت والشحم بمحلول قلمويات كاوية كمحلول الصودا والپوتاسا . وهو على نوعين اما جامد وهو ماكانت قاعدته الصودا واما رخو وهو ماكانتقاعدته البوتاسا وسنتكام عزكل منهما على دة

الفصل الثا

﴿ اصطناع الصابون بالزيت والصودا }

لقد علم بالامتحان انه يلنيم لكل خمسين اقة زيت زينون خمسة وار بعون اقة من الصودا الجيـــدة وان لكل ثلاث اقات من الصودا يلزم اقة كلس انتحول الى صودا كاوية

وعلى من اراد معاطاة هـذه الحرفة ان يتحقق اولا جودة الصودا المزمم ان يستعملها (سنذكر كيفية معرفة ذلك فى ذيل هدا الكتاب) و بعد ذلك تسحق الصودائم تؤخدكية الكاس اللازمة ولتكن قطعا وتوف برهة فى محل رطب لاہواء او يرش عليها قليل من المـاء وتترك قليلا فتاشقق تلك الحجارة ثم تصير مسحوقا ناعما (يعرف الكلس بهذه الحالة بالكلس المطفأ) فبخلط جيدا مع مسحوق الصودا بالمقادير المقررة آنفا و يوضع المزيج في اوعية من خشب او في بركة (يسميها اهل هذه الحرفة حوضا) مبنية في محل مرتفع مصنوع لها ميذاب اذا فتح يصب في جرن مكاس مصنوع لهذه الغاية ثم يغمر المسحوق على علو ثلاثة قراريط بماء سخن ويحرك داخل الماء و يترك منقوعا هكذا اثنتي عشرة ساعة ثم تنزع صدادة الميزاب فيسيل منها المحلول القلوى الى الجرن الذي تحته فهذا السائل هو المحلول القوى يحفظ فيسيل منها المحلول القوى الحوض كمية من الماء السخن قدر المكية الاولى وبعد بضع ساعات يفتح الميزاب و يحفظ الماء النازل على حدة وهو المحلول الثاني . اجر العملية عينها على النفل الباقي في الحوض واحفظ الماء الذي ينضح عنه فهو المحلول الثالث فيكون عندك ثلاثة محاليل متفاوتة القوة من حيث الملح القلوى المذاب في كل منها

واعلم ان التفل الذي يبقى في الحوض لا يفقد جميع خاصته القاوية بالعمليات الثلاث المار ذكرها فمن المستحسن ان توضع فوقه كمية ماه و يترك مدة ثم يؤخذ الماء و يحفظ ليستعمل عوضا عن الماه السخن عند ما يراد تخمير مسحوق قلوى جديد. وما يبقى بعد ذلك يستعمل في اور يا لاخصاب الاراضي الرطبة . و بعد تحضير الماه القلوى كما سبق الفول تؤخذ من كل من السوائل الثلاثة كمية متساوية و تمزج سوية ثم توضع في خلقين (١) بنوع ان السائل علا ثمانها تقريباً وتوقد النار تحت الخلقين وعند ما يقرب الماه القلوى الى الفليان يضاف فوقه الزيت بالمقدار المقرر سابقا ولا عكث الزيت قليلاحتي يتحد مع الصودا المذابة بالماه و يصير كالمستحلب ثم خفف النار تحت الخلقين ثم يأخذ العامل في ان يضيف كل برهة ومحركا الى الخلقين من النار تحت الخلقين ثم يأخذ العامل في ان يضيف كل برهة ومحركا الى الخلقين من النار عنه المؤين المناف و المرع فيكون ما في الخلقين منساوى القوام اعنى انه لا يكون من الزيت عامًا ولا من المحلول الخلقين و المحاول الماه في المواد المعامل أنه بقي زيت عامًا فليضف من المقالي بدون الحاد في قمر الخلقين وإذا لاحظ العامل أنه بقي زيت عامًا فليضف من المعامل بعد المحاول الحقول بدون الحاد في قمر الخلقين وإذا لاحظ العامل أنه بقي زيت عامًا فليضف من المنافي بدون الحاد في قمر الخلقين وإذا لاحظ العامل أنه بقي زيت عامًا فليضف من المنافي بدون الحدة في قمر الخلقين وإذا لاحظ العامل أنه بقي زيت عامًا فليضف من المنافية والمنافية ولي من المنافية ولا من المنافية ولي من المنافية ولي ويتحرب المحافرة المنافية ولي المنافية ولا من المنافية ولي وقد الخلقية ولي المنافية ول

 ⁽١) يلزم ان تكون الحلقين المستدالة لطخ الصابوز ضيقة من اسفل واسعة من اعلى
 ولها حنفية في اسفلها وان تكون مركبة فوق العار بنوع انها لا تحمى سوى من اسفلها

المحلول الاول القلوى ما يكفى لاتحاد الزيت العائم اما اذاكان المحلول كثيرا في قعر الخلقين فتضاف من الزيت كمية مساعدا بالتحريك ليصير الاتحاد تماما . والعلامات التي بها يعرف ان الماء القلوى كثير على الزيت هي سيولة المزيج وشفافته ومن الاسباب التي تجعل الزيت يعوم على سطح السائل وجود ملح الطعام في الصودا المستعملة حتى اذا كان وجود الملح فى الصودا كثيرا يتعسر اتحاد الزيت بالسائل القلوى فعنسد ما يحدث ما نع كهذا اى انه اذا لم يتحد الزيت مع السائل مها زيد له من المحلول الاول القوى فيضاف على الطبخة من قطع الصابون الصغيرة فيصطلح الحال و يصير المزيج جامدا متساوى القوام (هذا يتم بعد ١٨ او ٢٠ ساعة منوضع المزيج على النار) فيضاف عليه حينتذ من المحلول الثالث الخفيف مذابا به ٢٥ درها من مُلح الطعام لكل اقة من الزيت المستعمل (يحرك جيدا عند اضافة السائل المذاب به الملح) وتسحب النار من تحت الخلقين ويترك المزيج ؛ ساعات ثم تفتح الحنفية التي في اسفل الخلقين فيسيل منها الماء الذي فسخ من الزيت بواسطة ملح الطعام فيلفي ثم رجع النـــار الى تحت الخلقين واضف الى هـــذه من محلول الصوداً الخفيف المذاب به من ملح الطعام واغل المزيج اغلاء اطيفا مه الاعتناء بان تنزل عن حوافي الخلفين الصابون الجامد الذي لصق بها وهكذا يكتسب الصابون قواما اشد ثم اسحب النار أنية ودع المزبج يرتاح برهة ثم اسحب عنــه الما. بفتح الحنفية ورجع بعد ذلك النار واضف من محملول الصودا القوى واغل ثلاث ساعات ثم اسحب عنه المـاء ايضًا كما سبق التول وجدد اضافة المحلول القوى مساعدًا بالتحريك مع الاحتراس بان تكون الناركافية لغلى المزيج غلبا اطيفا فقط فيأخذ حينشذ قوام الصابون في ان يشتد أكثر وكرر سحب الماء من الحنفية وإضاءة السائل القوى على ار بع مرات متوالية وعنــد ما تتكون على وجه الصابون طبقة يلزم العامل ان يحرك المزيج ليخلطها به . وقــد يحدث ان بخار المــاء المتصاعد من داخل الصابون ترشق منــه كمية خارج الخلقين فليحدرس العامل من ان يمسه الصابون المتطاير لثلا يؤذيه

ويعرف أن الصابون قد نضج أي أنه صار بالقوام المطلوب عنـــد ما تظهر به

العلامات الآتيــة وهى ان رائحة المزيج تصير كرائحة البنفــج تقريبا وتفقد رائحة الزيت الخصوصة به وعند ما لا يعود يلتصق المزيج بالابهام السبابة اذا ضغط بينهما باردا بل ينفصل عنهماكقشو بدون ان تترك عليهما وطو بة

واعلم ان المــدة اللازمة لطبخ الصابون نختاف بحسب اختلاف الكمية المراد طبخها فكايا كانت الكمية كثير يلزم الهبخها وقت اطول وبالعكس

وعند ۱۰ يعرف بالملامات المار ذكرها ان الصابون صار بالقوام المطاوب اتركه ايضا يغلى من ۸ الى ۱۰ ساعات هذا فى الشتاه اما فى الصيف فن ۱۰ الى ۱۰ ساعة ثم اسحب النار من تحت الخلقين واترك الصابون يرتاح نصف ساعة ثم افتح الخفية فيسيل منها الماه الذى بقى يدون اتحاد

فالصابون المطبوخ بهذه الكيفية يكون لونه مزرقا واحيانا مسودا وهــذا اللون ناتج عن وجودكية قليلة من اكسيد الحديد داخل الصودا المستعملة

وان اردت ان يكون ابيض فاضف اليه عندما يصير بدرجة الاستواء التي سبق التول عنها من ماء العادة كمية كافية ليصير بقوام اللبن الراثب فاترك تحت الخلقين فارا خفيفة و بعد تحريكها غطها جيدا ودعها هكذا مدة فيرسب الحديد الماون الصابون الى قدر الخلقين ثم ارفعه بمصفاة ومنها صبه فى دلو ومن هناك الى المبسط حيث يجمد عند ما يبرد فيقطع ألواحا بالكبر المطاوب

وقد يستغنى عن هـذه العملية الاخيرة اى عن امداد الصابون بماء العادة اذا استعملت الصودا فقية فتابه

قلنا الله عند ما يفقد الزيت رائحته الخصوصية ويصير بقوام ختر يكون قدصار طبخه كافيا فيترك في الخلفين الى ان يبرد قليلا فيفسخ منه الماء الذى قمى متحدا به على دون لزوم فيرفع الصابون من الخلقين بمصفاة كما ذكرا ومنها يصب فى دلو ومنه فى صناديق خشب قوية والاحسن فى غرفة تسمى المبسط ارضها مفروشة بكاس منخول على علو قبراطين او ثلاثة وموضوع دائر الكاس برواز منخشب لشلا يتبدد الصابون عند صبه وهو سخن وكما وضع شئ من الصابون فى المبسط في يأخذ العامل فى ان يساوى سطحه بلوح من خشب ليكون بسمك متساو ويترك

هكذا بومين فينشف . هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيلزمه من ثلاثة الى اربعة الم لان حوارة الغلك ترخى الصابون وللسبب ذاته يلزم ان يبقى الصابون على النار مدة الحول فى الصيف مما هى فى الشتاء فاعلم ذلك

وعند ما يبس الصابان فى المبسط يسطر العامل سطحه حسب الوسع المراد ان يعطى للالواح و بعدد ان يطبع اسمه او اسم معمله على كل منها يفصلها عن بعضها ثم تؤخذ الالواح وتصف على بعضها لتصير على هيئة اعمدة هرمية الشكل فى على للهوا، وتترك هكذا الى ان تبس وهكذا تنتهى العملية

وقد لاحظنا ان الصابون الاصفر اللون يفضل على الصابون الابيض ولا نسلم حقيقة سبب هذا التفضيل و بعد الامتحان وجد ان اصفرار الصابون صادر عن وجود قليل من الحديد في الصودا ولكون صانعي الصابون في هدده البلاد يحلون الصابون اي الهم يمدونه بماء عند انتها، طبخه يرسب الحديد الى قمر الخلقين كما ذكرنا ذلك ولا يحصلون على صابون مصفر الا بطريق الصدفة مع انهم لو اخرجوه من الخلقين عند نضجه بدون ان يضيفوا البه ماء و سعلوه وقطعوه كجارى المادة لاصفر ظاهره بعد يباسه و بقى داخله رماديا حسب الرغوب

واعلم انه اذا اريد اعطاء الاون الاصفر للصابون فبالعاريفة الآتية

قبلها يصير الصابون فى الخلقين بالقوام المرغوب عاما يضاف البه مع التحريك من مذوب كبريتات الحديد فىالمحلول الفلوى الخفيف بنسبة درهمين من كبريتات الحديد لكل اقة من الزيت

وعند ما يصير بدوجة النضج اللازمة ياسعنه فى المبسط ، يفطع الواحا فيصفر ظاهرها عند ما تيبس لان كدبريتات الحديد المهزوج بها يأخد من اكسحين الهواء ويتحول الى اكسيد الحديد اما داخلها فيبقى بلون رخاس مشعبا زرق جمبل

واعلم أن الصابون المحضر بهذه الطريفة بكون دائمًا اصلب والصابون الابيض لان كية الماء به هي اقل بما هي في هذا

واذ تكامنا الى الآن عن كيفية اصطناع الصابون فى المعامل الكبرة يلزمنــا ان نرشد القارئ الى طريقة سهله يعار . إن يصنع ما يلزمـــه من الصابون بدون احتياج الى الباعة ولا يخفى ما فى ذلك من التوفير

﴿ طريقة سهلة لاصطناع الصابون في البيوت ﴾

اذا اريد تحويل اقة ونصف من الزيت الى صابون يؤخذ ١٥٠ درها من تحت كر بونات الصودا نقيا و٥٠ درها من الكلس حيا وبعد سحق الصودا واطفاء الكاس برشه بالماء ليصير مسحوقا ناشفا يمزجان جيدا ويوضعالمزيج فىوعاء من فحار او من خشب ذي تُقَبِّ على علو قيراطين من اسفله معرضا بين الثقب والمسحوق داخل الوعاء قطعة خام و بعد سد الثفب يغمر المسحوق عاء على علو ٣ قرار يط من سطحه و بعد تحریکه پترك هكذا ثلاث ساعات ثم تفتح ثقب الوعاء فیسیل منهما الماه القلوى راثقا لانه تصفى بمروره على قطعة الخام الموضوعة داخل الوعاء لهذه الغاية فيحفظ السائل على حدة وهذا هو المحلول الاول القوى ثم يضاف من الماء فوق ما يقى فى الوعاء كالمرة الاولى و بعد مضى ثلاث ساعات يسحب الماء ويحفظعلى حدة وهو المحلول الثانى وتعاد العملية ذاتها مرة ثالثة والماء الحاصل منها هو المحلول الثالث يحفظ على حدة ايضا . ثم يؤتى بقدر من نحاس او حديد مصبوب ذات سفل مقعر و يوضع على النار وداخله الاقة والنصف زيتا واقتان من المحلول الخفيف الثالث ويغلى المزيج مع الاعتناء بان يضاف عليه كل ثلاث دقائق كباية من المحلول الثالث مداوماً البحريك بقطعة مزخشب وعند ما يستعمل المحاول الثاث جميعه يضاف من المحاول الثاني الى ان يفرغ جميعه ايضا فيضاف من المحلول الاول وعند ما يشاهد ان المزيج صار بعضه خثرا غير ملتحم القوام بل يشبه الحليب الماصل يضاف اليــه قدر ٣٥ درها من مسحوق ملح الطعام فحالاً يلتصق الجامد منه بعضه ببعض ويفسخ عن السائل لانه صار مالحا فبغلى وهوعلى هذه الحالة نصفساعة ثم ينزل القدر عن التار ويترك ليبرد قليلاثم يرفع منه الحامد بمصفاة ويهرق الماء المالح و بعد تنظيف الفدر وترجيع الصابون اليــه ووضعه على النار يوضع داخله قدر ماثتي درهم من ماء العادة وعند ما يقرب للغليان يزاد عليه بالتدريج ما بقى من المحلول الاول وبعد ان يغلى ساعة ينزل القدرعن النار مانية ويرفع منه الصابون بمصفاة ويهرق السائل الباقى فى

القدرثم يعاد فوق النار وداخله الصابون واقة من ماه العادة و بعد ان يغلى ثلثساعة يرفع من القدر و يبسط فى محل مرشوش عليه كاس مطفأ منخول و ينزك مبسوطا خمس عشرة ساعة ثم يقطم ألواحا

واذا وزن الصابون الحاصل من هذه الهملية بعدد تقطيعه يكون وزنه ثلاث اقات فيوضع فى محل ناشف الى ان يفقد سدس وزنه ايطاير الماء عنه ويصير حينئذ صلبا كالصابون التجارى المعهود

﴿ فِي تَحْوِيلِ زيتِ اللَّوزِ الى صَابُونِ ﴾

ان استمال الصابون الحاصل من طبخ زيت اللوز مع السوائل القلوية محصور في الطب او لتحسين البشرة وما ذلك الا لعلو قيمة الزيت المذكور. فعلى من اراد ان يتعاطى طبخه ان ينتخب زيت لوزجيد حاء العلم وايكن تحتكر بونات الصودا المراد استماله نقيا فتذاب الصودا في ماه مع مثال ثلث و زنها من الكلس المطفأ حديثا و بعد تحريك المذوب جيدا يعرك ثلاث ساعات ثم يرشح مرق العرشيح ثم يؤخذ من هذا المذوب ١٢ جزءا ومن زيت اللوز ٢٥ جزءا و بوزهان في قدر على لا خفيفة للفاية وعند ما يصبر المطبوخ بقوام خنر يصب في قوالب و يعرك فيها الى ان يبس واعلم ان هذا النوع من الصابون اذا احسن نركيه وطبخ كون ايض ناصعا ذا رائحة جيدة وطعم حلو وكما ازمن يتصلب حتى اله يصير قابلا للسحق والنخل اذا قطعا صفيرة وجفف في محل حار

﴿ فِي اصطناع سائل يقوم مقام السابون ﴾

يؤخذ رماد اخشاب صابة محروقة حديثا و يضاف اليه مثل ثلث وزنه كلما مسحوقا مطفأ حديثا و يغمر بما و ينقع مدة ثم يصفى الماء عناو يحفظ ايستعمل عند اللزوم . وعند ما يراد استعمال صابون يه خذ من الما المحضر كما مبقى ثملانون جزء ومن زيت الزيتون جزء واحد وبعد مزجه وتحريكما يصبر السائل اليض كالحلب ثم يداوم تحريكه فيرغى كما لوكان من السابون الجيد . ضع منه اذ ذاك كية في وعاء

واضف اليه من الماء السخن كمية قليلة اوكثيرة حسبا يراد به ان يكون قويا او خفيفا وغطس به عند ذلك الملاييس المراد غسلها وافركها داخله واغسلها حسب العادة فيفعل كالصابون الاعتيادى

﴿ طريقة اخرى لذلك ﴾

يؤخذ من الصودا قطع صغيرة وتوضع فى وعاه وفوقها ماه وتترك منقوعة الى ان يصير طعم الماه مالحا قليلا . ثم ضع من هذا الماه ار بعين جزءا ومن الزيت جزءا واحدا وحرك المزيج ليصير ايبض كالحليب ثم اضف اليه كمية ماء قليلة او كثيرة حسما يراد به ان يكون خفيفا او قويا فيكون معدا ليقوم مقام الصابون عاما

وللعامل الخيار فى ان يعوض عن الصودا باليوتاساً على شرط ان يضيف الى هذا الاخير ان استعمله قليلا من مسحوق الكلس المطفأ حديثا

واعلم انه من الضرورة أن يحفظ المحاول المد للطريقة الاولى فى قنانى محكة السد او انهلا يستحضر الا قبل استعاله ببرهة وجيزة لانه اذا بقى معرضا للهواء الكروى يفسد . وأن الزيت المستعمل فى الطريقتين السابقتين يكون اجود كلما كان قوامه اسمك

واذا رأى المامل ان السائل القلوى بقى مصفرا بعد مزجه بازيت فذلك دليل على ان المحلول قوى فلاصلاحه تضاف اليسه كمية ماه الى ان يبيض . اما اذا بقى الزيت عائمًا على سطح المحلول فهو دليل على ان الزيت ليس بالسمك المطلوب او ان المحلول قوى او ناقصه كلس فيصلح كل علة بعضدها

وحيث ان المكلس لا يوجد حيا فى اى وقت كان و يفقد خواصه اذا بقى معرضا للهواه المكروى فاذا ار يد خزن شئ منه يجب ان يوضع فى قنانى محكمة السد ناشفة والا يفسد

ثم ان الصودا لا تفقد جميع خواصها بنةمها فى الماء مرة واحدة فلذلك تعاد علميها العملية ثانيا وثالثا

﴿ في اصطناع صابون بدون نار ﴾

يؤخذ وعاه من فحار او من خشب ويوضع فيه ٣ اقات زيت زيتون واقة وضف من المحلول القلوى الخفيف الثالث الذى تكامنا عنه فيا سبق ويحرائ المزيج جيدا بسرعة برزمة من شريط معدنى وذلك بمدة ربع ساعة على الاقل ثم تضاف اليه اقة ونصف من المحلول الثانى ويحرك كالسابق قدر ساعة على الاقل ثم تضاف اقة ونصف من المحلول الثانى ايضا و يداوم التحريك ليصير المزيج بقوام ختر فيترك هكذا ٣ ساعات ثم ينقل الى وعاء اكبر من الاول و يخلط جيدا بمدقة من خشب ثم يصب فى قوالب من خشب وبعد مضى بضعة ايام يجف بنوع يمكن العامل من المخرجه من القوالب و بعد ذلك بخمسة وار بعين يوما يكون قد صار جيدا للاستعال كالصابون الاعتبادى

واعلم انه اذا عوض عن زيت انزيتون بغيره من الزبوت تمكون النتيجة واحدة

﴿ صفة صابون قليل الكلفة ﴾

ليس لاصطناع هذا السائل قاعدة معلومة وطريقة اصطناعه هي ان تأخذ ماه الصابون الذي استعمل انسل ملابس او خلافها وتغليه مضيفا الى كل عشر يزجزها منه جزءا واحدا من الكاس المعلمأ حديثا و يصير بالقوة المرغوبة عند ما تعوم على سطحه بيضة الدجاجة اذا غطست به وصفه جيدا اذ ذاك واحفظه في قناني محكمة السد

واعلم انه اذا وضع من هـذا السائل فى وعاه مع زيت او سمن او دهن فاسد وحرك جبدا يكون صابونا اقل او اكثر جمودة حسب كمية الزيت او الدهن المستعمل . وكما اضفت زيتا او جسما دهنيا الى الوعاء الذى فيه السائل اضف اليـه منه ايضا بنسبة واحد من السائل ال اثنبن زيتا او دهنا

واعلم انه اذا عوض عن زيت ازيتون بغيره من از موت كمزيت الجوز وزيت المكتان وزيت القنب وريت السمك او بدهن او شحم الحيوانات تبقى العملمات كالتى ذكرناها العمل صابون زيت زيتور خاران الصابون الحاصل مختلف القوام واللون والرائحة وهاك صفة الصابون الحاصل من استعال كل من هده الاجسام فالصابون الحاصل من زيت اللوز ومحلول الصودا هو بعد صابون زيت الزيتون الاشد قواما ويكون ابيض ناصعا ذا رائحة جيدة ولا يستعمل سوى فى الصدلات لعلوقيمة زيت اللوز

والحاصل من زيت القنب والكتان يكون لونه اخضر ذا قوام رخو واذا وُضعت عليه كميسة من الماء مهما كانت قليلة تسيله واذا عرض للهواء يفقد لونه الاخضر من الظاهر ثم يبيض ثم يسمر

والحاصل من زيت الجوزيكون لونه ابيض مصفرا رخو القوام دبقا لمسه دهنى سريع الدوبان بالماء يسمر بتعرضه للهواء

والحاصل من زيت السمك بختلف قليلا عن السابق وهو ذو رائحة مكروهة والحاصل من الشحم يكون ابيض صلبا ذا وائحة شحمية وإذا عرض للهواء يزيد صلابة حتى أنه يصير قابل السحق

والحاصل من الدهن يكون ابيض ناصها صلبا بدون رائحة يقوم مقام صا بون زيت الزيتون وهو مخصوص لاصطناع الصا بون المطر

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي اصطناع الصابون باليوتاسا ﴾

ان الصابون المصنوع بالپوتاسا والزيت او بالاجسام الدهنية لا يجف بل يبقى رخوا كالمرهم و بوجد فى اور يا على نوعين فالمصنوع بازيت او بالشحم يكون لونه اخضر والمصنوع بدهن الخانزبر يكون ابيض و يخصونه لعمل الصابون العطر

واعلم ان كيفية اصطناعه هي كالتي ذكرناها سابقا غير انه يلزم ان يكون الكاس أكثر في هذه وخصوصا في ايام الشتاء . فيعمل بالبوتاسا والكلس ثلاثة عاليل متفاوتة القوة وعند ما يصير الصابون داخل الخلقين بقوام الرهمو بلون أبيض وسخ تحفف النار و محرك نحر يكا متواصلا بحيث ان راس اللوح المحرك به يمس قمر الخلقين ثم يضاف اليه من المحاول القوى الى ان يتم الاتحاد و يصير الصابون شفاف

فيترك على النار الى ان يفقد الزيت رائحته الاصلية فيكون طبخه قـــد صار كافيا فيصب فى براميل وهكذا يشاهد بالمتجر

ثم ان الصابون الححضر بهذه الطريقة يبقى رخوا كما تقدم القول وقـــد عرف بالامتحان انه اذا الحلى على النار ينشف اولا ثم يحترق

ونكتفي بما ذكرناه عن هذا الجنس من الصابون لانه غير مستعمل فى بلادنا ولا يستعمل بسبب ارتفاع قيمة اليوتاسا على الصودا

﴿ في تحويل الصوف الى صابون ﴾

لهذه الغاية يعمل محلول قلوى كاو قوى ثم يوضع على النار الى ان يغلى فتضاف اليه اذ ذلك بالتدريج قطع صوف قديمة كالجوخ وما شاكله مداو، التحريك والاضافة الى ان يبطل ذو بان الصوف فيكون الصابون خالصا فيحفظ و يستعمل عند اللزوم عوضا عن الصابون الاعتيادي

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ فى كشف ما يستعمله البعض افس الصاءِن ﴾

ان الضرورة تلجئنا الى الكشف عن الوسائط النى يستعملها البعض انش الصابون وعن الطريقة التى بها يعرف المشنرى ما هى المادة المنشوش بها ومن المواد التى يغش بها الصابون الطباشير والنشا ودقيق بعض البزه ر البخسة التمن والتراب المستعمل الممل الفلايين وما يبقى من الصودا بعد غسلها وما شاكل ذلك. ولا بخفى ما فى ذلك من الربح لعامل ومن الخسارة المشريى. ولاجل الكشف عن هذه المولد تعمل العملة الآتية

تؤخذ ۳ دراهم من الصابون المراد امتحانه وتعمر قنبورا رفينة ثم تذاب في السيرتوغاليا فاذا ذابت بدور، ن يمن به واسب فاصابه ن نبر منشمش اما اذا بقى واسب فيؤخذ و يفسل بي السارة. م حنف ثم يوزل ومن وزنه يستدل على كمية المورد المنشوش بها الصابون

واذ عرف ذلك فلا يبقى على الممتحن سوى معرفة ما هى تلك المادة فان كانت ترابية كالطباشير او تراب الغلايين او ما بقى من الصودا فتعرف بعدم ذوبها فى الماه الغالى واذا كانت نشائية يختر الماء عند غليها به ويزرق لونه اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليود

وحیث آنه لا یهمنا سویان نعرف هل کان الصابون منشوشا او لا (ما الفائدة بمعرفتنا اذا کانت المادة المغشوش بها ترابیة او نشائیة) فنکتفی بما ذکرباه فی هذا الخصوص والله یحب المحسنین

> -حﷺ القسم الثاني ﷺ-﴿ في اصطناع الصابون العطر (المطيب) ﴾

> > ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في بمضالكلام عنه ﴾

قد يسمون صابونا عطرا الصابون النقى للغاية سواء كان شفافا او مظلما ابيض او ملونا الواحا او مسحوقا معطرا بروائح مختلفة . وقد يمكنان تدكون قاعدته الپوتاسا او الصودا . ويلزم لاصطناعه اعتناء تام وان تكون اجزاؤه فى غاية النقاوة

واعلم ان الصابون المحضر بالشحم تمكث رائعته شحمية اذا استعمل بدون ان يتنقى وان اغلب الصابون العطر المستحضر من اور با مصنوع بدهن الخانرير مع ان تحويل هذا الجسم الدهنى اصعب من غيره وتقتضى لاتقان عمله ممارسة طويلة . وان الآلات المستعملة لعمل الصابون الاعتيادى تستعمل لعمل هذا ايضا ولا فرق سوى بالخلقين حيث يلزم ان تكون هنا من الحديد لا من النحاس لان هسذا المعدن الاخير بتأكسده يلون الصابون على غير المطلوب . ويقتضى ان يكون الوعاء المصنوع به المحلول من الفخار لان الخشب يلونه وهكذا يتلون الصابون اليضا

ومن الصابون العطر ما يستحضر رأسا و يعطر قبل ان يصب فى القوالب ومنه ما يستحضر بتذو يب صابون مصنوع قديما و بتعطيره وتجنيفه من جديد وسنتكام عن كل من هذه الاستحضارات فى وقته

﴿ تحويل دهن الخازير الى صابون ﴾

تؤخذه اقات من دهن الخنزير واقتان ونصف من محلول الصودا القوى الاول و يوضع الدهن فى خلقين و يذاب على نار هادئة ثم يضاف اليه نصف المحلول و يحرك تحريكا متواصلا بدون ان يغلى وعند ما يتم اتحاد الدهن بالسائل يضاف بالتدريج ما بتى من المحلول مداوما التحريك الى ان يصير المزيج جامدا ذا لمس ملس فيكون قد صاو طبخه كافيا فيرفع عن النار و يصب فى قوالب بالوسع والهيئة المطلوبة محفورة برسم مرغوب و بعد خمس عشرة ساعة من صبه يطبع على سطحه الاعلى رسم ما بطوابع محصوصة اذلك

ولا نغفل عن ان نقول انه يلزم تعطير الصابون قبل صبه فى القوالب وسنذكر ذلك فيا سيأتي

وقد يعمل صابون جيد بمزج ٣٥ جزءا من الشحم مع ١٠٠ جزء زيتا وكيفية الممل هي كالتي ذكوناها عند كلامنا عن اصطناع صابون الزيت ولا فائدة بالاعادة واعلم ن مقادير الزيوت العطرية بالنسبة الى الصابون ليكون معطرا هي تسعة اجزاء من الزيوت العطرية لكل الف جزء صابونا غير ان الزيت العطر قد يمكن ان يكون من جنس واحد او من مزيج جلة اجناس كما سترى في الصفة الآتية

٦ درهم زيت الكرَّاويا العطر

درهم ونصف « اللاوندا «

« « الحصىليان «

تمزج سوية . وكما قدمنا ان هذا المقداركف لتعطير الف درهم صابون واعلم ان مقدار الزيت العطر نختاف بحسب احتلاف قوة رائمته و بحسب قوة الرائمة المراد اعطاؤها للصابون و جسب ذوق العامل والمشترى فمهسم من يعطر ماثة جزء صابون بستة اجزاء زيت الكر اويا وجزئين من زيب البركاموت فيكون الصابون اقل او اكثر رائحة بحسب جودة الزيت العطر المستعمل

وقد قلنا ايضا ان من الصابون العطر ما يستحضر وأسا ومنه ما يصنع بلرخاه صابون مصنوع قديما وهاك صقة صابون من هذا النوع الاخير

تؤخذ ٧ آقات ونصف من صابون زيت الزيتون وه اقات من صابون شحم الغنم وتقشر قشورا رقيقة ثم توضع في قدر من نحاس غير مبيض مسخن بحام ماديا (اى ان القدر التي فيها الصابون لا توضع رأسا على النار بل داخل قدر اخرى اوسع منها وداخلها ماه) وتضاف البها اقة ونصف ماه او اقل او اكثر حسب ييس الصابون وقدميته (كلا كانت كمية الماء المضافة قليلة هي الفاية . ويجب ان يتم ارخاه الصابون بسرعة لانه اذا بقي على النار مدة طويلة يجف بعد صبه في القوالب اكثر من اللازم ولا يكون ممكنا طبعه بارسم المراد

وعند ما يصير الصابون داخل القدر رخوا متساوى القوام تضاف اليه الزيوت العطرية بالمقدار اللازم ثم يصب فى قوالب و بعــد ما يأخذ قواما يطبع عليه الرسم المواد وهكذا تنتهى العملية

واذ قد وضعنا قاعدة لاصطناع الصابون العطر يلزمنا قبل ان نختم هذا البلب ان نرشد القارئ الى كيفية تلوينه و بما ان العمليات الآتيسة هى كالسابقة نضرب صفحا عما علم ونتكلم على ما يقتضى فنقول

🤏 صابون احمر معطر بالورد 🥦

أرخ ٩ اقات صابون من النوع الجيد على نار لطيفة كما تقدم القول عن ذلك ثم اضف اليه ٦٣ درها من الزنجنر و بعد مزجه به جيدا ضع فوقه مز بج الزيوت العطرية بالمقادير الآتية

> ۱۷ درهم عطرالورد ۰۰ « « القرنفل ۰۰ « ، القرفة

١٠ درهم عطر اليركاموت

و بعد تحريك المزيج داخل القدر جيدا يصفى بخرقة نظيفة او بمنخل لاخراج ما عسى ان يكون بقىفيه من قشور الصابون غير الذائبة ثم يصب فى القوالب وبعد مضى ٢٤ ساعة يطبع عليه الرسم المطلوب

﴿ صفة صانون اسمر عطر ﴾

يعمل هذا الصابون كالسابق غير انه يعوض عن الزنجفر بخمسة وثلاثين درهما من ثراب ملون باكسيد الحديد معروف بالمتحر بتراب الفي و يعطر بالمزيج الآتي

۲۰ درهم عطر البركاموت

۱۰ « « القرنفل

٠٧ « « زهر البر تقال

۱۰ « الساسفراس

۱۰ « الصعتر

غيره أصفر ﴾

وهــذا الصابون يستحضر بارخاء ٥ افات و١٠٠ درهم من صابوں سحم الغنم و٤ اقات صابون زيت الزبتون ويلون بمزجه مع ٨٠ درهما من العرابة الصفراء ويمطر بليز بح الآتي

٣٤ درهم زيت القرفة

۰۷ « الساسفراس

۰۷ « التركاموت

﴿ في اصطناع صابون خفيف ﴾

قد یسمون صابونا خفیفا جنس منه محصرا محیت «دحل الهواه بین کریاته فیجعله حنیفا . وهدذا النوء مفصل علی ماسواه لامه ترسی بسهیله مکیفیة تلوینه ۱۰۶۰علعره هی مطابفة لما ذکراه عن ۱ سار ودی وننبه القارئ الى ان هـذا النوع لا يعمل سوى بصابون زيت الزينون او صابون زيت الزينون او صابون زيت الله و الله على من الصابون الايض الجيد ٨ اقات وتعملها قشورا رقيقة وتضعها فى خلقين على نار هادئة معاقمين او ٣ اقات ماه وعند ارخاه الصابون يحرك تحريكا متواصلا الى ان يرغى وترتفع رغوته الى فوهة الخلقين فتضاف اليه اد ذاك الزيوت العطرية بعد مزجها بعضها و يحرك الصابون ايضا برهة ثم يصب فى قوالب و يطبع عليه الرسم المطافب

﴿ صابون معطر باليركاموت ﴾

ان البركاموت شجرة من نوع البرتقال تكتر فى بلاد ايطاليا نمرها كشهر البرتقال لونا ورائحة و بعصر قشور النمر او باستقطاره يحصل زينها العطر وهو اخضر اللون شفاف . فبعد ارخاء الصابون كما ذكر قبيل هذا وقبل صبه فى القوالب تضاف اليه من زيت البركاموت كمية بحسب قوة الرائحة المراد اعطاؤها له و يحرك جيسدا لتكون فما يعد الالواح متساوية التعطير ثم يصب فى القوالب

وهَكذا يعطر بَزيت الليمون وغيره من الزيوت العطرية كزيت الحصى لبان وزيت المردكوش وزيت الصمتروما شاكل ذلك

ومن النبائات ما لا يستخرج منها زيت عطر لا بالمصر ولا بالاستقطار ومن اصنافها الياسمين والزنبق فيستعملون لجم واتحتها الطريقة الآتية

تؤخذ كمية من زهور نباتات كهذه وتغمر بزيت البان وتوضع فى محل جار ١٥ يوما نم تعصر فيخرج منها زيت البان حاملا مادتها العطرية واذا نفعت فى الزيت الحاصل زهور جديدة تكون الرائحة اجود

﴿ صَابُونَ مُعَطِّرُ بَالْيَاسِمِينَ ﴾

لا بخفى ما لزهور الياسمين من الرائحة الجيدة الخارقة وهـذه الزهور لا يستقطر عنها ماء عطر كزهور النارنج وليس ما يسمونه فى المتجر بزيت الياسمين سوى زيت البان معطرا بالطريقة الآتية يبل" قطن بزيت البان وتمد طبقات ينها منزهور الياسمينوتترك هكذا مدة فيمتص القطن وائحة الياسمين العطرية ثم يعصر عنــد ذلك ويحفظ الزيت الحاصل فيمتر به الصابون كما سبق القول

﴿ غيره بالزنبق ﴾

تؤخذ المادة العطرية من الزنبق بنقع زهوره ٣ او ٤ ايام فى الماه ثم يصغى الماء عنها وتنقع به زهور جديدة وتنرك ايضا منقوعة ٣ ايام ثم توضع فى كركة وتستقطر (كما يستقطر ماه الزهر) ثم أرخ الصابون بمائه عوضا عن الماه الاعتيادى بشرط ان تكون النار خفيفة جدا ثم صبه فى القوالب . ونكتفى بما ذكرناه من هذا القبيل للاختصار

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في اصطناع الصابون الشفاف ﴾

لاصطناع الصابون تؤخذ ٢٥ اقة من صابون الشحم النقى وتعمل قشورا رقيقة وتنشر مدة فى محل حار لثيبس جيسدا فتوضع اذ ذاك فى حمام مار يا داخل كركة (كالمستعملة لاستقطار ماء الورد) ويوضع فوقها ٣٨ اقة من السيرتو درجة ٣٣ و بعد تغطية الكركة جيدا تشعل تحتما نار خفيفة (اذا كانت النار قوية تتطاير كية من السيرتو قبل ان يذوب به الصابون) و يستقطر من اصل السيرتو الموضوع ٥ واطفتها ودع ما فى الكركة ليتحقق ان الصابون ذاب بالسيرتو عاما ثم اسحب النار واطفتها ودع ما فى الكركة يرتاح و يبرد قلبلا ثم صبه فى قالب كبير واتركه فيه ليبرد عاما فيصير بقوام يمكن العامل من اخراجه من القالب ثم يوضع فى محل الهواء ليسرع تطاير السيرتو عنه و بعد مضى ٨ ايام او ٥٠ يوما محسب الفصول يقطع الصابون ألواحا صغيرة وتوضع داخل قوالب محفورة اسفلها برسم مطاوب ثم تصفط بالمكبس وبعد ذلك تؤخذ من القوالب وتصف على لوح وتوضع هكذا فى محلحار الى ان يتم

يبسطها . واذ تكلمنا عن كيفية عمل الصابون الشفاف فمن الضرورة ان خرف كيفية تلوينه وتعطيره فنقول ان اللون الوردى يعطى لهذا النوع من الصابون بمنقوع المدودة فى السييرتو . والاصفر بمنقوع الكركم فى السائل ذاته . والبرتقالى بمزيج اللون الاحمر بالاصفر . والازرق بمحلول النيل فى السييرتو . والاخضر بمزيج الازرق بالاضفر . والترفى الاصفر والاحمر بالازرق

اما تعطيره فيتم بالطريقة التي ذكرناها عنــد ما تكلمنا عن خلافه والمقادير تختلف محسب الاوادة

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تعطير الصابون بالراتينج ﴾

ان البخور الجاوى راتينج ذو رائحة خارقة وتظهر رائحته خصوصا عنـــد ما يشعل

واذا نقع هذا الراتينج فى السهيرتو تحل منه مادته الراتينجية واذا وضعمن محلوله بضع نقط فى الماء يتمكر الماء حالا ويصير اييض كالحليب فيسمونه حينشذ الحليب البكارى وهو يستعمل لتحسين البشرة وعلى ما يقال أنه يزيل النمش عن الوجه

وكيفية تعطير الصابون به هى ان يؤخذ الصابون الابيض الجيد ويرخى على النار بمقدار مناسب من الما، وقبل ان يصب فى القوالب يضاف البعه مقدار من مسحوق البخور ويحرك جيدا ثم يصب وهكذا تنتهى العملية

﴿ غيره معطر بالميعة ﴾

الميمة راتينج خثر القوام كالعسل رمادى اللون حاد الطعم وله رائحه قوية خلوقة و يعمل غالبا اقراصا او كـتلا تحرق للتبخير فى الهياكل و يعمل به محلول بالسپيرتو كاراتينج المار ذكره وكيفية تعطير الصابون به هى كالمدكورة اعلاه

﴿ فِي اصطناع ماء كولونيا وتعطير الصابون به ﴾

ان السائل المدوف بماء كولونيا هو مزيج مركب من الاجزاء الآتية: تؤخذ ٧ اقت ونصف من السيرتو درجة ٣٦ و ٤٠ درها من زيت البركاموت و ١٠ دراه من زيت السكاد ومثله من زيت اللبون ودرهان ونصف من زيت اللاوادا ومثله من زيت الحصى لبان وكذلك من زيت النعناع ودرهم من زيت القرافل ومثله من زيت الصعتر ١٠ دراهم من زيت زهر النارنج وتجرج هذه الاجزاء بعضها فى قنينة وتترك هكذا بضعة ايام محركة كل يوم تم برشح السائل بالورق وهكذا تنتهى المعلمة وممهم من مجوف من التركيب المذكور بعض الزيوت كاسترى فى المزيج الآتى تؤخذ اقتان و ١٠٠ درهم من السيرتو ودرهان ونصف من زيت الكراد ومثله من زيت البونداء من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحرياء من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحرياء من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحرياء ومثله من زيت الحرياء ومثله من زيت الحرياء ومثله من زيت الحدودة

و يعطر الصابون بماء كولونيا بارخائه على النار مع قليل من ماء العادة كما تقدم القول عن ذلك و بعد تنزيله عن النار يضاف البه من الماء المذكور مقدار كاف لتعطيره بحسب المرغوب ومن بعد تحريكه جيدا يصب في قوالب

غیرہ معطر بماء اثبنا 🥦

ان السائل المعروف بماه اثينا مركب من الاجزاء الآتية: تؤخذ من البخور الجاورى ومن بلسم مكة من كل ٨ دراهم ومن السبرتو اقتان و ١٠٠ درهم ومن كبش القرنفل وجوزة الطيب من كل ٥ دراهم ومن اللوز الحلو المقشور ١٠٥ درهما ومن المسك والعنبر من كل قمحتان و بعد وزن الاجزاء وسحق الجاءد منها تمزج بيعضها في زجاجة وتترك هكذا منقوعة ثلاثة ايام محركة كل يوم جملة مرار ثم يضاف اليها ٢٠ درها من ماه الورد وتوضع في كركة على نار خفيفة و يستقطر منها اقتان تحفظ فانها المساء العطر المطلوب وكيفية تعطير الصابون به هي كالمذكورة سابقا

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي عمل روح الصابون ﴾

قد يسمون روح الصابون مذوبه فى السيرتو معطرا بروائح مختلفة وكثيرا ما يستعمل هذا السائل فى الطب وعند الحلاقين ولازلة الدبوغ من الاقشة . ولتعميم الفائدة نقدم للقارئ جلة تراكيب من هذا النوع

﴿ صفة اولى ﴾

تؤخذ ٣٠ درهما من الصابون الابيض النتى اليابس و٧٧ درهما من السبيرتو درجة ٣٤ ومثله من الماء المقطر . و بعد ان يعمل الصابون قشورا رقيقة يوضع مع السوائل فى وعاء داخل حمام ماريا الى ان يذوب تماما فيرشح بالورق و يكون السائل الصابوني اجود رائحة اذا عوض عن الماء المقطر عاء الزهر او ماء الورد

﴿ صفة ثانية ﴾

يؤخذ ١٠٠ درهم من الصابون الاييض النقى واقة من السييرتو درجة ١٨ (او الوزن ذانه من العرق الخفيف) وبجرى عليه العملية السابقة بماما

صفة ثالثة 🗲

تؤخذ ٣٠ درها من الصابون الابيض النقى ودرهم من تحتكر بونات الپوتاسا و ١٧٠ درها من السپيرتو درجة ٣٦ ومن ماه مقطر اللاوندا ٢٠ درها ثم يعمل الصابون قشورا رقيقة و ينقع مع بتى الاجزاء بضعة ايام ثم يرشح بالورق

﴿ صفة رابعة ﴾

تؤخذ اقة و٥٠ درهما من الصابون الابيض النمى وتعمل قشورا رقيقة و٤٠ درها من ثحت كر بونات البوتاسا وتوضع هـذه الاجزاء في وعاء وتعجن ربع ساعة

باليد ثم تنقل الى وعاه آخر وتوضع فوقها اقة ونصف من العرق الجيد ثم يربط على فوهة الوعاء رق غزال (او خلافه من جلد رقيق) مبلولا بماء وعند ما ينشف الرق على فوهة الوعاء يثقب وسطه بدبوس و يترك الدبوس داخل الثقب و يعرض الوعاء للشمس يومين محركا كل مدة منتبها الى رفع الدبوس من محله عند التحريك ليكون الثقب محلا لمرور الهواء . اما اذا اجريت العملية فى فصل الشتاء حيث لا يكون شمس فيوضع الوعاء الذى فيه السائل على رماد حار الى ان يذوب الصابون تماما فيرشح السائل الصابوني بالورق فيكون لونه كاون زيت الزيتون واذ براد ان يكون همنا السائل عطرا يضافى اليه بعد ترشيحه بعض نقط من الزيت العطر المراد ان تعطى اله رائحته

ونحث الحلاقين على استمال هذا السائل لانه قليل الكانمة و يكفى ان تؤخذ منه ثلاث او اربع نقط في وعاء وان تحرك بفرشة صغيرة ذات شعر طويل مبلولة عاء لترغى حالا رغوة بيضاء ناصمة فيبل بها الشعر المراد حلقه فتكون اجود مما لو استعمل الصابون الاعتيادى

🤏 فی عمل صابون ممسك 🥦

يؤخذ ار بعون درها من جزور الخطمى وتقشر وتيبس بالفي ثم تسحق جيدا و ١٠ دراهم نشا ومثلها دقيق منخول و ٣٠ درها اللوز الحلو مقشورا و ١٠ درها من بزور البرتقال مقشورة و ٢٠ درها من تحت كر بونات اليوتاسا و شلها من زيت اللوز الحلووه و درها من جذور السوسن مسحوقا و ٤٠ قمحة مسك و بعد سحق المواد المقتضى سحقها تمزج كلها سوية . ثم انقع ٨٠ درها من جذور الخطمى فى ماه الزهر او ماه الورد واتركها منقوعة ١٥ ساعة ثم حف المنقوع واعجن عاه المساحيق المذكورة اعلاء عجنا متساويا واصنع المهجون كتلا بالهيئة المرغوبة وابسطها المهجون الحدم

واعلم انهذا المركب يبيض الوجه واليدينو يطريها ان غسلت به وعلى مايقال أنه اجود التراكيب لذلك

﴿ صفة ثانية ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من الصابون الابيض الجيد وتممل قشورا رقيقة و٢٠ درهما من مسحوق جذور السوسن و٧ دراهم مسحوق قصب الذريرة ومثلها مسحوق زهر البيلسان و٥ دراهم مسحوق زهر الورد ومثلها زهر القرنفل ودرهم من مسحوق بزر الكزبرة ومثله زهر اللاوندا وكذلك مسحوق ورق الغار و٣ دراهم ميعة و بضع قحات مسك او عنبر و يعجن الكل بماء الورد وقليل من زيت اللوز الحلو و يعمل كتلا واستعاله كالسابق

﴿ صفة ثالثة ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من اللوز المر وتقشر بعد ان تنقع برهة فى الماء السخن و ٢٠ درهما من محلول البخور الجاورى بالسيرتو ودرهمان من مسحوق السكافور و ٣٠٠ درهم من الصابون الايض الجيد ثم يعمل اللوز معجونا بدقة فى جرن مع الكافور ومحلول البخور و يرخى الصابون بعد ان يعمل قشورا رقيقة و يمزج بالمعجون و يعمل كتلا بالهيئة المرغو بة

وكثيرا ما يستعمل هذا التركيب عند الانكليز لتطرية البشرة وتلميعها ويعد من المحسنات الجيدة

(تركيب صابون يزيل الدبوغ)

تؤخذ من الصابون اليابس اقتان و ۱۰۰ درهم ومرارة ثور و بياض ار بع بيضات و ۳۰۰ درهم شبة مكلسة مسحوقة وتعجن الاجزاء سوية فى جرن ثم توضع ٢٤ ساعة فى محل رطب قان لانت بعد مضى الوقت المذكور بحيث يمكن ان تعمل كملا فتعمل وتحفظ والا اذا بقيت غير منساوية القوام فتجفف وتدق ثانية مع قليل من الماء وتعمل ألواحا حسب المرغوب فتكون جيدة لازالة الدبوغ الدهنية

۔ ﷺ کھ⊸

واذ كان تقديم هذا الكتاب على الخصوص الى اصحاب الصنائم والراغبين في الاكتشافات من الوطنيين والذين يجهلون اسماء المواد السكيمياوية وجب على ان اذكر في الباب الآتي اسماء هذه المواد اذ يوجد لبعضها اكثر من اسم واحد وكفية تحضير ما يمكن تحضيره في هذه البلاد اذ لا يمكن تحضير الكل لعدم وجود المواد والآلات اللازمة لذلك فلا يضطر العامل الى ان يشترى مادة موجودة عنده باسم آخر

﴿ انتهى باب اصطناع الصابون ويليه باب المواد الكيمياوية ﴾



الباكلياشِر ﴿ فِي الموادِ الكُيسِاوِيةِ ﴾

﴿ تنبيه ﴾ آنا لا نتكلم في هذا الباب سوى بالاختصار وذلك عن المواد المستعملة في هذا السكتاب وعن صفاتها واسهائها المختلمة وكيفية استحضارها ومن اراد التعمق في درسها فعليه بمطالعة كتاب اصول السكيمياء للملامة الدكتور كرنيليوس فان ديك الامير يكاني المشهور الذي اتحف به ابناء لغتنا العربية جازاه الله عنا خيرا

﴿ سپيرتو (الكحول - روح النبيذ) ﴾

هو سيال صاف لا لون له طيار يلتهب بسهولة طعمه حاد والمحته مسكرة. ويستحضر باستقطار السوائل المختمرة لبعض المواد السكرية او النشاوية كالشمندور والشعير والبطاطة والرز وقصب السكر والعنب ومن الخشب ايضا ويكون على درجات مختلفة من الثقل النوعي بحسب مقدار الماء الذي يخالطه فالصرف فيه جزء من الماء للمائة والتجارى فيه ٩٤ ماه للمائة والحصول عليمه صرفا يستقطر التجارى منه مخلوطا عادة كثيرة الشراهة للماء كالكاس الحي وكر بونات البوتاسا وهوكثير الاستمال في الصيدليات وبه تصنع الارواح والصبغات الطبية وفي الصنائع لتذويب المواد الراتينجية ولعمل الفرنيش وصانعوا الاطياب يستعملون منه كيات وافرة الموطناع سوائل عطرية كماه كولونيا وماء اللاوندا وما شاكل ذلك . وقوة الحلور المسكرة متوقفة على مقدار السيرتوفيها

﴿ ایثیر (ایثیر هیدریك - كبریتیك) ﴾

هو سيال طيار لا لون له ذو طعم حاد يلتهب بسهولة اذا مس جسا ملتهبا (فليحترس من ذلك) واذا تنفس من بخاره يلتى فى سبات وقتى مثل الككاو روفورم وكثيرا ما يستعمل عوضا عنه . واذا صب منه على اليد يشعر منه ببرد موقت واذا وضع منه على الجبهة والصدغين يزيل الم الرأس وقلما يذوب فى الماء ولكنه يذوب (٣٠) تماما فى السييرتو . ويستحضر باستقطار مزبج من السيبرتو بالحامض الكبريتيك والايثير يذوب المواد الراتينجية وازبوت العطرية والاجسام الدهنية ويذوب الكبريت والفصفور قليلا

﴿ ایثیر فصفوریك ﴾

يستحضر باحماه خمرات الرصاص . اما الايثير المفصفر اللازم لبعض العمليات في هذا الكتاب فيستحضر بوضع ٣ دراهم من الفصفور قطعاً صفيرة داخل زجاجة محكة السد مع ١٥٠ درها من الايثير كبريتيك وتترك هكذا ٣٠ يوما محركة كل مدة ثم ينقل الايثير المفصفر الحاصل من هذه العملية الى عدة قتانى صغيرة سوداه مسدودة سدًا محكما

البانة المرة (زفت ابيض - زفت بركونيا) ﴾

البانة المرة مادة راتينجية من نوع النر بنتينا تكون رخوة اولا ثم تتصلب لتتطاير منها مادة زيتية . لونها ابيض مصفر طعمها مر رائحتها كوائحة النر بنتينا ترخى بالحراوة . وتستعمل فى الصنائع كطلاء لا يخرقه المـا. وفى الطب يصنع بها لصقات لمعالجة داء المفاصل والتهاب الشعب

﴿ الومين (اكسيد الالومينيوم - ألومينا) ﴾

الالومين كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة بلورات جميلة وحجارة كريمة كالسنباذج والصغير والياقوت الاحمر والاحفر و يوجد منسه فى معامل الكيمياء مسحوقا ابيض خفيف لا يصهر مهما كانت درجة الحرارة عالية . وهو لا يذوب فى الماء ولا يذوب سوى فى بعض الحوامض

و يستحضر الالومين نتيا (ألومينا هيدراتي) بتذو يب الشب الابيض في مثل نقله عشرين مرة ماه و يضاف اليه اذ ذاك قليل من محلول كر بونات الصودا ليفصل عنه ما ربما يكون فيه من الحديد و بمد ترشيحه تضاف اليه كمية من النشادر السائل ليرسب من مذوبه تماما . فيجمع الراسب و يغسل و يجفف

﴿ كبريتات الالومين ﴾

يستحضر باشباع ألومينا هيدراتى بالحامض الكبرينيك مخففا بخمس اوست مرات ثقله ماه ثم يجفف ويحفظ داخل قنانى محكة السد لانه يمتص رطوبة من الهواء السكروى . وكبريتات الالومين كثير الاستمال فى الصنائم خصوصا فى الصباغ

﴿ كَبِرِيتَاتِ الْالْوِمِينِ وَالْبُوتَاسَا (شُبِ ابيض) ﴾

هو بلورات كبيرة بيضاء شفافة يذوب فى الماء البارد واكثر منه فى الماء السخن طعمه حامض قابض. وكثيرا ما يستعمل فى الطب كتابض فى الانزفة وفى الزرب وقطرات للرمد. وفى الصنائع خصوصا كمؤسس فى الصباغات. ويستحضر بفعل الحامض الكبريتيك بالداخان الذى هو مزيج من سليكات الالومينيوم وكبريتات وسليكات الحديد فيرسب السليكات ويتولد كبريتات الالومينيوم وكبريتات الحديد فى حالة الذوبان ثم يضاف الى المذوب كبريتات البوتاسا وعند التباور ينفرد الشب عن كبريتات الحديد لانه يتباور قبله

قلنا ان كبريتات الالومين والپوتاس يستعمل كمؤسس فى الصباغ ولبعض الالوان اللطيفة يلزم ان يكون خاليا عماماً من الحديد خصوصاً فى تأسيس القطن المعد للصباغ الاحمر. و يتحقق انه خال من الحديد بتذويب درهمين منه فى الماء ثم باضافة بضع نقط من محلول سيانور الپوتاسا واذا بقى المزيج بعد مضى بضعساعات صافيا ولم يتلون بلون اؤرق فيكون خاليا من الحديد والا فعمل له العملية الآتية

يذاب الشب فى الماء الغالى و يترك الى ان يتباور ثانيا فهذه البلورات تكون فقية خالية من الحديد

واذا تكلس الشب الايض بخسر ماه تبلوره و يصير مسحوقا ابيض يعرف بالشب المحروق او المكلس

﴿ خلات الالومين ﴾

لا يمكن الحصول على خلات الااومين نقيا صوى بفعل الحامض الخليك على الالومين الهيدراتي الراسب حديثا والتجارى منه مستحضر بتحليل كبريتات الالومين والپوتاس بخلات الرصاص وهو كثير الاستمال في الصباغ وفي بعض المصابغ يستحضرون خلات الالومين لتأسيس الفطن المعد للصباغ الاحر بالطريقة الآتية يذاب في ٢٥ اقة ماء غال ٦ اقات و ١٠٠٠ درهم كبريتات الالومين واليوتاس و ١٠٠٠ درهم خلات الرصاص فيكون هذا المربع معدا للاستمال

﴿ انتيمون ﴾

هو مدن مزرق لامع سهل الانسحاق قلما يستعمل فى الصنائع بنفسه ولكنه جزء من عدة امزجة معدنية مفيدة فيكوّن مع الرصاص معدن احرف الطبع

﴿ كلورور الانتيمون ﴿ زبدة الانتيمون ﴾ ﴿

هو ايض جامد لين سهل الاصهار يتبلور ادا برد يمص ماه الهواه فيبول وهو يتولد بفعل الحامض الهيدروكلوريك بكبريتور الانتيمون يستعمل فى الطب والجراحة كاويا وفى الصنائم لتلوين المعادن والجلود

﴿ اول كبريتور الانتيمون (كبرينور الانتيمون - ائمد) ﴾

هو كثير الوجود فى الطبيعة لونه مشمل لون الرصاص يستحضر صناعيا باحماه جزوين ونصف انتيمون وجزه كبريت يستعمل فى الطب والصنائع وعند النساء كحطوط لتسويد حواجهن اما كبريتور الانتيمون الخمامس المعروف بكبريتور الانتيمون الذهبى فهو مسحوق صفر برتقالى لا رائعة له ولا علم . وكيفية استحضاره هى ان تأخذ ١٣ درها من اول كبريتدر الانتيمون وه لا درها من الكبريت

المنسول و ٨٥ درها من كر بونات الصودا جافا و ١٠ دراهم من فحم النبات ثم اسحق الاجزاء جيدا وامزجها واحمها في بوتقة ودعها تبرد وخذ ما حصل من العملية واسحقه وضع فوقه ماه سخنا وحركه جيدا واتركه مدة ثم رشحه وجنف المرشح فعند ما يبرد يتبلورثم ذوب البلورات الحاصلة في مشل وزنها ثماني مرات ماء بلود واضف البها نقطة فنقطة من الحامض الكبريتيك المخفف بمثل وزنه تسع مرات ماه وعند ما يبطل الرسوب تنتهى فيؤخذ الراسب و ينسل ويجنف

اما كبريتور الانتيمون والپوتاس فيستحضر باحماه اول كبريتور الانتيمون معكر بونات اليوتاس وهو زجاحي الشكل نصف شفاف

﴿ كربونات البوتاس (تحت كربونات البوتاسا) ﴾

هو ملح قاوى كاو يذوب فى مثل ثقله ماه باردا يمتص رطوبة الهواء فيبول . يستحضر بترشيح ماه عن رماد مواد نباتية اى يوضع الرماد فى برميل مثقوب من اسفله و يصب عليه ماء فيرشح من اسفل بعد مروره على الرماد فيذوب الاملاح القابلة الذوبان ولاسيا كر بونات اليوتاسا ثم يجفف الماه فيبقى كر بونات اليوتاسا التجادى غير الذى المدزوج معه سليكات وكبريتات وكاورور اليوتاسيوم . واذا اريد نقيا يوضع عليه من الماه البارد فيذوب الكر بونات وحده ثم يرشح ويجفف فيباور الكر بونات الصرف

يتركب من جميع الحوامض و يفلت منــه الحامض الكو بونيك . وهو كشير الاستعمال فى الصنائع

﴿ ثَانِي كَرْبُونَاتِ الْبُوتَاسَا ﴾

هو على هيئة بلورات بيض يذوب فى اربعة امثال وزنه ماء لا يمتص رطوبة الهواء كالسابق واذا احميت بلوراته يتحول الى الكر بولات . يستحضر بانفاذ مجرى حامض كر بونيك فى مذوب كر بولات البوتاسا ثقيل فيرسب الثانى كر بولات على هيئة بلورات فيجمع ويذوب ايضا فى ماء سخن ثم يتبلور وهو كثيرالاستعال فى الطب

﴿ يُونَاسًا كَاوِ (ثَانِي هيدرات البوناسا) ﴾

هو جامد ابيض حريف رائحته كرائحة البول يشبه الصابون نحت اللمس يمص الماه من الهواء و يذوب فيه ويعرف بهدنده الحالة بزيت البوتاسا . يتركب مع الحامض الكربونيك في الهواء ولذلك يجب حفظه داخل قناني محكمة السد . يستحضر بتذويب ١٠ اجزاء كر بونات البوتاسا في ١٠٠ جزء ١٠ و يحمى المذوب الى درجة الغذان في وعاء مبيض او وعاء فضة ثم اطفى ٨ اجزاء كلسا جيدا في وعاء مغطى واضفها الى المذوب شيئا فشيئا وهو في حالة الغلبان مداوما التحريك واتركه يغلى قلبلا ايضائم غط الوعاء وارفعه عن النار وعند ما يروق صنه لاخراج كربونات الكلس الراسب ثم يجفف في وعاء حديد او فضة حتى يكف صعود بخار الماء منه وهو يستعمل في الطب والجراحة المكى به

﴿ ثَانِي اكسلات اليوتاسا (مايح الحمَّاض) ﴾

هو ملح على هيئة بلورات بيض مثل بلورات أنى طرطرات الوتاس طعمه حامض يذوب فى اربعين مرة مثل وزنه ماه . يوجد فى عصير بعض النبات و يستخرج منها بتجفيف العصير . يستعمل فى الطب كقابض ومرطب بكمية قليلة و بميت اذا كانت كثيرة و يستعمل ايضا فى الصنائع خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

﴿ ثَانِي طرطرات اليوتاسا (ملح الطرطير) ﴾

هو ملح ابيض طعمه حامض قلما يذوب فى الماه البارد يذوب فى خمس وعشر بن مرة مثل وزنه ماه غاليا يستعمل فى الصنائم وفى الطب وهو مرطب بكمية قلميلة ومسهل بكمية اكتر. يحصل من تنقية الطرطير الاحمر الذى يرسب فى قعر براميل النبسذ وكيفية تنقيته هى الآتية

يؤخذ الطرطيرالاحمر و يسحق و يغلى مع عظام محروقة فسرسب منه المواد الملونة ثم يرشح و يجفف فيتبلور

﴿ نيترات البوتاسا (از ومات البوماسا - ملح البارود

هو ملح ابيض لا رائحة له طعمه مالح قليلا يشعر منـه بيرد موقت يذوب فى الماه البارد واذا طرح على جمر يتفرقع تفرقعا ضميفا و يطفئ الجمر الذى طرح عليه واذا مزج مع مواد قابلة الاشتعال واصابته شرارة ينحل و يتفرقع بشدة ولذلك يستعمل فى اصطناع البارود

وهو موجود فى الاتربة وعلى سطح الارض فى بعض الا ماكن

و يستحضر بغسل بمض الاتر بة لاجل تذويبه منها ثم بمجفف السيال فيتبلور م

و يستحضر ايضا بحل نيترات الصودا الطبيعى بواسطة كبريتات اوكلورور الپوتاسا . واذا احميت بلوراته تذوب فى ماء تبلورها وتجمد عند ما تبرد ويعرف الملح اذ ذاك بثلج الحكمة

وهوكثير الاستعال في الصنائع وفي الطب

﴿ سيانور البوتاسا (بروسيات البوتاسا — هيدروسيانات البوتاسا) ﴾ (سم قتال)

هو ملح ابيض يمصرطو بة الهواء . سر يعالذوبان بلناء . طعمه حر يف قلوى رائحته كرائحة اللوز المر

و بما ان نجاح من اراد معاطاة فن التلميس متوقف على نقاوة هذا الملح الموجود بالمتجر بدرجات متفاوتة من النقاوة و بما ان منظر النتى وغير النتى واحد فلكي يكون العامل على بصيرة فى عمله بجب علينا ان نتكام عن اجود الطرق لاستحضاره بحيث يمكن القارئ ان يستحضره بالنقاوة المرغوبة

فللحصول عليه نقيا خذ من سيانور البوتاسا والحديد الاصفر وحله في كمية ماء كافية ثم جغف السيال ودعه يبرد فيتبلور ثانية ثم كرر العملية ذاتها مرة ثانية فهكذا يفقد السيانور الاصفر ماكان فيه من كبريتات اليوتاسا . فخذ البلورات الحاصلة ونشغها جيدا على نار خييفة وعند ما تنشف تماما ضعها فى بوتقة من حديد سميكة ذات غطاء من المعدن ذاته وضع البوتقة فى نار قوية لتصير حراء مبيضة دعها كذلك مدة فيرسب الحديد الى قعر البوتقة وعند ما تشاهد ان السائل الذى هو داخلها صار بلون شفاف خذ قضيها من زجاج ناشف وغطسه بسرعة داخل السائل واخرجه منه حالا فاذا رأيتما لصق به ايض شفافا تكون العملية خااصة والا فاترك البوتقة داخل النار لنوال هذه العلامة . ثم ارفع البوتقة من النار بملاقط قوية وصب ما ضمنها بدون ان ترجها فى وعاه من حديد سميك داخله ملس مصقول موضوع اصفله داخل وعاء آخر فيه ماه بارد واحرص على ان الحديد الذى يبقى فى قمرالبوتقة لا يتبع السائل عند صبه والاحسن ان يوضع على فوهة الوعاء الحديدى منخل من معدن ضيق العينات بدون تارة محمى فى درجة الاحرار فيمر به السائل مصفى نقيا

والغاية من وضع الوعاء الحديدى داخل الماء لئلا يحترق و يلمصق به السيانور عند ما يبرد بحيث يتمسر عليك اخراجه منه

فالسيانور الحاصل من هذه العملية يكون لونه ابيض كسره زجاجي لا رائحة له اذا كان ناشفا عماماً ولسكن اذا مسه ادنى رطوبة تصير رائحته كرائحة اللوز المر

وللحصول على السيانور الاعتيادى تغذخذ ٨ اجزاء من سيانور الحديد والپوتاسا منقى بتبلوره كما سبق القول عن ذلك وناشفا و ٤ اجزاء من ثانى كر بونات الپوتاسا تقيا وناشفا ايضا و بعد سحقها و وزجها جيدا ضعها فى بوتفة من حديد سميكة مفطاة واجر عليها العملية السابقة غير ان قوة النار هنا اخف وعند ما تفطس بالمزبج قفيها من زجاج وتكون القشرة التى اصقت به بيضاء كالخزف الصينى تكون العملية خالصة فترفع البوتقة عن النار و يصب السائل كما سبق قبيل هذا

واعلم ان وجود كبريتات الپوتاس بسيانور الحديد والپوتاسا او بكربونات الپوتاسا يلون السيانور الحاصل بلون وردى او اخضر اواصفر بحسب مقدار الكبريتات الموجود فليمتن اذا باخراجه منهما بواسطة الحل والتبلور كم تقدم القول عن ذلك

﴿ كلورات اليوتاسا ﴾

هو ملح اييض متباور على هيئة صفائح لامعة طعمه مذق اذا طرح على جمر يتفرقع مثل نيترات البوتاسا واذا اضيفت اليه مواد قابلة الاشتمال مثل الكبريت. والفحم والفصفور وسحق او طرق او طرح على جسم حام يتفرقع بشدة واذا مزج مع مسحوق المذكورة او معمسحوق السكر او بنشارة الخشب او بمسحوق راتينجى واضيف البه قليل من الحامض الكبريتيك يشتمل بسرعة . وهو كثيرا ما يستممل في الطب وفي الصنائع خصوصا لعمل الشحاطات (النفط) ويستحضر بانفاذ مجرى من غاز الكلور في مذوب بوتاسا كاو ثقيل سخن حتى يبطل امتصاص الغاز ثم يجفف السيال و يبرد فيتبلور منه الكلورات

﴿ كرومات اليوتاسا ﴾

يوجد منه بالمتجر نوعان الواحد اى الكرومات المتعادل هو على هيئة باورات صغر طعمه من قليلا يذوب فى الماء البارد وقليل منه ياون هدذا السائل باون اصغر يستحضر بتكليس الكروم المعدني الحديدى مع نيترات الپوتاسا ثم يغسل عاء لاجل تذو يب الكرومات ثم يجفف السيال بعد ترشيحه و يبرد فيتباور الكرومات البوتاسا هو على هيئة باورات برتقالية اللون يذوب فى الماء البارد . يستحضر باضافة حامض نيتريك الى مذوب كرومات الپوتاسا المتعادل فيجمع بالتجفيف والتباور . وهو كشير الاستعال فى الصنائع

﴿ كَبَرِيتُورِ الْيُونَاسَا ﴿ كَبُدُ الْكَبَرِيتَ

هو على هيئة صفائح خضر من الظاهر صفر من الداخل يذوب فى الماء واتحته كوائحة البيض المنتن اذا اضيف الى مذو به حامض ما يتصاعد منه هيدووجين مكبرت و يرسب راسب ابيض يقال له لبن الكبريت . يستحضر باحماء كر بوات الهوتاسا وكبريت معا . وهو يستعمل فى الطب والصنائع

﴿ يودور اليوتاسا ﴾

هو ملح ابيض طعمه حريف سريع الذوبان بلماء يمتص رطوبة الهواء قلبلا واذا اضيف الى مذوبه من مذوب ثانى كلو رور الزئبق يتولد راسب اصفر ثم يتحول الى راسب احمر وهو ثانى يودور الزئبق . واذا اضيف الى مذوبه مذوب خلات الرصاص يتولد راسب اصفر وهو يودور الرصاص

وكيفية استحضاره هى ان تأخذ ١٠٠ جزه يودا و٣٠ جزءا برادة الحديدو٠٠٠ جزء ١٠٠ مقطرا وكيسة كافية من كر بوئات البوتاسا . ضع الماه فى وعاد من حديد مصبوب مع اليود والحديد وحرك المزيج وسخنه الى ان يفقد اللون الاسمر و يصير عديم الاون ثم رشحه اذ ذاك واغسل ما بقى من برادة الحديد بقليل ماه مقطر واضف الماه الى المرشح مع مذوب كر بوئات البوتاسا الى ان يبطل الرسوب (و يكفى على الغالب ٨٠ درها من كر بوئات البوتاسا) رشح عند ذلك واغسل الراسب بماه الفسل الى المرشح وجففه تماما ثم ذوب الحاصل فى ٤ او ٥ مرات مثل و زنه ماه ورشحه فى وعاه من الخزف الصدى واركه يبرد فيتباء و اليودور . وهو كمثير الاستعال فى الطب والصنائم وخصوصا فى انصو بر

﴿ بنزين ﴾

هو سيال لا لون له ذو رائحة قو ية مقبولة اذا كان نقيا لا ينحل فى الماء يلمهب بسهولة سريع التطاير

يستحضر باستقطار حامض بنزويك مع ثلاثة امثاله وزنا من الكاس الكاوى هذا اذاكان المراد به نقيا اما للنجارة فيستحلص من المواد الباقية بعد استقطار غاز الضوء من الفحم الحجرى

وهوكثير الاستعال فى السناء انذه يب المواد الراتنجية والزرات. ولازالة الدبوغ الدهنيسة عن الملابيس . ومنه يتولد الانهاين . (مادة تصبغ بهــا الانسجة)

﴿ بلاتين ﴾

هو معدن ابيض لامع يشبه الفضة قابل التطرق والسحب اثقل المواد المعروفة عسر الاصهار جدا لا تغمل به الحوامض غير الحامض النيتر وهيدوكلوريك (ماه الملكة) لا يتأكسد بالهواء . موجود فى الطبيعة ممزوجا مع معادن اخر على هيئة قطع كبيرة وصغيرة فى جبال اورال و برازيل

يستخلص باضافة الحامض النيتر وهيدروكلور يك الى المعدن فيذوب الپلاتين فقط فيتصفى السيال و يتطاير اكثره بالحرارة ثم يرسب ما فيه باضافة مذوب كلورود الامونيوم الثقيل الب فيحصل مزيج من كلورور الامونيوم وكلورور الپلاتين فيفسل في سپيرتو و يكاس و يسحق و يجبل بماء و يحمى الى الحرة و يطرق ليصير قطعة واحدة

وكثيرا ما يستممل فى الصنائع لعمل بواتق وآناييق لكونه عسر الاصهار وقد يصنع منه قضيب الصاعقة ودولة الروسية تصك منه المعاملة

ورورا

هو ملح احمر مصفر سريع النوبان بالماء يمص رطوبة الهواء ويذوب بهــا و يستحضر بتذويب البلاتين فى الحامض النبتروهيدروكلوريك ثم يجفف فيتبلور و يستعمل فى الصنائع والطب (سم)

🛊 تر بنتينا (تمرتينا) 🗲

هو مادة راتنجية رخوة ديقة تستخلص ببثر سوق اشجار من نوع الصنوبر فيسيل الراتينج من تلك البثور ويجمع . وهو كثير الاستعال في الطب والصنائع

ما زيت التربنتينا فيستحضر باستقطار التربنتينا . وما يبقى فى الكركة بعد الاستقطار هو القلفونة

﴿ تُوتِيا (زنك) ﴾

هو معدن ازرق لامع يتأكسد بالهواء يذوب بسهولة فى الحوامض فيستعمل لاجل جمع الهيدروجين

موجود بالطبيعة على هيئة الكبريتور والكر بونات . يحمى اولا لاجل طرد الماء والحامض الكر بونيكثم تضاف اليه قطع فحم ويحمى الى درجة الحرة فى اناييق فخار فيطير الحامض الكر بونيك و يتصعد التوتيا فيجمع فى قوابل ممنوع دخول الهواء البها

ُ ﴿ كَبِرِيتَاتِ التَّوْتِيا (مَلِحَ التَّوْتِيا) ﴾

هو ملح ايض على هيئة بلورات تشبه بلورات كبريتات المقنبسيا لا رائحة له يذوب فى الماء البارد طعمه قابض اذا احمى الى الحمرة يتحول الى اكسيد التوتيا يستحضر بتذويب التوتيا فى الحامض الكبرينيك المحفف ويرشح ويجفف فيتبلور الكبريتات

ستعمل في الصنائع وفي الطب قابضا ومقينا

﴿ تراب الحرمل (تراب ارمينية)﴾

نوع من الدلغان لونه احمر قاتم لوجود اكسيد الحديد فيــه لا يعمل فورانا مع الحوامض يكثر وجوده فى بلاد العجم وفى ارمينية يستعمل فى الصنائع وفى الطب قايضا ومة. يا

﴿ جليسيرين (كليسيرين) ﴾

هوسيال شرابى لا لون له طعمه حاو بمناج مع الماه ولا يختمر يستحضراها بانفاذ بمخار الماء على حرارة عالية فى مه د دهنية فيحمل كديسيرين والحامض الدهنى الى قابلة موضوعة لذك وهناك ينفرد الماحد عن لآخر. اما باحماه زيت واكسيد الرساص الإول وماه فيتالد صاءن شير قابل الدوبات و يبقى الكليسيرين فى الماء فينفذ فيه هيدووجين مكبرت فيرسب الكبريت ثم يرشح على فحم حيوانى ويجفف

وهو يستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿ حامض اكساليك ﴾

(سم)

هو ملح ايمض يشبه كبريتات المغنيسيا فى الظاهر لا لون له ولا رائحة وطعمه حامض يذوب فى الماء البارد . يوجد طبعا فى الحماض على هيئة اكسلات البوتاسا والكس وفى كثير من النيانات

يستحضر بفعل الحامض النيتريك بالسكر او النشا بلجزاء متساوية داخل انبيق وعند ما يبطل تصاعد البخار الاحمر برفع الانبيق عن النار وعنـــد ما يبرد السيال يتبلور الحامض الاكساليك

وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

﴿ حامض پروسیك (حامض سیانهیدریك او هیدروسیانیك) ﴾ (سام جدا)

سمى حامض پروسيك لانه جزء من الازرق الپروسيانى . وهو سيال لا لون له ورائحته كرائحة اللوز المرسام جدا بحيث ان قطتين مسله بميتان حالا واذا تنفس بخاره يحدث صداعا وغشيانا (ضده سيال النشادر) وهو سريع الانحلال لا يحفظ زمانا

يستحضر بوضع ٣٠٠ درهم من سيانور الحديد والپوتاسا و ٣٠٠ درهم ماه و ٤٥٠ درها حامض كبريتيك (يجب خلط المــا، بالحامض قبل وضعهما فى الانبيق) فى انبيق كبير مركب على حمام رمليّ (اى توضع قدر على النــار وداخلها رمل فيوضع الانبيق على الرمل) ويستقطر الى قابلة مغموسة بما فيــه قطع ثلج وعنــد ما يأخذ ما فى الانبيق فى الارتفاع يعرف ان العملية قد انتهت فيرفع الانبيق عن الرمل حالا والا فيتصاعد ما فيه و يفسد الحامض البروسيك المستقطر

﴿ تنبيه ﴾ يجب الاحتراس ان لا يستنشق البخار المتصاعد عند اجراء العملية لانه مضركثيرا بالصحة

وهوكثير الاستمال فى الصنائم وفى الطب غير آنه للاخير يخفف كل جزءين منه عاثة جزء ماء

﴿ حامض تنيك (تنين) ﴿

هو موجود طبعا فى اكثر النباتات وخصوصا فى العفص والسباق وقشر شجر السنديان . وهو على هيئة ندف خفيفة اسفنجية لونه ابيض مصفر طعمه قابض لا رائحة له سر يع الذوبان فى السپيرتو وفى الماء ولا يذوب فى الايثير الصرف بل فى الممدود بالماء واذا احمى يتحول الى حامض پيروكاليك

يستحضر بوضع مسحوق العفص فى خل رطب اربعة ايام ثم يوضع فى قنينة وفوقه من الايثير درجة ٥٦ ما يكفى ليصير كمجون بقواء رخم و بعمد سد القنينة جبدا يترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يوضع المزيج فى كيس و يعصر فيسيل منسه سيال شرابى فيغسل ما بقى فى السكيس بايثير مضاف الى كل ١٠٠ جزء منه ٢ اجزاه ماء و يعصر ثانية و يؤخذ العصير و يمد على صحون او ألواب من تنك او زجات و توفع هذه فى محل دفى الى ان يجف التنين فيجمع . وهو كثير الاستمال فى الصنائه وفى الطب

﴿ حامض عفصيك ﴾

موجود طبعا فى موادكشيرة نباتية و يتولد باحلة التنين . و رامه طويلة لاعة لونه ابيض باصفرار عديم الرائحة عسر الدوبان فى الماه البسارد يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرات ماء سخنا طعمه قابض يستحضر بنقع جزء من مسحوق العفص فى ٣ اجزاء ماء ويترك المنقوع فى محل دفئ ٣٠ يوما محوكا كل يوم ثم يعصر ويكب المساء وينقع الباقى فى ماء غال فيذوب الحامض فيجفف فيتبادر . وهو يستعمل فى الصنائع والطب

﴿ حامض بيروكاليك ﴾

اذا احمى الحامض العفصيك يتولد حامض كر بونيك وحامض يبروكاليك . هو على هيئة بلورات تشبه بلورات الحامض العفصيك طعمه قابض يذوب فى الماء كثير الاستمال فى الطب والصنائع

حامض خليك کې

هو سيال صاف لا لون له يتباور فى ايام الشتاء اذا كان صرفا ذو رائحة حادة خصوصية كاو بخاره يشعل بلهيب ازرق يمتص ماء من الهواء . واذا تجنف فهو جوهر الخل

يستحضر بترك خرقى برميل غير ملآن مفتوح للهواء فيتولد الحل الاعتيادى فاذا استقطر يصعد الحامض الخفيف وللحصول عليه صرفا يشبع الخفيف منه بكر بونات البوتاء او الصودا ويجفف ثم يصهر الخلات الذى يتولد فيطرد الماء منه فيستقطر مع الحامض الكبريتيك ويضاف الى المستقطر خلات الباديوم ويستقطر ايضا والحاصل من ذلك هو الحامض الخليك الصرف وهو يستعمل في الصنائم وفي الطب

﴿ حامض زرنیخوس (اکسید الزرنیخ الابیض ـ طم الفار الابیض (سم قال)

هوجامد ابيض زجاجي طعمه حلو قابض وهو سام جـــدا لا رائحة له عسر الندو بان بالمــاء واذا طرح على جمر ينحل وتفوح منــه رائحة كرائحة الثوم . وهو يتولد كلما احترق زرنيخ بالهواء فيجمع بخار الحامض الزرنيخوس على هيئة مسحوق ابيض وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

﴿ حامض طرطريك (حامض الطرطير) ﴾

هو هيئة بلورات كبيرة شفافة لا رائحة له طعمه حامض مقبول يذوب فى الماه البارد . وهو موجود طبعا فى عصير العنب والخمر الهندى . فمتى استقر عصير العنب واختمر يرسب منه الطرطير اى ثانى طرطرات الوتاس . فيؤخذ ويذاب فى ماه غال و يضاف اليه مسحوق الطباشير حتى يبطل الغليان فيضاف اليه مذوب كلورور السكس فيرسب . يؤخذ الراسب و يضاف اليه حامض كبريابك فيتولد كبريتات المكس فيرسب . والحامض الطرطير يبتى ذائبا فى السيال فيجفف و يتبلور وهو يستعمل فى الطب وفى الصنائم

﴿ حامض كبريتيك (زيت الزاج) ﴾ (سام)

هو سیال زیتی لا لون له ولا رائحة ثنیل طعمه حامد یکاو بمص رطوبة الهوا، واذا اضیف الیه ماه یسخن المزیم. یسود اذا خالطته مواد آلیة مهما کانت کمیتما قایلة وهو علی ثلاثة اسکال

الاول الهيدرانى وهوالتجارى الدارج والثانى يقال له النوردهوسنى و يعرف بالحامض الكبريتيك المدخن . والثالث غير الهيدرانى اى الصرف الخالى من الماه تماما

اما الشكل الاول فيستحضر باحراق كبريت وادحال بخاره الى غرمة مبطنة برصاص فى اسفلها ماء وباحماء نينرات الموتاسا مه حامض كبريتبك وادخال بخار الحامض النيتريك الى الغرفة نفسها . لان الحامض النيء يتبك بعل نيدات المواقعا و يتركب معه مكونا كبريتات الوقاسا و بخار الحامض النيء يك يصود . اما احراق الكبريت فيولد غاز حامض كبريوس وماه مهواه مباحد الحامض الكبريوس الكبريت الكبينا من الحامض النيريك و يصبر ح مدا كبريتيك هرصه الم الذي داخل المرفة ميه الماء من الخامض النيت داخل المرفة مهم الماء من الخامض النوفة و يعمير ح مدا كبريتيك هرصه الماء الذي داخل المرفة من الغرفة و يعمير ح مدا كبريتيك هرصه الماء الدينات و يعمير ح مدا كبريتيك و يصوب الماء المنات المرفة من المنطقة و المنات المنطقة و المنات المن

﴿ والشكل الثاني ﴾ اى الحامض الكبرينيك النوردهوسني يستحضر باستقطار كبريتات الحديد اى يحمى في انابيق نخار متصلة بقوابل مبرد فيها ماء قليل فيصعد الحامض و يجمع في القوابل

﴿ والشَّكُلِ الثَّالَثُ ﴾ اىغبر الهيدراتى يستحضر باستقطار الحامض الكبريتيك المدخن على حرارة قليلة فيجمع بالقابلة المبردة مادة طيارة على هيئة باورات بيض وهي الحامض المطاوب

والحامض الكبرينيك المدخن كثير الاستعال في الطب وفي الصناثع

﴿ حامض كبريتوس ﴾

هو غاز لا لون له ذو رائحة خانقة غيرقابل الاشتعال يطفئ اللهيب يبيض يعض المواد النباتية والحيوانية واذا ذوب فى المساء وعرض مذو به على الهواء يمص منه اكسيجينا فيتولد حامض كبريتيك

یستحضر باحراق کربریت فی اکسیجین او فی هواه . او باحماه کبریت ومرکب اکسیجین وهاك صفة العمل

ضع فى انبيق من زجاج زئبقا او برادة نحاس احمر وحامضا كبريتيكا ثقيلا اجزاء متساوية واحم الانبيق على نار خنيفة واجم الغاز المتصاعد فوق زئبق. وما بقى فى الانبيق هوكبريتات النحاس اوكبريتات الزئبق حسب المعدن المستمعل

وهُوكَثير الاستعال في الصنائع وفي الطب خصوصًا لمعالجة الامراض الجلدية

﴿ حامض ليمونيك (حامض الليمون) ﴾

هو على هيشة بلورات شفافة طعمه حامض مقبول لا رائحة له يذوب فى المـاء وفى السيدتو. وهو موجود فى الليمون والبرتقال والكباد والكرز وما شاكل ذلك وقد يمكن استخلاصه من جميعالا عمار المذكورة غيرانه لا يستخلص اعتباديا سوى من الليمون وهاك كيفية العمل

يؤخذ عصير الليمون و يشبع على النار بالطباشير ليصير بقوامختر فيتولد ليمونات المكاس فيرسب . ثم يؤخذ الراسب و يضاف عليه ماء وحامض كبريتيك مخفف عثل و زنه ثلاث مرات ماء و يترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يمـد بماء و يترك ليرسب فيرشح و يجنف السيال ليصير بقوام شرابى فيترك مدة ايضا و يصفى و يجفف فيتبلور

وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض نیتریك (حامض ازوتیك _ ماء الفضة) ﴾ (سام)

الحامض النيتريك على ثلاثة اشكال ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتي, هو جامد على هيئة بلورات لاممة غير ثابتة يتحول عنسد حضور الماء الى الحامض الهيدراني يستحضر بامرار مجرى من غاز الكاور الجاف على نيذات الفضة الج.ف

﴿ وَاللَّهُ ﴾ الهيدراتي وهو الحامض النينريك المدخن . هو سيال • دخن لا لون له تُفيل كاو يتحل بالنور يفسد المواد الحيوانية و ياو: إ باون أصفر

يستحضر باستقطار حامض كبريتيك ونيدات البوتاسا باجزاء متساوية فى انبيق موضوع فى حمام رملى فوق نار وبجمع الحامض المستقطر فى قبلة موضوعة فى ماء بارد تحت حنفية تصب علمها الواسا ماء بارد تحت حنفية تصب علمها الواسا

﴿ والثالث ﴾ الحامض النيتريك النجارى وهو ما سوى الحامض المدخن محزوجا بمقدار من الماء . وهو سيال ابيض او مصفر قليلا لهجود الحامض النيتروس فيه ذو رائحة حادة طعمه حامض كاو . وهو كثير الاستعال في الطب وفي الصنائع ﴿ تنبيه ﴾ ان الحامض النيتريك التجارى يخاطه احيان كلور او حامض كبريتيك (يعرف وجود هذه الاجسام بتوليد الراسب الذي بحمل اذا اخيف الى مذوب نيترات الفضة بعض نقط من الحامض المراد فحصه ، و بنا ان نماوة الحامض النيتريك ضرورية اذا كان معدا الدكيب نبترات الفضية يمب علينا ان نرشد

القارئ الى طريقة بستخلصه بها نقيا وهاك كيفية العمل

يوضع الحامض التجارى فى انبيق واسع على حمام رملى ويستقطر وعنــد ما لا يعود يتولد راسب باضافة المستقطر الى مذوب نيترات الفضة يجمع الحامض فى قابلة مبردة بمزيج مجلد. ويرفع الانبيق عن النار قبلما يتقطر السيال الذى فيه تماما

﴿ حامض هيدروكلوريك (حامض كلورهيدريك _ حامض ﴿ موريانيك . روح الملح ﴾ (سام)

هـذا الحامض على شكاين ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتي وهو غاز لا لون له ذو رائحة حادة خصوصية طعمه حامض كاو يظهر منه بخار في الهواء الرطب غير قابل الاشتمال يطفئ اللهيب و يتحول الى سيال بالبرد و يذوب فى المـاء بكثرة فيتكون حامض هيدروكلوريك هيدراتي اى الحامض الدارج

يستحضر بوضع ٣ اجزاء من ملح الطعام وه آجزاء من الحامض الكبريتيك وجزوين ماء (يجب مزج الحامض بلماء اولا وتركهما حتى يبردا) فى انبيقواسع على حمام رملي وبجمع الغاز فوق زئبق لانه يذوب فى الماء

﴿ وَالنَّانِي ﴾ اى الهيدراتى الدارج هو سيال صاف لا لون له اما التجارى فمصفر اللون اذ يخالطه حامض كبريتيك وكلورور الحديد وحامض كبرينوس

يستحضر كالسابق غيران الغاز يجمع فى قابلة مبردة بمزيج مجلد . فكل سبعة اجزاء ماء تكون عشرة اجزاء حامضا هيدراتيا مشبعا . وهذا الحامض كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائع

﴿ ثَالَثُ اكسيد الحديد (سيسكوى اكسيد الحديد _ احمر) ﴿ انكايزى _ (فلقطار) ﴾

يعرف الحديد ثلاثة اكاسيد ولا تتكلم هنا سوى عن الاكسيد الثالثالمعروف بالاحمر الانكايزي . فهو احمر قاتم لا يذوب في الماء يستحضر بتكايس كبريتات الحديد ويستعمل فى الصنائعلاصطناع الادهان ولتبردخ المعادن والزجاج

﴿ خلات الحديد (خلات اول اكسيد الحديد) ﴾

يستحضر باشباع حامض خليك خفيف سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي على حرارة قليلة . وهو يستعمل فى الطب والصنائع

٭ سیانو ر الحدید (هیدر وسیانات الحدید _ ازرق پر وسیانی که

هو ازرق اللون كالنيل على هيئة كموب اذا كان غير نفى . ويتنقى بسحقه واضافة حامض هيدركوكوريك اليسه لتذويب أكسيد الحديد الذى يخالطه . لايذوب فى الماء ولا فى السيبرنوولكنه يذوب فى الحامض السكبريتيك غيرانه يفقد لونه

يستحضر بإضافة مذوب سيانور الحديد والپوتاسا الىمذوب ملح حديدىوهو كثير الاستمال فى الطب (غير سام) وفى الصنائه

﴿ سيانور الحديد والهوناسا ﴾

هو على هيشة بلورات صفر اذا عرض على الهواء بخدير بعض ماء تبلوره ويبيض . يذوب في اربعة اجزاء ماء باردا ولا يذوب في السير و

يستحضر بغلى سيانور الحديد فى مذوب كره أن الوتاسا الى ان يفتد السيال اللون الازرق فيجفف فيتبلور . او بوخه ه اجزا من اظلاف وقرون وجلد ودم وجزمين من كر بوات الهوتاسا و برادة حايد فى وعاه حديد وبمعى الى الاشتمال . ومتى برد المزيج يضاف اليه ماه فيذوب سيا ور الحديد والموتاسا الذى المهدشح ويتبلور ، وهو مستعمل في الصنائه وفي الطب

﴿ كربونات الحديد (كربونات اول آكسيد الحديد)

يستحضر باضافة كر بونات قاوى الى مذوب ملحمن املاح اول اكسيد الحديد على انه اذا عرض للهواء الكروى الرطب يمص اكسيجينا و يتحول الى سسكوى اكسيد الحديد. وهو موجود في الطبيعة فى الداخان الحديدى وفى بمض المياه المعدنية

﴿ كَبَرِيتَاتَ الْحَدِيدِ (كَبَرِيتَاتَ اولَ أَكْسِيدًا لَحَدِيدِ _ الزَّاجِ الاخضر)﴾

هو على هيئة بلورات خضر شفافة نزهر في الهواء وتكتسى اكسيد

يستحضر بتذويب برادة حديد فى الحامض الكبرينيك المحفف ثم يغلى السيال حتى يتطاير بعض ما ثه و يترك فيتباور . واعلم أن اقة من برادة الحديد تعمل خس اقات كبريتات . وهو كثير الاستمال فى الصنائع وفى الطب

اماكبریتات الحدید النشادری فیستحضر باضافة ۱۶ جزءا من الحامض الكبریتیك الی ۹ اجزاه سیسكوی اكسید الحدید و بعد ترشیح السیال یخفف بماء قلیل و یضاف الیه حینئذ ۱۰ اجزاء كبریتات النشادر و یترك فیتبلور كبریتات الحدید النشادری

﴿ كلورور الحديد (اول كلورور او هيدروكلورات الحديد) ﴾ هو على هيئة بلورات خضر يمتص رطوبة الهواء فيندى و ينأ كسد بالهواء يستحضر بتذويب برادة حديد فى حامض هيدروكلوريك وبجفف السيال فيتبلور الكلورور

﴿ نيترات الحديد (نيترات سيسكوى اكسيد الحديد) ﴾ هو سيال احمر. يستحضر بإضافة حامض نيتريك مخففا قليلا الى برادة الحديد

﴿ خَمْرَ ﴾

هو جامد اسود لامع كسره زجاجي طعمه مر لا يذوب في الماه يرتخي بالحراوة

يلتهب بسهولة ويتصاعد منه اذ ذاك دخان كثيف ورائحة حادة خلوقة وهوكثير الوجود فى جوف الارض . وكثيرا ما كان المصر يون يستعملونه لتحنيط موآهم وقد كان سابقاكثير الاستمال فى الطب اما الآن فلا يستعمل الا فى الصنائع

﴿ الدودة النشادرية ﴾

تستحضر بسحق جزء من الدودة وبوضعه فى صحن وباضافة جزءبن من سيال النشادر اليه ثم بتغطية الصحن ونركه هكذا يومين ثم بتعريض الصحن لحرارة قليلة محركا الى ان يصير ما فيسه كالمعجون الجامد القوام فيؤخذ و يمد على لوح من خشب ويترك فى الشمس ليجف تماما ثم يسحق ثانية وهو كثير الاستعال فى الصباغ

﴿ دکسترین ﴾

هو على هيئة مسحوق ابيض مصفر يشبه دقيق الذرة لا رائحة له يذوب فى الماء البارد . مذوبه لا يتلون بلون ازرق اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليودكما يحصل فى مذوب النشا

يستحضر باغلاء النشا مدة مع ماه خمض بالحامض الكبريديك ثم يضاف كر بونات الكلس الى السيال لاجل اشباع الحامض ثم يرشح و بجنف

او باحماه النشا فى فرن فيتحول اكثره الى ـ ـــــــ سن قده اله و يصمى ويجعف السيال . وهوكثير الاستعال فى الجراحة وفى الصنائع خصوصا فى الصباغ لطبع الاقشة

دهب 🛊

هو معدن اصفر او محمر قليلا قابل النطرق والسهب اكد من سائه المسادن لا يتأثر من سائر الحرامض سوى بالحامض النهد وهيد كور يك ولا يتأثر لا بالماء ولا بالهواء معها كانت الحرارة . قيمته خس منه بة مرة قيمة الفضة . وهو موجود فى الطبيعة على هيئة تبر فى رمل بعض الانهر او على هيئة قطع مختلطة مع اكسيد الحديد او مع فضة او پلاتين او نحاس او انتيمون . و يستخلص بسحق معدنه وباضافة زئبق الى المسحوق فيتولد ملغم من الفضة والذهب والزئبق ثم بحسى فيطرد الزئبق و يبقى الذهب ممزوجا بالفضة فيحمى المزيج مع ملح الطعام ومسحوق الخزف فتتحول الفضة الى كاور و ر وتنفرد عن الذهب فيؤخذ الاخير و يذوب فى حامض نيتر وهيدروكلو ريك و يضاف الى المذوب مدوب اول كبريتات الحديد وقليل من الحامض الميدروكلوريك و يضاف فيرسب الذهب نقيا على هيئة مسحوق اصفر وقليل من الحامض الميدروكلوريك فيرسب الذهب نقيا على هيئة مسحوق اصفر

﴿ اكسيد الذهب ﴾

هو مسحوق اسمر اللون . يستحضر بتحليل جزء من اول كلورور الذهب بلو بعة اجزاء مننيسيا على حرارة قليلة ثم يغسل الراسب ويج ف محجوبا عن النور ولاستحضاره طريقة ثانية وهى إن يغلى مذوب كلورور الذهب مع كر بونات الصودا نتيا و يؤخذ الراسب و يحمى مع قليل من الحامض الكبريتيك و يغسل بعد ذلك و يجفف

اما اكسيد الذهب اللازم لتاوين المين فيستحضر بالطريقة الآتية . استحضر اولا الحامض النيتر وهيدروكاوريك بالمقادير الآتية

> جزء ١٦ ونصف حامض هيدروكلوريك « ١٠ وربع حامض نيتريك

امزج · ثم ذوب ١٠ قمحات من الذهب الخالص فى ٣ دراهم من المزيج المذكور وعند ما يتم الذوبان (على البارد) حلّ ماحصل فى عشر اقات ماء فيكون لماء اصفر تبنيًا

وذوب من جهة ثانية درهم رقائق قصدير نقى فى ٦ دراهم من الزيج الحامض المذكور مضافا البها درهم ماء مستقطر معنيا ان توضع الوعاء المزمع ان يتم فيسه التدويب داخل وعاء آخر فيه ماء بارد وان لا تضيف رقائق التصدير الى الحامض صوى قطعة فقطعة اى انه عندما تذوب به قطعة تضع خلافها وهلم جوا الى النهاية .

وعند ما يذوب القصدير تماما يزل الرائق و يترك المسحوقالاسود الى تولد ثم اضف محلول القصدير الرائق الى محلول الذهب نقطة فنقطة محركا . ثم يجمعالراسب ويغسل بماء غال فيكون لونه كلون النبيد وهو المعروف بالراسب الفرفوى لـكاسيوس

﴿ كلورور الذهب (هيدروكلورات اموريات الذهب) ﴾

هو جامد متباور اصفر محمر يمتص رطو بة الهواء فيندى

يستحضر بتذو يب الذهب فى الحامض النيتر وهيدروكاو ريك وتجفيف السيال فيوقف العمل حالما تظهر بلورات فى السيال البارد . وقد تكامنا عن كيفية استحضاره فى بلب التلبيس

﴿ رصاص ﴾

هو معدن ازرق ذو لمعة معدنية اذا قطع حديثا و يكدر فى الهواء . اين سهل الاصهار . موجود فى الطبيعة على هيئة كبريتور تخالطه غالبا فضة وكيفية استخلاصه هى ان يحمى الكبريتور فيتحول بعضه الى كبريتات الرساص و بعضه الى اكسيد ثم يقطع عنـــه الهواء و يحمى الكل الى درجة عالية فيفلت الغاز و يبتى الرساص

﴿ اكسيد الرصاص (ثاني اكسيد الرصاص - سيرقون) ﴾

هو على هيئة مسحوق احمر زاه يستحضر باحماه الاكسيد الاول لارصاص اى المرداسنك في الهواء بدون صهره

وهوكثير الاستعال فى الصنائع خصوصا للدهان

﴿ خلات الرصاص (ملح الرصاص · ملح زحل ــ سكرالرصاص) ﴾ (سم ۤ)

هو على هيئة بلورات ملتصةة ببعضًا، بيضاء تزهر بالهواء منعمه حاء وقابض معا يذوب فى المساء ويتولد راسب ابيض اذاكان الماء غدير مستقطر واذا احمى يتصاعد منه خل و يبقى اول اكسيد الرصاص اى موداسنك . يستحضر بتذو يب اول اكسيد الرصاص فى الحامض الخليك الخفيف . وهوكثير الاستمال فى الطب وقليله فى الصنائم

﴿ كر بونات الرصاص (اسبيداج)﴾

(سم)

هو على هيئة مسحوق ابيض ثقيل لا رائحة له ولا طعم غير قابل الذوبان بالماء . وهو موجود فى الطبيعة مخالطا معادن اخر

يستحضر صناعيا بارساب خلات الرصاص عذوب كر بونات قلوى . او بوضع رقائق من رصاص فوق اوعية بها خل وطمرها هكذا تحت زبل ويترك مدة فيتولد اولا الخلات ثم الكر بونات بواطة الحامض الكر بونيك المتكون باختار الزبل . او بتذو يب اكسيد الرصاص فى حامض خليك ثم ينغذ بالمذوب حامض كر بونيك وهو كثير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى الدهان على ان جميسم الفعلة فى معامل هذا الصنف كثيرا ما يعتربهم القولنج الرصاصى المعروف بقولنج

🍕 سیانو ر الرصاص 🤌

الدهانين

(mla)

هو على هيئة ملح يستحضر باضافة مذوب سيانور الپوتاسا الى مذوب خلات الرصاص فيرسب سيانور الرصاص غيرقابل الدوبان فيجمع و يجفف

﴿ هيپو كبريتيت الرصاص ﴾

يستحضر باحماء ٥٠٠ جزء من كر بونات الرصاص و ١٥٠ جزءا كبرينا وبحرك المزيج ايتخله الهواء فيستحيل السكبريتور الى كبريتيت فيذاب فى ماء وبرشح ويغلى مع مقدار من السكبريت ثم يرشح ثانية ويجفف فيتباور الهيبوكبريتيت (٣٨)

﴿ زئبق ﴾

هو ممدن سائل لامع ثقيل اذا احمى يتحول الى بخار . وهو موجود فى الطبيعة على هيئة الكبريتور المعروف بالزيجفر . و يتخلص باحماء الكبريتور فى انبيق حديد مع قطع حديد اوكلس فيتصاعد الزئبق ويجمع فى غرفة باردة ثم يصفى بواسطة جلد . وكثيرا ما بخالطه قصدير او رصاص و يستدل على ذلك انه اذا طرح منه على سطح ملس تكون كرياته ذوات اذناب مستطبلة وللحصول عليه تقيا يذوب فى حامض و يترك ٢٤ ساعة فيتولد نيترات الزئبق فنضاف اليه اذ ذاك معادن اخر فيتحد معها الحامض وينفرد الزئبق خالصا

واعلم ان بخار الزئبق ومركباته يدخل الجسم بالامتصاص وكثيرا ما يصيب الغملة فيه ارتجاف وارتعاش يعرف بالفالج الزئبقي . والزئبق ومركباته كشيرة الاستعال في الطب وفي الصنائم

﴿ نيترات ماني اكسيد الزئبق السائل ﴾

هو سائل صاف زيتى القوام يلون المواد الحيوانية يلون بنفسجى محمر واذا ذوب في الماء يتولد راسب ابيض و يختفى الراسب اذا اضيف الى المذوب بضع نقط من من الحامض المكبريتيك او الحامض النيتريك . و يكون المذوب بعد ذلك صافيا يستحضر بتذويب مقدار من الزئبق فى مشل وزنه مرتين حامض نيديك مدخن على نار لطيفة و ينرك المذوب على النار الى ان يبطل تصاعد البخار الاصفر. وقد يمكن الحصول عليه متبلورا غيزانه فى العمليات المذكورة فى هدذا المكتاب يلزم سائلا . وهو يستعمل فى الجراحة كاويا وفى الصنائه

﴿ ثَانَىٰ كُلُورُورُ الزَّبْقِ (السَّلْمِانِي) ﴾ (سام جدا)

هو اینض بلوری پذوب فی ۳ اجزاء ماه باود او ۳ اجزا. ماه سخن پذوب بسهولة

فى السپيرتو . زلال البيض يولد معه راسبا غير قابل الذو بان (لذلك يستعمل ضده اذا سم احد به) طعمه حاد مكروه

يستحضر بفعل الكاور بالزئبق او بتذويب اكسيده الاحمر في الحامض الهيدروكلور يك سخنا فيتباور هذا المركب عندما يبرد السيال. او باستقطار مزيجمن كاورورالصوديوم وكبريتات اكسيد الزئبق الاحمر في قنينة كبيرة على حمام رملي فيتصاعد الثاني كاورور و يجمع على جوانب اعلى القنينة وهو كثير الاستمال في الطب والصنائم

﴿ كَبريتور الزُّبق (زُنجِفر) ﴾

هو موجود فى الطبيعة على هيئة قطع حمراً، قاتمة واحيانا سمراء واذا سحقت يكون لون مسحوقها احمر زاهيا

و يستحضر صناعيا بوع منــه اشد حمرة يعرف بالفرمليون يصنع بسحق ٣٠٠ جزء زئبقا و١١٤ جزءاكبريتا و٧٥ كر بونات الپوتاسا و٠٠٠ ماء فهو اولا اسود ثم يحــر يستعــل فى الطب وكـثيرا فى الصنائع

﴿ زرنیخ ﴾

هو جامد مزرق اللون ذو لمان معدني بلورى الهيئة يكمد لونه اذا عرض للهواء اذا احمى يتصاعد . وائعة بخاره تشبه رائحة الثوم . هو غير سام ولكن جميع مركباته سامة جدا يذوب فى الحامض النيتر يك فيتولد حامض زرنيخوس . وهو موجود فى الطبيعة ممزوجا بالحديد او الكوبلت او النحاس او القصدير . فاذا احميت هذه المامادن يصعد الحامض الزرنيخوس فيجمع على جوانب المداخن على هيئة مسحوق اليض فيحمى هذا المسحوق مع مسحوق الفحم فى انبوبة طويلة فيصعد الزرنيخ المدنى ويجمع على جوانب الانبوبة

﴿ كَبِرِيتُورِ الزرنيخِ (طم الفار الاصفر) ﴾ (سام)

هو جامد اصفر لا ولئَّعة له ولا طمم لا يذوب في الماء يتصاعد بالحرارة . وهو

موجود فى الطبيعة و يستحضر صناعيا برسبه من مذوب الحامض الزونيخوس سخنا بواسطة الهيدروجين المكبرت. وهو مستعمل فى الصنائم وفى الطب

﴿ سليكون او حامض سليسيك ﴾

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة رمل وصوان ولا يستعمل لعمل الزجاج او المين سوى على هيئة رمل بشرط ان يكون بغاية ما يمكن من النقاوة و يعرف غالبا أنه نقى بمجرد النظر اليسه فاذا كان متساو البياض على هيئة بله رات صغيرة شفافة يتحقق العامل أن المينا أو الزجاج المصنوع برمل كهذا يكون بغاية الجودة الما أذا كان في الرمل بعض جبيبات غير متباورة ولامعة فهما كان ابيض يعرف أب بالنقاوة المطاوبة بل تخالطه مواد ألومينية أو كلسية يلزم أن تستخلص منه بواسطة الغسل فلذاك يوضع الرمل في وعاه مع ماه و يحرك فالمواد الغريبة تطفو على سطح المغلق هذا و يوضع خلافه إلى ان ينظف الرمل عاما

و بعد غسل الرملكما تقدم ينشف اولاثم يحمى الى درحة الاحمرار ويحفظ بعد ذلك الى حين الطلب فتكون له الصفات المطلو بة امـــل المين

﴿ صوديوم ﴾

هو معدن ابيض فضى لين يتأكسد سريعا فى الهواء اذا أاتى فى ماه سخن يشعل ولهيبه اصغر اللون. وهوكثير الوجود فى الطبيعة على هيئة كاورور الصوديوم فى المياه المالحة وفى النبات ولا سيا فى الاعشاب البحرية على هيئة كرونات الصودا

يستحضر بتذويب ستة اجزاء كر بونات الصودا غير الهيدراتي في ماه فاتر ويضاف اليه جزءان او ثلاثة من الفحم المسحوق و يخفف الكل بم بعضم المزين في انبيق حديد له انبوبة داخلة في وعاء فيسه نفط و يحمى الى درجة البياض فيستقطر الصوديوم و يسقط في النفط

﴿ صودا كاو (اكسيد الصوديوم هيدراتي) ﴾

يستحضر باطفاء ٨٠ جزءا كلسا حيا وبحلها في ١٧٢٠٠ جزء ماء ثم يضاف الى المحلول ٢٠٠ جزء كو بونات الصودا و يغلى المزيج نصف ساعة في قدر من حديد مداوما التحريك ومعوضا عن المساه المتطاير بخارا ثم صف المغلى واغسل الراسب واضف ماه الغسل الى المصفى وجففه تماما في وعاه فضة ثم ذوب الحاصل الجامد في مثل وزنه ثلاث مرات ماه واتركه برهة ثم صفه ايضا واحفظ المصفى فانه المطلوب. وهو بستعمل في الجراحة كاو وفي الصنائم خصوصا لعمل الصابون

﴿ صودا (قلى - قطرون - تحت كر بونات الصودا) ﴾

هذا النوع موجود بالمتجو بثلاث درجات متفاوتة القوة من حيث الفعل القلوى.
﴿ فالنوع الاول ﴾ يعرف بالقلى ويحصل من حرق بعض الاعشاب البحرية ثم بإصهار الرماد الذى عند ما يبرد يجف وهو القلى المطاوب وتخالطه اذ ذاك مواد غريبة مثل كلس وفحم واكسيد الحديد واذلك فعله القلوى اقل مما هو في النوعين الاخيرين إلا فيرين الأخيرين إلا فيرين الاخيرين الأماكن خصوصا في البلاد المصرية والسورية والهندية ويخالطه كاورور الصوديم ومواد اخر ترايبة ﴿ والنوع الثالث ﴾ اى تحت كر بونات الصودا وهو اقوى الانواع الثلاثة فعلا قلويا فيستحضر صناعيا بتحليل كلورور او كبريتات الصودا وهو على استحضاره هي ان يوضع من كلورور الصوديم على بلاط فرن و يحمى ثم يضاف استحضاره هي ان يوضع من كلورور الصوديم على بلاط فرن و يحمى ثم يضاف عليه من فتحة في سقف الفرن مثله وزنا من الحامض المبريتيك فيتحول الملحالي عليه من فتحة في سقف الفرن مثله وزنا من الحامض المبريتيك فيتحول الملحالي مسحوقا ويحمى في كور الى درجة الاصهار ويحرك داعًا الى ان يتم الحل والنركيب مسحوقا ويحمى في كور الى درجة الاصهار ويحرك داعًا الى ان يتم الحل والنركيب ثم تؤخذ المادة المصهورة وتنرك الى ان تبرد ثم تكسر وتفسل بماء ويجفف السيال شم يؤخذ المادة المصهورة وتنرك الى ان تبرد ثم تكسر وتفسل بماء ويجفف السيال ثم يكلس مع نشارة خشب فالحاصل هو كر بوات الصودا التعاوى

واذا ذوبهذا الملح في ماء سخن ورشح وترك حتى يبرد يتباور منه الكر بونات الصرف على هيئة بادرات صافية وهوكثير الاستعال فى الطب وفى الصنائم

﴿ ثَانِي كَرْ بُونَاتُ الصَّوْدَا

هو على هيئة قطع اسفنجية بيضاء طعمه قلوى يذوب فى ١٧ •رة مثل وزنه ماء وهو موجود فى بعض مياد معدنية وعلى شطوط بعض البحدات و يسمى حينئذ نطر ونا

و يستحضر بانفاذ مجرى حامض كر بونيك فى مذوب يحت كر بونات الصودا وكلا تولد ثانى كر بونات يرسب فى قعر الوعاء الذى فيسه المذوب فيجمع . وهو كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائع

﴿ ثَانِي بِورات او بِو رات الصودا ﴿ تَنْكَالَ او تَنْكَارَ ﴾

هو على هيئة بلورات كبيرة شفافة بزهر فى الهواء يذوب فى ١٠ مرات مشل وزنه ماء بلودا . اذا القى على معدن حام يذوب و يذوب اكسيد المهدن ولذلك يستعمل مسيلا او لاجل الاعانة على الحام بعض المعادن ببعض اذ محفظ السطح الذى يقصد الحامه من التأكسد . وهو موجود فى الطبيعة فى بلاد امير يك. ويستحضر صناعيا باضافة كربونات الصودا الى الحامض اله ، يك . وهم كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائم

﴿ خلات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفاءة لا يتأثر فى الهواء يزوب فى ش وزنه ثلاث مرات ماء بلودا قليل الذوبان فى السميرنو . واذا احميت به رانه نخسر ماء تبلورها و يعرف اذ ذاك بخلات الصودا المصبوب

يستحضر باشباع الحامض الخليث الخفيف بكر وبات الدودا ثم رسم السيال ويجفف في وعاء فضة وعند ما يبرد يرو ر . وهو استعمار في الصناء وفي الطب

﴿ فصفات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة لا رائحة له يزهر سريما فى الهواء و يذوب فى الماء البارد اكثر منه فى السخن واذا اضيف مذوبه الى مذوب نبترات الفضة يتولد راسب اصفر

يستحضر باضافة حامض كبريتيك الى رماد العظام فيتولد كبريتات الكلس وثانى فصفات الكاس فيضاف الى السيال كر بونات الصودا فيرسب ثانى فصفات الكلس جفف اذ ذاك السيال فيتباور فصفات الصودا وهو كثير الاستمال فى الطب وفى الصنائم

﴿ كبريتات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات تشبه بلورات كبريتات المغنيسيا وطعمه اقل مرورة منه بزهر فى الهوا. يذوب فى الماء البارد . وهوكثير الوجود فى بعض الميساء المالحة و يستحضر صناعيا باشباع الحامض الكبريتيك بكر بونات الصودا ثم بتجفيف السيال فيتبلور الكبريتات وهوكثير الاستعال فى الطب مسهلا وفى الصنائع

﴿ كَبَرِيتَيتِ الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة بزهر سريعا فى الهواه . عديم الرائحة طعمه مذق ومالح قليلا سريع الذوبان بالماء بأخذ اكسبجيين الهواه و يتحول الى كبريتات ولاجل استحضاره يصنع مذوب مشبع من تحت كر بونات الصودا فى الماء وينفذ فى المذوب مجرى من غاز حامض كبريتوس الى ان لا يعود يلون السائل ورق المكركم (ورق نشاش ابيض مغطس بمغلى المكركم ومنشف) بلون احر ولا ورق الله س بلون ازرق . ثم يترك السيال فيتبلور اذا كان مشبعا والا فيوضع على حرارة قليلة ليتطاير عنه قليل من المساء ويترك فى محل رطب فيتبلور وهوكشير الاستعال فى الصنائم خصوصا فى التلبيس

﴿ ثَانِي كَبْرِيتَيْتِ الصودا

منظره كالسابق ومحلوله يحمر ورق اللتمس الازرق وهـــذا الملح بخسر ر و يدا ر ويدا جوهرا من الحامض و يتحول الى كبريتيت و بعد ذلك يكتسب اكسيجينا من الهواء و يتحول الى كبريتات

و يستحضر بانفاذ مجمرى من غاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كبريتيت الصودا المتعادل الى ان يحمر ورق اللتمس فيعرك السيال فيتبلور . واتمد قلنا عند ما تكامنا عن التفضيض بالتغطيس (فى باب التلبيس) أنه يلزم العامل ثانى كبريتيت الصودا سائلا لنركيب مغطس فضى يغنيه عن البطارية وعن سيانور الوتاسا . وتقول الآن ان ثابى كبريتيت الصودا المذكور اعلاه قبل ان ينبلور هو النوع المطلوب

﴿ هيپو كبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات كبيرة شفافة اذا احمى يتحول الى كبريتات الصودا وكبريتور السودبوم . يستحضر نافاذ مجرى من عز الحامض الكبريتوس فى مذوب كر بونات الصودا ثم يصاف الى المدوب كبريت و يحمى قليلا مدة ايام ثم مجفف السيال فيتبلور الهيبوكبريتيت

او بتجنيف ٥٠٠ جزء كر بونات الصودا و بسحقها ومزجها مع ١٥٠ حزءا من الكبريت مسحوقاً ايضام باحماء المزنيه الى درجة الادبهار معنابا بتحريك المزنيد كى يتخلله الهواء فيتحول الكبريتور المتولد الى كبريتيت دوب هدنما الملح فى الماء ورشحه ثم اغله مع مقدار من الكبريت ثم رشح السيال وجففه فيتبلور الهببو كبريتيت وهوكثير الاستعال فى الصنائه وخصوصاً فى الفو وغراميا

﴿ كلورور الصوديوم (الملح الاعتيادي -- ملح الطام) ﴾

هو ملح معروف عنــدكل الامم . وهو كثــيـ اليرجود فى الطبيعة فى مياه البحر ومياه بحيرات مالحة يستحصر بتجميف المياه الموجود فيها فيتباور الملح على هيشه مستخرّ مست تتفرقع اذا طرحت فى النار . فالتجارى هو غير تتى و يتنقى بتنو يبه فى ماء غال ثم بترشيح السيال وتجفيفه وعند ما يتباور تؤخذ الباورات وتغسل بماء بارد وتمد فى محل حار لننشف فتحفظ وهو كثير الاستمال فى الطب وفى الصنائم

﴿ طرطير ﴾

قد يسمون طرطيرا مادة ترسب فى البراميل او القنانى الموعى بها النبيذ و يكون لونها اما احمر او ايش حسب لون النبيذ الراسبة منه . وليس الطرطير سوى نانى طرطوات الپوتاسا غير نقى اذ يخالطه طرطرات الكاس ومواد ماونة . طعمه حامض قليلا كطعم النبيذ عسر الذوبان بالماء واذا طرح على جريحترق و يصعد رائحة كرائحة الخبر المحروق . و بعد ان يذوب فى الماء و يتباور يعرف بملح الطرطير و يكون اذ ذاك على هيئة باورات يضاء شفافة . و حوكثير الاستعال فى الصنائع

﴿ فضة ﴾

هى معدن ابيض لامع قابل النطرق والسحب لا يتأكسد فى الهواه ولا فى الماء يفعل فيها الحامض الهيدروكاوريك قليلا والحامض الكبريتيك السخن يولد معها كبريتات. الحامض النيتريك يذوبها. والهضة الروباص اصلب من الذهب واقل صلابة من النحاس

وهي وجد في الطبيعة على هيئات مختلفة فتكون مركبة مع الكبريت وممزوجة مع كبريتور الرصاص والانتبمون والزرنيج

وتستخلص بتملغها مع زئبتى فيسحتى المعدن و بمزج معه ملح و يمتمى فيتحول الكبريتور الى كلورور فيوضع الكل فى براميل ماء تدور على محاورها فيها قطع حديد و بعد ادارتها مدة يتحول كلورور الفضة الىفضة معدنية ويتولد كلورور الحديد ثم يضاف اليه زئبتى فيتكون ملغم فيتصغى بواسطة قاش متين ثم يستقطر فيتصاعد الزئبتي وتبقى الفضة

واذ يتوقف على نقاوة النصة نجاح العمليات الني يدخلها ملح من املاح هذا المعدن يجب علينا ان نرشد القارئ الى الطريق الاسهل لتنقيمها فنقول

اذا كانت الفضة ممزوجة بنحاس تتنقى باصهارها مع كمية من الرصاص ثم تبرد المزيج بغتة وتصبه على هيئة اقراص فتحمى الاقراص الى درجة كافية لاجل اصهار الرصاص ولا تكفى لاصهار الفضة فيسيل الرصاص ومحمل الفضة معه ثم يصهر فى كور فيتاً كسد الرصاص ويسيل الاكسيد ويجرى عن الفضة

غير ال الفضة المنقاة بهذه الطريقة لا تدكون نفية الى النام والعصول عليها بنقاوة كامة ذوبها في الحامض النبريك . اذا خاطها نحاس يكسب المذوب لونا ازرق . واذا خااطها ذهب يبقى غير ذائب على هيئة مسحوق اسود . انف الى المذوب مثل وزنه عشر مرات ماه ثم من مذوب ملح الطعام او من الحامض الهيدووكلور يك الى ان يبطل الرسوب فيكون قد تواد كلو رور الفضة غير قابل النوبان فيستفرد بالترشيح ثم ينسل ومجفف ويضاف البه مثل وزنه ثلاث مرات من تحت كر بونات الصودا و يحمى في بوتقة الى درجة البياض . ارفع اذ ذاك البوتفة عن النار ودعها تبرد فتجد في قعرها الفضة على عينة قرص وتدكون بغاية ما ممكن من النار ودعها تبرد فتجد في قعرها الفضة على عينة قرص وتدكون بغاية ما ممكن من الناوة

ولنا طويقة اخرى اسهل مما ذكر وهى ان يغمر الكاورور بناء ثم يعلق فيـــه وقاقة نوتيا فينحل الكاورور ويدكب الكاور و التوتيا وتبتى الففــــة الحالصة رمادية اللون واسفنجية الشكل

﴿ كلورور الفضة (موريات الفضة) ﴾

هو مسحوق ابيض لا يذوب فى الماه ولا فى حامض نيىر يك يذوب فى التشادر السائل وفى مذوب هيبو كبر يبيت الصود او سيا ، ر الموتس، ينحل فى النو ر بالتدو يح ولذلك يلزم حفظه فى قنانى زرقا او حاءر

يستحضر باضافة كاو رور الصود «مالى «أ.وب مار من مالام الفضة وهوكشير الاستعال في الطب وفي الصنائه

﴿ نيترات الفضة (از وتات الفضة - حجر جهنم) ﴾

هو على هيئة صفائع بلورية لا رئمة له طعمه قابض كاو معدني مكروه سريع الذوبان بالماء البارد . اذا ذوب في الماء الاعتيادي يتولد راسب ابيض هو كلورور الفضة . مذوبه يلون البشرة بلون اسود . اذا عرض على النور ينحل واذا اصهر وصب في قوالب اسطوانية يتكون المعروف بححر جهم

يستحضر بتذويب فضة فى حامض نينريك ثم يجفف السيال حتى يتباور عند ما يبرد فاذا كانت الفضة نفية يكون النينرات نقيا واذا استعملت فضة المعاملة يخالط النيترات نيترات النحاس وهوكشير الاستعال عند الجراحين كلوياوفى الصنائع

﴿ فصفور ﴾

(سام جدا)

هو جامد مصفر اللون لين مثل الشمع سريع الاشتعال . لا يذوب في الماء بل يذوب في الماء بل يذوب في الماء بل يذوب في الفلام و يصعد عنه بخار مضى والمخته تشبه وائحة الثوم وهو سام جسدا ضده زيت النر بنتينا وهو موجود في الطبيعة في البول الانساني ومركبا مع الكاس في المظام وفي بعض الصخور والاثر بة وفي النبات

يستحضر بمزج ٣ اجزاء من العظام المكاسة وجزوين من الحامض الكبريتيك و ٢٠ جزوا ماه و بوضع المزيج في موضع دفي و تركه ٢٤ ساعة فيتولد بالمزيج فصفات الكاس و كبريتات الكاس . فيضاف السه ٥٠ جزوا من الماء فيذوب فصفات الكاس و يبقى الكبريتات فيصفى السبال ويجفف في وعاء حديد حتى يصير بقوام المسل ثم يضاف اليه من مسحوق الفحم قدر ربع وزن العظام . و بعد وزج الكل جيدا يحمى الى الحرة ثم ينقل حالا الى انبيق فحار فكه داخل في انبو به تحاسية نازلة في ماه بارد و يحمى الانبيق شيئا في علم المياد و محمد في الماء البارد مم يصهر في الماء السخن و يصب في قوالب على هيئة قضبان و يجب حفظه في الظلام مغمورا عاء

﴿ تنبيه ﴾ كل الاعمال بالفصفور منها خطر الاحتراق به فيجب غاية الاحتراس ها

﴿ فلورور الكاسيوم ﴾

هو موجود فى الطبيعة على هيئة حجر معروف بمحجر درييشير و توجد قليل منه فى الاسنان وفى الطبيعة على هيئة حجر معروف بمحجر درييشير و توجد قليل منه فى الاسنان وفى العظام الحيوانية . واذا انحل بالحامض الفادريك الفاات بسليكون الزجاج مكونا فاو رور السليكون . و بما ان هـذا الحامض يحل الزجاج والصبنى وجميع المواد التى يخالطها سليكون واغلب المعادن فيستحضر ويحفظ داخل اوعية من رصاص كون هذا المعدن لا يتأثر بهوهو كثير الاستمال فى الصنائع لحفر الزجاج

﴿ قصدير ﴾

هو معدن فضى اللون لين قابل التطرق اذا الثوى قضيبه يخرج صوتا خصوصيا سمى الصوت القصد برى اذا احمى فوق درجة الصهر يتأكسد على هيئة مسحوق اييض كثير الاستعال فى الصنائع لصقل المعادن والزجاج واذا اصهر وحرك فى هاون مع كلورور الصوديوم مجففا ثم غسل بماء سخن ووضع فى علمة تدور على محورها يصير على هيئة مسحوق اسود يعرف بمسحوق القصدير كثير الاستعال فى الطباطاردالدود وهو موجود فى الطبيعة على هيئة اكسيد وكبريتور . ويستخلص بسحق معدنه وغسله لاجل ازالة المواد الدابية ثم يحمى ايطود الكبريت المختلط ممسه ثم يصهر بنار الفحم فيتولد اكسيد الكبرين المعدنه فيصب على هيئة يصهر بنار الفحم فيتولد اكسيد الكبرون و يبغى النهدير الدرف فيصب على هيئة قضبان

وقد تصنعه افائق كادرف مرف مرفالقصدير وهي كشيرة الاستمال فيالصنائع

﴿ كلورور القصدير الاول (هيدروكلورات القصدير ــ ماح القصدير)﴾ هو على هيثة باورات بيضاء . اذا ات به ماه يتحول الى كسبكاو رور القصدير يستحضر بتذويب قصدير فى حامض هيدروكاوريك على الحوارة ثم يجغف السيال فيتبلور. وهو مستعمل فى الصنائم وفى الطب

اما الله كاورور القصدير فهو سيال صاف مدخن لا لون له اذا اضيف اليه ثلثه ماء يجمد على هيئة قطعة متبلورة

يستحضر باستقطار جزء قصدير واربمة اجزاء ثانى كلورور الزئبق او بامرار مجرى من غاز الكاور على قصدير محى . ولا يستعمل سوى فى الصنائع

﴿ كادميوم ﴾

هو مدن اين يشبه القصدير قابل السحب والتطرق اذا اسمى كثيرا يشعل قلما يتأكسد بالهواء يفوب في الحامض النبتريك والحامض الكبريتك بدون احماء . وهو موجود في الطبيعة ممزوجا مع التوتيا او مع الكبريت ويستخلص باحماء التوتيا المحالطة فيصعد الكادميوم اولا لانه يتصاعد بحرارة اقل من اللازمة لاصعاد التوتيا

﴿ برومور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ابرية الشكل لامعة شفافة يزهر فى الهواء يذوبف الماء وفي السيير و وفي الايثبر

و يستحضر بوضع جزءين من برادة الكادميوم وجزء بروم وجزه ماء فى قنينة محكة السد و يحرك المزيج جيدا الى ان يصبر عديم اللون فيرشح ويغسل ما بقى من الكادميوم بدون ذوبان بقليل من الماء ويجمع السائلان و بوضع بعد ذلك فى محل دفي الى ان يتباور وهو كثير الاستمال فى الفوتوغرافيا اى تصوير الشمس

﴿ كلورور الكادميوم ﴾

هو على هيئة باورات ذوات اربعة اضلاع سر يعالذوبان بلما. يستحضر بفعل الكاور بالكادميوم . و يستعمل فى الفوتوغرافيا

﴿ يودور الكادميوم ﴾

هو على هيئة صفائح بيضاه لاممة لا يتأثر بالهواه يذوب فى المساه وفى السپيرتو و يستحضر بمزج جزء من برادة الكادميوموجزوين يودا وعشرة اجزاه ماه ثم يحمى المزيج فى حمام وملى الى ان يفقد لونه فيرشح و يجفف فيتباور . او بتحليل مذوب كبريتات المكادميوم بمذوب يودور الكادميوم ثم بترشيح السيال وتمجفيفه فيتباور . وهو كثير الاستمال فى الفوتوغرافيا

🦊 كارمن (لعل) ﴾

هو مادة حمراء زاهية يستخرج من الدودة بالطريقة الآتية تغلى الدودة بماء ثم يرشح المغلى ويضاف البـــه ملح طرطير او شبة بيضاء فيرسب راسب احمر هو الـكارمن المطلوب

﴿ كاوتشوك (صمغ لدن) ﴾

هو مادة نباتية لدنة لونها اشقر واحيانا اسمر لا يتأثر بلمواء برتخى بالحرارة لاتخرقه الغازات واغلب السوائل لا يذوب فى الماء ولا فى السيراء يذهب بصعوبة فى الايثير واسهل منه فى الكاوروفورم والبنزين وكبريتور الحكرون . يذوب فى الزوت الطيارة خصوصا فى زيت العرباتينا الصرف اذا تساءد الندو يب بالحرارة . يحصل بيثر سوق بعض الاشجار فى اميريكا و يجمه العصه الذى بسيل من تلك البثور و يكون اذ ذك بلون الحليب و عد حتى ببف ثم يدخى بالحرارة و يعمل اقراصا يشاهد بالمتجر . وهو كثير الاستمال فى الصنائه و عمل آلات ماربطة جراحية يشاهد بالمتجر . وهو كثير الاستمال فى الصنائه و عمل آلات ماربطة جراحية

﴿ كبريت ﴾

هو جامد اصفر يشعل فى الهواء بلهبب ازوق و بديد بستهانه الحامض الكبريتوس له طعم ورائحة خصوصية لا يذوب فى الماء ولا فى السهرة، على اله يذوب فى البنز بن وقليل منه فى الزيوت الطيارة والايثير واجود مذوب له كبر يتور السكر بون لانه ينوب منه ٧٣ من مائة اذاكان سخنا و٣٨ اذاكان باردا . وهو موجود فى الطبيعة مركبا وصرفا فالمركب فى كبريتات الكاس وكبريتات المغنيسيا وكبريتات الباريتا وفى كبريتور الحديد والصرف فى جوار البراكين ويستخلص من المواد الغريبة بالاصهار او بالتصيد واذلك يحمى فى انبيق فكه داخل فى غرفة وله فوهة خارج الغرفة لادخال السكبريت مصهورا فى اسفل الغرفة وعند اخراجه يصب فى قوالب وهو المكبريت الممودى ومنه ما يبقى على حيطان الغرفة فيجمع على هيئة مسحوق وهو المحبريت الممودى ومنه ما يبقى على حيطان الغرفة فيجمع على هيئة مسحوق وهو المحبروف بزهر الكبريت

واما ما يعرف بلين الكبريت فيستحضر بغلى مسحوق الكبريت في مذوب بوئاسا كاو ثفيل ثماضافة قليل من الحامض الكبريثيك فيرسب واسب مصفرهو المطاوب

﴿ اَنَّى كَبَرِيتُورِ السَّكَرِبُونَ ﴾ (سامّ)

هو سيال صافطيار لا لون له ذو رائحة حادة نننة كرائحة الثوم سريع الالتهاب (فليحترس منه) و يشعل بلهب ازرق طعمه حادكاو لا يذوب في الماء يذوب في السيبرتو وفي الايثير وفي الاجسام الدهنية . وهو يذوب البود والكبريت والمنصفور والكاور والكاوتشوك والكوتابرخا والاجسام الدهنية والراتنجية ولذلك هوكثير الاستعال في الصنائم

يستحضر بامرار بخار الكبريت على فحم جاف محمى الى الحمرة ويستلقى فى قابلة مبردة ورائحته مضرة جدا للصناع

﴿ كلسيوم (كلس

هو ممدن فضى اللون سريع التأكسد اذا عرض للهواء الرطب او للماء يتحول الى كاس هيدراني . وهو موجود بكثرة في اكسيد وكر بوات وكبريتات الكاس يستحضر محل كلورور الكاسيوم بواسطة صوديوم ونوتيا على حوارة عالية فيستخلص مزيج من الكاسيوم والتوتيا فيحمى فى بوتقة الى درجة عالية فيتصاءد التوتيا ويبقى الكلسيوم

﴿ اكسيد الكاسيوم او كاس حي ﴾

هو ابيض يضى فى الظلام قليلا اذا اصابه ماه بزيد جرما و يتركب مع الماء و يتحول الى كلس هيدراتى (يعرف اذ ذاك بالكاس المطفأ) يذوب فى الماء البارد اكثر من الماء السخن اذا مزج اكسيد الكاسيوم مع رمل يتعلد طين البنيات والمكلس الذى فيه دلغان يتصلب تحت الماء وجميع الاتربة المخصبة لا تخلو منه وقد تصلح بعض الاتربة غير المخصبة باضافة كلس اليها

ستحضر باحماء كر بونات الكاس الى درجة الحرة فيطرد الحامض الكر بونيك و يبقى الاكسيد

﴿ كَبُرِيتَاتَ الْكُلُسُ ﴿ الْجُصِ – جَبِسَينَ ﴾ ﴾

هو موجود بكترة فى الطبيعة فى جميع المياه وعلى الخصوص فى ما، الآبار و بعض الاحيان يكون على هيئة بلو رات فى الداخان اذا احمى نخسر ما، تبله ره ثم اذا اصابه ما يتركب معه ايضا ويتصلب واذا مزج مع الشب الابيض و نمراء السمك ومواد ملونة يشكون مقلد الرخام. وهو كثير الاستمال فى الصنائه

﴿ كربونات الكلس (طباشير) ﴾

هو كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة اصداف والواع الرخام والحجارة الكاسية وهو لا يذوب فى المساء ولا فى السپير و واذا احمى الى درجة الحرة بخسر الحامض الكر بونيك و يتحول الى اكسيد الكاس وهوكثير الاستمار فى الطب وفى الصنائع

﴿ كلورور الكاس (تحت كلورور الكاس)

هو مسحوق ابیض تفوح منه رائحة الكدير طعمه حاد دو ينص وطوبة من الهواه يذوب في عشرة اجزاه ماه وما يبقى غدر ذائب نهو كس هيدراتي لـ يسركب مع الكاور . يستحضر بعرض كاس مطفأ مبلول قليلا على غاز الكاور . وهوكثير الاستعال فى الصنائم لتبييض الاقشة والورق

﴿ ڪلور ﴾

(سام جدا)

هو غاز شفاف مخضر اللون سام جدا خانق (يشم ضده سيال النشادر او يتنفس بخار السپيرتو او بخار الايثير) وهو موجود فى العابيعة على هيئة كلورور الصوديوم وله فمل شديد بالمواد الآلية فيزيل الالوان ويذهب الروائح الرديئة واذا اشبع الماه به فلمنا ماء الكلور المستعمل فى الصنائع للتبييض ولاستحصاره عدة طرق سنذكر اسملها فنقول

﴿ طريقة اولى ﴾ ضع فى قنينة ذات انبو بة طويلة ملتوية ٣٠ درها من الحاءض الهيدوكلو ريك ثم اضف اليه ١٠ دراهم من أنى اكسيد المنفنيز واحم القنينة بقنديل او حمام رملى ولتدخل الانبوبة فى قابلة الى اسفلها فيصعد الكاور الصرف الدالفابلة ولكونه اثقل من الهواء الكروى يطرده من القنينة و يأخذ مكانه فبها

(طريقة نانية ﴾ خذ من كاورور الصوديوم جزوين ومن نانى أكسيد المنغنيز اجزاء ومن الحامض الكبرينيك ؛ ومن الماء ؛ ايضا اخلط الشكاين الاولين وضعهما فى انديق ثم امزج حمض الكبريتيك بلماء ودعهما ليبردا وضعهما ايضا فى الانديق ثم احم هذا فى حمام رولى فيصعد الكاور الى القابلة فاذا اردت ماء الكاور فاجمه الغاز المتصاعد بواسطة انبوبة فى قابلة نصفها ماء فيمتص منه الماء مقدار ويكون جدا للتبسض

واعلم ان الكاور السائل ينحل بالنور لذلك يلزم حفظه داخل قنانى صفراء او محاطة بورق اسود مسدودة سدا محكما

﴿ كلوروفورم ﴾

هو سيال صاف لا لون له حلو المذاق حاد له رائحة كرائحة الايثير يشعل بلميب

ودهنية

اخضر لا يذوب فى الماء اذا تنفس يزيل الحواسوتقع غيبو بة . يتأثر بلهواء وبالنور لذلك يجب حفظه داخل قناني سود محكمة السد

يستحضر بوضع ١٠ اجزاء كاورور الكاس و٤٠ جزءا ماء و١٥ جزءا كاسا مطفأ في انبيق كبير و يحمى قليلا ثم يضاف اليهجز، ونصف سيبرتو درجة ٣٦ ويحمى الكل سريعا فيستقطر سيال ينفصل الى طبق بن العلما ماه والسفلى كاوروفورم تروج مع كلور وسيبرتو فتستفرد الطبقة السفلى وتفسل عاه لاجل ازالة السبيرو ثم بندوب كربونات البوئاسا لاجل ازالة الكاورة ثم يضاف اليه كاوره ر السلاس م يستقدار أنية والكاوروفررم كثير الاستمال في الطب وفي الصنائي لذه يب مواد راننجية

﴿ كوالن او كاولن ﴾

لفظة صينية تطلق على مادة دانه نية بيضا، يصنع بها الخارف السيني وهي ُدثميرة الوجود في الصين واليابان

﴿ كُوبِالْ (صمغ او راتينج الْكُويَالُ) ﴾

هو مادة راتنجية جامدة شمافة تشبه الكهربه له له ابيض مصفر ق.، يز وب فى السييرلو وفى الايثير والزيوت الطيارة . و يحصل من بانه بعض ضجار فى سيالان والبرازيل . وهو كثير الاستهال فى الصنائه حنت نصمه

نو بلت ،

هو ايض ذو لمعة معدنية سريع الانفصاف ينبل التعارق قليا: لا يتأكسه بالهواء ولا بلماء على الحرارة الاعتيادية وين كسر بسهولة على حارة دية قاماً يأوب في الحافض الكبريبيل واحامص ديا ره عالي ياك الديوب في حمامص النبتريك وهو موجود في الطبيعة مع الحديد و روايخ و يستخلص بادر كسيده مع فحم على درجة حرارة عالية

﴿ اكسيد الكوبلت الاول ﴾

هو مسحوق ازرق . يستحضر بارساب ملح من املاح الكو بلت الذوابة بواسطة كر بونات البوتاسا ثم يغسل الراسب وبجبف . واما سيسكوى اكسيد الكوبلت فهو مسحوق اسود متعادل غير قابل النذويب . ويستحضر بمزج مذوب الكوبلت وكاورور الكاس . وهو مستعمل في الصنائع لتاوين الزجاج باون ازرق

﴿ كلورور الكو بلت ﴾

هو على هيئة بلووات وردية اللون اذا كان مجمننا واما اذا احمى فبلورات زرق واذا اصابها ماه بحموالمذوب يستحضر بنزو يبالا كسيد فىحامض هيدروكلوريك

﴿ نيترات الكوبلت (ازونات الكوبلت) ﴾

هو على هيئة بلورات حمراء يمتص رطوبة الهواء فيبول اذا احمى يصيرلونه ازرق و يعود أحمر عند ما يبرد . يذوب فى الماء وفى السييرتو . يستحضر بتذويب اكسيد اوكر بونات الكوبلت فى حامض نيتريك مخفف

رِ مرقشينا (بزموت

هو هدن جامد ايض لامع بتموجات وردية سهل الانسحاق لا يتأكسد في الهوا. الجاف بل في الهواء الرطب واذا احمى في الهواء يتأكسد بسرعة وهو موجود في الطبيعة على هيئة كبريتور ويستخلص من الاتربة الممزوجة معه بالاصهار ويتنقى بندويه في حامض نيتريك ثم اضافة ماء الى المذوب فيرسب على هيئة نيراته فيغسل الراسب ويجنف ثم يكاس في بوتقة مع فحم فيجمع البزموت نتيا في اسفا المه تنة

﴿ نيترات البر موت (تحت نيترات او تحت ازونات البرموت) ﴾ هو مسحوق ابيض لامع اذا كان نقيا . يستحضر بتذويب بزموت في حامض نبتريك غير ثنيل الى الشبع ثم يترك مدة فيتباور على هيئة باورات كبار . ذوب هذه البلورات فى ماه فتتحول الى مسحوق . وهوكثير الاستعال فى الطب وايضا لتحسين البشرة

﴿ مننیز ﴾

هو معدن يشبه البزموت سهل الانسحاق اذا لمس بالاصابه وهى رطبة تفوح منه رائحة مكروهة عسر الاصهار جدا يتأكسد بسهولة فى الحواء الرطب . وهو كثبر الوجود فى الطبيعة على هيئة اكسيده وكر بوناته يخالطه غالبا الحديد فى معادن هذا الاخير. ويستخلص بتكليس السكر بونات فى وماء مكشوف فيتحول الى مسحوق اسمر فيمزج معه فحم و يضاف اليسه مثل عشرة من بورات الصودا الجاف ثم تملأ بوتقة فحما مسحوقا وتحفر فى الفحم جورة يوضع فها المزنج المذكور و يغطى بفحم والبوتقة بغطائها ويحمى فى كور الى اعلى درجة ممكنة فحو ساعة و بعد ذلك تكسر البوتقة فيكون فيها زر من المنغنزالنقى

﴿ أكسيد المنفنيز (ثاني أكسيد المنفنيز ﴾

لونه اسود لا يذوب فى الماء موجود فى الطبيعة بكثرة . وهوكــُـــ الاســـــــل فى الصنائع وفى الطب

﴿ محاس ﴾

هو معدن احمر قابل التطرق والسحب لا يتغير فى اله أه اج ف واما فى الد. فيكتسى قشرة خضراء هى كو بونات النحاس واذا احمى الى المرة فىاله اكسسى قشرة سوداء هى اكسيد النحاس . وهو موجهد فىالطبيعة خاصا وعيرهيا، لا جمر النحاس والحديد وعلى هيئة كو بونات واكديد

یستخلص باحماء معدنه فیتحول کبریته ر الحدید لی اکسیده و پیقی کبریته ر النحاس ثم یحمی الکل معرومل نقیفیترکب وه الحدید و یصهر و مجهری عن کبریته ر النحاس المشار اليه يمزج مع فحم وبحمى الى ان يصهر فتطرد عنه المواد التي تخالطه

﴿ اكسيد النحاس (أأتى اكسيد النحاس) ﴾

(سم ً)

هو ازرق اللون عند ما يكون رطبا و يسود عند ما يجف تماما . لاستحضاره طرائق عديدة واما الاسهل والاقرب تناولا فهى ان يكاس نيترانه الى درجة الحرة

﴿ خلات النحاس (خلات النحاس المنعادل - زنجاره (سام جدا)

هو على هيئة بلورات خضراه يذوب فى المساه وفى السيبرتو طعمه قابض يستحضر بتحليل كر بونات النحاس بالحامض الخليك او بتحليل خلات الكلس عذوب كبريتات النحاس وبترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور الخلات او بفعل الحل الذوى عماول كبريتات النحاس فى سيال النشادر على الحوارة

والخلات الشاهد بالمتجر يكون دائما غير نقى فلتنقيته يذوب فى ماء ويباور ثانية وهو كثير الاستعال فى الصنائع

﴿ كَبَرِيْتَاتَ النَّمَاسُ (شُبَّةَ زَرَقًاء) (سام)

هو على هيئة بلد رات كبيرة زرق شفافة طعمه حامض قابض معدنى اذا احمى خسر ما. تبلوره اولا و يصير مسحوقا ابيض واذا زيدت الحرارة يتحول الى الاكسيد يذوب فى الما. ولا يذوب فى السيبرتو واذا اضيف الى مذوبه سيال النشادر يرسب راسب ازرق جيل هو كبرينات النحاس النشادرى

كر. يتات النحاس التجارى قلما يكون نقيا بل يخالطه كبريتات الحديد

وكبريتات التوتيا وهذه الاملاح تضر به اذا استعمل للتلبيس فنحث القارئ على ان يحضره بالطريقة الآتية اذا اواد استعماله فيكون بالنقاوة المرغو بة

يستحضر بتذويب النحاس رأسا فى الحامض الكبريتيك فيتبادر الكبريتات او بتذويب الاكسيد فى الحامض المشار اليه آنفا ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتبادر وهوكثير الاستعال فى الصنائم خصوصا فى التلبيس

﴿ كربونات النحاس ﴾

(سامٌ)

هوكثير الوجود فى الطبيعة ويكون لونه احيانا ازرق واخرى اخسر ويتكون ايضا على سطح النحاس ويعرف اذ ذاك بالزنجارة

يستحضر صناعيا بتحليل مذوب كربريتات النحاس بمذوب كر وأت الصودا واليوناسا و بغسل الراسب وتجفيفه فيكون اولا لونه اسمر أم يخضر عندا. 10 بجف تماما

﴿ نشادر سیال (ماء او روح النشادر - قلوی طیار امونیاك) ٪

هو سيال صاف لا لون له اخف من الماء ذو «النعة حريمة حـ«دة وده» حـ«نه لا يصلح للننفس بل بزيل الحياة واذا عرض لابواء يهذه قدته «انداك بحب حفظه في قناني حكمة السد

يستحضر بمزج كلورور اللشادر وكلس مضمأ من كل اجراء مد..اويه و بعضه المزيج في انبيق كبير على حمام رملي وانبو بة افازة في قنبذة م.ه . د فيفلت الخاز و يمصه الماء الذي في القنينة فيسخن الماه فيها وعند حمائ خمب أبد في بخرى وسيال النشادركثير الاستعال في الصنائه وفي الصب

﴿ برومور الامونيوم ﴿ برومور النشادر ﴾ ﴿

هو على هيئة بادرات بيض طيار يا وب في الماء ه في ٤٠٠٠ و لا لاير

يستحضر بفعل البروم بسيال الشادر او برسوب برومور الحديد بمذوب كو بونات النشادر. وهوكثير الاستمال في الفوتوغرافيا

﴿ هیدروکلورات النشادر (موریات او کلورور النشادر — ملح ﴾ ﴿ النشادر — نشادر ﴾

هو ملح ابيض مرن عسر الانسحاق على هيئة بلورات متجمعة حزما يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرار ماء بلردا قلما يذوب فى السيرتوطمه حاد يتصعد بالحرارة . وكان يستحضر سابقا من زبل الجال فى البلاد المصرية اما الآن فيستحضر من المظام والبول والمواد الباقية بمد استقطار غاز الفحم بإضافة حامض هيدروكلوريك البها . وهوكثير الاستمال فى الصنائع وفى الطب

﴿ يودور الامونيوم (يودور النشادر) ﴾

هو ملح ابيض ولكنه غالبا يصفر اذا عرض للهوا، و يذوب فى الما، وفى السهير تو يستحضر بتحليل مذوب يودور الحديد بكر تونات النشادر و بترشيح السيال وبمخيفه فيتباور . او بمزج محلول يودور الوقاسا ومحلول كبريتات النشادر مضافا الى هــذا الاخير ١٥ جزءا فى المائة سپيرتو و بضع نقط سيال النشادر ويجفف السيال فيتبلور. وهو كثير الاستمال فى الطب وفى الصنائع خصوصا فى الفوتوغرافيا

هو مادة لونها ازرق جميل ويشاهد بالمتجرعلى هيئة اقراص مربعة الشكل لا وائحة له ولا طعم لا يذوب في الحياء ولا في السيبرتو ولا في الحوامض الخفيفة يستخلص منءدة انواع نبات هندية بنقع ورقها في ماء حتى يختمر ثم يغسل فترسب مادة صفراه ثم تزرق. ومع الحامض الكبريتيك الثقبل تولد مادة لزجة قابلة الذوبان في ماء هي كبريتات النيل

﴿ هيدروجين ﴾

هو غاز لا لون له ولا رائحة خفيف و بسبب خفته تبلأ به البالونت للصعود الى طبقات الجو وهو قامل الاشتمال واذا شعل ثم وضعت على لهيبه انبو بة زجاجية يُغرج منها صوت موسيقي تختلف قوته باختلاف قطر الانبو بة

يستحضر بوضع برادة حديد او توتيا في قنينه مع ماه ويضاف البها اذ ذاك حامض كبريتيك و يجمع الغاز المتصاعد في مثانة او في قنينة منه به فوق الانبوبة الما يخار الهيدروجين المفصفر اللازم ابعض عمليات في هد قدا الكتاب فيتباد بعنامة حامض هيدروكاوريك الى فصفور الكاس او الى فصفور أخر مه ني ميتوا كورور الكاس وهيدروجين مفصفر على هيئة غز

الله هیدروجین مکبرت (حامض هیدروکبریتیك) ﴾ (سامُ)

هو غاز رائعته كربهة مثل رائعة البيض المات واحمه حامض يشعل في احواء والماه يذوب منه ثلاث مرات جرمه . يتولد في بعض المياه المسمة و بعض المباه المعدنية الكبريتية وفي الكنف . يستحضر بفعل ٢٠ جزءا من الحامض غير روكاه ريك بخمسة اجزاء كبريتور الانابدون على حرارة خفيهة أو بغمل الحامض الكبريتو المخلف بكبريتور الحديد . وهو مستعمل في الصنائع وفي العلب عد المحامد حفظ محلوله في قناني صغيرة ملا نة به ومسدودة سدا عكم.

خ يود بې

هو جامد على هيئة قشور مسودة لامعة يتطاير في المراء ذه رشح ١٠٠٠ خارقة لا يذوب في الماء وأحكن يذوب فيه ذا انديف الماء ١٠٠٠ الوتس م يذوب في الايثير والكاوروفورم والاجسام الدهنية والريات الهايرة وفي السباء مكونا صبغة الميود طعمه حريف يلون الجلد بوت اسفر بزول عقب ذلك بسمة

وهو موجود طبعا فى ماء البحر وفى الاعشاب البحرية والاسفنج وفى بعض المياه المعدنية على هيئة يودور الصوديوم

يستحضر بحرق الاعشاب البحرية و بترشيح ماه عن رمادها فتذوب الاملاح التى فى الرماد ثم تجنف حتى يتباور كلورور الصوديوم وكلورور البوناسيوم وكل بونات الصودا فترفع حال تبلورها فيبقى سيال مسود حاو يودور الصوديوم فيحمى فى انبيق رصاص مع اكسيد المنغنيز وحامض كبرينيك فيصد البود غازا و مجمع فى قابلة مبردة

و يستحضر ايضا بانفاذ مجموى من غاز الكاور فى مذوب يودور الصوديوم فيولد كلورور الصوديوم واليود يرسب فيجمع بالترشيح

.9887.

انتهى باب المواد الكيمياوية ويليه باب مضادات السموم



الباب الحادى عتر

﴿ في مضادات السموم ﴾

بما أن التسميم سهوا أو عمدا من الامور الكثيرة الحدوث والشديدة الخطر و بما أن الفعلة في أكبر الحرف معرضون للتسميم سواء كدن بالابتاع أو بلاستنشق أو بتخلل المادة السامة مسام الجلد يجب علينا أن نعرف الفارئ ما ينبغي استماله في مثل ذلك لافساد تركيب نوع المسادة السامة أو على الاقل انوقيف فعلها و يما يستدعى الطبيب

واعلم ان من السموم ما هو مهيج ومنها ما هو مخدر ومنها ما هو كاو وسنشرح فعل كل مادة سامة ذكرناها فى هـــدا الكتاب وعن العلامات المتعاقة بكل من انواعها وعن الوسائط الافعل والاقرب تناولا لمصادنها عند ما يحتاج الى ذلك

﴿ فِي النَّسَمِيمِ بِالْحُوامِضُ ﴾

ان جميع الحوامض الثفيلة اى المركزة تسم اذا اخد ما إ سهوا لامًا لمبيح. الاغشية التي تمسها مهييجا اقل او اكثر شدة بحسب قوة الحامض المأحوذ

فر علامات النسميم) طعم حا، ض و مكروه - الهاب شديد في الحنجرة والمعدة - لحاث منتن - اوادة للي بدون امحن احيانا واخرى في مواد ممزوجة بدم شهق - احيانا قبض واخرى زرب متكار - نبض سريع نبير منتظم - خطش - قسمر برة - عرق الادائية - عمر بها - اصفرار الهجه او ارفرقه اسدد د الاخشية نح طية للنم او اصفرارها او احرارها محسب دع الحامض مناحوة المعدد د الاخشية نح طية للنم او اصفرارها أو احرارها محسب دع الحامض مناحوة العدد د الاخشية نح عيد بالنم او اصفرارها أو احرارها محسب من الحامض مناحوة والاحسن منه مكاس المغنيسيا او كر بولمها وال م يتهمر وجوده يصلح كر وات الواسا او الطباشير مسحوقا و محاولها بماه . او ماء الصامن و بياض الميض اه قنمره مسحوقا اذا لم يوجد ما ذكر نها . ونفاية اشباع الحامض باسرع ما يمكن . و بعد لا مسحوقا اذا لم يوجد ما ذكر نها . ونفاية اشباع الحامض باسرع ما يمكن . و بعد لا

زوال اعراض التسميم يعطى المريض من مرق العجول او الدجاج ويغذى باغذية نشائمة

﴿ فِي التسميم بالحامض السيانهدريك ومركباته ﴾

اذا كان هذا الحامض او مركبانه قويا واخنت منها كمية فانها بميت في الحال يلا رجاء لخلاص من سنم بها اما اذا كانت خفيفة فيرجى الخلاص على شرط ان يبادر باعطاء متبي التمزيغ المعدة . ثم ينشق المسموم ماه الكاور محففا او ماه النشادر. ويسكب الماه على الرأس ومسير السلسلة الفقارية . ويوضع جليد على الرأس ومسير اللسلسة الفقارية . ويوضع جليد على الرأس . ويفصد الذراع . ويوضع علق خلف الاذنين . ويفرك الصدغان بصبغة الفراح او بسال النشادر ووضع المحمرات (خردل) على الاطراف السفلي. ويعطى من سيسكوى الكسيد الحديد الميدراتي والاحسن خلات او لمونات او طرطرات الحديد مذا بالماء

﴿ فِي النَّسْمِيمُ بِالْقَلُويَاتُ ﴾

ان الاملاح الفاوية مثل الپوتاسا والصودا وسيال النشادر والكاس ادا ابتلع منها مقدار مفرط او غير مخنف تفعل الجسم كسم اكال

﴿ علامات النسميم ﴾ هي تقريبا كعلامات التسميم بالحوامض

﴿ الملاج ﴾ ان صُلَّد الفاديات الاحسن والافعل هُو الخل او عصير الليمون وبجب ان يعطى حالا مخففا بالماء لانه يشبع العاوى و يجعله غير فعال و بعــد سكون الالم يعطى بضع ملاعق من زيت الزيتون

﴿ فِي التسميم بالاستحضارات الزَّبقية ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ طعم حاد معدنى _ انقباض الحنجرة والمعدة والامعاه _ ق حــ فواق — خشؤ متكاثر منتن — نبضسر يع احيانا غير منتظم — عطش لا يروى — عسر البول — مغص مؤلم — تصقيع الاطراف — انحطاط القوى انحطاطا ناما — تغيير السحنة — هذيان ﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مح البيض بكثرة مخلوطا بماء الى ان يحدث قيئاً واذا لم يوجد بيض فحليب او دقيق مخلوط بماء او مغنيسيا او كبريت وان لم يحدث قئ فيحرض بدغدغة الغلصمة بطرف ريشة والاحسن استدعاء الطبيب بأقرب وقت

﴿ في التسميم بالزرنيخ او الرهج ﴾

﴿ علامات النسميم ﴾ غشيان - قئ مواد مخاطية ممزوجة دما (القي لا يحصل غالبا سوى بعد مضى بضع ساعات من ابتلاع السم) - ألم محرق في المعدة - عطش - انقباض البلعوم - قذف المشروبات معها كانت اطبقة - نبض متوار - نبضات القلب قوية - عرق يغطى الوجه وسائر الجسم - عسر تنفس - احتقان الوجه - اكلان ونفاطات تشبه المسببة عن مس القريص تعم الجلا . تشنج - انحطاط القوى - ثم سكون - و يغطى الجسم بعرق بلاد - وتبطؤ نبضات القلب وتكون غير منتظمة

(العلاج) بیادر باخطاء مقی نم کمیسة وافرة من سیسکوی اکسید الحدید الهیدراتی مخلوطا بماه محلی بالسکر . وان لم وجد ۱۵ السکاس او المغنیسیا مخلوطا بما بحلیب او بزیت از یتون وان لم یوجد ۱۰ ذکر آنفا یعطی هم مسحوقا مخلوطا بما محلی بالسکر او ماه مصمغ او منقوع جذور الخطمی او بزور السکان او زیت از یته ن او زلال البیض مخبوطا بماه وتمم العلاج کما ذکر فی السمیم بالحوامض

﴿ في النسميم بالاستحضارات النحاسية ﴾

علامات التسميم بالاملاح النحاسية كالني ذكرناها في النسميم بالاهلاح الزثيفية. والعلاج هنا كما في تلك ويزاد اعطاء مزنج من مسحوق التوتيا ومسحوق الحديد مخلوطا بعسل او بشراب السكر

﴿ في التسميم بالاستحضارات الرصاصية ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ طعم حاو قابض ودنى مكروه النباض البالهوم و إلى الله و النباض البالهوم و الله و الله و الكادم على الاستحضارات الرئبقية

﴿ العلاج ﴾ يبدأ باعطاء مذوب كبريتات الصودا او المغنيسيا (١٠ دراهم منه في ١٥٠ درهم ماه) او زلال البيض مخبوطا يماه او مشروب محمض بالحامض المكبربتيك وان لم يوجد هذا الاخبر فبالحامض الطرطريك . او يعطى من مسحوق المكبريت مخلوطا عاه

﴿ فِي النَّسْمِيمِ بِاسْتَنْشَاقَ عَازَ الْكَاوِرِ أَوْ عَازَ الْحَامِضُ الْكَبِرِيتُوسَ ﴾

﴿ علامات النسميم ﴾ اختناق وانقباض الصـــدر — بصاق مخاطى ممزوج دما — نشاف الفم — احتراق في الحنجرة — قئ مواد دمدمانية

﴿ العلاج ﴾ يُوضع المسموم في الهواه الخالص وينشق تنشقا خفيفا بسيال النشارد المحدف ويعطى ماء فآر بكثرة . ويفرك الجلد لتتنبه الحراف السفلى ليتوارد الدم اليها ويخفف عن الرئة . ويعطى حليب بكثرة . وتدغدغ الغلصمة بطرف ريشة وان لم يحصل شفاه فيستدعى طبيب

﴿ فِي النسميم بالفصفور ومركباته ﴾

لقد كثر حدوث التسميم الفصفور منذ اشتهار قش النفط (الشحاطات) ﴿ علامات التسميم ﴾ اعتلال فى المجموع العصبى والنهاب واحتراق الحواس التى مسها السم . واعلم ان هـذه الاعراض تكون اقل او اكثر شدة بحسب الهيئة المعطى بها الفصفور ان كان مذابا بالماء او بالزيت او مسحوقا او شقفا

﴿ العلاج ﴾ اجود ضد الفصفور زيت التربنتينا ان وجدوالا فمكاس المغنيسيا مخلوطا بماء فاتر و يعطى منه كمية وافرة . والمشرو بات الفاترة الصمغية او الزلالية . واذا كان السم شقفا يعطى مقيئ لتفريغ المعدة وقدفه منها

﴿ فى التسميم باملاح القصدير . او البزموت او التوتيا او الفضة او الذهب ﴾ علامات التسميم هى كالتى ذكرت فى التسميم بالاستحضارات الزثبقية والعلاج كذلك

﴿ في النسميم باستحضارات الانتيمون ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ هى كالتى ذكرت فى التسمىم بالاستحضارات الرثبقية ﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مقبى اولا ثم محلول التنين (٢٠ قمحة تنين فى ٣٠ درهم ماه) او مغلى العفص او خشب الكينا او قنسر خشب الصفصاف او قسر السنديان او من كر بونات المغنيسيا مخلوطا بماه . واذا كان القى شديدا يضاد بماء محلى بالسكر به بضع نقط من خمر الافيون او من شرابه او من مغلى ر وس الخشخاش. ويسكن ألم المعدة بوضع العلق عليها

﴿ ممالجة لدغ الافاعي ﴾

اذا كان السم حاصلا من الدغ افعى بجب ان بر بط العضو الملدوغ من اعلى على الدغ ان كان من الاطراف ومحجم المحل ثم يكوى بحديد محى او بحجر حبم او بزبدة الانتيمون ويغطى بعد ذلك بخرقة مغموسة فى زيت الساد، (زيت زيتون درهم ٣٠٠ وسيال الشادر ٦٠ دراهم) ثم تفطى بصه و سعنن ويعطى من الباطن بضع تط من روح النشادر فى جوعة معرقة واعد مدحوا فى حاله كرا دزيت الإيتون معطى بكية وافرة

واذاكان الاسع من عقرب او نحل او زنبور يكفى فى ممالجته حجر انحى مسله بمحلول كلورور الكاس وحده او المضاف اليه روح النشاد، وان انهمب المحل توضع عليه خرق مغموسة فى تحت خلات الرصاص السائل والله السابى

﴿ تقريظ ﴾

انى قد تصفحت صحائف هذا الكتاب فوجدته كتر الهواز صحح العابل يعول عليه فى العمل و دامتحن مؤلفه اقواله معالا ولا يحفى ال فى كل عمل بعضه يتوقف على مهارة او خفة يد او دقة صناعية لا يعج عنمها بالحروف وهد الكماب يسهل الاعمال على قدر الامكان مركزيايوس فن دياك }